

# **INFORME**

Referència: 1970

Denominació: Exterior tapa 50 ml monopared N57

Materials: BIO GP-1015 BLANC + Colorant

blanc PB 900823 BLANC

Data: 11/03/2021

Motiu informe: Dimensional de les proves amb MATERIAL BIO.

Proveïdor: BIO-FED


Referència del material: M-VERA GP1015 (B0071)

### INFORME DE INJECCIÓ - Mecánic Jordi Tremp

Amb el material BIO GP-1015 arrastra l'anclatge al desmoldejar la peça. S'ha provat amb molts temps de refredament, més i menys i fa igual. També amb el motlle fred i calent igual.

S'envia el motlle a Cornellà amb mostres order Dani

### **PLÀNOL:** SI - DATA 16/11/18



IN.IN.01 v01 pág. 1



## **INFORME**


### **INFORME CONTROL DE QUALITAT**

Les peces no estan marcades, ni tampoc tinc cap injectada diferenciada.

Les tapes tenen el anclatge arrencat cap a fora (informe mecànic), per tan no puc fer l'informe dimensional complert.

|        | 1              | 2                   | 3        | 4         | 5               | 6                    |          |
|--------|----------------|---------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|
| Figura | Ø EXT.<br>BOCA | Ø INT.<br>ANCLATGES | INT.BOCA | ALT TOTAL | ALT<br>ANCLATGE | ALT GRAO<br>INTERIOR | PES      |
|        | 60.7           | 57.6                | 58.3     | 22.0      | 1.0             | 4.5                  |          |
|        | +/-            | +/-                 | +/-      | +/-       | +/-             | +/-                  | PES      |
|        | 0,20mm         | 0,20mm.             | 0,20mm.  | 0,20mm.   | 0,20mm.         | 0,20mm.              |          |
| Α      | 61.87          | -                   | 58.98    | 22.98     | -               | 4.77                 | 14.13 gr |
| В      | 62.01          | -                   | 58.90    | 22.95     | -               | 4.85                 | 14.09 gr |

#### FOTO DETALL ANCLATGES ARRACATS CAP A FORA:



- 1- MUNTATGE: Amb el interior tapa ref.1971
  Mostres fetes amb RPP el 11/03/21 matí. Encara no han fet la contracció 24h.
  No es pot fer, els exteriors no son bons perquè el anclatge ha sortit cap a fora.
  Veure informe mecànic.
- **2- ASPECTE:** A part del anclatges, la resta es veu bé. Falta fer més proves amb l'anclatge correcte per acabar de veure com queda.

pág. 2 IN.IN.01 v01



# **INFORME**

**CONCLUSIÓ:** NOK – Prova no funcional, ja que les peces no son correctes.

Segons el mecànic ha fet proves amb diferents temperatures, però les mostres no s'han separat per cada prova, encara que totes son dolentes.

Dimensional tampoc es fiable 100% per el mateix motiu de les diferents proves amb temperatures.

Tampoc s'han marcat les injectades, i les peces no tenen cap número. Les he diferenciat per una marca al punt d'injecció.

#### **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

11/03/21

pág. 3 IN.IN.01 v01