

INFORME

Referència: 1861

Denominació: Tarro 50 ml recte T-22 amb registre

Data: 22/02/2021

Motiu informe:

16/02/2021		Montar culotes con registro
	17/02/2021	Se han instalado los nuevos culotes con
		registro, mantienen la misma forma y medidas,
		tan solo varia el interior acorde a la nueva
		camara caliente, enviaremos caja con los
		culotes sin registro para fabrica.

Informe mecànic: Jordi Argemí

S'han fet proves dels culs amb registre. Son nous, l'aspecte de les peces, no son el 100% bo, però per prendre mides, son viables. (El defecte de les peces, és humitat del material) .El motlle treballa bé amb aquests culs.

Aquesta producció es per el client GERDA SPILLMAN: Tarro amb registre smma incoloro matitzat interior blanc + cubilet negre.

La última entrega es del març del 2020, i es va fet amb el motlle ref.1714, i el cubilet negre ref.1905.

INFORME DIMENSIONAL PROVES 19/02/2021:


Plànol	Ø base 70.0	Ø ombro 70.5	Ø interior 50.8	Ø rosca Tarro 57.7	Ø anclatge 54.0	Alt cos 33.4	Alt coll 9.7	Profunditat 37.5	Pes 88 gr
Mides pauta	•	70.7 mm	51.2 mm	57.7 mm	54.0 mm	33.50 mm	9.4 mm	37.50 mm	-
7	70.04	70.65	51.14*	57.73	54.14	33.45	9.61	36.90	80.89
8	69.88	70.59	51.24*	57.71	54.15	33.56	9.51	37.29	80.60
9	70.03	70.59	51.10*	57.78	54.15	33.79	9.49*	37.20	81.88
10	69.88	70.63	51.11*	57.74	54.12	33.65*	9.48*	37.06	81.11
11	70.15	70.68	51.13*	57.84	54.22	33.51	9.49*	36.98	81.74
12	70.01	70.62	50.99	57.71	54.28	33.64*	9.53	37.15	81.66
13	69.97	70.69	51.09*	57.77	54.24	33.60	9.52	36.99	81.47
14	70.03	70.71	51.00	57.76	54.14	33.32	9.44*	36.94	81.58

*HI HA MIDES QUE AMB LA PAUTA ENTREN, PERÒ AMB EL PLÀNOL NO

pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME



Mides pauta 20/10/20 - PRODUCCIÓ SMMA

	Ø ANCLATGE	Ø INTERIOR	Ø ROSCA	Ø EXTERIOR	ALÇADA COLL	ALÇADA COS	PROFUNDITAT	
Figura	54,00	51,20	57,70	70,70	9,40	33,50	37,50	Pes
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	
7	54,17	51,02	57,78	70,70	9,57	33,51	37,19	82,02
8	54,22	51,01	57,77	70,75	9,54	33,59	37,14	81,62
9	54,23	51,10	57,56	70,62	9,58	33,45	36,73	82,43
10	54,16	51,06	57,83	70,59	9,66	33,50	36,92	81,86
11	54,28	50,98	57,89	70,71	9,53	33,58	36,96	82,08
12	54,27	51,22	57,76	70,72	9,52	33,63	37,25	82,35
13	54,29	51,01	57,82	70,75	9,52	33,66	37,05	82,25
14	54,22	50,76	57,69	70,71	9,45	33,33	36,93	79,68

El plànol que tenim d'aquesta referència es vell, de l'any 2006, crec que s'han fet algunes modificacions, amb tot aquest temps.

A la pauta hi ha valors diferents amb el plànol.


Les proves fetes de divendres, hi ha cotes que estan fora de tolerància, però comparant amb la última producció d'aquest motlle amb SMMA, veig que s'han fet produccions igualment, sobretot, amb la profunditat i anclatge per fora de les toleràncies de la pauta.

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME

Registre: Dimensionalment, no tinc plànol del registre, però comparat amb els de la última entrega amb el motlle ref.1714, el registre em més alt i una mica més llarg. Tenen les vores molt vives. S'ha de provar a la serigrafiadora per veure si va bé.



	AMPLE	LLARG	ALT
REF.1714 MARÇ 2020	2.03	4.09	1.24
REF.1861 FEBRER 2021	2.06	4.19	2.26

ASPECTE:

Fig.7	Retxupa lateral exterior i també interior + xispejats interior i exterior			
Fig.8	Retxup lateral exterior + graonet a la base			
Fig.9	Retxup lateral exterior + graonet a la base			
Fig.10	Llagrimetes xispejat interior			
Fig.11	Retxup lateral exterior + xispejat interior			
Fig.12	Retxup lateral exterior + graonet a la base			
Fig.13	Retuxp lateral exterior + graonet a la base			
Fig.14	Retxula lateral exterior			

MUNTATGE: La última entrega d'aquest client es va fer amb tarro ref.1714 i el cubilet ref.1905 injectat negre.

En principi, el diàmetre de l'anclatge d'aquesta prova del 1861, no s'ha tocat, per tan, han d'anar bé com sempre. veig, que amb els cubielts 1905, i 1905/1, es munta millor, però en canvi amb els ref.1846 costa de muntar. Provar a la muntadora automática.

CONCLUSIÓ:

Dimensional, hi ha mides que no quadren amb la pauta, ni amb el plànol.

El registre, es diferent a la última entrega per aquest client, i es troben molt les vores.

Els tarros tenen retxups, xispejats, etc... segons mecànic, per humitat al material.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 22/02/21

pág. 3 IN.IN.01 v01