

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 06/05/2021

Motiu informe: 10è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 6 figures –


Es fa prova amb PP per comprobar les modificacions de taller (NO HI HA INFORME)

Informe mecànic: Jordi Zamora / Jordi Argemí

- S'ha fet proves per comprovar les modificacions dels "anti-giros". Hem provat amb diferents paràmetres i no s'aprècia millora.
- Les peces giren, els "anti-giros" no treballen.
- La Fig.6 per poder fer la peça, s'ha hagut de pujar a 290°c, i surt molt rexupada (massa temperatura). Si baixem a 250°c, s'anul·la. Es deixen peces a part en una altre bossa.
- Quan el motlle comença a obrir, fa un soroll.
- Les peces no han passat per la cinta, han anat directe a la bossa.
- La C.C. no esta connectada amb l'ordre estàndard.

1- ASPECTE:


Els antigiros, encara es veue, i la figura 6 queda molt retxupada



pág. 1 IN.IN.01 v01



Les tapes han sortit amb les rosques deformades, xafades:



pág. 2 IN.IN.01 v01



Les mostres s'han posat directe a la bossa, per tant no han passat per cap cinta, de totes maneres encara tenen broces, filets. No se si son de la peça o d'on poden sortir.





La valona de les tapes torna a sortir ratllada o amb una marque mates:



pág. 3 IN.IN.01 v01



Tal com diu informe dels mecànics, la figura 6 molt retxupada:



CONCLUSIÓ DE LES PROVES: De moment no hi ha l'informe de taller de les modificacions realitzades, però les proves son NOK.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

06/05/21

pág. 4 IN.IN.01 v01