

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901 + additiu

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 18/05/2021

Motiu informe: 13è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 1/6 figures

Prova amb la figura nº3


Informe taller: NO

Informe mecànic: NO

ASPECTE: He mirat 20 tapes, i les rosques es veuen bé. No he vist cap deformació, però si que a la boca, he vist una marca igual en totes:



Les tapes tornen a tenir gasos al lateral exterior:





pág. 1 IN.IN.01 v01




També a la boca, segueixen sortint marques, cops, que també deixen broces al passar els dits, a part de que es troba el relleu.

També els anti-giros que s'han fet a la boca, deixen algun filet.:








pág. 2 IN.IN.01 v01



Per dintre la boca, els antigiros nous, també fan una mica de rebava, que la passar el dit es desfa, i queden brocentes blanques:






pág. 3 IN.IN.01 v01



En els laterals també han sortit amb una marca, que no ho tenen totes però si que es repeteix.



CONCLUSIÓ DE LES PROVES:

No hi ha cap informe de taller, ni tampoc d'injecció.

La rosca de la figura 3 amb aquestes 30 mostres que s'han fet sembla que surt bé.

Però hi ha altres defectes, gasos, rebaves, que no se si s'ha fet alguna intervenció per millorar.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 18/05/21

pág. 4 IN.IN.01 v01