

Referència: 1597 Materials: PP

Denominació: Tarro 50 ml PP **Data:** 19/07/2021

Motiu informe:

4ª prova del tarro ref.1597 amb reparacions/ modificacions de taller.

INFORME TALLER:

REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ				
1597	Tarro 50ml T-78				

DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
SORTIDA	14/07/2021		Se han reducido las salidas de gases del diametro exterior zona de apoyo de la figura de Baix (Rebabas). Reforzamos columnas del grupo de placas 1 y 2 aumentando diametro a 26, seguidamente desplazamos las columnas principales de 16 hacia la placa numero 2 ganado 30mm en logitud de guiado con el proposito que no cuelgue la placa al abrir el molde. Aumentamos espesores de paso en interiores aumentando gruesos de pared en las caras interior del centro, interior de la cara cilindrica exterior del tarro. Se aumenta espesor entre el punto de inyeccion y el noyo facilitando llenado. Se han construido los dos noyos nuevos para rectificar
			ajuste en boca del cubilete pues estaba gripado y ocasionaba los picos que estan pintados en rojo en las muestras y al pasar los dedos.

INFORME PROVA MECÀNIC: ?


Procès OK

Peces brutes. Es netejaran correderes.

pág. 1 IN.IN.01 v01



PLÀNOL ACTUAL: Si – 30/03/21 (En el plànol hi ha els forats a l'ombro que son del tarro T-89 ref.1597/0/1) – Amb aquestes proves s'ha modificat rosca, però el plànol segueix sent el del mes de març.



MODIFICA CIÓN						
VERSIÓN FECHA		OPERACIÓN				
Nombre	Fecha	Material figura	_	Nº de molde	M-1597	
E.V.	30/03/2021	Contracción	-	Cantidad de figuras	-	
-	-	Peso figura	-	Referencia cliente		
sc. Tol. TARRO T-78 50 ml.						
	O PAY MOUNT					
	Nombre	Nombre	Nombre Fecha Material figura E.V. 30/03/2021 Contracción - Peso figura TARRO T-78	Nombre Fecha Material figura E.V. 30/03/2021 Contracción Peso figura	PECHA OPERACIÓN Nombre Fecha Material figura E.V. 30/03/2021 Contracción - Cantidad de figuras - Peso figura - Referencia cliente TARRO T-78 50 ml.	

INFORME DIMENSIONAL:

	Ø ombro 64.5 mm	Ø rosca 57.7 mm	Ø ext.coll 56.0 mm	Ø interior 49.2 mm	35.0+ 10.0 = 45 mm			Alt aro	Diferència
					Alt cos 35.0 mm	Alt coll 10.0 mm	Profunditat 29.5 mm	interior base 12.0 mm	Alçada aro int./ext. 2.2 mm
D	64.54	57.82	56.22	49.28	34.65 – 34.87	10.23	30.67	11.70	1.97
В	64.50	57.77	56.16	49.35	34.62 – 34.80	10.20	30.60	11.70	1.95


pág. 2 IN.IN.01 v01




INFORME ASPECTE VISUAL:

- Bruts de la boca i aro interior:





Tenen diferència d'alçada del cos, i queden torts.




pág. 3 IN.IN.01 v01



FUNCIONAL/ MUNTATGE:

La peana es monta bé, però també queda torta, més enfonsada d'un costat que l'altre.



La tapa rosca bé, però encara no tenim mostres de la última modificació.

Amb disc 57x1.5 mm + Obturador – Queden una mica tortes:

Tarro D – Queda una llum de 0.3/0.5 mm


Tarro B – Queda una llum de 0.3/0.5 mm



pág. 4 IN.IN.01 v01



Els inicis del fil de rosca han millorat, però a la figura D, encara n'hi ha un que es troba molt, a part de que son tots diferents.



CONCLUSIÓ: NOK

Com mostres son incorrectes, han fet 11 injectades (22 tarros), i tots bruts.

Dimenisonal hi ha mesures fora de toleràncies, segons el plànol del març, no en tenim un altre.

Els tarros queden torts, la peana de la base també, i la tapa tot i no ser la última prova, també.

Els inicis dels fils de rosca han millorat, però no n'hi ha cap d'igual i de la figura D, dels 3, n'hi ha un que es troba més que els altres.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

19/07/21

pág. 5 IN.IN.01 v01