

# **INFORME**

Referència: 1973

Materials: BIO GP-1015 BLANC + Colorant

**Denominació:** Tarro 50 ml monopared T-123

blanc PB 900823 BLANC

Data: 11/03/2021

Motiu informe: Comparatiu i funcional de les proves amb MATERIAL BIO.

Proveïdor: BIO-FED


Referència del material: M-VERA GP1015 (B0071)

## INFORME DE INJECCIÓ - Mecánic Jordi Zamora

- S'han realitzat les proves amb material BIO GP-1015 amb el colorant PB 900823 BLANC.

- El temps de cicle es molt alt i es podria reduir fent un negatiu als punxons perquè sinó la peça es queda al vas. S'hauria d'igualar els P.I. Fig. D es més gros. Les peces no omplen per igual i no queden igual per sobre. Peça de baix te el P.I. més petit i surt amb millor aspecte visual. Peça de dalt treballa uns 30º menys que la de baix (Podria ser que al igualar P.I. també es pugui igualar temperatura???).
- Amb l'estat actual del motlle no es pot massissar més les peces perquè es queden al vas i no es pot fer un procés estable.
- Seria necessari fer més proves amb les modificacions pertinents, per poder fer un procés més estable i un cicle optim.
- El % del colorant de la prova ha sigut un 8% però en un procés més estable potser es por rebaixar. S'ha de comprovar.
- Per ajudar a desmotllar, també s'hauria de comprovar la conicitat dels vasos.
- S'han fabricat 120 peces a Sala B.

# **PLÀNOL:** SI - DATA 16/11/18





## **INFORME**

### INFORME CONTROL DE QUALITAT

Les peces no estan marcades, ni tampoc tinc cap injectada diferenciada, per tan faig informe amb A i B sense saber la posició del motlle.

#### 1- DIMENSIONAL:

- Les cotes 4, 7 i 8 estan per fora tolerancies del plànol. La cota 6 una figura esta dintre,
  l'altre no.
- La profunditat no surt reflexada en el plànol actual, he afegit la cota 5
- L'alçada del centrador (8) crec que sería millor que fos presa desde l'interior.
- Per arribar als diàmetres del centrador, s'han de tallar els tarros.

|        | 1              | 2              | 3               | 4         | 5           | 6                   | 7                   | 8                |          |
|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Figura | Ø EXT.<br>BOCA | Ø INT.<br>BOCA | ALT<br>ANCLATGE | ALT TOTAL | PROFUNDITAT | Ø<br>CENTRADOR<br>A | Ø<br>CENTRADOR<br>B | ALT<br>CENTRADOR | . PES    |
|        | 60.7           | 58.7           | 1.8             | 35.0      |             | 36.6                | 32.3                | 6.1              |          |
|        | +/-            | +/-            | +/-             | +/-       | +/-         | +/-                 | +/-                 | +/-              |          |
|        | 0,20mm         | 0,20mm.        | 0,20mm.         | 0,20mm.   | 0,20mm.     | 0,20mm.             | 0,20mm.             | 0,20mm.          |          |
| Α      | 60.83          | 58.86          | 1.98            | 35.27     | 32.21       | 36.54               | 32.57               | 6.41             | 29.76 gr |
| В      | 60.77          | 58.88          | 2.07            | 35.26     | 32.35       | 36.37               | 32.60               | 6.36             | 30.27gr  |

#### 2- MUNTATGE: Amb el cubilet ref.1972

Mostres fetes amb RPP el 10/03/21 tarda. Encara no han fet la contracció 24h.

#### 3- ASPECTE:

- Els punts injecció fan una mica de rebava, no punta, però si que es troben. Hi ha figures que tenen un retxup en forma de creu a la base, i d'altres ha sortit con un aro.
- La figura que al cul li surt com una creu, te un cop/ ratllada a la boca.

#### CONCLUSIÓ:

- Tenir en compte l'informe del mecànic, de les modificacións que comenta per tal de poder injectar bé les peces.
- Sense marcar, impossible de diferenciar i de posicionar al motlle. Important si les peces no van marcades, al fer les mostres, s'hauria de marcar unes quantes injectades per facilitar la feina i fer l'informe.
- Dimensional, hi ha cotes fora de tolerància segons plànol, Els diàmetres del centrador poden influir al muntatge. Amb les proves de muntatge es veura si afecta o no.
- Millorar els punts injecció i cop/ratllada en una de les figures.

#### **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

11/03/21

pág. 2 IN.IN.01 v01