

Referència: 2021 + 1440/0/6 Materials: PS + PP

Denominació: Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL) Data: 24/02/2021


Motiu informe: Informe dimensional del conjunt del nou tarro 50 ml refill. (RECARGABLE)

Motlle del tarro nou ref.2021 - 6 figures

REFERENCIA	DENOMINACIÓ			
	M-2021 TARRO T-22			
1714/0/2	V.Extraible 50ml 6 CV			
'-	DATA / PROVA №.	DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU
			18/02/2021	Repasamos ajuste de correderas y rebajamos
				tope central que continúa obstaculizando
				cierre.
				Retocamos tope resalte de clipado del
				bloqueo giro cubilete con el propósito
				minimizar juego.
				Subimos noyos 0.30 a fin de evitar que
				interfiera el fondo del cubilete pues con la
				deformación se ha presentado este problema
				en las figuras 3,4 y numero uno tras unos días
				de reposo.

Informe prova mecànic - Jordi Argemí:

- El motlle treballa bé – S'han fet 100 peces per comprovar



pág. 1 IN.IN.01 v01



Informe dimensional: El plànol que tenim no hi ha les ultimes modificacions realitzades.

- TARRO REF.2021

Figura 6		Ø ombro 70.0	Ø rosca Tarro 57.8	Ø anclatge		Alt cos	Alt coll	Alt	Profunditat
	Ø base			A 52.42	B 52.4	33.5	9.4	anclatge 2.2	37.1
1	70.02	70.60	57.83	52.61	52.58	33.48	9.42	2.31	36.60
2	70.11	70.66	57.79	52.60	52.62	33.51	9.40	2.28	36.55
3	70.00	70.70	57.78	52.69	52.64	33.20	9.36	2.21	36.51
4	70.05	70.68	57.73	52.68	52.63	33.36	9.31	2.20	36.78
5	69.95	70.57	57.85	52.69	52.63	33.51	9.39	2.32	36.58
6	70.01	70.58	57.86	52.72	52.72	33.47	9.42	2.31	36.58

Figura	Pes
1	80.5 gr
2	81.1 gr
3	80.7 gr
4	80.9 gr
5	80.4 gr
6	80.7 gr

En una mateixa figura, varia l'alçada, d'una banda a l'altre del tarro:



pág. 2 IN.IN.01 v01




INFORME ASPECTE VISUAL:

FIG.1	Retxupat lateral + retxup interior + gasos base + aro base cristal·litzat + cops a la base + picadetes a la base			
FIG.2	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + Revaba al punt injecció + picadetes a la base			
FIG.3	Retxup lateral + retxup interior + gasos base + marques base + aro base cristal·litzat + una mica de rebava al punt injecció.			
FIG.4	Retxup lateral + retxup interior + gasos base + marques base + aro base cristal·litzat + rebava al punt injecció.			
FIG.5	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + picadetes a la base			
FIG.6	Retxup interior + Aro base cristal·litzat + picadetes a la base			



Els partaix dels ombros no fan rebava, però no acaben d'estar ajustats 100%




pág. 3 IN.IN.01 v01



INFORME FUNCIONAL:

	CUBILET 1	CUBILET 2
TARRO 1	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment.	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment.
TARRO 2	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 3	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 4	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope – Poc moviment
TARRO 5	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment
TARRO 6	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment	No toca, rosca bé, ara es troba més el tope - Poc moviment

ALTRES: Els tarros van numerats de la figura 1 a la 6. Tenen el número al principi del coll, i estan girats



CONCLUSIÓ:

Dimensionalment: Comparant amb el plànol, que tenim sense les modificacions realitzades, hi ha mides que segueixen estan per fora toleràncies. Varia l'alçada en un mateix tarro.

Funcional: S'ha notat millora amb les modificacions, que segueixen tenint una mica moviment.

Aspecte: Totes les bases tenen picades i els aros de la base cristal·litzats. Alguns gasos. Les proves d'ahir, la figura 1 han sortitn amb 2 cops a la base. Els partaix dels ombro, no estan ajustats 100%

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 25/02/21

pág. 4 IN.IN.01 v01