

INFORME

Referència: 1440/0/6 Materials: PP


Denominació: Cubilet 50 ml REFILL Data: 02/02/2021

Motiu informe:

ULTIMA PROVA DEL CUBILET -

Se han girado los noyos 45° con lo cual cambia la orientacion del grafilado dentado en diametro exterior, ahora las muecas de clipado cambian de posicion los 45°, se enviara plano actualizado a Dpto.Calidad

Plànol rebut 01/02/21:



pág. 1 IN.IN.01 v01




INFORME

DIMENSIONAL:

	Ø Anclatge	Ø Interior	Alt total	Alt paret anclatge	Profunditat	Pes	Cubicatge ras de boca
	56.00 mm	48.89 mm	37.5 mm	2.9 mm	-	-	
Fig.1	56.26 mm	49.00 mm	37.48 mm	3.00 mm	36.10 mm	4.81 gr	54.5 gr
Fig.2	56.26 mm	48.90 mm	37.60 mm	2.98 mm	36.27 mm	4.98 gr	55.0 gr

MODIFICACIÓ: S'han girant les "muecas" de roscat 45º



INFORME FUNCIONAL:

- Els cubilets segueixen tocant al cul.
- Potser ara es rosca una mica millor, però segueixen quedant aixecats

ESTANQUITAT:

	PROVA CAMPANA A 500 mbar AMB TAPA 50 ml
	N6 + INTERIOR TAPA REF.1567
	SENSE OBTURADOR
	DISC 57X1.5 TRISEAL
	LLUM 0.2 - 0.3 mm
CUBILET FIG.1	OK
CUBILET FIG.2	OK

- Aquest conjunt amb la tapa N6, es estanc sense obturador.

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME

CONCLUSIÓ:

Segons informe de la modificación, es correcte

Dimensionalment: Segons plànol, el diàmetre de l'anclatge es una mica més gran, la resta ok.

Funcional: Els cubilets segueixen tocant i quedant aixecats.

Falta fer proves/ mostres del nou motlle del tarro ref.2021 i comprovar com va el cubilet amb els tarros nous.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 02/02/21

pág. 3 IN.IN.01 v01