

Referència: 2013 Material: PP

Denominació: Cubilet 15 ml (6 figures) **Data:** 06/04/2021

Motiu informe: S'han fet 1000 cubilets de prova per comprovar les millores segons taller.

TALLER:

DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA	DATA / PROVA №.	OK?
25/01/2021	CONTINUA MARCANT REBAVA		Nº 3	NO
	AJIUST, SOBRETOT CAVITATS 1/4/5,		25/01/2021	OK
	LA RESTA TAMBÉ PERÒ EN MENOR			
	GRAU. MOSTRES AL DEPARTAMENT			
	DE QUALITAT IDENTIFICADES COM			
	PROVA P101221. MOSTRES I MOTLLE			
	ENVIAT A PAKMOL. SÍ NO RECORDO			
	MALAMENT ESTAVA PENDENT			
	COMPROVAR GRUIX SOBRE CUBILET			
	PER LA LLUM ENTRE TARRO I TAPA			
30/03/2021		Rectificamos placa expulsora		
		aumentado apriete en los casquillos.		
		Comprobamos ajuste con azul y		
		cierran en plano todos los conos y		
		frontales del cierre.		
		Repasamos salidas de gases a		
		0.03mm.		

INJECCIÓ: Jordi Zamora

- S'han fet proves del motlle 2013 cubilet 15 ml
- La C.C. no esta conectada per l'ordre que fem servir.
- Peça RD, costa una mica més d'omplir que la resta. Treballa 15º Tmés o menys, que la resta de figures. Marca una mica de rebava de partaix, encara que la faci curta.

PLÀNOL PEÇA: No hi ha plànol del motlle ref.2013.

Hi ha el del ref.1837 cubilet 15 ml de motlle de 4 figures. Si que hi ha feta pauta del ref.2013 del març, abril i maig del 2020. Les mides no coincideixen amb les del ref.1837.

INFORME CONTROL DE QUALITAT

1- DIMENSIONAL: Prenc com a referència la pauta

	Ø Exterior	Ø Interior	Ø Profundiata	Alt total	Pes
	47.30 mm	40.50 mm	18.20 mm	18.80 mm	-
1	47.29 mm	40.31 mm	18.25 mm	19.00 mm	1.9 gr
2	47.30 mm	40.50 mm	18.34 mm	19.02 mm	1.9 gr
3	47.26 mm	40.38 mm	18.38 mm	19.06 mm	1.9 gr
4	47.29 mm	40.37 mm	18.37 mm	18.97 mm	1.9 gr
5	47.27 mm	40.42 mm	18.10 mm	19.00 mm	1.9 gr
6	47.28 mm	40.38 mm	18.46 mm	19.20 mm	1.9 gr

pág. 1 IN.IN.01 v01



Dimensionalment, hi ha diferències entre figures, que están fora de toleràncies, sobretot la fig.6


INFORME VISUAL:

Les figures 1 i 6, marquen uns retxups per dintre l'aro anclatge:





La figura 6, tenen rebava al punt d'injecció:




pág. 2 IN.IN.01 v01



Les figures 2 i 4, han sortit curtes del anclatge, sobretot la 4.



Les 6 figures segueixen sortint amb una mica de rebava al partaix del anclatge:



pág. 3 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ: NOK.

Segueixen sortint defectes, rebaves, curts, etc...
Tenim els 1000 cubilets al laboratori per si es volen aprofitar,

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 06/04/21

pág. 4 IN.IN.01 v01