

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901 + additiu

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 14/05/2021

Motiu informe: 12è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 6 figures – Es fa prova amb PP per comprobar les modificacions de taller.


Informe taller:

13/05/2021	Manuel Serrano 13/05/2021
	Aumentamos espesor en fondo de pieza
	profundizando las cavidades en 0.35/0.40mm
	en el resto de cavidades son los №1-2-4 y 6.
	Instalamos rentensores de Nilon en placa
	expulsora con el proposito de evitar que se
	mueva al abrir.
	Repasamos defecto en rosca figura №3.
	Actualizamos planos a ultimo nivel para Tapa y
	tarro.

Informe mecànic: Jordi Argemí

- S'ha provat amb 6 figures. Ara totes modificades per disimular antigiros de sobre.
- Les peces 2,3 i 4, es veuen petita deformació a la rosca, les altres OK.
- Veure i comprovar peces.
- S'ha fet amb additiu i no han passat per la cinta.


1- ASPECTE: Els antigiros ha millorat, tot i que una mica encara s'intueixen per sobre. Però molt poc.



pág. 1 IN.IN.01 v01



Les 6 figures tenen la rosca deformada, xafada, etc...




pág. 2 IN.IN.01 v01




Les boques de totes les figures, tenen algun copet, marca, i passant el dit es troba el relleu. També fan sortir brocetes blanques, crec que la part exterior de la boca de la tapa, passant els dits, es desfà en brocete blanques. .


TAPA 1



TAPA 2




TAPA 3




pág. 3 IN.IN.01 v01




TAPA 4



TAPA 5



TAPA6



pág. 4 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ DE LES PROVES: NOK.

Rosques deformades, cops a la boca, molta broceta.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

14/05/21

pág. 5 IN.IN.01 v01