

INFORME

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901 + adhitiu

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 11/05/2021

Motiu informe: 11è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE - 6 figures -


Es fa prova amb PP per comprobar les modificacions de taller.

Informe taller:

10/05/2021	Manuel Serrano 10/05/2021
	Aumentamos espesor en fondo de pieza profundizando
	las cavidades en 0.35/0.40mm, esta prueba ha sido
	solicitada por gerencia y solo se ha realizado en 2cv, estas
	cavidades son los №3 y №5.
	Cambiamos punta de boquilla en №6. (Estaba rota).
	Reajustamos conos.
	La correccion de cambio de espesor se realiza siguiendo
	instrucciones de gerencia y si el efecto es positivo lo
	realizaremos en el resto de figuras.
	Se ha reconectado la camara como en el esquema.

Informe mecànic: Jordi Argemí

- S'han realitzat les proves de les peces 3 i 5 amb noves modificacions per millorar marques "antigiros" de sobre.
- S'ha fet fulla nova amb paràmetres. nous
- **1- ASPECTE:** Ha millorat, però encara s'intueixen una mica el relleu dels antigiros. Ara també es veu més el punt d'injecció:



pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

Les tapes de la figura 3 tenen les rosques deformades, xafades:



A les rosques segueixen apareixent broces, filets:



CONCLUSIÓ DE LES PROVES: NOK

Costa de veure però els antigiros encara es veuen, potser amb la pintura UV es tapa. La rosca de la figura 3 xafada. Broces.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 11/05/21

pág. 2 IN.IN.01 v01