

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ÁREA OPERATIVA - TALLER



Empresa: Outsourcing Kargo LTDA

NOMBRE DIRECTOR INTEGRAL DE SERVICIOS DE Colmena Seguros
Luis Juan Jacobo Díaz

ASESORADO POR
Julia Itati Montañez
Asesor en Prevención por Proyecto Colmena Seguros

Ciudad y Fecha
Bogotá DC 24 de junio de 2024

Trabajo asesorado por Colmena Seguros
Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del Empleador frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

DATOS IDENTIFICACIÓN EMPRESA

NIT EMPRESA: 9000953354

RAZON SOCIAL EMPRESA: Outsourcing Kargo LTDA

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 72 F 42 C 40 SUR, BOGOTA

RESPONSABLE SGSST EMPRESA: Rafael Jiménez

RESPONSABLE DE ATENDER LA ASESORÍA Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN SG-SST: Rafael Jiménez - Líder HSEQ

CENTRO DE TRABAJO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Principal

CIUDAD EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Bogotá DC.

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se evidencian las condiciones más prioritarias identificadas durante la inspección de seguridad realizada el pasado 20 de Mayo del 2024, la cual se realizó con el fin de identificar las condiciones actuales a nivel de seguridad industrial y gestión de riesgo mecánico.

Dentro de los requisitos establecidos por la legislación colombiana en lo que se refiere a las actividades del SG-SST, se encuentra la realización de inspecciones en las áreas de trabajo, con el objeto primordial de identificar riesgos que puedan afectar la Salud de los trabajadores (Artículo 2.2.4.6.12. Documentación del decreto 1072 de 2015).

Las inspecciones de seguridad continúan siendo la mejor forma para la empresa de detectar y controlar los accidentes potenciales, antes de que ocurran pérdidas económicas, laborales y sociales, que involucren personas, equipo, material y Ambiente.

OBJETIVO GENERAL

Asesoría y asistencia técnica sobre Inspecciones de Seguridad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificarlas fuentes generadoras de riesgo para el personal operativo y visitante, en las instalaciones de la empresa, específicamente en áreas productivas (Taller).

Detectar y proponer acciones de mejora para las condiciones que puedan ser determinantes en la generación de accidentes y enfermedades laborales.

Brindar asesoría técnica en la identificación de actos y condiciones inseguras e inspecciones de seguridad.

NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS DE REFERENCIA

Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 1072 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo.

Resolución 0312 de 2019, por la cual se establecen los estándares mínimos del SG-SST.

Trabajo asesorado por Colmena Seguros


Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del Empleador frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

METODOLOGÍA

Como procedimiento para la Identificación de las condiciones que pueden afectar la salud de los trabajadores se utilizó la observación directa, tomando registro fotográfico en las diferentes áreas de la empresa. Para la identificación de normas básicas de cumplimiento se realiza recorrido por los puntos más transitables con el fin de identificar las condiciones de inseguridad.

La metodología utilizada establece la realización del trabajo en 2 fases, de las cuales la primera se adelanta en campo (Observación directa de las actividades desarrolladas y procesos), y posteriormente la generación del presente documento que representa el análisis de los hallazgos y recomendaciones realizadas.

HALLAZGOS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCIÓN / SUGERENCIA
	Riesgo: Químico Hallazgo: - Se evidencia almacenamiento de productos químicos en estado líquido a nivel de piso sin un sistema de contención secundario. - Las condiciones de almacenamiento no permiten identificar que recipientes contienen productos químicos de residuo y cuales contienen productos químicos en uso; no se ha identificado el lugar. Recomendación: - Validar la posibilidad de adquisición de estibas colectoras o fabricación de dique de contención el cual deberá tener una capacidad del 110% respecto a la cantidad almacenada. - Clasificar los productos almacenados de acuerdo con su característica de peligrosidad y separar los residuos del almacenamiento de producto en uso. - Instalar señalización del punto de almacenamiento y acopio según corresponda.
	Riesgo: Químico Hallazgo: Se evidencian publicación de matriz de compatibilidad química pero la misma no es legible y fácilmente identificable en proporción al área donde se encuentra expuesta. Recomendación: Reemplazar matriz de compatibilidad asegurando que esta sea clara y fácil de leer; publicar hojas de datos de seguridad asegurando que se mantengan en el lugar de uso y/o almacenamiento.

Trabajo asesorado por Colmena Seguros

Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del Empleador frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

	Riesgo: Locativo Hallazgo: Se evidencia falta de mantenimiento de la demarcación de piso (rutas peatonales, espacios de parqueo de vehículos, delimitación de áreas). Recomendación: Incluir dentro del programa de mantenimiento preventivo de instalaciones la demarcación y señalización general.
	Riesgo: Locativo Hallazgo: Se evidencian celdas de baterías almacenadas a nivel de piso y sin señalización y/o demarcación. Cargadores almacenados y apilados uno sobre otro, no se puede identificar cuales están en uso y cuales no. Recomendación: - Ubicar las celdas sobre estiba y señalar área de almacenamiento - Identificar cuales cargadores están en buen estado y cuales son residuo.
	Riesgo: Locativo Hallazgo: Se evidencia almacenamiento de chatarra para disposición sin identificación. Recomendación: Definir área de almacenamiento temporal de residuos y señalar según el tipo de residuo a disponer en cada recipiente.
	Riesgo: Locativo - Químico Hallazgo: Se evidencia almacenamiento de GLP sin identificación ni ficha de datos de seguridad publicada. No es fácilmente identificable cuales cilindros se encuentran llenos y cuales vacíos. Recomendación: Señalar sitio de almacenamiento de GLP según las características de peligrosidad de los productos; publicar FDS en el lugar de almacenamiento y/o uso.

Trabajo asesorado por Colmena Seguros

Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del Empleador frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

	Riesgo: Químico Hallazgo: Se evidencian productos químicos sin correcta identificación, etiquetado y almacenamiento; adicionalmente productos re envasados en recipientes que no corresponden. Recomendación: Implementar el sistema globalmente armonizado para productos químicos teniendo en cuenta las disposiciones adecuadas para etiquetado, almacenamiento y comunicación de peligros; adicionalmente comunicar a todo el personal las recomendaciones pertinentes para su implementación.
	Riesgo: Mecánico Hallazgo: Se evidencian equipos, máquinas y herramientas sin identificación, publicación de procedimientos de trabajo seguro y no se evidencia diligenciamiento de inspecciones operacionales. Recomendación: - Instalar señalización / demarcación que permita identificar los diferentes equipos y máquinas del taller. - Socializar con los colaboradores las recomendaciones necesarias para uso adecuado de los equipos, y máquinas, así como la obligatoriedad en el registro del reporte Pre operacional.
	Riesgo: Locativo - Vial Hallazgo: Se evidencian vehículos parqueados en el taller, pero actualmente no está identificado ni demarcado un espacio exclusivo para los vehículos, adicionalmente la motocicleta que se ve en la fotografía se encuentra parqueada sobre la ruta de evacuación. Recomendación: Definir zona de parque y demarcar según corresponda.
	Riesgo: Locativo Hallazgo: Se evidencia almacenamiento de materiales, utensilios y/o herramientas excediendo la capacidad máxima de los estantes destinados para ese fin. Recomendación: Realizar jornada de orden, aseo y almacenamiento; adecuar las áreas y estantes asegurando que no se almacenen objetos por encima del último nivel.

Trabajo asesorado por Colmena Seguros

Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del Empleador frente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

RECOMENDACIONES

- Dar continuidad a la ejecución de inspecciones de seguridad en los diferentes centros de trabajo, con el fin de identificar actos y condiciones inseguras que puedan dar origen a enfermedades o accidentes laborales.
- Implementar las recomendaciones emitidas en el presente informe, para el control de los peligros y riesgos identificados.
- Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo definido en la legislación colombiana vigente y teniendo en cuenta el plan de trabajo anual y programa anual de capacitación.