

Salica del Ecuador S.A. Departamento Control de Calidad Informe Trazabilidad


Información de Reclamo					
Marca:	Campos				
Presentación:	Lomo en agua				
Código:	LO47BNL2				
Referencia:	-				
Hora sellado:	-				
Razón de reclamo:	Presentacion no cumple				

Información del despacho					
Fecha despacho:	10/01/2020	06/02/2020			
Nº Contenedor:	MSKU979483	HLBU1361656			
Nº Facturas:	002-030-000018665	002-030-000017138			
Total cajas:	518	24			
Nº Packing list:	115815	116251			

Información del Producto				
Envase:	211x106			
Тара:	Fácil apertura			
Peso neto:	80g			

Evaluación de producto terminado						
Fecha de producción	Código	Referencia	Linea	Hora de sellado	Peso neto (g)	Observación sensorial
19/11/2019	LO47BNL2	G206/19G.47COR	D	01:30	84	Apariencia aceptable, textura semifirme, color, olor y sabor característico.
19/11/2019	LO47BNL2	G206/19G.47COR	D	03:31	86	Apariencia aceptable, textura quebradiza, color, olor y sabo característico.
19/11/2019	LO47BNL2	G206/19G.47COR	D	04:08	84	Apariencia aceptable, textura semifirme, color, olor y sabor característico.
19/11/2019	LO47BNL2	G206/19G.47COR	D	04:34	82	Apariencia aceptable, textura semifirme, color, olor y sabor característico.
		'		Promedio	84	

Evaluación de contramuestra producto terminado						
Fecha de producción	Código	Referencia	Linea	Hora de sellado	Peso neto (g)	Observación sensorial
19/11/2019	LO47BNL2	G206/19G.47COR	D	01:45	81	Apariencia aceptable, textura semifirme, color, olor y sabor característico.



Victor Anastacio M. Supervisor General Conservas (Calidad)

Jefe de Calidad