國立暨南國際大學 職業安全衛生宣導

廢酸液回收不當毒氣外洩 成大師生驚逃

台南市消防局 107 年 3 月 16 日下午 3 時 39 分獲報,成大醫學院 2 樓實驗室發生酸性廢液混合、導致化學濃煙外洩事件。

成大指出,食安所實驗室內有一個約2公升的酸性廢液回收桶, 學生今天下午要蒐集實驗後的相關廢液,不慎把不同酸性廢液混合,出現化學濃煙,學生嚇得落荒而逃,導致回收桶旁有50毫升甲酸外洩。因酸性混合廢液導致濃濃化學味,校方及消防員不

敢掉以輕心,還是疏散該樓 層師生,並拉出警戒線。整 起意外約1小時後排除。

化學廢液回收時應注意事項:


☑化學廢液應正確分類及標示。

☑注意化學相容性。


☑處理過程之安全生。



☑其他規範請參閱本中心網站"實驗場所有害事業廢棄物處理程序"。



常見危害物質不相容反應



危害物質不相容表

環境保護暨安全衛生中心 關心您~