

Kulturmiljö
Maria Sträng
Maria.strang@regionmuseet.se
0707-84 19 85

Helsingborgs stad
Fastighetsförvaltningen
Anna Olsson
anna.olsson9@helsingborg.se

Antikvariskt utlåtande, renovering av byggnad på Rönnowska skolan, Orienten 6, Helsingborgs stad, Skåne län

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen, Helsingborgs stad, har Regionmuseet Skåne granskat handlingar inför bygglov för renovering av byggnad på Rönnowska skolan, Orienten 6, i Helsingborg.

Utlåtande baseras på bygglovshandlingarna upprättade av Arkitektlaget, daterade 2024-03-01, *Bevarandeprogram för Gåsebäck och Husarområdet* (Helsingborg stads bevarandeplanskommitté, 2012) och arkivritningar från Riksarkivet.

Besök på plats gjordes 2024-01-19 tillsammans med Fastighetsförvaltningen, Arkitektlaget och representant från Rönnowska skolan. Samrådsmöten med arkitekt och projektledare hölls 2024-02-09 och därefter löpande under framtagande av handlingar.

Aktuellt skydd

Byggnaden ingår i Husarområdet som består av ett stort antal byggnader som är kategoriserade i Helsingborgs stads bevarandeprogram som särskilt värdefull bebyggelse. Dessa byggnader regleras därmed i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap § 13, med skydd mot förvanskning.

För ändringar på byggnaden gäller även lagens krav på varsamhet, plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 17 §, som innebär att alla ändringar av en byggnad alltid ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Varsamhetskravet gäller såväl exteriört som interiört. Ändringar ska utgå från den befintliga byggnaden och dess värden och kvaliteter. Varsamhetskravet gäller oberoende om åtgärden är bygglovs-/anmälningspliktig eller inte och såväl den enskilda byggnaden som hela bebyggelsemiljön.

I bevarandeprogrammet beskrivs att ”byggnaden är relativt oförändrad sedan husarkasernstiden, fränsett att de flesta fönster och dörrar bytts ut eller har satts igen.” I programmet görs bedömningen att ”Trots detta är tidigare fönster- och dörröppningar

tydligt avläsbara och kan lätt återställas.” samt att ”Byggnadens tidigare funktion som stallbyggnad är även den fortfarande tydlig.”

Kort historik

Området anlades som ”Nya Kavalleri-etablisemanget” (sic) i slutet av 1800-talet. Den före detta stallbyggnaden ligger på södra sidan av en före detta kaserngård. Kaserngården där ridbanor låg är numera bebyggd med sentida skolbyggnader och tvärs över området går en bilväg, Bredgatan, sedan 1970-talet.

Byggnaden ingår i en bebyggelsemiljö som uppfördes i en enhetlig nyklassicistisk arkitekturstil i slutet av 1800-talet. Ritningar för stallbyggnad för en skvadrons hästar är upprättade 1883 och undertecknad av Fortifikationsbefälhavare Fritz Ewerlöf och ritad av S Klingenstierna.

Området rymde militär verksamhet fram till 1912 då husarerna flyttade till en ny kasern på Berga i norra Helsingborg. Delar av bebyggelsen fick då nya användningar i ett kommunalt slakthus med tillhörande marknadsplats. Arkitekt Peter Marius Wier, Aarhus, upprättade ritningar till om- och tillbyggnader. 1915 invigdes slakthusanläggningen.

Delar av byggnaderna i området började användas för skolverksamhet redan 1922 då yrkesskolan flyttade in. 1971 drogs Bredgatan tvärs över det f.d. kasernområdet. Först 1974 byggdes den f.d. stallbyggnaden om till skollokaler med bl.a. maskinverkstad. Tillbyggnaden med lastbryggan framför entrén tillkom 1978.

Beskrivning

Byggnaden är uppförd i gult tegel på sockel av granit i en våning med delvis inredd vind under sadeltak klätt med takpapp. På vardera långsida finns en mittfronton med välvda muröppningar med blinderingar. På taknocken sitter tre ålderdomliga ventilationshuvor. På takfallet mot norr har även ett antal modernare huvor tillkommit. Tegelfasaderna är symmetriskt uppbyggda med välvda fönster- och dörröppningar och pilastrar mellan öppningarna samt dekorativt murade takfriser. Ytterst på samtliga fasader och i gavelröstena finns runda öppningar som är igenmurade som blinderingar förutom två (i sydöstra hörnet) som är försedda med ventilationsgaller i grönmålade plåt.

Byggnaden har inga ursprungliga fönster eller dörrar bevarade. En del öppningar har även förstörats sekundärt. Samtliga fönsteröppningar utmed långsidorna var från början små och högt placerade. Placeringen av fönstren var anpassad efter byggnadens användning som stall med spiltor utmed de långa fasaderna.

Utbytet av fönster och dörrar har skett i olika omgångar på olika delar av fasaden. Det gör att byggnaden är försedd med olika typer av fönster och dörrar. Fönsterpartierna mot Västra Sandgatan är i stål, delvis målade i grönt. Partierna består av ospröjsade glasrutor med raka avslut. I de större öppningarna sitter två rutor varav den övre har samma storlek som de i de bevarade små öppningarna. Det välvda partiet överst i öppningarna är

igenfyllt och grönmålat. Samtliga bågar är fasta med undantag av ett av de större fönstren som har öppningsbar båge nedtill.

På fasaden mot nordväst, fasaden som vetter mot kaserngården, samt på gavlarna är fönsterpartierna av trä, grönmålade utvändigt och vitmålade invändigt. Fönstertypen varierar, det förekommer både fasta fönster och öppningsbara fönster, dels som pivåfönster, dels som sidohängda bågar i par.

Föreslagna åtgärder

- Ombyggnad och anpassning för tillagningskök och skolmatsal för gymnasieskola i byggnad som används som verkstads- och undervisningslokaler.
- Rivning av sekundär tillbyggnad och lastbrygga på nordvästra sidan.
- Nya fönsterpartier i aluminium målade i en mörk grön kulör, NCS 7020-B90G (RAL 6005).
- Nya dörrpartier med ny kulör – tre fasader.
- Förstorade fönsteröppningar: 7 på nordvästra fasaden och 8 på sydöstra fasaden
- Fönster byggs om till dörr: 2 på sydöstra fasaden.
- Ventilationshuvar, taksäkerhetsutrustning och takavvattning delvis som ersättning av befintligt.
- Befintlig plåt och putsade partier i fasaden i samma gröna kulör som fönster och dörrar.

Fasadens fogar är på flera ställen i behov av renovering både av tekniska och estetiska skäl. Fogarna har en del sentida lagningar med hårdare bruk i avvikande kulör. Fogbrukets sammansättning och kulör påverkar karaktären både på den enskilda byggnaden och området i stort. Nya fogar bör få en sammansättning och kulör som stämmer överens med de två andra stallbyggnaderna.

Kulturhistorisk värdering och diskussion

Bebyggelsen från tiden som husarkasern har en gemensam arkitektur med ett stort kulturhistoriskt värde kopplat till den ursprungliga funktionen. Den före detta stallbyggnaden har i detta ett viktigt miljömässigt värde där stallens arkitektur och karaktärsdrag utgör en viktig del. De små, högt placerade fönsterna utgör en viktig del av den före detta stallbyggnadens speciella karaktär och berättar om den ursprungliga användningen.

De varierade användningarna av området under 1900-talet har dessvärre suddat ut en del av områdets ursprungskaraktär. Framför allt har Bredgatan som anlades på 1970-talet splittrat upp den äldre bebyggelsen i två delar. På västra sidan ligger de byggnader som framför allt har använts för skolverksamhet medan delen öster om Bredgatan har präglats av slakteriverksamhet. Det före detta stallet tillhör en del av det före detta militärområdet som byggdes om och till för yrkeskolverksamhet i början på 1900-talet. Historiken och de

fysiska avtrycken från tiden med skolverksamhet är en del av kulturvärdena. På det ursprungliga militärområdet uppfördes från början ytterligare två stallbyggnader och ett ridhus. Dessa finns bevarade men har byggts om och till i samband med nya verksamheter, framför allt under tiden som slakterianläggning. Åtgärderna är till viss del utförda på ett ovarsamt och förvanskande sätt.

Av de åtgärder som planeras på stallbyggnaden bedöms förstoring av fönsteröppningarna påverka byggnadens karaktär mest. Nordvästra fasaden har idag sammanlagt 13 fönsteröppningar: 7 av dem utgörs av små, högt placerade öppningar varav de 2 yttersta är igenmurade men med bevarade omfattningar. Sydöstra fasaden har idag sammanlagt 12 fönsteröppningar: 8 av dem utgörs av små, högt placerade öppningar, även på denna sida är de två yttersta igenmurade med bevarade omfattningar. Förutom de fyra igenmurade öppningarna ytterst kommer fasaderna bestå av enbart stora fönsteröppningar.

De stora fönsteröppningarna motiveras av arbetsmiljöskäl med krav på ökad dagsljusmängd. Förändringen motiveras även av vikten av att ha en kontakt mellan inne- och utemiljön. Utsikten från sydöstra fasaden mot Västra Sandgatan utgörs idag framför allt av parkeringar och biltrafik. I samband med ombyggnaden av stallbyggnaden planeras anläggning av häck och plantering av träd på baksidan, framför den intilliggande parkeringen, vilket skulle bidra med en grönare karaktär som är mer värdig en utsikt. Nya dörröppningar på sydöstra fasaden motiveras dels för att uppfylla brandkrav dels för utrymning och dels för att få tillgång till en planerad uteplats. Fasadförändringen görs som en del av en helhetsgestaltning i bebyggelsemiljön och skulle därför kunna motiveras ur ett socialt hållbart perspektiv.

I pågående arbete med en översiktsplan anges att Husarområdet ”ska präglas av den ursprungliga strukturen med den stora kaserngården omgärdad av flera byggnader”. Ur ett antikvariskt perspektiv är det mycket positivt om det ursprungliga husarområdet kan länkas samman igen. Den aktuella byggnaden skulle på så sätt bli en tydligare del i den arkitektoniska helhetsmiljön.

Utlåtande

De planerade åtgärderna tillvaratar övervägande byggnadens karaktär och kulturvärde. Undantaget utgörs av förstorandet av de små fönsteröppningarna, en åtgärd som innebär att en del av byggnadens historia som stall blir mer svårläst. Men på grund av sentida fönsterpartierna och redan förstörade fönsteröppningar är denna historik redan svårtydd.

Förslaget bevarar och återställer värden genom att nya fönsterbågar anpassas till fönsteröppningarnas välvda form samt att kulör på nya fönster- och dörrpartier anpassas till fönster och dörrar på samtida byggnader i området. Byggnaden återfår en enhetlig exteriör med symmetriska fönsteröppningar med spröjsade fönsterbågar som anspelar på den gemensamma, ursprungliga arkitekturen på kasernområdet.

Byggnadens karaktär och kulturvärdena förstärks genom att entrépartiet mot f.d. kasernområdet öppnas upp och blir synligt efter rivning av mindre tillbyggnad och lastbrygga.


För byggnadens långsiktiga bevarande är det positivt att byggnaden och miljön närmast får en utökad användning och blir tillgängliga för fler. Förändringar syftar till att ge byggnaden och närmiljön en användning som gör att den länkas samman med den övriga skolbebyggelsen. Samtidigt som den gestaltningsmässigt får en tydligare koppling till den ursprungliga bebyggelsens arkitektur.

Med vänlig hälsning,


Maria Sträng

Byggnadsantikvarie/
Sakkunnig Kulturvärden

Arkivritningar



Situationsplan över kavallerietablisementet, 1883. Den f.d. stallbyggnaden som är aktuellt för ombyggnad ligger utmed Södra Bredgatan, nuvarande Västra Sandgatan, på södra sidan om kaserngårdens ridbanor. På området finns ytterligare två stallbyggnader i samma utförande.



Ritning "stallbyggnaden – sektion och detaljer, för en squadrons hästar – 3ne dylika uppförda", signerad Fritz Ewerlöf, 1883. Mittpartiet utfördes i enlighet med denna ritning men i övrigt uppfördes byggnaden enligt en samtida ritning med fasader och planlösning (se ovan).



Invändigt är stallbyggnaden ombyggd i sin helhet som utbildnings- och verkstadslokaler för gymnasieskolan. Vy från entrén i väster med fönster mot Södra Sandgatan till höger i bild.



Fasaden mot sydväst, utmed Södra Sandgatan, f.d. Södra Bredgatan. Samtliga ursprungliga fönsterbågar har bytts ut och idag sitter stålpartier, delvis grönmålade, i öppningarna. Tre av de små välva fönsteröppningarna har gjorts om till stora fönsteröppningar och en öppning har gjorts om till dörröppning. Den vänstra av de två runda fönsteröppningarna ytterst på fasaden är numera igenmurad medan det i öppningen längst ut till höger sitter ett grönmålat ventilationsgaller av plåt.



Tillbyggnaden med lastbrygga och en mindre träbyggnad på nordvästra fasaden tillkom i slutet av 1970-talet då skolverksamheten flyttade in i byggnaden.



Fasaden mot nordväst som vetter mot området där kaserngården med ridbanor låg. Lastbryggan och den lilla gröna tillbyggnaden framför entrén är sentida och har tillkommit under skolverksamhetens tid i byggnaden. Samtliga fönster är utbytta eller igensatta. 5 av de 14 ursprungliga fönsteröppningarna har förstörats.



Nordöstra fasaden. Fyra av fasadens fem runda fönsteröppningar är numera igenmurade medan den femte, längst till vänster, är försedd med ventilationsgaller. Öppningen mitt i gavelröset var ursprungligen mindre med en heldragen våningslist under och välvd likt fönsteröppningen nedanför. I de två breda öppningarna på nedre våningen satt ursprungligen portar med småspröjsade ovanfönster. Framför byggnaden går sedan 1970-talet Bredgatan som, både fysiskt och mentalt, bryter kopplingen till de två andra stallbyggnaderna och ridhuset.



Sydvästra fasaden. Fasadens samtliga fem runda fönsteröppningar är numera igenmurade. Öppningen mitt i gavelröset har sin ursprungliga storlek och form. I öppningen sitter, asymmetriskt placerat, ett rektangulärt ventilationsgaller. I dörröppningen i mitten på nedre plan sitter en dörrparti av plåt, nedre delen ofärgad och grönmålad på övre delen där det tidigare satt ett småspröjsat ovanfönster. I fönsteröppningen till vänster sitter ett grönmålat fönsterparti av aluminium, likt de på sydöstra fasaden och till höger utgörs den ursprungliga fönsteröppningen av en dörröppning som är igensatt med grönmålad plåt.



*Två fönster på **opsevärt** ~~usligt~~ **befo** utgörs av pivåhängda enlufts-fönster av trä. Samtliga ovanfönster i de ursprungliga fönsteröppningarna är numera av trä på den här fasaden och ej öppningsbara.*



I två öppningar på **opsewätusb!gtbefo** förekommer även en fönstermodell med sidohängda parfönster med oprofilerade träbågar. Troligtvis 1970-80-tal med nyare bågar nedtill.



Göteborgsloppseotusblbwm utgörs av oprofilerade träfönster med isolerglas med ofärgad aluminium i droppbleck och distanslist. Troligtvis 1970-80-tal.



Götotusfo!pđ leössfo!qç!tzeötusblgtbefe, utgörs av rostfria stålpartier, delvis grönmålade och delvis omålade. Med något undantag är fönstren försedda med säkerhetsglas med synligt armeringsnät. Även invändigt är partiet delvis målat i grön kulör. Fönsterpartierna, både de stora och de små, avslutas nedtill med ett svart fönsterbleck.



Fönstret på sydvästra fasaden utgörs av ett ej öppningsbart träfönster målat grönt utvändigt och vitt invändigt med isolerglas med distanslist och dropplist i ofärgad aluminium.