

STOCKHOLMS STAD FASTIGHETSKONTORET

ÅTERBRUKSINVENTERING KÄMPINGE 2:1

SPÅNGA, TENSTA

2024-12-03



REVIDERAT: 2024-12-18

wsp

ÅTERBRUKSINVENTERING KÄMPINGE 2:1

Spånga, Tensta

KUND

Stockholms stad, Fastighetskontoret

Pontus Stigeborn

KONSULT

WSP (Property & Buildings)

121 88 Stockholm-Globen

Besök: Arenavägen 7

Tel: +46 10-722 50 00

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

wsp.com

UPPDRAGSNAMN
Återbruk – Kämpinge 2:1

UPPDRAGSNUMMER
10376952

FÖRFATTARE
Milan Glasovic

DATUM
2024-12-03

ÄNDRINGSDATUM
2024-12-18

GRANSKAD AV
Gustav Johansson

KONTAKTPERSONER

WSP Sverige AB
Hållbar Fastighetsutveckling

Milan Glasovic

milan.glasovic@wsp.com

073-973 83 05

Gustav Johansson

gustav.johansson@wsp.com

070-646 60 09

INNEHÅLL

1	SAMMANFATTNING	4
2	UPPDRAGSBESKRIVNING OCH SYFTE	4
3	GENOMFÖRANDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR	5
3.1	BESKRIVNING AV OBJEKTET	6
4	RESULTAT	7
4.1	RESULTAT FRÅN ÅTERBRUKSINVENTERINGEN	7
4.2	ÖVRIGA PLATSSPECIFIKA PRODUKTER	9
5	SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER	12
5.1	NÄSTA STEG FÖR STOCKHOLMS STAD	12

BILAGOR

1. Översikt återbrukspotential
2. Värdeanalys (Excel) **redovisas separat**
3. Inventeringslista (Excel) **redovisas separat**

1 SAMMANFATTNING

WSP har utfört en återbruksinventering av fastigheten Kämpinge 2:1 om totalt 7 900 m², inför renovering och hyresgästanpassning. Byggnader uppfördes år 1969. Kämpingeskolan används inte som skola för närvarande och är tomställd.

WSP:s bedömning är att det finns produkter i fastigheten med möjligheten för återbruk. Sammanställning över återbrukbara produkter redovisas i **Bilaga 1–2**, och återbrukspotential observerades inom nedan fetmarkerade produktområden:

Belysning	Byggvaror	Dörrar	Dörrtillbehör	Elinstallation
Fasad	Fönster	Galler & smide	Glaspartier & innerväggar	Golv
Inredning & möbler	Kök & storkök	Mark & utemiljö	Portar	Tak
Trappor	Träprodukter	Vitvaror	VVS – luftbehandling	VVS – värmesystem
VVS – tapp & spillvatten	VVS – automation	WC & bad	Stomme	Övrigt

Sammantaget har återbrukspotentialen i detta projekt identifierats som:

- **Antal produktkort¹:** 31 st
- **Antal produktenheter²:** 6039 st
- **Mängd:** 12,1 ton
- **Klimatbesparingspotential:** ca 33,3 ton CO₂e
- **Inbyggt ekonomiskt värde:** ca 945 484 SEK

En materialinventering har samtidigt utförts som påvisat förekomst av farliga ämnen i byggnaden. Sådana material eller produktgrupper har ej föreslagits för återbruk. Farliga ämnen ska hanteras och omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt och i enlighet med gällande avfallslagstiftning. Materialinventeringen har rapporterats separat.

2 UPPDRAGSBESKRIVNING OCH SYFTE

Cirkulärt byggande och viljan för återbruk av produkter inom byggsektorn ökar ständigt. Att branschen utvecklas märks bland annat av när krav på återbruk ställs i miljöcertifieringssystem såsom *Miljöbyggnad iDrift*, *Svanen*, *BREEAM In-Use*, samt premieras i Byggföretagens nya resurs- och avfallsriktlinjer. Samtidigt är EU:s taxonomi under stegvis implementering, där miljömål 4 om cirkulär ekonomi (*"The transition to a circular economy"*) kommer börja gälla från 2023 och som sannolikt kommer innehålla återbruk som en aspekt för byggbranschen.

2021 lanserade Stockholms stad en hållbarhetsplan: "Handlingsplan för cirkulärt byggande– med fokus på minskat byggavfall 2021–2024". Ett av etappmålen handlar om att jobba för ökat återbruk, varpå Stockholms stad vill identifiera och genomföra pilotprojekt med återbruksfokus vid rivning.

Syftet med uppdraget har således varit att genomföra återbruksinventering av Kämpinge 2:1 inför omfattande renovering och hyresgästanpassning, för att identifiera återbrukspotential och redovisa tillhörande potentiella klimat- och kostnadsbesparingar.

¹ Ett **produktkort** avser en unikt registrerad produktkategori på CCBuils plattform (t.ex. en specifik typ av innerdörr som förekommer i byggnaden).

² En **produktenhet** avser kvantitet/mängd av en viss produkt (t.ex. 2st innerdörrar).

3 GENOMFÖRANDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Inventeringen har omfattat byggnadsmaterial, installationer och kvarvarande inventarier, både invändigt och utvändigt. Inventeringen har skett okulärt och innefattat åtkomliga och ej dolda delar, och utfördes av Milan Glasovic och Emil Kolvik 26:e november 2024. Innan platsbesöket har även informationshämtning genomförts med genomgång av dokumenterat underlag kopplat till byggnaden.

Tillgängliga underlag inför inventering har varit:

- Relationshandlingar
- Behovsanalys - Järva stadsdelsförvaltning nytt förvaltningshus
- Behovsanalys - Specificerat hyresgästbehov
- Miljöinventering Kämpinge skolan (2024-06-13)

Under platsbesöket fick WSP inledningsvis en översiktlig genomgång av byggnaden, för att få en överblick av ytor. Därefter utförde WSP återbruksinventeringen där potentiellt återbrukbara produkter fotograferades, mätades, samt registrerades i CCBuils inventeringsplattform.

De flesta utrymmena var tillgängliga för inventering. Utrymmen som ej inventerades var tak och vindsutrymmen, samt dolda installationer och byggmaterial såsom elsystem, ventilationssystem, isolering, stommaterial m.m.

Efter utförd inventering bearbetades registrerade återbrukbara produkter via CCBuils digitala plattform genom att bl.a. förtydliga mängder, placeringar, demonterbarhet och åtkomlighet.

Metod för att beräkna återbrukspotential avseende klimatmässiga och ekonomiska besparingar utgår från CCBuils metodik, vilket framgår i flik *Metodbilaga* i **Bilaga 2**.

En stor del av produkterna bedömde vi inte kunna återbrukas i nya byggprojekt på grund av deras tekniska livslängd eller skick. Däremot kan de ha ett antikvariskt värde och passa väl in i den nuvarande byggmiljön. För dessa produkter bör arkitekter som är involverade i ombyggnationen uttala sig om huruvida de kan bevaras inom byggnaden efter ombyggnationen.

3.1 BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnaden	Kämpinge 2:1, Kämpinge skola
Adress	Tenstastråket 14, 163 61 Spånga
Byggår	1969
Yta	6 600 m ²
Ombyggnader	I omgångar genom åren
Antal plan	Två plan ovan mark inklusive källarvåning och tak Källarplan (Förråd + UC + Teknikutrymme) Bottenplan (Expedition + Skolrestaurang + Klassrum) Plan 1 (Klassrum) Tak (Hissmaskinrum + 4 Aggregatrum)
Byggnadsteknik	Grund: Platsgjuten betong Stomme: Platsgjuten betong Tak: Papptak Fönster: Kopplade tvåglasfönster i trä
Ytskikt	Golv: Betong, stenplattor, linoleummattor, PVC-mattor Väggar: Målade, tapetserade, keramiska plattor Fasad: Tegelfasad

4 RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultat dels från utförd informationsinhämtning av dokumenterat underlag, dels från utförd återbruksinventering.


4.1 RESULTAT FRÅN ÅTERBRUKSINVENTERINGEN

I detta kapitel redovisas översiktligt resultat från återbruksinventeringen av Kämpinge 2:1 som utfördes 2024-11-26. Mer detaljerad redovisning framgår i respektive bilaga, samt även på det registrerade projektet i CCBuils plattform.

De *produktkategorier* som identifierades inneha återbrukspotential sammanfattas i **Tabell 1**. Produktkategorierna baseras på den indelning som finns på CCBuils plattform. Inom varje produktkategori har en eller flera återbrukbara *produktkort*³ identifierats, vilket anges i parentes. Observera att varje produktkort i sin tur består av en eller flera *produktenheter*⁴, se exempel i **Figur 1** nedan.

Tabell 1. Sammanställning över kategorier där återbrukbara produkter har identifierats.

Belysning (3)	Byggvaror	Dörrar (7)	Dörrtillbehör	Elinstallation (2)
Fasad	Fönster	Galler & smide	Glaspartier & innerväggar	Golv
Inredning & möbler	Kök & storkök (6)	Mark & utemiljö	Portar	Tak (2)
Trappor	Träprodukter	Vitvaror (1)	VVS – luftbehandling	VVS – värmesystem
VVS – tapp & spillvatten	VVS – automation	WC & bad (7)	Stomme	Övrigt



Figur 1. Exempel på produktkort i CCBuils plattform. Produktkortet "Vagg- och takplafond" består av 14 st i mängd som observerats under inventeringen.

³ Ett **produktkort** avser en unikt registrerad produktkategori på CCBuils plattform (t.ex. en specifik typ av innerdörr som förekommer i byggnaden).


⁴ En **produktenhet** avser kvantitet/mängd av en viss produkt (t.ex. 2st innerdörrar).

Komplett information om produktkort och tillhörande mängder, placeringar, samt bedömning av produktegenskaper redovisas på CCBuils plattform. I **Bilaga 1** redovisas en översikt av dessa produktkort med återbrukspotential. Se även **Bilaga 3** för information om respektive produktkort i Excelformat som t.ex. kan användas för uppföljning inom ombyggnadsprojektet.

Sammantaget har återbruksinventeringen resulterat i nedan återbrukspotential för Kämpinge 2:1 avseende mängd, klimat och kostnader (data är hämtade från projektets registrering i CCBuils plattform, se även **Bilaga 2**):

- **Antal produktkort⁵:** 31 st
- **Antal produktenheter⁶:** 6039 st
- **Mängd:** 12,1 ton
- **Klimatbesparingspotential:** ca 33,3 ton CO₂e
- **Inbyggt ekonomiskt värde:** ca 945 484 SEK

De inventerade produkterna med högst återbrukspotential sammanfattas i Figur 2 nedan (data redovisas även i **Bilaga 2**).



Figur 2. Inventerade produkter med högst återbrukspotential, Kämpinge 2:1.


För att sätta återbrukspotentialen för Kämpinge 2:1 i ett sammanhang, så har WSP översiktligt bedömt återbrukbara produkter i relation till parametrarna *enkelhet* samt *klimatpåverkan*. Detta redovisas i **Figur 3** och kan användas som beslutsunderlag till en handlingsplan för vilka produkter som ska prioriteras för återbruk.

Observera att indelningen endast är grovt framtagen; noggrannare analys/diskussion kan mynna ut i andra slutsatser för projektet.

⁵ Ett **produktkort** avser en unikt registrerad produktkategori på CCBuils plattform (t.ex. en specifik typ av innerdörr som förekommer i byggnaden).

⁶ En **produktenhet** avser kvantitet/mängd av en viss produkt (t.ex. 2st innerdörrar).

Projektets totala återbrukspotential fördelad per produktkategori



Figur 3. Översikt återbrukspotential, Kämpinge 2:1.

4.2 ÖVRIGA PLATSSPECIFIKA PRODUKTER

Utöver hittills listade återbrukbara produkter observerades fler produkter/detaljer som bör ses över för möjlighet till att bevara och återbruka på plats inom ombyggnadsprojektet. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

Golv

Golvplattor i terrazzo observerades vid entréer, trapphus och korridorer och dessa bedöms ha hög kvalitet utöver det estetiska värdet.



Trädörrar

Trädörrar med avlånga, smala vertikala glaspartier, som är tidstypiska, förekommer i hög kvalitet i byggnaden mot gården. Dörrarna är i gott funktionellt skick men är i behov av underhåll för att uppnå ett bättre visuellt skick.



Fasadtegel

Byggnaden är en murad konstruktion med fasad klädd i tegel, vilket är ett klassiskt och hållbart material som ofta används i både bostads- och kommersiella fastigheter. Fasadteglet verkar vara i gott skick utan synliga större skador, sprickor eller missfärgningar. För att gå vidare med eventuellt återbruk av fasadtegel krävs vidare utredning av tegelspecialist.



Fönster

Fönstren är i varierande skick, men flera har bevarandevärde. De kan restaureras genom reparation av trädetaljer och utbyte av skadade glasrutor. För att uppfylla BBR-krav kan glasrutorna ersättas med dubbelglas eller energiglas för bättre isolering. Om restaurering inte är möjlig, kan delar återanvändas i andra projekt. En bedömning av skick och restaureringsbehov rekommenderas av fönsterrestaureringsspecialister.



Dessa detaljer kommer att behandlas mer utförligt i den kulturhistoriska utredningen. Denna återbruksinventering syftar enbart till att ytterligare bekräfta möjligheten till återanvändning. För att möjliggöra återbruk på plats krävs en nära och tidig dialog med arkitekten för ombyggnationen.

Utrymmen i källarplan med diverse demonterade produkter

Vid platsbesöket observerades i källarplanet utrymmen med redan demonterade produkter, bestående av diverse material som används och ägs av Utbildningsförvaltningens återbruksavdelning. Enligt ansvariga på plats samlas dessa produkter här och transporteras vid behov till andra utbildningslokaler runt om i Stockholm.

WSP har inte bedömt kvarvarande kvalitet eller mängd av dessa produkter, utan hänvisar endast till att de kan ses över för potentiellt återbruk.



5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

Inventeringen har påvisat att det finns god återbrukspotential som, om realiserat, kan skapa verkliga klimat- och kostnadsbesparingar. Dessutom då utförandet har resulterat i data på potentiella klimatbesparingar har detta arbetssätt visat sig kunna utgöra en delstrategi inom Stockholms stad mål om Handlingsplan för cirkulärt byggande– med fokus på minskat byggavfall. 2021–2024.

Med denna återbruksrapport som underlag bör arbetet med återbruk fortsätta i aktuellt projekt genom att försöka demontera och finna *intern* eller *extern* avsättning för några av de listade produkterna. Då detta är ett mål för Stockholms stad bör primärt lärdomar dras utifrån **metodik**, **tankesätt** och **resultatreDOvisning** kring återbruk, snarare än uppnådd klimat- eller kostnadsbesparing genom verkligt återbruk i detta projekt. Med lärdomarna kan Stockholms stad i kommande byggprojekt planera för återbruk och realisera större klimat- och kostnadsbesparingar.

Ytterligare återbruksmöjligheter identifierades för följande byggnadsdetaljer:

- **Golv:** Terrazzo-golvplattor vid entréer, trapphus och korridorer med hög kvalitet och estetiskt värde. Plattor kan varsamt demonteras för att användas som reservdelar där andra plattor är skadade, liknande hantering som för fasadtegel.
- **Trädörrar:** Tidstypiska trädörrar med smala glaspartier i gott funktionellt skick, men med behov av underhåll för bättre visuellt utseende.
- **Fasadtegel:** Tegel i fasaden är av god kvalitet och kräver vidare analys av tegelspecialist för återbruk.
- **Fönster:** Fönster i varierande skick, där vissa kan ha potentiellt bevarandevärde och bör undersökas för möjlig restaurering.

Fördjupad behandling sker i den kulturhistoriska utredningen. Tidig dialog med arkitekten är avgörande för återbruk i ombyggnationsprojektet

5.1 NÄSTA STEG FÖR STOCKHOLMS STAD

Härifrån rekommenderar WSP att Stockholms stad går vidare med följande:

- ✓ Delge rapportens innehåll till relevanta aktörer (t.ex. projektorganisation, arkitekt, hållbarhetsorganisation), där inte minst **Bilaga 2** ger en snabb överblick för icke insatta personer.
- ✓ Tillse att ansvarig finns för att fortsätta driva arbetet med återbruk inom detta projekt. Det kommer krävas resurser i form av tid för att hantera dessa frågor och realisera potentialen.
- ✓ Använd CCBuils plattform fortsättningsvis inom projektet:
 - Hitta köpare och förmedla återbrukbara produkter (görs via *Marknadsplatsen*)
 - Revidera och komplettera information om återbrukbara produkter (t.ex. egenskaper, form, prissättning)
 - Ändra status löpande på produkter när de har återbrukats internt, externt eller gått till avfallshantering. Genom att göra detta kan nya värdeanalyser (=Bilaga 2) genereras med aktuell information om hur mycket som återbrukats i praktiken eller gått till avfallshantering.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com



Bilaga 1 – Översikt återbrukspotential

Bilderna är hämtade från projektets i CCBuilds digitala plattform.



WC & badrum > Tvättställ > Porslin

Porslin

CCbuild Nr. 87598

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★

Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 39 st

Total klimatbesparing 1 116 kg CO₂e

Total mängd 351 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD



WC & badrum > WC-stol

WC-stol

CCbuild Nr. 87597

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★

Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 38 st

Total klimatbesparing 3 040 kg CO₂e

Total mängd 760 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD



WC & badrum > WC-stol

S-lås

WC-stol

CCbuild Nr. 87595

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★

Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 1 st

Total klimatbesparing 116 kg CO₂e

Total mängd 29 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD



WC & badrum > Blandare - badrum > Tvättställ

Blandare

CCbuild Nr. 87591

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★

Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 2 st

Total klimatbesparing 4 kg CO₂e

Total mängd 1 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD



WC & badrum > Tvättställ > Porslin

Tvättställ porslin

CCbuild Nr. 87593

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★


Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 2 st

Total klimatbesparing 70 kg CO₂e

Total mängd 22 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD



WC & badrum > Blandare - badrum > Tvättställ

Blandare

CCbuild Nr. 87592

Produktinformation ★★★★★

Estetiskt skick ★★★★★

Funktionellt skick ★★★★★

Datum tillgänglig 2024-11-18

Totalt antal 2 st

Total klimatbesparing 17 kg CO₂e

Total mängd 3 kg

EJ PUBLICERAD INVENTERAD




WC & badrum > Tvättställ > Porslin

Tvättställ

CCbuild Nr.	87590
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	2 st
Total klimatbesparing	70 kg CO ₂ e
Total mängd	22 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Ståldörr > Pardörr

18×21

Pardörr Daloc

CCbuild Nr.	87585
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	6 st
Total klimatbesparing	4 680 kg CO ₂ e
Total mängd	900 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Vitvaror > Torkskåp

Torkskåp El-Björn

CCbuild Nr.	87492
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	6 st
Total klimatbesparing	3 955 kg CO ₂ e
Total mängd	1170 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Komplett kök - litet

CCbuild Nr.	87578
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	81 kg CO ₂ e
Total mängd	15 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Galler & smide > Övrigt galler & smide

Tillgänglighetsramp

CCbuild Nr.	87495
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	16 st
Total klimatbesparing	896 kg CO ₂ e
Total mängd	560 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Belysning > Interiörarmatur > Vagg- & takarmatur - infälld

12 W

Vagg- & takarmatur - infälld

CCbuild Nr.	87463
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	14 st
Total klimatbesparing	231 kg CO ₂ e
Total mängd	42 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Diskbänk

CCbuild Nr.	87491
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	81 kg CO ₂ e
Total mängd	15 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Diskbänk

CCbuild Nr.	87490
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	81 kg CO ₂ e
Total mängd	15 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Diskbänk

CCbuild Nr.	87488
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	2 st
Total klimatbesparing	162 kg CO ₂ e
Total mängd	30 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Diskbänk

CCbuild Nr.	87485
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	81 kg CO ₂ e
Total mängd	15 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Ståldörr > Enkeldörr

HH, 13×21, 30 dB

Enkeldörr

CCbuild Nr.	87489
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	2 st
Total klimatbesparing	832 kg CO ₂ e
Total mängd	160 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Ståldörr > Enkeldörr


VH, 13×21, 30 dB

Enkeldörr

CCbuild Nr.	87478
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	2 st
Total klimatbesparing	832 kg CO ₂ e
Total mängd	160 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Tak > Innertak > Mineralull

Nedpendlade akustiktak

CCbuild Nr.	87473
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	70 m2
Total klimatbesparing	91 kg CO ₂ e
Total mängd	70 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Tak > Innertak > Mineralull

Nedpendlade akustiktak

CCbuild Nr.	87474
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	5 150 m2
Total klimatbesparing	6 695 kg CO ₂ e
Total mängd	5 150 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Kök & storkök > Diskbänk

Diskbänk

CCbuild Nr.	87477
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	81 kg CO ₂ e
Total mängd	15 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Branddörr - glas > Pardörr

HH, 15×21, 35 dB

Pardörr

CCbuild Nr.	87464
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	4 st
Total klimatbesparing	N/A
Total mängd	328 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Branddörr - glas > Pardörr

VH, 15×21, 35 dB

Pardörr

CCbuild Nr.	87364
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	4 st
Total klimatbesparing	N/A
Total mängd	328 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Belysning > Interiörarmatur > Vagg- & takarmatur - infälld

Vagg- & takarmatur - infälld

CCbuild Nr.	87460
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	47 st
Total klimatbesparing	259 kg CO ₂ e
Total mängd	47 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Belysning > Interiörarmatur > Vägg- & takarmatur - infälld

30 W

Vägg- & takarmatur - infälld

CCbuild Nr.	87361
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	601 st
Total klimatbesparing	9 255 kg CO ₂ e
Total mängd	1 683 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD




Elinstallation > Kabelstege

Kabelstege

CCbuild Nr.	87087
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	19 st
Total klimatbesparing	433 kg CO ₂ e
Total mängd	114 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Elinstallation > Kabelstege

Kabelstege

CCbuild Nr.	87387
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-18
Totalt antal	3 st
Total klimatbesparing	68 kg CO ₂ e
Total mängd	18 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Innerdörr - trä > Enkeldörr - fönster

VH, 9×21

Enkeldörr - fönster

CCbuild Nr.	87358
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-26
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	20 kg CO ₂ e
Total mängd	25 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD



Dörrar > Innerdörr - trä > Pardörr - slät

VH, 14×21, 35 dB

Pardörr - slät

CCbuild Nr.	87366
Produktinformation	★★★★★
Estetiskt skick	★★★★★
Funktionellt skick	★★★★★
Datum tillgänglig	2024-11-26
Totalt antal	1 st
Total klimatbesparing	18 kg CO ₂ e
Total mängd	92 kg

EJ PUBLICERAD

INVENTERAD