

(a) puncakTinggi: Summit Ridge
RealSense Depth: 0.083 m Median Error | 77.9% Delta<1.25
[Cov: 77.6% | 16.8% Saturated Sky]
(b) puncakWarung: Roadside Stall
RealSense Depth: Omitted (>15 m active IR range limit)
[Cov: 85.9% | Contrast Shadows & Overhangs]
(c) tanggaBiru: Blue Stairway
RealSense Depth: 0.151 m Median Error | 60.4% Delta<1.25
[Cov: 71.7% | Steep Concrete Steps & Railing]
(d) tanggaKuning: Yellow Stairway
RealSense Depth: 0.135 m Median Error | 72.6% Delta<1.25
[Cov: 73.0% | Repeating Metal Bars & Dirt Slope]
Disparity (px)
0
20
40
60
80
100
120
140
160