SOLUCIONES DE MNTENIMIENTO INTEGRADO S.A.C - SMISAC

RUC: 20451477383

MZA. F3 LOTE. L3 URB. RESIDENCIAL EL DORADO LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA



Inspector: FTA Máquina: IMPULSOR


Nombre de archivo: MS INVERSIONES Y PROYECTOS/BD-22.srbain

Impreso en: 15.02.2024 17:03:56 Medido en: 13.02.2024 12:03:56

Tarea: user Ajuste de medición: user balancing

Ajuste del sensor: VIB 6.142 Ajustes de máquina: Usuario

## Despliegue polar





## Pasos para balanceo

	No.	Masa [g]	Angulo [°]	Vibration Ef. [mm/s]	Angulo [°]	Revolución [rpm]
	0 A+			0.752	194	200
	0 B			0.088	156	200
*	1 A+	700.0	0	4.542	321	200
	1 B			0.502	310	200
	2 A+	104.8	47	0.475		
	2 B			0.387		

## Info de máquina

Nombre máquina: Usuario Calidad Meta de balanceo: 2.50

Calidad actual de balanceo: 0.4391 @ 200 rpm



