ПРОТОКОЛ

измерения характеристик фотоприёмного устройства

Фотоприёмное устройство ДТ10Э ЕАНГ.468424.012

Заказчик:		
Договор:		
Методика измерений:		
тистодика измерении.		
11		
Номер изделия:		
Заводской номер фотоприемника:		
Приложение: Копия протокола		
ОТК/Ф.И.О	Подпись/штамп	Дата составления
		7.1

Параметры / Режим измерений

Фотоприёмное устройство ДТ10Э ЕАНГ.468424.012

Изд. №

Параметр	Допустимое значение	Установленное значение	Примечание
	Режимные параметры		
Тактовая частота, МГц	5.0		
Время интегрирования, мкс	от 1 до 5000		
Коэффициент усиления, раз	1 или 3		
Конфигурация (ModeDataWord)	_		
	Условия		
Размер окна матрицы, ш/в	128×128 или 92×90		
Площадь пикселя, мкм ²	900		
Температура охлаждаемой зоны, К	77		
Температура АЧТ, К	_		
Температура фона, К	_		
Количество выходов, шт	2		
Количество отсчетов при измерениях	_		

	Напряжения питания, В	
VPD	5.0	
VND	GND	
VNEGOUT	GND	
VPOSOUT	5.0	
VDET_ADJ	-	
VOUTREF	1.6	
VREF	1.6	
VOS	-	
VNEG	GND	
VPOS	5.0	

Результаты

Фотоприёмное устройство ДТ10Э ЕАНГ.468424.012

Изд. №

Допустимое значение	Результаты измерений				
	Среднее значение	Заданное	Количество		
		отклонение, ± %	дефектных		
			элементов в окне		
			32×32	D140	во всём
	-	значение Среднее	Допустимое значение Среднее Среднее отклонение,	Допустимое значение Среднее значение значение значение Заданное отклонение, ± %	Допустимое значение Среднее значение

Среднее арифметическое сигнала, В

Среднее квадратичное сигнала, В





СКО сигнала (шум), В

Пороговая облученность, Вт⋅см^{- ₂}





Результаты


Фотоприёмное устройство ДТ10Э ЕАНГ.468424.012

Изд. №

Дефектные элементы по всем выбранным параметрам

Всего дефектных элементов в центральной зоне 32*32 px: 1024 Всего дефектных элементов в зоне диаметром 140 px: 8280

Всего дефектных элементов в зоне 92*90 рх: 8280



1.BadPoint[0:89]
2.BadPoint[1:89]
3.BadPoint[2:89]
4.BadPoint[3:89]
5.BadPoint[4:89]
6.BadPoint[5:89]
7.BadPoint[6:89]
8.BadPoint[7:89]
9.BadPoint[8:89]
10.BadPoint[9:89]
11.BadPoint[10:89]
12.BadPoint[11:89]
13.BadPoint[12:89]
14.BadPoint[13:89]
15.BadPoint[14:89]
16.BadPoint[15:89]
17.BadPoint[16:89]
18.BadPoint[17:89]
19.BadPoint[18:89]
20.BadPoint[19:89]
21.BadPoint[20:89]
22.BadPoint[21:89]
23.BadPoint[22:89]
24.BadPoint[23:89]

25.BadPoint[24:89]

26.BadPoint[25:89] 27.BadPoint[26:89] 28.BadPoint[27:89] 29.BadPoint[28:89] 30.BadPoint[29:89] 31.BadPoint[30:89] 32.BadPoint[31:89] 33.BadPoint[32:89] 34.BadPoint[33:89] 35.BadPoint[34:89] 36.BadPoint[35:89] 37.BadPoint[36:89] 38.BadPoint[37:89] 39.BadPoint[38:89] 40.BadPoint[39:89] 41.BadPoint[40:89] 42.BadPoint[41:89] 43.BadPoint[42:89] 44.BadPoint[43:89] 45.BadPoint[44:89] 46.BadPoint[45:89] 47.BadPoint[46:89] 48.BadPoint[47:89] 49.BadPoint[48:89] 50.BadPoint[49:89]