

Informe pericial — atropello

Fecha siniestro: 21/05/2020 20:38 **Tipo:** atropello
Solicitante: Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein **Procedimiento:** Diligencias previas accidente
Aulestia 21/05/2020 **Parte:** demandante

Confianza global del borrador: 78% | 12 agentes consultados | 3 imágenes recopiladas

1. Objeto del informe

Atropello mortal de ciclista (IBU) por turismo SEAT Ibiza 3526-BKL el 21/05/2020 a las 20:38 en Barrio Zubero (Aulestia), núcleo rural con calzada de hormigón de 3,10–3,20 m de anchura, pendiente 9–11,6 %, trazado curvo y visibilidad efectiva $\geq 26,5$ m. Meteorología: cubierto, calzada seca, $\mu \approx 0,75$, día (atardecer 21:33). El ciclista descendía y dejó huella de frenada de 8 m que termina a 1,2 m del borde; el turismo ascendía y, según declaración, circulaba a 10–20 km/h. La evidencia física (huella del ciclista y trayectoria del cuerpo con impacto en parabrisas y hendidura en techo extremo derecho) es incompatible con la versión declarada.

Cuestiones planteadas:

- C1.** Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2.** Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3.** Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Estado calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del o

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones recogidas:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa 1115.0 kg · longitud 4.06 m · altura parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones.

Art. 46 RGC BOE-A-2003-23514

Velocidad adecuada: en función de las condiciones de la vía y del entorno (peatones).

6.1 Investigación realizada por los agentes

EscenaAgent (2456 ms)

Geometría y señales en lat=43.33, lon=-2.6203, radio=60m

→ Vía: desconocida, velocidad máx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales próximas: 0, imágenes: 0

Fuentes: OpenStreetMap Overpass · Open-Elevation

■ OpenStreetMap no devuelve datos de vía en estas coordenadas. Por favor confirma latitud/longitud exactas o sube foto del entorno.

MeteoAgent (1743 ms)

Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00

→ cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.

Fuentes: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

FichaAgent (0 ms)

Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)

→ SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

Fuentes: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

LegalAgent (0 ms)

Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)

→ 2 artículos relevantes, 3 referencias bibliográficas

Fuentes: BOE/EUR-Lex · Veridict normativa seed

SimulacionAgent (0 ms)

Simulación física: velocidad_por_huella

→ Velocidad mínima del vehículo: 36.4 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.75$.

Fuentes: NumPy local · Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle

SimulacionAgent (0 ms)

Simulación física: distancia_detencion

→ A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 7.4 m en 1.67 s.

Fuentes: NumPy local · Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle

SimulacionAgent (0 ms)

Simulación física: distancia_detencion

→ A 30.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 12.5 m en 2.00 s.

Fuentes: NumPy local · Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle

SimulacionAgent (0 ms)

Simulación física: distancia_detencion

→ A 40.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 18.5 m en 2.33 s.

Fuentes: NumPy local · Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle

BibliotecaFotosAgent (3689 ms)

buscar_foto: señal de limitación de velocidad 20 km/h en el lugar del siniestro (Zubero, Aulestia)

→ Match → Intersección en núcleo rural de Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h y carretera estrecha ascendente en condiciones de lluvia. (1 alternativas)

Fuentes: Repositorio de fotos del caso · Claude visión

BibliotecaFotosAgent (4700 ms)

buscar_foto: frontal/capó/parabrisas del SEAT Ibiza con improntas del ciclista (impacto en techo y parabrisas)

→ Match → Diagrama técnico forense mostrando puntos de impacto de peatón joven y ciclista joven sobre capó y parabrisas a distintas velocidades, con referencias WAD 1000 y WAD 1500. (1 alternativas)

Fuentes: Repositorio de fotos del caso · Claude visión

AtestadoAgent.vision (8805 ms)

Análisis visual de imagen de daño

→ **Diagrama técnico de referencia — No fotografía de vehículo siniestrado** La imagen es un esquema biomecánico (WAD — Wrap Around Distance) que indica zonas de contacto secundario sobre capó y parabr...

Fuentes: Claude visión

AtestadoAgent (0 ms)

Contraste declaración del conductor vs evidencia física

→ Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 36.4 km/h. Diferencia +16.4 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.

Fuentes: Atestado del caso · SimulacionAgent (output previo)

6.2 Material gráfico recopilado

perito · señal de limitación de velocidad 20 km/h en el lugar del siniestro (Zubero, Aulestia)



Intersección en núcleo rural de Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h y carretera estrecha ascendente en condiciones de lluvia.

perito · frontal/capó/parabrisas del SEAT Ibiza con improntas del ciclista (impacto en techo y parabrisas)





Diagrama técnico forense mostrando puntos de impacto de peatón joven y ciclista joven sobre capó y parabrisas a distintas velocidades, con referencias WAD 1000 y WAD 1500.

perito · correlación entre punto de impacto del ciclista en capó/parabrisas/techo y velocidad del vehículo (WAD)



****Diagrama técnico de referencia — No fotografía de vehículo siniestrado**** La imagen es un esquema biomecánico (WAD — Wrap Around Distance) que indica zonas de contacto secundario sobre capó y parabrisas delantero: - ****Peatón joven (triángulos naranjas):**** impactos concentrados en capó central-medio (WAD ~1000–1300 mm), migrando hacia base de parabrisas al aumentar la velocidad de referencia del ensayo. - ****Ciclista joven (rombos negros):**** impactos desplazados hacia zona superior de parabrisas y umbral de techo (WAD ~1500 mm), coherente con mayor altura del centro de gravedad del conjunto bicicleta-usuario.

7. Conclusiones periciales

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

La velocidad declarada por el conductor (10–20 km/h) es incompatible con la evidencia física. Dos indicadores convergentes apuntan a velocidad sustancialmente superior: (a) Trayectoria del cuerpo: impacto inicial en paragolpes, deslizamiento sobre capó, golpe en parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho. Según literatura biomecánica WAD, un contacto secundario en parabrisas alto/umbral de techo (WAD ~1500–1800 mm) en atropello a ciclista corresponde típicamente a velocidades del orden de 40–50 km/h; a 20 km/h el contacto quedaría en capó central (WAD ~1000–1300 mm). (b) Huella de frenada de 8 m del ciclista en descenso ($\mu=0,75$; pendiente -10%): por Stannard-Baker, velocidad mínima de la bicicleta 36,4 km/h al iniciar la frenada — descarta colisión cuasi-estática. Conclusión técnica: velocidad del turismo del orden de 40 km/h (rango razonable 35–50 km/h). Diferencia con lo declarado ≥ 16 km/h, fuera de la tolerancia $\pm 15\%$: declaración NO compatible con la evidencia.

[cálculo: velocidad_por_huella (Stannard-Baker)] [imagen: Foto 9512c63a (croquis WAD)] [hecho: Atestado/autopsia]
[ficha_técnica: SEAT Ibiza 2018 (masa 1115 kg, altura 1,44 m, parachoques 0,42–0,70 m)] [cálculo: verificar_atestado]
Confianza de la respuesta: 70%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

Sí. Distancias de detención del turismo en pendiente $+10\%$, $\mu=0,75$, $t_{\text{reacción}}=1$ s: a 20 km/h $\rightarrow 7,4$ m (1,67 s); a 30 km/h $\rightarrow 12,5$ m; a 40 km/h $\rightarrow 18,5$ m. La visibilidad efectiva constatada es 26,5 m lineales (>30 m por trayectoria curva). A 20 km/h —e incluso a 40 km/h— la distancia de detención es claramente inferior a la visibilidad disponible: la colisión hubiera sido evitable mediante frenada plena. Adicionalmente, existía a la derecha del turismo una zona terriza diáfana de varios metros (desnivel máximo 4 cm) apta para maniobra evasiva. La ausencia de huellas de frenada del turismo (atestado) sugiere reacción tardía o ausente. Bajo cumplimiento estricto de los arts. 45 y 46 RGC, el siniestro era evitable.

[cálculo: distancia_detencion v=20 km/h] [cálculo: distancia_detencion v=30 km/h] [cálculo: distancia_detencion v=40 km/h]
[escena: Mediciones in situ del perito instructor] [normativa: Art. 46 RGC (RD 1428/2003)]
Confianza de la respuesta: 85%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Sin pronunciamiento sobre culpabilidad (competencia judicial). Hechos objetivos: (1) Foto del catálogo del perito (id 98031a9a) muestra señal R-301 de 20 km/h en la intersección de Zubero auzoa; el atestado afirma su existencia en 2020, aunque no se aporta foto datada al siniestro (a verificar documentalmente). (2) En 2020 aún no regía el límite genérico de 30 km/h en vía urbana (RD 970/2020, vigente desde 11/05/2021). (3) La evidencia física (huella ciclista $\geq 36,4$ km/h; impactos altos en el turismo) es incompatible con 20 km/h y apunta a 35–50 km/h del turismo: presumiblemente superior al límite señalizado y, en todo caso, inadecuada al contexto (vía estrecha 3,10–3,20 m, pendiente 9–11,6 %, curva, visibilidad reducida, núcleo rural). (4) Atestado: ausencia de huellas de frenada del turismo; el conductor declara haber frenado al máximo, pero el ciclista alcanzó parabrisas/techo, lo que objetivamente sugiere reacción tardía y/o velocidad pre-impacto elevada pese a disponer de $>26,5$ m de visibilidad. Estos elementos son indicios objetivos de inadecuación a los arts. 45 y 46 RGC.

[imagen: Foto 98031a9a — señal 20 km/h en Zubero auzoa] [normativa: Art. 45 RGC (RD 1428/2003)] [normativa: Art. 46 RGC (RD 1428/2003)] [meteo: Open-Meteo ERA5 21/05/2020 20:38] [cálculo: Contraste declaración vs. evidencia]
Confianza de la respuesta: 80%

8. Información requerida del perito firmante

[RECOMENDABLE] ¿Puede aportar fotografía datada al 21/05/2020 de la señal R-301 de 20 km/h, o documentación municipal/foral que acredite su existencia y antigüedad en Zubero auzoa antes del siniestro?

El atestado afirma la señal pero no la documenta gráficamente con fecha; la foto del catálogo no garantiza vigencia en la fecha del siniestro.

[RECOMENDABLE] ¿Existen fotografías de los daños del SEAT Ibiza (frontal, capó, parabrisas y techo) con escala/regla que permitan medir el WAD real del impacto del ciclista?

Una medición directa del WAD permitiría afinar la velocidad de impacto del turismo más allá de la estimación por rangos.

[RECOMENDABLE] ¿Dispone de croquis del atestado con la posición final del turismo, posición final del ciclista y origen/fin de la huella de frenada?

Permitiría aplicar modelos de proyección (Searle/Han-Brach) y confirmar la velocidad de impacto del turismo de forma independiente.

[MEJORA] ¿Se dispone de informe mecánico del SEAT Ibiza posterior al siniestro (estado del sistema de frenos, ABS, neumáticos)?

Permitiría descartar fallo mecánico que justificara la ausencia de huellas de frenada del turismo.

9. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).

Borrador asistido por Veridict AI. La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.