

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL)
Confianza global	0%
Agentes consultados	12
Imágenes recopiladas	3

Informe en modo degradado: El Perito no devolvió un JSON parseable tras forzar el cierre.

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Características del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa 1115.0 kg · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514


Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones.

Art. 46 RGC BOE-A-2003-23514

Velocidad adecuada: en función de las condiciones de la vía y del entorno (peatones).

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame croquis_general. v_pre A=50.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=5.0, Δv B=39.1 km/h. Error de momento: 15.9%. croquis evento 'croquis_general'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Intersección vía rural en barrio Zubero auzoa, calzada húmeda estrecha con señal de límite 20 km/h y muro de piedra lateral.



*La imagen muestra la entrada al barrio **Zubero auzoa** (Aulestia). Se aprecia con claridad una **señal circular de limitación de velocidad de 20 km/h**, de fondo blanco y borde rojo, instalada sobre poste en el lado derecho de la calzada, en buen estado de conservación y **perfectamente legible**. No se observan daños en vehículos. La señal cumple los requisitos de visibilidad para los usuarios que acceden por esa vía.*

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011 (mecanismos lesivos, cadena de impactos sucesivos), las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte/Searle/Van Rooij y las curvas de probabilidad AIS de Mertz/NHTSA.

WAD parabrisas central → 45-60 km/h · $E_c=68.8$ kJ · AIS3+ $p=35\%$ · compatibilidad: compatible

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.^a ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Puedes ampliar las observaciones de tu inspección?

El Perito no devolvió un JSON parseable tras forzar el cierre.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
EscenaAgent	Geometría y señales en lat=43.33, lon=-2.6203, radio=60m	Vía: desconocida, velocidad máx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales próximas: 0, imágenes: 0	OpenStreetMap Overpass; Open-Elevation	2327
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	777
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
LegalAgent	Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	2 artículos relevantes, 3 referencias bibliográficas	BOE/EUR-Lex; Veridict normativa seed	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal de limitación de velocidad 20 km/h en el lugar del siniestro	Match → Intersección vía rural en barrio Zubero auzoa, calzada húmeda estrecha con señal de límite 20 km/h y muro de piedra lateral. (2 alte	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3596
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 41.6 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.75$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 7.4 m en 1.67 s.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 40.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, el vehículo recorre 18.5 m en 2.33 s.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=40.0	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · Ec=68.8 kJ · AIS3+ p=35% · compatibilidad: compatible	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	0
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 50.0 km/h. Diferencia +30.0 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: croquis_general	Frame croquis_general. v_pre A=50.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=5.0, Δv B=39.1 km/h. Error de momento: 15.9%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	3
AtestadoAgent.visi on	Análisis visual de imagen de daño	La imagen muestra la entrada al barrio **Zubero auzoa** (Aulestia). Se aprecia con claridad una **señal circular de limitación de velocidad	Claude visión	5256

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.