


## Danni da roditori su olivo



Possibile anellatura, a livello del colletto, su fusto giovane di pianta di olivo causata da erosione di piccoli roditori, probabilmente larvicole  
(Foto: Cioccolanti T. zona Conero – 2017 - Ancona)



**Topo selvatico**  
*Apodemus sylvaticus*

**Ordine:** Roditori  
**Famiglia:** Muridi  
**Sottofamiglia:** Murini

**Caratteristiche:** lunghezza 18-20 cm, di cui 9-10 cm rappresentati dalla coda; muso aguzzo, orecchie sviluppate, occhi grandi; zampe posteriori robuste; pelo di colore bruno giallastro o rossastro nella parte superiore del corpo e sui fianchi, bianco sporco sul ventre.

**Ambiente di vita:** specie dotata di grande adattabilità, vive in campi, giardini, margini di boschi e siepi, rive di fossi.

**Abitudini:** attivo soprattutto di notte; è in grado di compiere lunghi salti e di arrampicarsi sugli alberi per cui i danni si manifestano soprattutto nella parte aerea delle piante; spiccata tendenza allo scavo di gallerie; onnivoro, si nutre di semi, frutti, insetti e chiocciole. Una femmina può avere fino a quattro-cinque nidiata di cinque-sei piccoli.

**Diffusione in Italia:** tutto il territorio italiano, isole comprese.

Illustrazione tratta dal sito Internet [www.regione.emilia-romagna.it/parchi](http://www.regione.emilia-romagna.it/parchi) - I Mammiferi dell'Emilia-Romagna – Regione Emilia-Romagna, 1986