
## ☐ Measurement-AI | Bant Kontrol Ölçüm Raporu

Tarih: 2025-08-06\_05-47-27

Sol Kenar: 957 px Sağ Kenar: 963 px Merkez Sapması: 6 px Açı: 90.0°



Yorum: Bant 90.0° sağa eğik.