
## ☐ Measurement-AI | Bant Kontrol Ölçüm Raporu

Tarih: 2025-08-06\_06-00-47

Sol Kenar: 1698 px Sağ Kenar: 222 px Merkez Sapması: 1476 px Açı: 30.7°



Yorum: Bant 30.7° sağa eğik.