Relatório Técnico de Inspeção - Andaime Suspenso

Código: 12336

Empresa: Ducampo

Inspetor: Giuliano de Carvalho

Data da inspeção: Sept. 11, 2025


Status final: Não Liberado

Plataforma

Item	Status	Desvios	Ações Corretivas
- Guarda corpo	Não Conforme	Altura inadequada	Adequação
externo		A NBR 14718	estrutural:
		(guarda-corpos) e	aumentar a altura
		normas correlatas	do guarda-corpo
		estabelecem altura	existente para no
		mínima	mínimo 1,10 m
		(geralmente 1,10 m	(medidos a partir
		em áreas	do piso acabado
		externas).	até o topo da peça
			superior), conforme
			NBR 14718.
			Método de
			correção: Instalar
			prolongadores ou
			perfis adicionais na
			parte superior da
			estrutura já
			existente,
			garantindo
			continuidade
			estética e
			estrutural; ou
			Substituir o
			guarda-corpo por
			um novo modelo
			que já atenda à
			altura mínima
			regulamentar.

Imagens da Inspeção

Escada guarda corpo



Assinatura do Engenheiro

Assinatura do Encarregado