

Nivel:

AVANZADO

Analista Responsable:

Luis Curillo

Investigación:

Amenza IcedID

Análisis Forense:



Caso IcedID

PLATAFORMA

Cuenca, Ecuador



The Hackers Labs

1. Resumen de Indicadores de Compromiso (IoCs)

Se detallan los elementos técnicos clave identificados durante la investigación que confirman el compromiso del sistema.

Indicador	Valor	Impacto
Payload URL	oceriesfornot.top	Descarga inicial del malware.
C2 Principal	antnosience.com	Dominio de comando y control (vía SNI).
Canal de Robo	filebin.net	Servicio utilizado para exfiltración masiva.
Hash SHA256	c73fa29854fef8be.....	Integridad del artefacto extraído.

2. Fase de Preparación y Preservación

Se procedió a verificar la integridad de la evidencia mediante el cálculo del hash SHA-256 del archivo de captura. Este paso garantiza que la evidencia no ha sido alterada durante el proceso de análisis, cumpliendo con los estándares de cadena de custodia forense.

```
(zeyken@kali)-[~/Downloads]
$ ls
'The Hackers Labs - IcedID.zip'

(zeyken@kali)-[~/Downloads]
$ sha256sum 'The Hackers Labs - IcedID.zip'
e53b9cb9f0b50cc54e507a6549649c978ef6dfb7bcacdbcc9a6de220c1605f64  The Hackers Labs - IcedID.zip
```

```
(zeyken@kali)-[~/Downloads]
$ unzip 'The Hackers Labs - IcedID.zip'
Archive: The Hackers Labs - IcedID.zip
  creating: The Hackers Labs - IcedID/
  inflating: The Hackers Labs - IcedID/IcedID.pcap
```



0
/ 62

Community Score

✓ No security vendors flagged this file as malicious

d9b67e18bca13cf6135874fd81d167403c7cb6b8a422679948db914e9959b90d

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

cap malware cve-2014-3931 exploit

```
(zeyken@kali)-[~/Downloads/]
$ wireshark IcedID.pcap &
[1] 11017
```

3. Identificación del Sistema y Usuario Afectado

Asignación de IP: Mediante el análisis del tráfico DHCP, se confirmó que la dirección IP 10.0.19.14 fue asignada al host comprometido por el servidor 10.0.19.1.

dhcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3771	1819.721577	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	255	344 DHCP Discover - Transaction ID 0xe50fe596
3772	1819.726860	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	344	DHCP Offer - Transaction ID 0xe50fe596
3773	1819.727280	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	387	DHCP Request - Transaction ID 0xe50fe596
3774	1819.731188	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	349	DHCP ACK - Transaction ID 0xe50fe596

Nombre del Host: El tráfico NetBIOS (NBNS) identificó el dispositivo como DESKTOP-5QS3D5D.

nbns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
728	89.814454	10.0.19.14	10.0.19.255	NBNS	92	Name query NB BURNINCANDLE<1b>
729	89.814818	10.0.19.9	10.0.19.14	NBNS	104	Name query response NB 10.0.19.9
731	89.815058	10.0.19.14	10.0.19.9	NBNS	104	Name query response NB 10.0.19.14
734	89.816442	10.0.19.14	10.0.19.255	NBNS	92	Name query NB BURNINCANDLE-DC<20>
735	89.816645	10.0.19.9	10.0.19.14	NBNS	104	Name query response NB 10.0.19.9
3723	1798.346895	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<00>
3724	1798.347047	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB BURNINCANDLE<00>
3725	1798.347047	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<0>
3727	1799.096632	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<0>
3728	1799.096791	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB BURNINCANDLE<00>
3729	1799.096791	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<00>
3731	1799.877822	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<00>
3732	1799.877993	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB BURNINCANDLE<00>
3733	1799.877993	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<20>
3734	1800.627926	169.254.179.89	169.254.255.255	NBNS	110	Registration NB DESKTOP-5QS3D5D<20>

El análisis de los tickets de Kerberos reveló que el usuario autenticado en el momento de la infección era patrick.zimmerman dentro del dominio BURNINCANDLE.COM.

```
▼ Kerberos
  ▶ Record Mark: 245 bytes
  ▼ as-req
    pvno: 5
    msg-type: krb-as-req (10)
    ▶ padata: 1 item
    ▼ req-body
      Padding: 0
      ▶ kdc-options: 40810010
      ▼ cname
        name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
        ▼ cname-string: 1 item
          CNameString: patrick.zimmerman
          realm: BURNINCANDLE.COM
      ▶ sname
        till: Sep 12, 2037 21:48:05.000000000 -05
        rtime: Sep 12, 2037 21:48:05.000000000 -05
        nonce: 754335711
      ▶ etype: 6 items
      ▶ addresses: 1 item DESKTOP-5QS3D5D<20>
      [Response in: 4156]
  SNameString (kerberos.SNameString), 16 bytes
```


4. Vector de Infección y Entrega

Procedimiento técnico para la reconstrucción del flujo de datos filtrado por: HTTP a partir de una trama sospechosa

The image shows a Wireshark packet capture. The packet list on the left shows several HTTP packets. The selected packet (No. 4) is an HTTP GET request from 10.0.19.14 to 188.166.154.118. The packet details on the right show the request method (GET) and URI (/). A context menu is open over the packet details, showing options like 'Follow', 'Copy', and 'Prepare as Filter'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.186751	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1

Frame 4: Packet, 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured on interface 0:0:0:0:0:0

Ethernet II, Src: PERIPHERAL_B7:33:0F (00:00:52:b7:33:0f), Dst: 188.166.154.118

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.19.14, Dst: 188.166.154.118

Transmission Control Protocol, Src Port: 62179, Dst Port: 80, Seq: 123, Win: 0, Len: 0

Hypertext Transfer Protocol

- GET / HTTP/1.1\r\n
- Request Method: GET
- Request URI: /
- Request Version: HTTP/1.1

The image shows the 'Follow HTTP Stream' dialog box in Wireshark. The 'HTTP Stream' option is selected, and the 'Follow' button is highlighted. The dialog also shows the 'TCP Stream' option and the 'Copy' button.

6e /1.1 Co

HTTP Stream Ctrl+Alt+Shift+H

TCP Stream Ctrl+Alt+Shift+T

31 123; qa

The image shows the packet details of the selected HTTP GET request. The 'Host' field is highlighted with a red box, showing 'oceriesfornot.top'. The 'Cookie' field contains a long string of cookies. The 'Server' field shows 'nginx'.

GET / HTTP/1.1

Connection: Keep-Alive

Cookie: __gads=3546287305:1:14094:123; __gat=10.0.19044.64; __ga=5.656979.4300.9; __u=4445534B544F502D35515333443544:7061747269636B2E7A696D6D65726D616E:43443246334239463637453343333433; __io=21_2412201405_3162550760_1292765932; __gid=000BA2D5B9A0

Host: oceriesfornot.top

HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx

Date: Mon, 21 Mar 2022 20:57:58 GMT

Content-Type: application/gzip

Content-Length: 393277

Connection: keep-alive

.....Copper.txt..&p...R...G.....\UM..H...

Se localizó una petición HTTP GET hacia el dominio malicioso oceriesfornot.top. Este evento marca el inicio de la cadena de infección.

The image shows the Wireshark packet list with a filter applied: 'http.host == "oceriesfornot.top"'. The filter is highlighted in green. The packet list shows the selected packet (No. 4) with the details: Time 0.186751, Source 10.0.19.14, Destination 188.166.154.118, Protocol HTTP, Length 365, Info GET / HTTP/1.1.

http.host == "oceriesfornot.top"

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.186751	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1

El reporte de jerarquía confirmó que la mayoría del tráfico capturado corresponde a la descarga del objeto malicioso vía HTTP, facilitando la extracción del payload.

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - lcedID.pcap									
Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDU's
Frame	100.0	502	100.0	422673	39 k	0	0	0	502
Ethernet	100.0	502	1.9	7838	738	0	0	0	502
Internet Protocol Version 4	100.0	502	2.4	10040	946	0	0	0	502
Transmission Control Protocol	100.0	502	2.6	11056	1,042	500	11016	1,038	502
Hypertext Transfer Protocol	0.4	2	93.2	393739	37 k	1	311	29	2
Media Type	0.2	1	93.0	393277	37 k	1	393277	37 k	1

5. Análisis de Infraestructura C2 (Comando y Control)

Listado de resoluciones SNI (Server Name Indication) que evidencian la comunicación del host infectado con múltiples dominios de infraestructura C2 y servicios de telemetría.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2253	108.382799	10.0.19.14	160.153.32.99	TLSv1.2	240	Client Hello (SNI=suncoastpinball.com)
2438	115.670467	10.0.19.14	160.153.32.99	TLSv1.2	240	Client Hello (SNI=suncoastpinball.com)
3267	387.106745	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3326	688.259513	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3385	812.630470	10.0.19.14	52.185.211.133	TLSv1.2	270	Client Hello (SNI=settings-win.data.microsoft.com)
3407	812.976380	10.0.19.14	52.185.211.133	TLSv1.2	270	Client Hello (SNI=settings-win.data.microsoft.com)
3525	972.003702	10.0.19.14	13.87.188.105	TLSv1.2	256	Client Hello (SNI=checkappexec.microsoft.com)
3551	989.855304	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3614	1291.427180	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3832	1820.551910	10.0.19.14	52.183.220.149	TLSv1.2	270	Client Hello (SNI=settings-win.data.microsoft.com)
3880	1821.003997	10.0.19.14	40.83.240.146	TLSv1.2	238	Client Hello (SNI=client.wns.windows.com)
4044	1853.076182	10.0.19.14	13.89.179.9	TLSv1.2	268	Client Hello (SNI=v10.events.data.microsoft.com)
4093	1942.759795	10.0.19.14	40.83.240.146	TLSv1.2	238	Client Hello (SNI=client.wns.windows.com)
4418	2718.457048	10.0.19.14	204.79.197.203	TLSv1.2	223	Client Hello (SNI=api.msn.com)
4442	2719.010866	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	231	Client Hello (SNI=antnosience.com)
4479	2719.295900	10.0.19.14	72.21.81.200	TLSv1.2	257	Client Hello (SNI=fp-vs-nocache.azureedge.net)
4480	2719.295900	10.0.19.14	72.21.81.200	TLSv1.2	249	Client Hello (SNI=fp-vp-nocache.azureedge.net)
4481	2719.295900	10.0.19.14	72.21.81.200	TLSv1.2	257	Client Hello (SNI=fp-vp-nocache.azureedge.net)
4482	2719.295941	10.0.19.14	52.113.196.254	TLSv1.2	251	Client Hello (SNI=teams-ring.msedge.net)
4483	2719.295941	10.0.19.14	13.107.246.254	TLSv1.2	247	Client Hello (SNI=t-ring.msedge.net)
4486	2719.308975	10.0.19.14	204.79.197.200	TLSv1.2	242	Client Hello (SNI=www.bing.com)
4494	2719.369399	10.0.19.14	13.107.136.254	TLSv1.2	249	Client Hello (SNI=spo-ring.msedge.net)
4569	2719.381347	10.0.19.14	204.79.197.200	TLSv1.2	242	Client Hello (SNI=www.bing.com)
4572	2719.387518	10.0.19.14	204.79.197.200	TLSv1.2	242	Client Hello (SNI=www.bing.com)

Identificación de conexión cifrada hacia filebin.net bajo la IP 185.47.40.36, técnica utilizada para la exfiltración de datos o descarga de herramientas de post-explotación.

ip.addr == 185.47.40.36						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5076	3382.906024	10.0.19.14	185.47.40.36	TCP	66	62256 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256
5079	3383.122253	185.47.40.36	10.0.19.14	TCP	66	443 → 62256 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=62370 Len=0 MSS=
5080	3383.122365	10.0.19.14	185.47.40.36	TCP	60	62256 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=0
5081	3383.123105	10.0.19.14	185.47.40.36	TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=filebin.net)
5084	3383.342324	185.47.40.36	10.0.19.14	TCP	60	443 → 62256 [ACK] Seq=1 Ack=170 Win=65536 Len=0

NOTA:

En el PASO 6 las 3 primeras imágenes sabrás de donde salió el filtrado de esta ip.

El malware demostró un comportamiento multietapa, realizando conexiones a diversos dominios para recibir instrucciones y descargar módulos adicionales. El uso de SNI (Server Name Indication) en el tráfico cifrado permitió identificar dominios conocidos de la infraestructura de lcedID, como seaskysafe.com y antnosience.com.


dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
499	24.722144	10.0.19.14	10.0.19.9	DNS	75	Standard query 0xaebe A antnosience.com
501	24.774784	10.0.19.9	10.0.19.14	DNS	91	Standard query response 0xaebe A antnosience.com
517	36.767297	10.0.19.14	10.0.19.9	DNS	89	Standard query 0x6590 A v10.events.data.microsoft
518	36.804499	10.0.19.9	10.0.19.14	DNS	216	Standard query response 0x6590 A v10.events.data.
543	84.737637	10.0.19.14	10.0.19.9	DNS	75	Standard query 0x71b1 A antnosience.com
544	84.737957	10.0.19.9	10.0.19.14	DNS	91	Standard query response 0x71b1 A antnosience.com
564	86.977912	10.0.19.14	10.0.19.9	DNS	79	Standard query 0x92de A suncoastpinball.com
566	87.046609	10.0.19.9	10.0.19.14	DNS	95	Standard query response 0x92de A suncoastpinball.
3262	386.961751	10.0.19.14	10.0.19.9	DNS	75	Standard query 0x10f2 A antnosience.com

tls.handshake.type == 1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11186	12136.547082	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	231	Client Hello (SNI=antnosience.com)
11201	12157.450338	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	235	Client Hello (SNI=seaskysafe.com)
11217	12173.946894	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	230	Client Hello (SNI=otectagain.top)
11236	12193.463582	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	235	Client Hello (SNI=otectagain.top)
11254	12212.246653	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	230	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)
11270	12215.178970	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	237	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)
11284	12218.320413	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)
11300	12221.115775	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
11312	12224.284532	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	231	Client Hello (SNI=antnosience.com)
11326	12227.164072	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	235	Client Hello (SNI=seaskysafe.com)
11338	12230.377420	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	230	Client Hello (SNI=seaskysafe.com)
11356	12236.329726	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	230	Client Hello (SNI=otectagain.top)
11374	12242.419933	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)
11392	12248.448956	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)
11442	12544.108828	10.0.19.14	91.193.16.181	TLSv1.2	237	Client Hello (SNI=dilimoretast.com)

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2253	108.382799	10.0.19.14	160.153.32.99	TLSv1.2	240	Client Hello (SNI=suncoastpinball.com)
2438	115.670467	10.0.19.14	160.153.32.99	TLSv1.2	240	Client Hello (SNI=suncoastpinball.com)
3267	387.106745	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3326	688.259513	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3385	812.630470	10.0.19.14	52.185.211.133	TLSv1.2	270	Client Hello (SNI=settings-win.data.microsoft.com)
3407	812.976380	10.0.19.14	52.185.211.133	TLSv1.2	270	Client Hello (SNI=settings-win.data.microsoft.com)
3525	972.003702	10.0.19.14	13.87.188.105	TLSv1.2	256	Client Hello (SNI=checkappexec.microsoft.com)
3551	989.855304	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)
3614	1291.427180	10.0.19.14	157.245.142.66	TLSv1.2	236	Client Hello (SNI=antnosience.com)

6. Movimiento Lateral y Post-Explotación

Se observó una actividad inusual de autenticación Kerberos (solicitudes AS-REQ), lo que indica que el malware intentaba validar permisos en la red para un posible movimiento lateral hacia otros servidores. El análisis de conversaciones mostró una comunicación constante con el Gateway y otras estaciones de trabajo identificadas por sus direcciones físicas (MAC).



Análisis de cabeceras de los niveles de Enlace (Ethernet II) y Red (IPv4). Se observa el tráfico dirigido desde la MAC del host afectado hacia una IP de infraestructura externa a través del puerto 443.

```

Frame 531: Packet, 1023 bytes on wire (8184 bits), 1023 bytes captured (8184 bits)
Ethernet II, Src: PERIPHERALSE_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f), Dst: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)
  Destination: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)
  Source: PERIPHERALSE_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.19.14, Dst: 20.189.173.15
  Transmission Control Protocol, Src Port: 62181, Dst Port: 443, Seq: 373, Ack: 4454, Len: 969
  Transport Layer Security

```


7. Extracción y Firma del Artefacto

Finalmente, se procedió a la extracción del binario malicioso (Payload) desde el flujo TCP. El cálculo del hash SHA-256 del artefacto extraído permite su indexación en bases de datos de amenazas mundiales para su posterior bloqueo en otros sistemas de seguridad.

Se aplica el filtro para aislar exclusivamente las peticiones dirigidas al dominio malicioso, eliminando el ruido de los miles de paquetes restantes en la captura.

http.host == "oceriesformot.top"						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.186751	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1

Se selecciona TCP Stream porque, aunque la descarga es HTTP, el flujo TCP garantiza la reconstrucción íntegra del archivo. Esto permite extraer el binario (Payload) de forma exacta para obtener un hash SHA-256 válido.





NOTA:

Se utilizó TCP Stream ya que el tráfico carecía de cifrado; en entornos HTTPS, este método no sería funcional y se requeriría el uso de HTTP Stream para lograr una extracción exitosa del artefacto y su firma.


```
474554202f20485454502f312e310d0a436f6e6e56374696f6e3a204b6565702d416c6976650d0a436f6f6b69653a205f5f67164733d333534363238373330353a313a3
134309343a3132333b205f6761743d31302e302e31393034342e36343b205f67613d352e3635363937392e343330302e393b205f75d34343435333442353434463530
32443335313533333334343335343a373036313734373236393633364232453741363936443644363537323644363136453a3433343332343633333432333934363
33633373435333334333333333333b205f5f696f3d32315f323434323238313439355f333136323535393736305f313239323736353933323b205f6769643d30303042
41324435423941306d0a486f73743a206f636572696573666f726e6f742e746f700d0a0d0a
48545402f312e3120323030204f4b0d0a5365727665723a206e67696e780d0a446174653a204d6f6e2c203231204d617220323032322032303a35373a353820474d540d0
a436f6e74656e742547970653a206170706c69636174696f6e2f677a69700d0a436f6e74656e742d4c656e6774683a203339333237370d0a436f6e6e56374696f6e3a20
6b6565702d616c6976650d0a0d0a1f8b08080000000000000000436f707065722e747874069b2670d2bed15217a1bf47849196dae11f5cf1554d13104803ede40a07bfe477c6
95a26f22681445f206a463875f9a2615df3fcc80747669d4cf56450c89ff35a64082a9b74ec695b0db2154b0054dd0ba61073d70f4c8dfcc9e9998e7f2476d899d5faf59c
aeb8fcd9dd35394f4505e8bf0f3226e9a2d40d28d6771756caa111c73201f21e934e6a606305fbdd74da62eba4c7a39d3f5c497551af392234de3c45e66b3badc670c9a8
2ea04fcb973f25b6b37773a7372cf3eee9f4c9b7f4b61862aa96917b850816bc2361670aedf8058ae554d3f3de11d04657ed3b33ec7915154c0e52537baf1a5bba9dadeda
16402adeb506c03f78fa9704109458dd94457829611414224eae15e889e81b4a3d80299bfbf0ba3a4ea351a58954fbfb12137f06e5e0b5bf1bc81a28e6f343d257eb09c
76541aaaf87e3308c0f7c6c742b7f68f5145191511af67576b2fe7e3a3f7bb14464f90fe1f247ff6e155ae14be2bebb24b87ed8ae3d19758e48baf79a563884fb1fde11e6
661f3de29c172420cab0118f95f859174d2293be0c230b1062b7859180c1a7ea989d1c21f9a3f789052ccd30dd00966e98f6a12d6db9102ea0d659e61df8f1c502121fc18
7517942a730ad561fe68913bfff9ed75a07b1bfde1248affc384074a57dfcea281a915a5f5e56bbc87f09c25cdf44d4bafa345af425fd121635c6c41bd20ac3732614fc691
2f77f6f39f73e8f7935b1b11c43d295603dcba94ad4f3795dd412697e3a9a7e8b5a6adda6444048e3b35322f2c607ae545ce9e719b3ecde319f4633c9377ada67cd609c
518dcda74a241adfbdb641568862fff237c157b0990380a638d14becdbaffb2261c08292fb9b2f8d1cc4c0c13e1a98baa56584413c80692a7275904a38ca3b6e9498b7e
9a32e4c3e09d027898f6c85f1bcc0f5ab43b7ca593375941165cdf5f5531a3fa6e1198f6f76407747d3b7cb14b3699bf6e34b718be1f6552de3aeadd10fd8460d4ad9b77
43e79a9c71ded44721239319bb940420da9e8f52f886b8e9e7d4f68cadcd951221d3b89b97ee1bf72927d93d5d308aaf1390a98fec7d1ca3e75e25f09aa3760239dbd
b5796d280b501eb3a8a7531aceb2268a2c4e84b2858625e903855b466a7038ed33910e289475370ae528d3cbde8c34e84cf635768d1e1003089652823c5d72e6b3a09
70c7d4217e4c83bbff7f6cc064fabcbe20109e4c18bc63f9a76552fcacf3aaec23ded06b4304e20fcabc1229ab21a83f3df3efffb2e2d7189eb557a00a2777238b38b137e
862741971aafbd7dccc30adebbba4301d387019c5b3dd925fe96d4178f2260e72119b4077a5d84b9efefdc620b626a83878403a4b72671c000a1a3856d9af2862cb1fe95
263b5f022a493a5234b936e74bcl78ed850fd542af5243713eb56e1b690537be47317d18170bf5333bfdec0681f37fcfc2e5c07ad4bbca3f0f62bb95b4de6f6797f58a5335
83f25ed20c19b73437f6e5e71fe73f8f5cbcb6442666b1f9694c04f9dda2eb61d2928b78d2e258acbad238185045942cb0582e3e6db1e6781849d38b0e0615d33b8ab26758
cd56287ef171f3e9ceaca461f16dc22c3c9db6b676242f0c3ea8751676af16f6397b8f32616595d704969dc452e18d3d5e71a60842f253a5600009a09a7baa566daceaa87
d1af238c1ed2c6812fdea899d45683ed851f
085db960a07b3ae24362a3daabeb8fc574855f1d9e687c9edbec2cbcc4ac44193d88b51b29c0f55a225fefccf7a5e30e3fcd5e4c593627758dcad6b4f156359df1232c7425f
9f400e868f32be47956c7b84de998a0f6d48fb2fac3ab215e0913dc5e80204bc2747a396bdc4d6e5c61bc5851f0a13822aaf43a4589436f8923ed0806d0e72de62cac
3b238fa53aa0996c1b467ad159eb8b83be55d4abaa82fe27fad3a5a264c430772e1e463c6097c5b6e4c87ff050598e2c4934e8c6f393c7d301f9b78d461686434cf071d21
240f74e0a9c9a5d81e087cc0c233d0ac9b6f4024fbcfb0b47a574b3d3b021e5a2945f372a6c40eff56b96df573fe4951498163989eac0439912bdec7c187be529db
0cc6c4f0ae0836540952a8d238344ab6a10060a30463b4a1152f44b6ee49b21cbe8320cef88a6728c7d83d0baa858271e01a823cbaec50db9e0e3890e70774606a4b091c2
92ab178cd60155d1c64cfbed9111139409e43d9a6f7f6eac28d48aaac38444fb6c9aaf8106a885e61f89552f53603934da8638b9bf8a0d91a13a688130f02154ed0f508
98702f8d9a842a230607014d7084a00869145a09d937f2969346508f49f84a4647bbecbf1e52ed2b1bac6ec68e21233503c5d5e66365a004b7de7824e6ec4ba45c9b778c
9e2e4556f54f7cd5633a2e6b1e263df0ff2f86cbe7f0704fb332beef73ac9650b86ca2a2766ac7f40c9654817cb9c3a391161ea1dd77a3b1fbfbf375ec84944df775952
c677e4a6437040ed4314979f5667b3e6a9076b8652ca10a2ae767693a7fd1269686dc4828df0a88f54888e8b08bec23417ef0137533e65f9332486c4d51b4bef7425d118
876d2e00523403c1a43f54b989f1d880687a397aac6ab071b24e10a705e5f04da4f649481bf485bc2c442308bd192e7cbf4b55e2d3cf9df3e25ccb998c3b16a86eb5c3183
bf184a28effc51450ca407e1ed4a4e064868a575cf9de500ca40e38e52aefb80eefb7727e3c8bc6979bd4dea41fe80ad0f1335652bd19f4fccc75e8179b7e1a03ac49b4
24738decf3b07f01001cb0c6c7c2611d568f359eb3da0b99f587b43ced5a75df94ad36e912d7e3baf1f9ce6d4c8a2c2bf21577bd49836a75c7b064ad2a212bb0e56495842f3f0f583497
1c0915085bbd1b6e14596d5734de3187e997386f7d8075baf95351d10263d0239074010a7425a28b42cea80bf73861d4c86cd7a4da4bb1b6fec1ae48e13b43be9f3219be93
144dc697ac5b07b24526205d0687b95f64c97deb8c79094db0d6f1b6656181892628db494716dca9e83e546eab0c7f7f7a063c4f36a4d2a212bb0e56495842f3f0f583497
84aa9b9a6f6a16e3222f04f37a1f1f0579554816f90a9830c8e0f67ff97b7651cc3aad8a20953a28595af5b58b634fc61e2cb4cd8f1c57b7a34a88b9578a3067ad6b90
c0bb8e1c79db00e2db3072e03da22b5cd70e5eefe8a871ec74a2709f17b9f5c160951a79635652de039e889d06332d039ee276193dcdd1eb1f474d35ad78d6677e5c94d3
ed7c6853f8d0691b64cb8f2175a37683f2beac8a7ac8519af3b02e994c363bb4e2066e6b8d245023893c24823473738bef609a167cb27ab6adad6e35a2312deaaee5f
fe07d04649796cd4d437a25f2285e4f2a4a1b87c189e6053499b0f0861742c16686cc7e77e968a26417f771aa53b1dd085dd8ca2c010ab9c2e93ab245b33aa6c60d3b
decf5b79a4e2eebeb0a679bdd8c6dd8da42ecd0ada71072bb6c3464cfda73d5fa48c9b1621623f243debc94ed005eaa145ce83708ad69cf16468cacc591aab6e070304010
3f5ab124a324a4847a405a4847a4089a285b4c79a3665acdb3781fbb541c8a18d44f5df6ad4fca3084369e394769c91aeba7e441c6970e84fceaebcfb72101486e78909
dbb710ed625537c7dcdafeaae9d127eeaad
f3e606bf286d8e7e8535924016a9176f01ce6bc4767b4d7d43cbadb71f850684d3f79b781d764ae44deee9f297608c3cc1f7a3a0dab62108853aaedd331852cf3662caa6
b672abdc1e05a70508589fe2f11e319e388ebc37d57e616a676170a2bcb0db76a50d5f71cfb0cddddd6dcba41bb57bb62f7f1665e70ef42c0cca33a3b1b37a425d6d63
a8549dd8dcf01c5cac4b866b5cea8736fa545ff7d5473683e15f988391bb4e278388e1544c2840066b59d405febc4f52f3be61045a5cabddb4969f8caf7b3825223ed25
1 client pkt, 284 server pkts, 1 turn.
Entire conversation (307 kB) Show as Raw No delta times Stream 0
Find: Case sensitive Find Next
Filter Out This Stream Print Save as... Back x Close Help
```

NOTA:

Se cambió la visualización de ASCII a Raw para preservar la integridad de los datos binarios originales del payload, garantizando así que el cálculo del hash SHA-256 sea exacto y no se vea corrompido por caracteres de texto.



RESPUESTAS / RESULTADOS



¿Cuál es la IP de la víctima?

10.0.19.14

✓ Comprobar



¿Cuál es el Hostname de la víctima?

DESKTOP-5QS3D5D

✓ Comprobar



¿Cuál es la dirección MAC de la víctima?

00:60:52:b7:33:0f

✓ Comprobar



¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario de Windows que estaba activa durante el incidente?

patrick.zimmerman

✓ Comprobar



¿Cuál es el dominio de destino del contacto malicioso que utiliza la víctima? Ej: thehackerslabs.com

oceriesfornot.top

✓ Comprobar



¿Cuál es el dominios adicional de IcedID que contacta la víctima a través de tráfico cifrado (HTTPS) y siguela línea cronológica? (Excluyendo el primer contacto HTTP) Ej: thehackerslabs.com

antnosience.com

✓ Comprobar



¿A qué dominio de compartición de archivos contacta la víctima (10.0.19.14) a través de tráfico cifrado (HTTPS), recordando siempre el orden cronológico? Ej: thehackerslabs.com

filebin.net

✓ Comprobar



¿Cuál es el hash SHA256 del payload de malware descargado desde el dominio oceriesfornot.top?

c73fa29854fef8be9a39f712bc5b1405833ff5a912e4d46c02a1c59c7ac3de98

✓ Comprobar



IcedID

Luis Curillo ha conseguido resolver el reto de IcedID de The Hackers Labs

#9

RANKING DE LA MÁQUINA

01 May 2026

FECHA DE PWN

Categoría	Detalles de habilidades
Metodología	Seguimiento del rastro digital dejado por el malware (IOCs) y análisis del comportamiento de la red para entender cómo se infectó el equipo. Wireshark “para examinar el tráfico”, VirusTotal “para verificar archivos maliciosos” Detección de conexiones sospechosas a servidores externos (C2), análisis de descargas ocultas y rastreo de virus bancarios.
Herramientas	
Habilidades	

Fuentes / Referencias

Plataforma:	The Hackers Labs.
Laboratorio:	IcedID (Máquina #158).
Autor del Reto:	MeTaN01a
LINK:	https://labs.thehackerslabs.com/machines/158
Categoría:	Análisis Forense / Malware.