

AUDITORÍA DE MEDICIÓN DIGITAL

Cotizador SOAT — Pacífico Seguros

Versión 2.0 — Análisis de dos flujos de cotización

Análisis técnico independiente de la implementación de analytics, identificación de cinco gaps críticos incluyendo un riesgo de cumplimiento de la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, y diseño de soluciones con impacto de negocio.

Luis Alvaro Mendoza Silva

Digital Analytics Specialist | Adobe Analytics · GTM · GA4 | Fintech & Insurance

[linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics](https://www.linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics)

Junio 2026

Sección 0 — Nota Metodológica y Principios de Diseño

0.1 Sobre esta auditoría

Este proyecto presenta una auditoría técnica e independiente del cotizador SOAT de Pacífico Seguros, elaborada con fines demostrativos y de portafolio profesional, sin vínculo ni relación contractual con Pacífico Seguros.

La auditoría se realizó únicamente mediante inspección de tráfico propio con herramientas públicas (Chrome DevTools), usando datos de prueba aleatorios. No se accedió a información interna de la empresa ni a datos de usuarios reales. Las capturas de pantalla incluidas en este documento han sido revisadas para no exponer datos personales de terceros.

0.2 Principios de diseño aplicados

- Protección de datos personales: cumplimiento estricto de la Ley 29733 del Perú. Ningún dato que permita identificar directamente a un usuario se envía a herramientas de analytics.
- Continuidad de datos: los cambios en la implementación priorizan la preservación de los reportes históricos. Las migraciones se diseñan con periodos de transición progresivos.
- Estándares nativos: cuando existe un estándar reconocido (ecommerce de GA4), se prefiere sobre soluciones custom.

Sección 1 — Contexto y Alcance

1.1 ¿Por qué este proyecto?

El cotizador digital es la principal puerta de entrada a la venta de SOAT en el mercado asegurador peruano. Para una compañía del tamaño de Pacífico Seguros, este canal mueve miles de cotizaciones mensuales y representa un porcentaje significativo de la captación de clientes nuevos en el ramo vehicular. La calidad de la implementación analítica determina qué decisiones de negocio se pueden tomar con datos y cuáles se toman a ciegas.

1.2 Flujos auditados

- Flujo 1: pacifico.com.pe/seguros/soat → campo 'Ingresa tu placa' → botón 'Cotizar gratis'
- Flujo 2: pacifico.com.pe/seguros/soat → botón 'Adquiérela aquí' → soat.pacifico.com.pe

1.3 Lo que esta auditoría no cubre

- Inspección de implementaciones server-side internas o data warehouse de Pacífico
- Completar transacciones reales sobre la plataforma de un tercero
- Benchmarking contra otras aseguradoras del sector

1.4 Sobre el autor

Este proyecto fue elaborado por Luis Alvaro Mendoza Silva, Digital Analytics Specialist con experiencia en arquitectura de medición para empresas de seguros y fintech en Perú, incluyendo Rimac Seguros y Kambista.

Sección 2 — Auditoría de la Implementación Actual

2.1 Los dos flujos de cotización

La auditoría identificó que Pacífico opera dos flujos de cotización distintos desde la misma landing page, con implementaciones de analytics diferentes:

The screenshot displays the Pacífico website's landing page, which is designed for car insurance quotes. The page features a light blue header with the Pacífico logo and navigation links: Seguros, Cómo atenderte, Conócenos, Promociones, Quererte Sano, and ABC de Pacífico. On the right side of the header are icons for a phone, a user profile, and a notification bell.

The main content area is divided into two sections. The top section is titled "SOAT: Desde S/47.00" and includes a subtext: "Obtenlo con descuento y evita la multa con un solo clic." To the left of this text is a large image of a smiling couple in a car. A blue callout box on the left side of the image states: "Hasta 50% de dscto. en Undercutting" and "+Sorteo semanal Televisor 50\".

To the right of the image is a white form for entering a license plate. It includes a text input field with the placeholder "Ingresa tu placa" and the value "ABC123". Below the input field is a checkbox labeled "Autorizo a Pacífico el tratamiento de mis datos. Conoce más [aquí](#)". At the bottom of the form is a button labeled "Cotizar gratis".

The bottom section is titled "Nuestro plan" and features a large image of a blue car. To the right of the car is a white box containing the text "SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO" and "SOAT". Below this, it states "Cobertura a nivel nacional ante daños personales y fallecimiento de las personas ocupantes o no del vehículo." The price is listed as "Desde S/ 47.00* al mes" with a small note "(Inc. IGV)". There are two links: "¿Qué cubre?" and "¿Qué no cubre?". At the bottom of the box is a pink button labeled "Adquiérela aquí".

Figura 1 — Landing del Flujo 1: campo de placa directamente en la página principal



HALLAZGO POSITIVO: Arquitectura Server-Side Tagging

Pacífico usa Server-Side Tagging con GTM. El navegador envía datos al servidor propio (data.pacifico.com.pe) antes de reenviarlos a Google Analytics. Esta arquitectura mejora la precisión al evitar bloqueadores y otorga control total sobre los datos.

Esta capacidad es precisamente la que hace trivial implementar la corrección del Gap 5.




Figura 4 — Request al servidor proxy propio de Pacífico (data.pacifico.com.pe/g/collect), evidencia del Server-Side Tagging

2.3 Comparación de los dos flujos

Aspecto	Flujo 1 — Cotizador principal	Flujo 2 — AdquiereloAquí
Entrada	pacifico.com.pe → campo placa → Cotizar gratis	pacifico.com.pe → Adquierelo aquí → soat.pacifico.com.pe
Evento al cotizar	Page_view sin event name explícito	view_item_list (evento estándar GA4)
Datos de producto	No captura datos de producto estructurados	Formato Enhanced Ecommerce legacy (separador ~) — incompatible con GA4
Clic en pagar	Hit de sesión sin event name de conversión	Hit de sesión sin event name de conversión
Placa en URL	Sí — numero-placa viaja en page location enviado a GA4	Sí — numero-placa viaja en page location enviado a GA4

2.4 Funnel de cotización mapeado

- Paso 1: usuario ve landing y la oferta de SOAT

- Paso 2: ingresa su placa y presiona 'Cotizar gratis' / 'Adquiérelo aquí'
- Paso 3: cotización completada con datos del vehículo y precio
- Paso 4: pantalla de confirmación con botón 'Pagar en línea'

☐

Sin Renovación
Tendrás que renovarlo **manualmente** cada año

S/
62.00
Incl. IGV

* Tu SOAT tiene cobertura a nivel nacional

ⓘ ¿Cuándo deseas que inicie tu SOAT?

 10/06/2026

☒

Estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones de SOAT y el envío del Certificado Electrónico. Conoce más [aquí](#)

☒

He leído y acepto las condiciones establecidas en la cláusula de Protección de Datos Personales. Conoce más [aquí](#)

Pagar en línea

Figura 5 — Paso final del Flujo 1: pantalla de confirmación con botón 'Pagar en línea'. Este clic no dispara ningún evento de conversión estructurado.

Sección 3 — Diagnóstico de Gaps

Se identificaron cinco gaps. El Gap 5 es de naturaleza diferente: no es un problema de medición sino un riesgo de cumplimiento legal activo en producción.

GAP 1

Ausencia de evento de conversión en el intento de pago

En ambos flujos, el clic en 'Pagar en línea' genera únicamente un hit de sesión sin event name explícito. No existe un evento begin_checkout estructurado. Pacífico puede ver que el usuario avanzó de página, pero no puede atribuir ese intento de compra a una campaña ni medir el ingreso potencial en ese momento del funnel.

GAP 2

Cotizaciones no completadas sin diagnóstico de motivo

Cuando una cotización no avanza, el sistema registra una visualización genérica del formulario. No existe un evento dedicado que identifique el motivo del abandono, dejando invisible una causa potencialmente significativa de pérdida de oportunidades de venta.

GAP 3

Inconsistencia de ecommerce entre flujos y formato legacy

El Flujo 1 no captura datos de producto estructurados. El Flujo 2 usa view_item_list con formato Enhanced Ecommerce de Universal Analytics (separador ~), que GA4 no procesa correctamente. Resultado: sin reportes nativos de ecommerce, sin integración efectiva con Google Ads, y dos flujos inconsistentes.

GAP 4

Dos Measurement IDs activos simultáneamente

Se detectaron G-8YE3RZD2CN y G-LQW1ERKJG7 activos en la misma sesión. Sin acceso a la configuración interna no es confirmable si es intencional. Una propiedad duplicada en producción puede inflar volúmenes y distorsionar tasas de conversión.

CRÍTICO

FUGA DE DATO PERSONAL: placa vehicular enviada a GA4 vía page location

La placa ingresada por el usuario viaja como parámetro en la URL (numero-placa=XXX) que GA4 captura en el parámetro dl (page location). La placa identifica un vehículo y por extensión a su propietario. Adicionalmente, el sistema recupera el nombre del propietario del vehículo para pre-llenar el formulario, confirmando que la placa está asociada a datos personales identificables. Bajo la Ley 29733 de Protección de Datos Personales del Perú, esto constituye un potencial incumplimiento que requiere corrección prioritaria.

NOTA SOBRE EL GAP 5 — Contexto adicional

Durante la auditoría se observó que al ingresar una placa de prueba, el sistema pre-llenó

el formulario con datos del propietario del vehículo. Esto confirma que la placa está directamente asociada a datos personales identificables en el sistema de Pacífico.

Adicionalmente, el parámetro consentimiento=true viaja en la misma URL, indicando que Pacífico gestiona el consentimiento del usuario pero no ha identificado que la placa se filtra por el page location hacia herramientas de terceros como GA4.

La corrección es directa: el Server-Side Tagging ya instalado permite sanitizar la URL antes de enviarla a GA4 sin ningún cambio en el frontend.

Sección 4 — Diseño de la Solución

4.1 Gap 5 — Corrección prioritaria: sanitización en Server-Side GTM

Descripción de negocio

Esta es la única corrección con plazo urgente. Al usar Server-Side Tagging, Pacífico puede redactar el parámetro numero-placa de la URL antes de que el hit llegue a GA4, sin cambios en el frontend ni interrupción para el usuario.

Implementación en GTM Server-Side

```
// Variable de transformación en GTM Server-Side
// Aplicar en el Client de GA4, antes de enviar a la propiedad:

const pageLocation = data.page_location || '';
const sanitizedUrl = pageLocation
  .replace(/numero-placa=[^&]*/gi, 'numero-placa=[REDACTED]')
  .replace(/consentimiento=[^&]*/gi, 'consentimiento=[REDACTED]');

// El hit llega a GA4 con URL sanitizada
// El usuario navega normalmente sin ningún cambio visible
```

4.2 Gap 1 — begin_checkout con estructura de ecommerce

Descripción de negocio

Un evento begin_checkout con datos estructurados convierte el clic en 'Pagar en línea' de un dato de navegación en una métrica de ingreso potencial atribuible a cada campaña. Debe implementarse en ambos flujos para garantizar análisis unificado.

Payload técnico propuesto

```
gtag('event', 'begin_checkout', {
  currency: 'PEN',
  value: 62.00,
  items: [{
    item_id: 'SOAT_SIN_RENOVACION',
    item_name: 'SOAT Sin Renovación',
    item_category: 'SOAT',
```

```

    item_brand: 'Pacífico',
    price: 62.00,
    quantity: 1
  }],
  partner: 'Pacífico',
  flujo: 'Feliz',
  tipoVehiculo: 'auto'
});

```

4.3 Gap 2 — cotizacion_no_completada con motivo

Payload técnico propuesto

```

gtag('event', 'cotizacion_no_completada', {
  partner: 'Pacífico',
  flujo: 'No_Completado',
  motivo: 'vehiculo_no_registrado',
  paso_funnel: 'cotizacion',
  placa_formato: 'valido' // NUNCA la placa real (Ley 29733)
});

```

Valores recomendados para motivo

- vehiculo_no_registrado — placa válida pero vehículo no encontrado en base de datos
- placa_formato_invalido — formato de placa no cumple el patrón esperado
- campo_vacio — usuario presiona cotizar sin completar campos obligatorios
- error_tecnico — fallo en el servicio que impide procesar la cotización

4.4 Gap 3 — Migración a ecommerce nativo con plan de transición

Formato actual (legacy — incompatible con GA4)

```

pr1=nmSeguro de Soat~id2~pr62~brPacífico~caSeguro de Soat~vasin renovación automática

```

Formato propuesto (array items nativo de GA4)

```

items: [{
  item_id: 'SOAT_2',
  item_name: 'Seguro de Soat',
  item_brand: 'Pacífico',

```

```
item_category: 'SOAT',  
item_variant: 'sin renovación automática',  
price: 62.00,  
quantity: 1  
}]
```

Plan de migración — shadow implementation

Fase	Período	Acción
Fase 1	Días 1–30	Implementación en paralelo. Ambos formatos activos. Validación del nuevo esquema.
Fase 2	Días 31–60	Migración progresiva de dashboards. Comunicación al equipo de BI.
Fase 3	Días 61–90	Período de gracia. Anuncio de fecha de depuración del formato legacy.
Fase 4	Día 91+	Depuración del formato legacy. Solo activo el array items nativo de GA4.

4.5 Funnel completo habilitado tras las correcciones

- view_item_list — usuario ve opciones de SOAT (migrar a formato nativo)
- view_item — usuario ve el precio de su cotización
- begin_checkout — usuario hace clic en pagar (Gap 1 resuelto)
- cotizacion_no_completada — estados no exitosos con motivo (Gap 2 resuelto)
- add_payment_info — usuario completa datos de pago (recomendación futura)
- purchase — confirmación de transacción (recomendación futura)

Sección 5 — Impacto de Negocio

Los cinco gaps identificados representan decisiones de negocio que hoy Pacífico toma sin la información necesaria. Con una excepción: el Gap 5 no es una oportunidad de mejora, es un riesgo activo que requiere acción inmediata.

5.1 Cumplimiento legal — acción inmediata (Gap 5)

La fuga de la placa vehicular a GA4 ocurre con cada cotización real en producción en este momento. La corrección tiene bajo costo técnico dado que Pacífico ya tiene la infraestructura de Server-Side Tagging. El costo de no actuar es significativamente mayor: sanciones de la ANPD, riesgo reputacional, y exposición legal ante usuarios cuyos datos personales están siendo enviados sin su conocimiento explícito a herramientas de terceros.

5.2 Visibilidad del intento de compra (Gap 1)

Con `begin_checkout` implementado, Pacífico podrá dimensionar el ingreso potencial que pasa por el cotizador, identificar qué campañas generan usuarios con intención real de compra versus usuarios que solo comparan precios, y optimizar Google Ads con base en valor real, no en clics.

5.3 Diagnóstico de abandonos (Gap 2)

Sin tracking de cotizaciones no completadas, cada inversión en mejorar el cotizador es una apuesta. Con el evento de motivo implementado, el equipo puede priorizar el presupuesto de mejora donde el impacto en ventas sea mayor. Si el 60% de los abandonos son por vehículos no registrados, la inversión correcta es ampliar la base de datos, no rediseñar el formulario.

5.4 Atribución de ingresos (Gap 3)

Con el monto migrado al formato nativo de GA4, el equipo de marketing podrá ver el ingreso atribuido a cada campaña directamente, integrar con Google Ads para optimización por valor real, y comparar rendimiento por tipo de vehículo y canal. En una aseguradora del tamaño de Pacífico, una optimización del 10% del presupuesto de marketing basada en atribución correcta puede representar cientos de miles de soles anuales.

5.5 Riesgos de no actuar

Horizonte	Riesgo
Inmediato	Riesgo de cumplimiento activo: la placa vehicular de usuarios reales está siendo enviada a GA4 en este momento (Gap 5).
Corto plazo (3–6 meses)	Inversiones de marketing optimizadas por tráfico en lugar de ingreso real. Posible sobreinversión en canales que generan cotizaciones pero pocas ventas.
Mediano plazo (6–12 meses)	Incapacidad de diagnosticar caídas en conversión. Ante una baja del 15% en ventas, el equipo necesitaría semanas en lugar de horas para identificar la causa.
Largo plazo (12+ meses)	Brecha competitiva frente a aseguradoras que instrumenten ecommerce nativo con atribución real.

Luis Alvaro Mendoza Silva

Digital Analytics Specialist | Adobe Analytics · GTM · GA4 | Fintech & Insurance

[linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics](https://www.linkedin.com/in/luisalvaromendozasilva-digitalanalytics)

Junio 2026