

ACOMPANHAMENTO DE ÁREA PRÉ - COLHEITA



DATA	08/10/26 09:31:00	INÍCIO	08/10/26 09:31:00
AVALIADOR	CQ 01	FIM	08/10/26 11:46:48
AVALIADO	303 A		

RESULTADOS

1 INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.1 - VARIEDADE	ARRA 15
1.2 - PREVISÃO DE COLHEITA	26/10/2026
1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA	2

Observação: Foi observada uma grande incidência de cachos com bagas duras na área.

Fotos das questões do tópico 1 - INFORMAÇÕES DA ÁREA

1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



1.3 - NECESSIDADE DE PRÉ - LIMPEZA



2 PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA	CACHOS GRANDES, CACHOS PEQUENOS COM POSSIBILIDADE DE MISTAR, CACHOS SEM MANCHAS E SEM CICATRIZ, DIAMETRO DE BAGA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA VARIEDADE
------------------------	---

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Campesita na área.

Estima-se um percentual de 40%.

2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO	ÁREA COM BAIXO OU SEM VOLUME PARA EXPORTAÇÃO
-------------------------	---

Observação: Na data atual não foram observados cachos que se classificam no padrão Exportação.

2.3 - PADRÃO EXTRA A

CACHOS COM CICATRIZES MODERADA, CACHOS COM VARIAÇÃO DE DIÂMETRO

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Extra A na área.

Estima-se um percentual de 30%.

2.4 - PADRÃO EXTRA

CACHOS RALOS, DESUNIFORMIDADE DE DIÂMETRO DE BAGA, IMPRESSÃO NEGATIVA DA ÁREA, PRESENÇA ELEVADA DE CICATRIZES E MANCHAS FORTES

Observação: Foram observados cachos com as características visuais correspondentes ao padrão Extra na área.

Estima-se um percentual de 30%.

Esse número pode aumentar após ser realizada uma pré limpeza na área.

Fotos das questões do tópico 2 - PADRÃO DA ÁREA

2.1 - PADRÃO CAMPESITA




2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.1 - PADRÃO CAMPESITA



2.2 - PADRÃO EXPORTAÇÃO



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.3 - PADRÃO EXTRA A



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



2.4 - PADRÃO EXTRA



3 DANOS MAIORES

3.1 - ÁCARO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.2 - MOSCA DA FRUTA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.3 - PRESENÇA OU DANO DE LAGARTA

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

3.4 - CIGARRINHA

SIM

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com danos causados por cigarrinha.

3.5 - PODRIDÃO

NÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

3.6 - COCHONILHA

NÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

3.7 - LASIOTHYRIS

NÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

3.8 - BAGAS RACHADAS

NÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

Fotos das questões do tópico 3 - DANOS MAIORES

3.4 - CIGARRINHA



3.4 - CIGARRINHA



3.4 - CIGARRINHA



4

DANOS MENORES

4.1 - BAGA DURA

SIM

Observação: Foi observada uma grande quantidade de cachos com bagas duras na área.

4.2 - CICATRIZ

SIM

Observação: Foi observada uma quantidade moderada de cachos com cicatrizes.

4.3 - MURCHAS

NÃO

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

4.4 - BAGAS TRANSLÚCIDAS

Observação: Não foram constatados danos relevantes.

NÃO

4.5 - POEIRA

NÃO

4.6 - CACHOS RALOS

Observação: Foi observada uma quantidade mínima de cachos ralos na área.

SIM

Fotos das questões do tópico 4 - DANOS MENORES

4.1 - BAGA DURA



4.2 - CICATRIZ



4.2 - CICATRIZ



4.6 - CACHOS RALOS



4.6 - CACHOS RALOS



* Uma das respostas selecionadas anulou a participação do tópico no questionário.

5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

CACHO DURO (MAIS DE 5 CACHOS POR PLANTA) *

Observação: Os problemas que podem dificultar a colheita na data atual estão relacionados à grande incidência de cachos com bagas duras, assim como cachos imaturos.

Campesita: 40%

Extra A: 30%

Extra: 30%

Potencial Geral de Exportação: 40%

40% Campesita = 40%

Esse número pode sofrer alterações nas próximas avaliações após a maturação dos cachos.

Fotos das questões do tópico 5 - DIFICULDADE NA COLHEITA

5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA



5.1 - PROBLEMAS QUE DIFICULTAM A COLHEITA

