WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 "Piaseczno"

Data wykonania pomiaru:

początek: 01 – 08- 2018 koniec: 31 – 08- 2018

Lokalizacja punktu pomiarowego: Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki 5


Układ współrzędnych:WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 04' 25,3"

Długość geograficzna: E 21° 01' 39,5"

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]:18

Lokalizacja na planie:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia nr 1281.1-M24-4180-298/15 z dnia 09.07.2015 r. wydane przez Prezesa Głównego

Urzędu Miar

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze dnia (przedział czasu pomiędzy godz. 06.00 – 22.00)

Data i gode edogogia	Complet	On avanin*		Ι ι	Ι ι
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
04 00 2040 00:02:22	D700		[dB]	[dB]	[dB]
01-08-2018 06:02:32	B738	D	70,6	71,4	80,6
01-08-2018 08:13:09	B738	D	70,8	71,9	80,8
01-08-2018 08:33:12	B738	D	70,0	70,6	80,0
01-08-2018 09:19:44	B738	D	70,2	72,0	82,8
01-08-2018 09:31:01	B738	D	70,8	72,1	80,8
01-08-2018 09:43:20	B738	D	70,3	71,9	80,7
01-08-2018 10:10:37	B738	D	71,7	75,3	83,5
01-08-2018 10:27:21	B739	D	71,1	73,0	82,6
01-08-2018 11:36:36	E195	D	70,4	72,5	81,6
01-08-2018 11:57:18	B738	D	69,9	71,9	82,7
01-08-2018 11:59:10	A321	D	70,6	72,4	80,6
01-08-2018 12:09:21	B734	D	70,9	73,8	81,3
01-08-2018 13:25:47	A321	D	69,2	70,5	80,0
01-08-2018 14:35:22	B738	D	70,9	73,6	80,9
01-08-2018 14:38:57	E195	D	69,6	70,9	79,6
01-08-2018 14:47:51	E75S	D	70,0	71,0	79,1
01-08-2018 15:11:09	B734	D	71,5	73,7	81,9
01-08-2018 15:13:17	A320	D	71,1	72,0	80,1
01-08-2018 15:34:37	B77W	D	71,3	74,0	83,6
01-08-2018 16:22:53	A321	D	71,3	72,7	80,3
01-08-2018 17:00:11	CRJ9	D	71,2	73,6	92,0
01-08-2018 20:43:56	A320	D	69,4	71,4	82,6
01-08-2018 21:15:44	B734	D	69,7	70,9	81,2
01-08-2018 21:23:05	B738	D	69,4	70,6	80,2
02-08-2018 06:53:20	B738	D	70,3	71,1	80,3
02-08-2018 07:18:18	B738	D	70,6	71,2	81,0
02-08-2018 07:53:26	B738	D	70,2	70,8	80,2
02-08-2018 08:57:25	A320	D	69,7	71,4	80,8
02-08-2018 09:21:29	B738	D	70,4	71,1	79,9
02-08-2018 09:40:28	A321	D	71,3	72,5	81,7
02-08-2018 10:21:58	A333	D	72,7	75,7	85,5
02-08-2018 10:27:06	A320	D	69,4	70,6	78,9
02-08-2018 10:30:56	B738	D	71,6	73,7	82,4
02-08-2018 11:00:01	E195	D	77,7	83,2	90,5
02-08-2018 11:15:25	B738	D	69,5	70,8	79.0
02-08-2018 11:37:19	A321	D	70,0	71,2	81,4
02-08-2018 11:47:14	B734	D	73,3	75,8	85,3
02-08-2018 11:50:30	A332	D	73,3	75,7	85,6
02-08-2018 13:11:25	B738	D	68,8	70.6	80.5
02-08-2018 13:14:55	E195	D	69,6	70,6	,-
02-08-2018 13:14:55		+			80,0
	E195	D	70,1	72,5	80,1
02-08-2018 14:21:21	B738	D	69,9	70,8	79,4
02-08-2018 15:25:17	B77W	D	71,3	74,6	83,1
02-08-2018 15:34:17	A321	D	69,9	72,6	82,9
02-08-2018 15:41:53	B738	D	70,5	72,1	80,9
02-08-2018 16:23:34	E195	D	69,8	70,8	78,8
02-08-2018 16:26:30	E195	D	69,5	71,9	79,1
02-08-2018 18:11:53	A320	D	67,6	69,5	79,3
02-08-2018 18:35:33	A321	D	69,3	72,1	81,8
02-08-2018 19:40:54	B738	D	69,7	71,3	81,7
02-08-2018 21:29:27	B738	D	70,6	73,7	84,4
02-08-2018 21:39:00	A320	D	68,6	69,9	79,0

Detailmed - demands	Compoler	0		-	
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
		_	[dB]	[dB]	[dB]
03-08-2018 06:08:36	B738	D	70,9	71,7	80,4
03-08-2018 06:45:54	B738	D	70,8	72,2	80,8
03-08-2018 07:38:23	B738	D	70,4	71,2	79,9
03-08-2018 08:15:49	B738	D	70,3	71,1	79,3
03-08-2018 08:37:15	B738	D	70,1	72,1	81,9
03-08-2018 08:43:36	B738	D	69,8	71,2	79,4
03-08-2018 18:09:54	DH8D	Α	72,3	75,4	85,5
04-08-2018 18:59:11	A320	Α	72,4	75,2	82,0
04-08-2018 19:53:53	DH8D	Α	67,0	70,3	77,7
04-08-2018 20:25:11	B738	Α	70,0	74,0	79,0
04-08-2018 20:32:38	E195	Α	75,9	79,2	84,9
04-08-2018 21:32:46	E75S	Α	68,5	71,2	77,5
04-08-2018 21:35:00	B38M	Α	71,2	72,4	80,8
05-08-2018 06:22:46	DH8D	A	70,6	71,9	85,7
05-08-2018 15:22:14	B738	A	73,1	76,2	85,6
06-08-2018 16:21:23			•	-	·
	DH8D	Α	74,1	76,8	86,9
06-08-2018 18:17:22	E190	Α	69,7	73,7	81,2
06-08-2018 18:53:07	A319	A	69,1	73,8	80,3
06-08-2018 20:29:00	SF34	Α	71,5	74,8	82,3
06-08-2018 20:47:38	B739	A	68,1	69,5	77,2
07-08-2018 11:58:53	E190	Α	67,8	70,0	77,8
07-08-2018 15:28:20	E195	Α	68,7	70,4	77,8
07-08-2018 17:58:03	E195	Α	68,3	70,3	80,3
07-08-2018 18:17:22	DH8D	Α	68,7	72,4	78,3
07-08-2018 19:19:37	AN26	Α	68,7	71,6	78,2
07-08-2018 20:00:42	B738	D	68,2	69,6	80,3
07-08-2018 20:37:14	E195	D	69,2	70,8	80,0
07-08-2018 21:52:32	A320	D	70,5	78,4	84,4
08-08-2018 06:10:27	B738	D	70,0	70,3	79,0
08-08-2018 06:17:01	B733	D	70,3	70,8	79,3
08-08-2018 08:07:06	A320	D	69,3	71,1	80,5
08-08-2018 08:53:59	B738	D	69,8	70,9	80,2
08-08-2018 09:34:05	B738	D	71,1	72,7	82,3
08-08-2018 09:42:40	B738	D	69,7	71,2	78,8
08-08-2018 10:53:57	B738	D	69,5	71,6	78,6
08-08-2018 11:37:37	E195	D	69,6	71,0	80,4
08-08-2018 13:09:05	A333	A	69,8	73,4	79,8
08-08-2018 13:38:25	B734	D	69,3	71,1	78,3
08-08-2018 14:38:21	E75S	D	68,0	71,8	77,1
08-08-2018 15:05:50	A320	D	69,4	71,8	79,4
08-08-2018 15:09:30	B77W	D	71,0	73,2	81,0
08-08-2018 15:24:33	E195	D	69,5	70,7	79,5
08-08-2018 15:30:58	E195	D	71,4	73,1	80,4
08-08-2018 15:36:03	CL60	D	72,7	76,2	84,8
08-08-2018 15:55:44	A321	D	70,1	71,7	80,1
08-08-2018 16:52:55	B738	D	70,6	71,8	81,4
08-08-2018 17:22:05	E195	D	69,0	70,1	78,6
08-08-2018 18:32:16	A333	D	71,3	73,8	84,5
08-08-2018 21:10:18	A320	D	68,4	70,0	79,5
08-08-2018 21:17:49	B734	D	69,8	71,4	81,5
08-08-2018 21:27:50	B738	D	68,3	70,2	80,8
08-08-2018 21:45:26	A320	D	67,7	68,1	77,2
09-08-2018 06:18:18	B738	D	70,0	71,3	79,6
09-08-2018 07:23:36	B738	D	70,6	73,2	81,4
09-08-2018 07:48:39	B738	D	69,0	70,1	79,0
09-08-2018 08:59:58	A321	D	69,8	72,0	81,8
09-08-2018 09:20:17	B738	D	70,0	71,5	79,6
00 00 2010 00.20.17	5,00	J	70,0	7 1,0	70,0

Data i made Indornania	Complet	On a va a i a *			
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
00 00 0040 00 00 50	4000		[dB]	[dB]	[dB]
09-08-2018 09:39:58	A333	D	71,3	73,9	83,6
09-08-2018 09:44:37	A320	D	69,1	70,3	79,1
09-08-2018 10:45:29	B739	D	71,1	72,9	81,5
09-08-2018 11:23:05	A332	D	71,7	75,6	85,1
09-08-2018 11:36:02	A321	D	70,9	72,6	81,3
09-08-2018 12:23:25	A321	D	68,9	70,0	79,4
09-08-2018 12:46:21	A320	D	68,9	69,9	78,5
09-08-2018 13:39:06	E195	D	68,1	70,0	78,6
09-08-2018 15:00:17	E195	D	68,9	71,6	79,3
09-08-2018 15:12:09	B77W	D	70,9	72,9	83,2
09-08-2018 15:43:24	A321	D	69,8	71,8	81,0
09-08-2018 16:01:41	B734	D	70,1	72,3	79,7
09-08-2018 18:53:35	A320	D	67,6	68,6	78,0
09-08-2018 18:56:13	B738	D	68,3	69,5	77,9
09-08-2018 19:54:01	A320	D	68,7	70,6	80,1
09-08-2018 20:22:15	MD82	D	70,5	73,5	85,3
09-08-2018 20:32:44	DH8D	D	73,2	,	82,2
	1		,	77,3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
09-08-2018 21:35:13	B738	D	69,7	71,9	83,1
09-08-2018 21:45:20	A320	D	68,1	71,7	80,4
10-08-2018 06:06:00	B738	D	70,7	72,9	81,9
10-08-2018 06:07:53	B733	D	70,8	72,2	80,8
10-08-2018 06:42:40	B738	D	70,8	72,5	81,5
10-08-2018 08:38:57	B738	D	69,6	70,8	79,2
10-08-2018 08:42:58	B738	D	70,6	72,4	81,7
10-08-2018 10:46:21	B739	D	70,6	73,5	81,0
10-08-2018 10:55:33	A321	D	72,1	74,2	82,1
10-08-2018 11:44:13	A320	D	69,5	72,6	81,6
10-08-2018 11:49:09	B738	D	69,8	71,1	79,8
10-08-2018 14:05:10	B735	Α	68,7	71,3	77,7
10-08-2018 18:49:18	E195	Α	68,8	71,7	78,4
10-08-2018 18:55:34	E195	Α	68,7	71,2	77,7
10-08-2018 20:09:37	A320	Α	67,9	72,5	77,9
11-08-2018 06:43:28	A320	Α	69,3	70,1	78,8
11-08-2018 06:45:17	B738	А	69,5	70,0	79,9
11-08-2018 18:24:15	DH8D	Α	68,4	71,0	79,2
11-08-2018 18:27:00	E195	Α	68,7	73,6	84,5
11-08-2018 18:39:50	DH8D	A	67,7	69,0	79,7
11-08-2018 18:45:42	A321	A	67,3	69,2	79,1
11-08-2018 18:47:06	DH8D	A	67,1	68,7	80,3
11-08-2018 18:48:28	E195	A	68,1	69,9	85,8
11-08-2018 18:51:08		A	68,6		
	A320		*	70,5	82,6
11-08-2018 18:52:59	E170	A	66,9	68,1	76,4
11-08-2018 18:57:25	DH8D	A	68,0	70,1	77,0
11-08-2018 19:01:00	A319	A	66,9	68,1	78,6
11-08-2018 19:02:29	E170	Α	68,8	73,9	80,9
11-08-2018 19:08:36	B738	Α	68,1	71,2	83,4
11-08-2018 19:10:17	E195	Α	69,6	75,3	83,5
11-08-2018 19:13:38	B38M	Α	67,0	68,0	79,1
11-08-2018 19:19:07	DH8D	Α	71,7	74,5	80,7
11-08-2018 19:20:30	B788	Α	68,3	70,8	86,0
11-08-2018 19:22:31	DH8D	Α	69,4	73,4	82,0
11-08-2018 19:48:59	B738	Α	81,0	85,3	90,5
11-08-2018 20:26:03	E170	Α	74,2	78,1	83,8
11-08-2018 21:11:21	B738	A	74,8	80,4	85,2
12-08-2018 09:04:16	B738	A	79,1	82,1	96,8
12-08-2018 14:11:13	B789	A	69,4	70,4	81,2
12-08-2018 14:12:29	B738	A	75,9	78,9	85,5
12-00-2010 14.12.28	D130	А	15,8	10,9	05,5

Data i sada adamania	Compolet	0			
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
		_	[dB]	[dB]	[dB]
12-08-2018 14:20:35	A320	A	68,9	71,4	79,7
12-08-2018 14:22:15	CRJ9	Α	71,3	74,0	81,7
12-08-2018 14:38:25	GLF5	Α	80,3	85,3	90,7
12-08-2018 19:05:09	CRJ9	А	81,3	89,7	93,4
13-08-2018 06:03:57	B738	D	70,9	72,9	82,1
13-08-2018 06:48:14	B738	D	70,0	70,9	79,5
13-08-2018 07:14:57	B738	D	72,7	74,4	83,1
13-08-2018 08:31:05	B738	D	70,1	71,0	79,1
13-08-2018 08:38:43	B738	D	70,9	72,5	81,7
13-08-2018 10:00:52	A321	D	70,3	72,1	81,1
13-08-2018 11:57:25	B38M	D	69,3	70,0	78,8
13-08-2018 14:58:07	E75S	D	72,0	78,4	83,4
13-08-2018 15:09:13	E195	D	70,5	72,3	79,5
13-08-2018 15:17:45	A320	D	69,9	71,3	80,3
13-08-2018 15:19:53	A321	D	69,3	70,9	79,8
13-08-2018 15:24:36	B77W	D	70,9	72,7	82,1
13-08-2018 16:20:02	B738	D	72,1	74,3	82,9
13-08-2018 16:43:49	B738	D	71,5	73,3	83,6
13-08-2018 17:53:47	A321	D	70,6	72,5	81,4
13-08-2018 18:28:51	A321	D	69,7	71,8	80,5
13-08-2018 18:31:24	A332	D	71,6	74,5	84,6
13-08-2018 20:40:06	A320	D	69,1	70,4	79,5
	1				-
13-08-2018 20:47:32	A321	D	69,1	71,0	82,9
13-08-2018 21:03:32	A320	D	67,4	68,6	79,5
13-08-2018 21:39:58	B738	D	68,7	70,9	81,5
14-08-2018 06:52:52	B738	D	70,5	71,8	81,0
14-08-2018 15:53:38	DH8D	A	70,1	72,2	81,6
15-08-2018 10:57:15	E170	A	74,9	78,4	83,9
15-08-2018 18:26:42	CRJ9	Α	82,4	93,0	98,0
15-08-2018 19:16:20	A320	Α	68,4	71,2	77,4
16-08-2018 06:47:19	A320	Α	69,8	74,0	87,9
16-08-2018 08:46:07	DH8D	Α	72,1	78,2	81,6
16-08-2018 09:01:29	E195	Α	71,9	73,6	81,5
16-08-2018 09:36:19	DH8D	Α	74,0	74,8	83,0
16-08-2018 13:32:33	F2TH	Α	83,2	91,7	96,9
16-08-2018 14:40:37	B734	Α	73,7	76,2	84,8
16-08-2018 19:30:10	E75S	Α	68,7	75,8	82,7
16-08-2018 20:51:59	A320	Α	69,2	73,6	80,4
16-08-2018 21:26:31	A318	Α	73,8	79,7	83,3
17-08-2018 06:23:34	A320	D	69,3	70,5	80,4
17-08-2018 07:27:47	B738	D	72,3	73,4	84,8
17-08-2018 08:31:21	B738	D	70,1	71,1	80,1
17-08-2018 08:46:09	B738	D	69,7	71,1	80,2
17-08-2018 10:45:50	A321	D	71,3	73,9	83,1
17-08-2018 11:41:48	B738	D	70,5	73,2	81,9
17-08-2018 11:57:11	B38M	D	69,6	71,7	83,7
17-08-2018 12:07:00	E195	D	70,1	71,0	80,1
17-08-2018 12:46:35	A320	D	68,5	69,6	78,1
17-08-2018 13:02:48	A320	D	70,8	73,6	83,4
17-08-2018 13:37:47	MD82	D	74,6	79,1	89,1
17-08-2018 13:56:57	B738	D	69,9	72,4	80,7
17-08-2018 14:51:24	E75S	D	70,4	72,4	81,1
17-08-2018 15:05:17	A320	D	70,4	71,3	80,1
17-08-2018 15:12:40	E195	D	-	-	,
	1		70,3	71,5 75.3	81,1
17-08-2018 15:24:47	B77W	D	71,7	75,3	84,3
17-08-2018 15:46:01	A321	D	69,8	71,5	80,6
17-08-2018 15:55:30	A321	D	69,9	70,9	78,9

Data i gode Indornacia	Complet	On a ra a i a *			
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
		_	[dB]	[dB]	[dB]
17-08-2018 15:59:30	E195	D	70,4	71,9	81,5
17-08-2018 16:43:29	B738	D	71,6	74,0	82,7
17-08-2018 18:09:53	A320	D	68,6	69,9	80,6
17-08-2018 18:28:26	A333	D	72,0	74,4	85,6
17-08-2018 19:18:07	A320	D	68,6	69,9	81,0
17-08-2018 19:34:51	A321	D	70,2	71,7	81,6
17-08-2018 19:50:20	A320	D	69,9	71,9	81,1
17-08-2018 21:20:51	B738	D	69,5	71,9	82,5
17-08-2018 21:32:44	B738	D	69,1	70,3	80,3
17-08-2018 21:40:13	B738	D	69,7	71,7	81,5
17-08-2018 21:42:29	A320	D	68,3	69,5	79,8
17-08-2018 21:48:13	A320	D	68,8	69,8	78,8
18-08-2018 06:37:20	B738	D	69,8	71,0	80,2
18-08-2018 07:43:11	A321	D	70,3	71,0	80,3
18-08-2018 07:47:04	A320	D	70,6	71,6	82,7
		D			
18-08-2018 08:09:38	B738		70,2	70,9	79,7
18-08-2018 08:19:04 18-08-2018 08:46:34	B738	D D	71,3	72,3	81,7
	B738		70,7	71,8	80,7
18-08-2018 08:52:19	A320	D	71,3	73,0	82,4
18-08-2018 10:29:14	A321	D	70,9	72,5	80,9
18-08-2018 11:42:37	E170	D	69,3	71,0	79,3
18-08-2018 11:57:29	A320	D	70,0	72,1	84,0
18-08-2018 13:11:10	A321	D	72,1	74,9	83,2
18-08-2018 13:18:24	E195	D	69,2	70,3	80,0
18-08-2018 14:00:07	B738	D	70,7	72,4	80,3
18-08-2018 14:43:36	A320	D	70,1	71,8	80,1
18-08-2018 18:31:47	DH8D	Α	72,9	77,1	85,4
18-08-2018 19:05:52	DH8D	Α	68,3	69,0	78,3
18-08-2018 20:42:33	E170	Α	69,3	70,5	79,7
18-08-2018 21:24:32	A320	Α	80,2	85,6	89,2
18-08-2018 21:43:43	B738	Α	72,8	77,4	83,9
19-08-2018 15:46:19	DH8D	A	79,8	83,2	90,6
19-08-2018 16:54:26	A320	A	85,9	95,6	101,3
19-08-2018 18:23:54		_		73,4	
	DH8D	A A	71,2	-	80,3
19-08-2018 19:43:56	DH8D		67,7	73,5	79,4
20-08-2018 10:18:10	B739	D	71,3	73,5	82,1
20-08-2018 11:20:50	E170	D	68,0	69,2	77,0
20-08-2018 11:25:58	A320	D	69,7	71,5	79,7
20-08-2018 11:33:10	A321	D	68,3	70,8	77,3
20-08-2018 12:09:33	E195	D	71,7	73,5	81,7
20-08-2018 14:02:14	BCS1	Α	73,9	78,6	83,9
20-08-2018 15:31:41	B738	Α	76,2	80,5	85,2
20-08-2018 16:06:57	DH8D	Α	76,6	81,5	89,6
20-08-2018 19:26:48	E75S	Α	70,2	72,6	79,2
20-08-2018 19:27:04	E75S	Α	71,6	75,1	82,8
20-08-2018 21:22:32	B735	Α	69,1	73,4	80,5
20-08-2018 21:23:06	B735	Α	67,0	69,6	76,5
20-08-2018 21:30:09	A318	А	71,1	74,1	80,7
21-08-2018 12:30:46	E75S	А	70,4	74,4	79,5
21-08-2018 14:13:42	B788	A	77,5	83,4	90,0
21-08-2018 14:18:18	B733	A	78,4	83,4	90,9
21-08-2018 18:38:10	E170	A	75,7	82,4	90,5
		D	-		·
22-08-2018 06:08:07	B738		70,5	71,6	80,9
22-08-2018 06:18:26	B738	D	70,7	71,2	80,7
22-08-2018 08:11:42	B738	D	70,5	72,6	83,5
22-08-2018 08:27:41	B38M	D	68,4	69,4	77,4
22-08-2018 08:47:07	B738	D	70,2	71,7	80,6

Doto i godz, zdorzonia	Complet	Operacie*	1.	1.	1
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
22 22 2242 2244	D700	D.	[dB]	[dB]	[dB]
22-08-2018 09:14:15	B738	D	71,4	75,7	82,2
22-08-2018 09:24:18	B738	D	71,2	74,4	86,0
22-08-2018 09:26:34	B738	D	70,4	73,0	84,6
22-08-2018 09:30:32	B738	D	70,3	72,3	81,8
22-08-2018 09:33:56	B738	D	71,4	73,6	81,8
22-08-2018 11:16:12	E75S	D	68,5	69,7	81,3
22-08-2018 11:31:41	B738	D	71,2	73,3	81,6
22-08-2018 11:42:44	E75S	D	68,7	71,2	77,8
22-08-2018 11:45:13	A321	D	70,5	72,4	82,8
22-08-2018 11:51:36	E195	D	70,8	72,7	81,9
22-08-2018 11:56:04	A320	D	69,3	70,6	80,4
22-08-2018 12:05:00	B738	D	69,9	70,8	80,3
22-08-2018 12:09:14	B738	D	69,2	70,6	80,0
22-08-2018 12:11:53	E75S	D	69,1	70,5	78,6
22-08-2018 12:28:46	BE20	А	70,8	71,6	80,4
22-08-2018 14:19:41	E195	D	70,8	72,2	79,9
22-08-2018 14:25:07	B738	D	71,1	72,6	80,6
22-08-2018 15:11:27	A320	D	70,3	71,9	81,5
22-08-2018 15:16:42	E195	D	71,7	74,2	81,7
22-08-2018 15:19:41	B77W	D	70,5	72,8	83,1
22-08-2018 15:23:25	A321	D	69,9	71,3	81,4
22-08-2018 15:47:27	E195	D	71,6	73,7	82,4
22-08-2018 16:04:26	A321	D	69,9	71,7	81,0
22-08-2018 16:17:40	B738	D	72,0	73,6	82,4
22-08-2018 18:11:38	E75S	D	67,2	68,4	
				-	78,0
22-08-2018 18:33:08	A333	D	70,0	72,6	83,6
22-08-2018 19:57:07	E190	D	67,6	70,6	84,8
22-08-2018 20:37:49	A320	D	69,1	71,1	81,2
22-08-2018 21:16:23	B734	D	70,0	71,9	82,8
22-08-2018 21:35:56	A320	D	69,1	70,4	79,9
23-08-2018 06:27:10	B738	D	70,1	70,5	79,6
23-08-2018 07:15:37	B738	D	71,4	76,6	88,3
23-08-2018 07:21:13	SF34	D	69,9	71,4	79,9
23-08-2018 07:34:12	DH8D	D	71,9	74,5	84,5
23-08-2018 08:19:02	B738	D	69,9	71,2	82,7
23-08-2018 08:34:34	A320	D	69,8	70,4	78,8
23-08-2018 08:43:50	A321	D	71,5	74,4	85,3
23-08-2018 09:13:25	A320	D	70,6	71,7	80,1
23-08-2018 09:17:11	B738	D	70,6	71,7	80,6
23-08-2018 09:41:50	A333	D	72,7	75,8	86,1
23-08-2018 09:54:26	A320	D	70,6	71,7	79,6
23-08-2018 10:27:55	B738	D	71,3	73,9	81,7
23-08-2018 11:31:24	A321	D	69,7	71,2	81,2
23-08-2018 11:40:54	E195	D	71,2	73,7	82,7
23-08-2018 11:49:18	B738	D	70,5	71,6	79,5
23-08-2018 11:59:22	E75S	D	70,4	74,0	81,9
23-08-2018 12:02:13	B738	D	71,0	73,3	81,8
23-08-2018 12:25:33	A321	D	69,6	71,4	80,0
23-08-2018 12:58:07	B738	D	70,2	71,8	80,6
23-08-2018 13:15:02	E195	D	69,5	70,7	79,0
23-08-2018 13:45:08	E195	D	69,2	71,5	79,6
23-08-2018 14:28:41	B738	D	70,2	71,4	80,6
23-08-2018 15:01:08	E195	D	69,5	70,9	78,5
23-08-2018 15:01:08	E195	D	69,3	70,9	80,1
23-08-2018 15:19:31	B77W	D	72,1	73,3	82,1
23-08-2018 15:24:29	+	D	69,8		,
	B738			71,1	79,8
23-08-2018 18:06:49	DH8D	D	70,7	73,1	81,1

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
		o provincje:	[dB]	[dB]	[dB]
23-08-2018 18:35:49	B738	D	68,2	69,6	80,3
23-08-2018 20:39:50	E75S	D	69,3	70,6	79,3
23-08-2018 20:58:34	A320	D	69,4	70,6	79,8
23-08-2018 21:00:37	B738	D	70,6	73,0	83,1
23-08-2018 21:39:05	A320	D	68,5	70,3	78,9
24-08-2018 06:17:00	A321	D	71,4	73,4	82,6
24-08-2018 06:25:29	B738	D	69,8	70,4	78,8
24-08-2018 06:42:21	B738	D	70,8	72,7	81,6
24-08-2018 07:33:40	B738	D	71,6	73,4	83,9
24-08-2018 08:32:22	B738	D	69,7	71,8	80,5
24-08-2018 08:35:31	B738	D	70,3	72,0	79,3
24-08-2018 08:58:57	A320	D	70,6	71,9	82,6
24-08-2018 10:42:41	B739	D	70,8	73,6	82,9
24-08-2018 11:19:19	E170	D	69,8	72,5	80,2
24-08-2018 11:51:53	B738	D	71,6	74,3	80,6
24-08-2018 11:52:11	B738	D	69,1	71,5	79,5
24-08-2018 12:09:27	A321	D	72,5	75,7	84,0
24-08-2018 12:56:22	A320	D	69,5	71,7	78,6
24-08-2018 13:25:11	MD83	D	69,8	73,1	79,8
24-08-2018 13:49:53	MD82	D	70,6	73,5	80,6
24-08-2018 14:00:55	B738	D	70,4	71,9	80,4
24-08-2018 14:50:49	B734	D	70,5	72,2	79,6
24-08-2018 15:03:50	A320	D	70,0	71,2	80,8
24-08-2018 15:31:37	B77W	D	71,4	74,8	84,6
24-08-2018 15:58:06	A321	D	69,7	70,6	79,7
24-08-2018 16:02:48	B734	D	72,2	74,3	82,2
24-08-2018 16:41:40	B738	D	70,3	72,7	81,7
24-08-2018 17:54:08	A321	Α	72,4	76,8	83,9
24-08-2018 18:35:16	F900	А	81,9	93,3	98,5
24-08-2018 18:56:06	A320	D	68,8	70,7	82,2
24-08-2018 19:48:48	A321	D	70,4	73,8	83,8
24-08-2018 20:17:51	A320	D	70,9	73,4	83,4
24-08-2018 20:37:07	A320	D	70,3	71,5	82,3
25-08-2018 09:45:50	CRJ9	Α	68,7	69,1	78,7
25-08-2018 18:32:39	CRJ7	Α	68,3	69,1	77,3
25-08-2018 18:40:01	CRJ9	Α	67,9	70,5	77,9
25-08-2018 18:41:20	DH8D	A	67,9	68,9	77,5
25-08-2018 18:45:49	E75S	Α	67,2	68,2	78,7
25-08-2018 18:46:58	DH8D	Α	66,8	68,1	76,4
25-08-2018 18:51:21	DH8D	Α	68,4	69,4	77,9
25-08-2018 18:53:07	B735	A	67,1	68,0	77,1
25-08-2018 18:54:54	CRJ9	A	68,0	68,8	81,6
25-08-2018 20:10:52	A320	A	70,1	72,6	79,2
26-08-2018 09:27:06	B734	A	69,9	72,2	87,0
26-08-2018 10:57:09	F2TH	A	70,6	71,8	87,6
26-08-2018 19:06:06	E195	A	67,4	68,9	77,4
26-08-2018 20:15:00	A320	A	67,1	67,6	76,6
26-08-2018 20:19:15	B738	A	67,4	68,8	77,8
26-08-2018 20:46:40	B738	A	68,1	71,1	80,7
26-08-2018 21:16:20	E170	A	69,9	72,0	79,9
26-08-2018 21:21:48	B738	A	69,0	71,9	79,0
26-08-2018 21:34:11	B38M	A	66,9	67,3	77,3
26-08-2018 21:43:07	B738	A	67,9	68,7	77,9
27-08-2018 06:02:52	B734	A	65,0	66,7	82,8
27-08-2018 06:04:52	B734 B738	A	64,3	65,2	82,1
27-08-2018 06:14:52	A320	A	64,5	67,3	82,3
	+		+	•	•
27-08-2018 06:15:52	A320	Α	64,3	66,8	82,1

Dota i godz. zdorzonia	Complet	Operacie*	1.	1.	1
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
07.00.0040.00:04.50	DUOD	^	[dB]	[dB]	[dB]
27-08-2018 06:21:52	DH8D	A	66,1	68,0	83,9
27-08-2018 06:24:52	B735	A	65,1	67,9	82,9
27-08-2018 06:26:52	DH8D	Α	65,3	68,0	83,1
27-08-2018 06:27:52	A320	Α	64,7	66,3	82,4
27-08-2018 06:29:52	B738	Α	65,7	67,2	83,5
27-08-2018 06:32:52	DH8D	A	64,8	67,1	82,6
27-08-2018 06:34:52	E75S	Α	65,2	66,6	82,9
27-08-2018 06:37:52	B738	Α	65,6	68,9	83,4
27-08-2018 06:38:52	B738	Α	65,3	68,0	83,1
27-08-2018 06:40:52	E195	Α	64,9	66,0	82,7
27-08-2018 06:43:52	DH8D	Α	64,6	67,5	82,4
27-08-2018 06:46:52	E195	Α	64,2	65,6	82,0
27-08-2018 06:50:52	E195	Α	65,0	66,3	82,7
27-08-2018 11:11:36	C510	Α	80,7	88,8	95,3
27-08-2018 11:57:08	E195	Α	69,5	70,1	80,9
27-08-2018 12:08:16	B77W	Α	68,6	70,0	79,8
27-08-2018 13:37:41	B738	Α	76,4	82,4	86,0
27-08-2018 15:25:50	E75S	A	71,1	73,3	80,2
27-08-2018 18:15:54	DH8D	A	66,8	67,4	77,9
27-08-2018 18:42:38	E75S	A	71,6	75,9	82,4
27-08-2018 20:23:41	SF34	A	67,6	68,6	78,0
				-	•
27-08-2018 20:59:37	E170	A	67,3	68,0	76,4
27-08-2018 21:45:21	DH8D	A	67,9	70,1	78,3
28-08-2018 06:11:23	B738	D	70,9	71,8	80,9
28-08-2018 06:19:52	A321	D	71,6	73,5	85,6
28-08-2018 06:46:15	B738	D	71,2	73,4	84,6
28-08-2018 07:55:14	B738	Α	67,8	69,5	77,8
28-08-2018 07:55:45	B738	Α	68,1	70,6	78,6
28-08-2018 15:23:33	A321	Α	83,0	88,9	97,6
28-08-2018 15:49:25	E75S	Α	71,9	76,4	81,5
28-08-2018 17:47:05	A320	Α	80,4	85,6	94,1
28-08-2018 18:18:01	DH8D	Α	70,0	73,1	80,4
28-08-2018 19:13:04	E75S	Α	69,0	71,4	78,0
28-08-2018 19:18:26	AN26	Α	67,5	68,6	78,7
28-08-2018 19:32:32	A320	Α	67,6	68,8	78,0
28-08-2018 20:30:56	E195	Α	72,4	77,4	84,2
28-08-2018 20:33:31	E75S	Α	81,2	89,1	93,8
28-08-2018 21:10:07	E75S	Α	68,0	71,0	81,7
28-08-2018 21:10:44	E75S	Α	72,7	79,0	84,8
28-08-2018 21:19:45	B738	А	69,7	73,1	80,8
28-08-2018 21:27:50	A321	A	67,6	68,3	78,1
28-08-2018 21:49:29	DH8D	A	73,2	75,4	83,2
28-08-2018 21:55:09	B738	A	71,7	76,2	85,3
29-08-2018 06:00:09	MD11	A	65,5	68,6	83,3
29-08-2018 06:01:09	MD11	A	65,6	68,5	83,4
29-08-2018 08:32:26	CRJ9	A	69,6	73,3	82,6
	A321			-	•
29-08-2018 09:20:54	+	A	66,4	70,1	76,8
29-08-2018 11:58:03	CRJ9	Α	69,0	70,5	81,3
29-08-2018 11:58:28	CRJ9	A	68,9	70,0	78,4
29-08-2018 11:58:47	CRJ9	A	69,0	70,0	79,0
29-08-2018 12:58:09	E195	A	70,1	71,8	82,2
29-08-2018 15:06:32	B738	Α	70,1	73,1	81,9
29-08-2018 15:11:22	DH8D	Α	71,1	74,1	83,4
29-08-2018 16:23:12	E195	D	69,6	71,5	83,6
29-08-2018 17:02:05	E75S	D	71,8	73,7	84,6
29-08-2018 18:18:43	A332	D	70,8	74,4	86,3
29-08-2018 20:00:33	A321	D	70,1	72,3	84,3

Data i godz. zdarzenia GlaB GlaB			-	On a ra a i a *	Compolet	Doto i gode Indornacio
29-08-2018 20:36:40	LAE			Operacja	Samolot	Data i godz. Zdarżenia
29-08-2018 20:40:19	[dB]	,			F750	00.00.0040.00.0040
29-08-2018 21:23:17 B734 D 70.5 72.7 29-08-2018 21:43:15 A320 D 69,0 71,4 29-08-2018 21:53:47 B738 D 69,8 72.2 30-08-2018 06:17:41 B738 D 67,6 72.0 30-08-2018 06:17:41 B738 D 67,6 72.0 30-08-2018 06:20:41 A321 D 64,2 66,3 30-08-2018 06:47:41 B734 D 65,0 67,3 30-08-2018 06:47:41 B734 D 65,0 67,3 30-08-2018 06:47:41 B734 D 66,0 71,3 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9 30-08-2018 07:14:41 B738 D 67,2 71,4 30-08-2018 07:14:41 B738 D 67,2 71,4 30-08-2018 09:43:31 A321 D 71,1 73,4 30-08-2018 09:03:5 B738 D 71,7 73,4 30-08-2018 09:03:0 B738 D 71,7 73,4 30-08-2018 09:05:0 A320 D 70,6 72,7 30-08-2018 09:35:39 A332 D 72,2 74,5 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 11:20:2 B738 D 70,7 74,9 30-08-2018 11:20:2 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 11:20:2 B738 D 70,7 74,9 30-08-2018 11:20:2 B738 D 70,3 71,9 30-08-2018 11:51:2 A321 D 71,0 72,6 30-08-2018 11:51:2 A321 D 71,0 72,6 30-08-2018 12:49:56 B738 D 70,4 71,7 74,1 30-08-2018 12:49:56 B738 D 70,4 72,1 30-08-2018 13:40:48 B170 D 68,6 70,3 30-08-2018 14:57:16 E195 D 70,6 70,2 30-08-2018 14:57:16 E195 D 70,6 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9	83,1	-				
29-08-2018 21:44:15	82,4	·				
29-08-2018 21:53:47 B738 D 69,8 72,2 30-08-2018 06:17:41 B738 D 67,6 72,0 30-08-2018 06:20:41 A321 D 64,2 66,3 30-08-2018 06:20:41 B734 D 65,0 67,3 30-08-2018 06:47:41 B734 D 65,0 67,3 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9 30-08-2018 07:14:41 B738 D 67,2 71,4 30-08-2018 09:13:51 B738 D 71,7 73,3 30-08-2018 09:01:35 B738 D 71,7 73,3 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71,7 74,2 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71,7 74,2 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71,7 74,2 30-08-2018 09:05:00 B 73,3 30-08-2018 09:35:39 A332 D 72,2 74,5 30-08-2018 09:35:39 A332 D 72,2 74,5 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 11:20:20 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 11:12:22 B738 D 70,3 71,9 30-08-2018 11:12:22 B738 D 70,3 73,3 30-08-2018 11:12:22 B738 D 70,3 73,3 30-08-2018 11:12:22 B738 D 70,3 73,3 30-08-2018 11:12:22 B738 D 70,4 71,7 30-08-2018 11:20:29 E75S D 70,3 73,3 30-08-2018 11:20:29 B738 D 69,7 71,3 30-08-2018 11:21:32 B738 D 70,4 71,7 30-08-2018 11:21:32 B 738 D 70,4 71,7 30-08-2018 11:31:40 E195 D 69,5 70,9 30-08-2018 11:31:40 E195 D 70,4 72,1 30-08-2018 11:34:17 B738 D 69,0 70,5 72,2 30-08-2018 11:34:17 B738 D 69,0 70,5 72,2 30-08-2018 11:34:17 B738 D 70,2 72,1 30-08-2018 11:34:17 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 11:34:17 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:31:17 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018	83,7	,				
30-08-2018 06:17:41 B738 D 67.6 72.0 30-08-2018 06:20-41 A321 D 64.2 66.3 30-08-2018 06:47:41 B734 D 65.0 67.3 30-08-2018 06:48:41 B734 D 66.8 71.6 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67.2 70.9 30-08-2018 07:12:41 B738 D 67.2 70.9 30-08-2018 07:14:41 B738 D 67.2 71.4 30-08-2018 07:14:41 B738 D 67.2 71.4 30-08-2018 08:43:31 A321 D 71.1 73.4 30-08-2018 08:43:31 A321 D 71.1 73.4 30-08-2018 09:01:35 B738 D 71.7 73.3 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71.7 74.2 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71.7 74.2 30-08-2018 09:05:00 A320 D 70.6 72.7 30-08-2018 09:05:09 A332 D 72.2 74.5 30-08-2018 09:35:39 A332 D 72.2 74.5 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70.7 73.1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70.7 73.1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70.7 73.1 30-08-2018 11:12:02 B738 D 69.7 71.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 70.3 73.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 70.3 73.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 69.7 71.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 69.7 71.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 69.7 71.3 30-08-2018 11:12:02 B738 D 69.5 70.9 30-08-2018 12:13:28 A321 D 70.4 71.7 72.6 30-08-2018 12:13:28 A321 D 70.4 71.7 74.1 30-08-2018 12:13:28 A321 D 70.4 71.7 74.1 30-08-2018 13:34:04 E195 D 70.5 72.2 30-08-2018 13:34:04 E195 D 70.5 72.2 30-08-2018 13:34:04 E195 D 70.5 72.2 30-08-2018 13:40:48 E170 D 68.6 70.3 30-08-2018 13:40:48 E170 D 68.6 70.3 30-08-2018 13:40:48 E170 D 68.6 70.3 30-08-2018 13:40:48 E170 D 69.5 70.9 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.6 72.2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.6 72.2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.6 72.2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.9 73.2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.9 73.2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.8 73.4 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70.8 7	82,6	71,4	69,0	D	A320	29-08-2018 21:44:15
30-08-2018 06:20:41	84,5	72,2	69,8	D	B738	29-08-2018 21:53:47
30-08-2018 06:47:41 B734 D 65.0 67.3	85,3	72,0	67,6	D	B738	30-08-2018 06:17:41
30-08-2018 06:48:41 B734 D 66,8 71,6	82,0	66,3	64,2	D	A321	30-08-2018 06:20:41
30-08-2018 07:12:41 B738 D 67,2 70,9	82,8	67,3	65,0	D	B734	30-08-2018 06:47:41
30-08-2018 07:14:41 B738 D 67,2 71,4	84,6	71,6	66,8	D	B734	30-08-2018 06:48:41
30-08-2018 08:43:31	85,0	70,9	67,2	D	B738	30-08-2018 07:12:41
30-08-2018 09:01:35 B738 D 71,7 73,3 30-08-2018 09:02:08 B738 D 71,7 74,2 30-08-2018 09:06:20 A320 D 70,6 72,7 30-08-2018 09:35:39 A332 D 72,2 74,5 30-08-2018 09:59:13 A320 D 71,1 73,7 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 10:21:32 B738 D 70,7 73,1 30-08-2018 10:58:29 E195 D 70,3 71,9 30-08-2018 11:20:20 B738 D 69,7 71,3 30-08-2018 11:20:29 E75S D 70,3 73,3 30-08-2018 11:20:29 E75S D 70,3 73,3 30-08-2018 11:20:29 E75S D 70,3 73,3 30-08-2018 11:20:29 E75S D 69,5 70,9 30-08-2018 12:09:38 E195 D 69,5 70,9 30-08-2018 12:13:28 A321 D 70,4 71,7 30-08-2018 12:49:56 B738 D 71,7 74,1 30-08-2018 13:40:40 E195 D 70,5 72,2 30-08-2018 13:40:44 E195 D 70,5 72,2 30-08-2018 13:40:48 E170 D 66,6 70,3 30-08-2018 13:40:48 E170 D 66,6 70,3 30-08-2018 14:53:14 B738 D 70,4 71,9 30-08-2018 14:53:14 B738 D 70,4 71,9 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:13:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 15:24:34 A321 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 18:24:34 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 18:24:34 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 18:25:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 18:25:31 E195 D 70,0 73,2 30-08-2018 18:25:31 E195 D 70,0 73,2 30-08-2018 18:25:14 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:25:14 B320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:25:31 B082 D 71	85,0	71,4	67,2	D	B738	30-08-2018 07:14:41
30-08-2018 09:02:08 B738 D 71,7 74,2	84,7	73,4	71,1	D	A321	30-08-2018 08:43:31
30-08-2018 09:06:20	80,7	73,3	71,7	D	B738	30-08-2018 09:01:35
30-08-2018 09:06:20	84,5	74.2	71.7	D	B738	30-08-2018 09:02:08
30-08-2018 09:35:39	82,9	,		D	A320	30-08-2018 09:06:20
30-08-2018 09:59:13	85,3	·	-			
30-08-2018 10:21:32	81,9		•			
30-08-2018 10:58:29 E195 D 70,3 71,9	82,7					
30-08-2018 11:12:02 B738 D 69,7 71,3	80,3	· · · · · ·	17			
30-08-2018 11:20:29	80,5					
30-08-2018 11:51:22						
30-08-2018 12:09:38	80,3		*			
30-08-2018 12:13:28	83,3	·	<u> </u>			
30-08-2018 12:49:56 B738 D 71,7 74,1	80,3					
30-08-2018 13:11:40	81,8	· · · · · ·	<u> </u>			
30-08-2018 13:34:04	82,8					
30-08-2018 13:40:48	81,6					
30-08-2018 13:43:17 B738 D 69,0 70,5 30-08-2018 14:21:23 B738 D 70,4 71,9 30-08-2018 14:53:14 B738 D 70,2 72,1 30-08-2018 14:57:16 E195 D 69,5 70,3 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:12:31 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738	81,3	72,2	70,5			
30-08-2018 14:21:23 B738 D 70,4 71,9 30-08-2018 14:53:14 B738 D 70,2 72,1 30-08-2018 14:57:16 E195 D 69,5 70,3 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:51:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82	78,6	70,3	68,6	D	E170	30-08-2018 13:40:48
30-08-2018 14:53:14 B738 D 70,2 72,1 30-08-2018 14:57:16 E195 D 69,5 70,3 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:51:17 A320	82,0	70,5	69,0	D	B738	30-08-2018 13:43:17
30-08-2018 14:57:16 E195 D 69,5 70,3 30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320	82,4	71,9	70,4	D	B738	30-08-2018 14:21:23
30-08-2018 14:59:12 E195 D 70,6 72,2 30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	82,2	72,1	70,2	D	B738	30-08-2018 14:53:14
30-08-2018 15:12:31 E195 D 70,0 72,1 30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	79,1	70,3	69,5	D	E195	30-08-2018 14:57:16
30-08-2018 15:17:37 B77W D 71,9 74,4 30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	80,6	72,2	70,6	D	E195	30-08-2018 14:59:12
30-08-2018 15:24:34 A321 D 69,8 71,2 30-08-2018 16:34:03 A321 D 69,1 71,1 30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	80,0	72,1	70,0	D	E195	30-08-2018 15:12:31
30-08-2018 16:34:03	84,7	74,4	71,9	D	B77W	30-08-2018 15:17:37
30-08-2018 17:07:35 B738 D 70,9 73,2 30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	82,1	71,2	69,8	D	A321	30-08-2018 15:24:34
30-08-2018 17:13:45 B734 D 70,3 71,5 30-08-2018 18:20:12 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	78,7	71,1	69,1	D	A321	30-08-2018 16:34:03
30-08-2018 18:20:12	82,4	73,2	70,9	D	B738	30-08-2018 17:07:35
30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	80,3	71,5	70,3	D	B734	30-08-2018 17:13:45
30-08-2018 18:27:48 A321 D 70,8 73,4 30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	82,1		17	D	A320	30-08-2018 18:20:12
30-08-2018 18:31:17 A320 D 71,3 76,2 30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	85,3	,				
30-08-2018 18:50:14 B738 D 69,2 70,8 30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	85,9					
30-08-2018 18:51:48 A320 D 69,1 70,6 30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	82,6					
30-08-2018 19:23:53 MD82 D 71,3 73,8 30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	81,4	- 7 -	,			
30-08-2018 19:51:17 A320 D 69,1 71,3	85,8	,				
	•		17			
, well-2010-2014-0-30 FI/O I U KX G I /O K	83,1	,				
	82,3	70,6	68,9			30-08-2018 20:46:36
30-08-2018 21:13:38 B738 D 70,3 73,1	84,4	,				
30-08-2018 21:45:26 A320 D 69,5 71,4	83,4	-				
31-08-2018 06:00:16 B738 A 64,0 65,7	81,5		17			
31-08-2018 11:58:26 DH8D A 68,6 70,1	78,6					
31-08-2018 13:13:51 A333 A 69,2 71,2	83,7		69,2	А	A333	31-08-2018 13:13:51
31-08-2018 13:14:26 A333 A 69,4 72,7	87,4	72,7	69,4	Α	A333	31-08-2018 13:14:26
31-08-2018 18:10:08 SU95 A 67,1 67,7	77,1	67,7	67,1	Α	SU95	31-08-2018 18:10:08
31-08-2018 18:27:44 E75S A 68,2 72,5	82,2	72,5	68,2	Α	E75S	31-08-2018 18:27:44
31-08-2018 18:32:21 DH8D A 68,1 69,8	78,1	69,8	68,1	A	DH8D	31-08-2018 18:32:21
31-08-2018 18:46:22 A320 A 68,0 68,5	79,1	68,5	68,0	А	A320	31-08-2018 18:46:22

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
31-08-2018 19:12:28	AT75	А	80,1	87,2	96,0
31-08-2018 19:16:02	A320	Α	72,3	75,8	85,7
31-08-2018 19:40:12	AN26	Α	66,9	67,8	76,9
31-08-2018 20:11:09	B738	Α	70,1	74,7	82,7
31-08-2018 20:26:58	B738	А	72,9	78,2	90,7
31-08-2018 20:27:58	B738	А	70,6	76,7	85,1
31-08-2018 20:31:27	P180	Α	67,0	67,7	76,0
31-08-2018 21:25:40	E75S	Α	67,7	70,5	79,2
31-08-2018 21:54:42	DH8D	Α	68,6	69,6	80,6
31-08-2018 21:58:33	A318	А	68,4	69,1	78,4

LEGENDA

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A lądowanie, D start
- L_{Aeq} równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L_{Amax} maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- LAE ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne¹

¹ Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze nocy (przedział czasu pomiędzy godz. 22.00 – 06.00)

GB	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
01-08-2018 22:39:15	Data i godz. Zdarzenia	Carrott	Орстасја			
01-08-2018 23:04:13 E170 D 64,4 65,0 74,4 01-08-2018 23:09:19 B738 D 67,1 71,6 82,5 01-08-2018 23:09:19 B738 D 68,4 71,8 82,2 01-08-2018 23:28:47 B738 D 68,4 72,1 83,5 01-08-2018 23:53:29 B738 D 67,6 69,4 72,1 83,5 02-08-2018 20:35:29 B738 D 67,6 69,4 79,9 02-08-2018 00:41:02 E195 D 67,6 69,4 79,9 02-08-2018 00:41:02 E195 D 66,5 68,2 79,3 02-08-2018 00:41:02 E195 D 65,6 69,4 79,9 02-08-2018 00:41:02 E195 D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:11:04 E75S D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:11:04 E75S D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:11:04 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 65,2 66,6 77,3 03-08-2018 23:50:32 B738 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 03:21:5 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 03:21:5 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 03:51:5 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 03:58:19 B738 D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 03:58:19 B738 D 66,6 66,4 69,9 76,2 03-08-2018 23:58:19 B738 D 66,5 66,6 77,2 77,0 04-08-2018 03:58:19 B738 D 66,5 66,6 77,2 77,0 04-08-2018 03:58:13 B33M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 23:46:33 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:46:19 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23	01-08-2018 22:39:15	Δ333	D			
D1-08-2018 23:09:19 B738 D 67,1 71,6 82,5				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01-08-2018 23:13:06 B738 D 68,4 71,8 82,2 01-08-2018 23:28:47 B738 D 69,4 72,1 83,5 01-08-2018 23:32:29 B738 D 67,8 70,7 82,3 02-08-2018 00:04:07 E195 D 67,6 69,4 79,9 02-08-2018 00:04:07 E195 D 66,5 68,2 79,3 02-08-2018 00:04:02 E195 D 66,5 68,2 79,3 02-08-2018 01:05:54 E170 D 65,0 66,4 76,5 02-08-2018 23:11:04 E75S D 66,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:11:04 E75S D 66,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,8 68,4 78,9 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,8 68,4 78,9 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:35:032 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66,6 68,4 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:51:5 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 23:51:5 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 23:51:5 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 23:57:45 A320 A 66,4 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 20:35:49 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 20:35:43 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 20:35:43 B738 D 69,6 66,4 66,4 77,2 04-08-2018 20:35:43 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 20:35:43 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 22:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 22:56:13 B38M D 67,1 69,0 97,3 83,1 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:44:32 E170 D 68,6 66,6 64,4 72,6 05-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 23:44:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 73,1 83,2 07-08-2018 23:44:32 E170 D 63,6 66,9 76,8 96,9 77		_				
01-08-2018 23-28-47 B738 D 69,4 72,1 83,5 01-08-2018 23-53-29 B738 D 67,8 70,7 82,3 02-08-2018 00:04:00 E195 D 67,6 69,4 79,9 02-08-2018 00:04:00 E195 D 67,6 69,4 79,3 02-08-2018 00:04:00 E195 D 66,5 68,2 79,3 02-08-2018 00:105:54 E170 D 66,0 66,4 76,5 02-08-2018 23:11:04 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:31:04 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:31:04 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:31:04 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:41:03 B738 D 68,8 71,8 83,2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 77,3 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:55:19 B738 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:55:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:55:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 68,6 66,4 69,9 76,2 04-08-2018 00:35:46 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 22:54:32 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 22:54:32 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 22:54:49 B33M D 65,6 66,8 71,7 83,1 04-08-2018 22:54:49 B33M D 68,6 71,7 83,1 05-08-2018 22:50:10 D18D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:50:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 22:50:49 B33M D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:50:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 23:56:43 B738 D 68,6 70,9 82,5 05-08-2018 22:50:00 D18D A 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 23:56:43 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:56:43 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:56:43 B738 D 68,6 70,9 82,7 07-08-2018 23:56:43 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-				•		
01-08-2018 23:53:29 B738 D 67,8 70,7 82,3					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02-08-2018 00:04:07 E195 D 67.6 69.4 79.9 02-08-2018 01:05:10 E195 D 66.5 68.2 79.3 02-08-2018 23:11:04 E170 D 65.0 66.4 76.5 02-08-2018 23:32:06 E75S D 65.8 66.7 76.2 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66.8 68.1 79.8 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66.8 68.1 79.8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66.8 68.1 79.8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 66.8 71.8 83.2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65.7 66.8 75.7 03-08-2018 20:55:15 B38M D 66.6 68.4 79.2 03-08-2018 20:55:16 B38 D 66.6 68.4 79.2 03-08-2018 20:56:18 B38M D 66.6 66.4 77.2 03-08-2018 20:56:18 B38M D				•		1
02-08-2018 00:41:02 E195 D 66,5 68,2 79,3 02-08-2018 01:05:54 E170 D 65,0 66,4 76,5 02-08-2018 23:11:04 E75S D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,6 68,1 79,8 02-08-2018 23:44:48 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:53:15 B38M D 66,7 66,8 71,3 03-08-2018 20:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 22:54:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 22:55:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 23:56:19 B738 D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 20:56:13 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 02:36:61 B738 D				-	,	
02-08-2018 01:05:54 E170 D 65,0 66,4 76,5 02-08-2018 23:11:04 E75S D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:50:32 B738 D 65,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:55:032 B738 D 65,7 66,8 75,7 02-08-2018 23:55:15 B38M D 66,7 66,8 75,7 03-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 66,5 67,2 77,0 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D						† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02-08-2018 23:11:04 E75S D 65,8 66,7 76,2 02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,6 68,1 79,8 02-08-2018 23:44:48 B738 D 65,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 023:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 023:55:14 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 023:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:15:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 00:15:46 B738 D 64,6 66,7 77,0 04-08-2018 00:06:26 A320 A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 22:40:00 D HBD				*		
02-08-2018 23:32:06 E75S D 66,6 68,4 78,9 02-08-2018 23:41:03 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:43:44:48 B738 D 66,5 266,6 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 68,8 71,8 83,2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 22:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 20:32:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 20:34:38 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:34:33 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:34:33 B838M D </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>						† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02-08-2018 23:44:03 B738 D 66,8 68,1 79,8 02-08-2018 23:44:48 B738 D 65,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 68,8 71,8 83,2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 22:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 22:40:23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 22:54:				•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02-08-2018 23:44:48 B738 D 65,2 66,6 77,3 02-08-2018 23:50:32 B738 D 68,8 71,8 83,2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 00:35:46 B38M D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 20:00:02:6 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,6 66,1 72,7 05-08-2018 22:02:07 DH8D A						
02-08-2018 23:50:32 B738 D 68,8 71,8 83,2 02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 71,7 83,1 04-08-2018 23:36:33 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 20:00:00:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 20:10:04 DHBD A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:01:20 D <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>				•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02-08-2018 23:53:15 B38M D 65,7 66,8 75,7 03-08-2018 00:32:15 E195 D 66,6 68,4 79,2 03-08-2018 00:32:15 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 22:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:46:38 B738 D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 02:54:49 B38M A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:00:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:00:07 DH8D A 68,2 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 02:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 02:40:07 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 02:40:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:50:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:50:07 B738 D 68,8 72,0 81,9 07-08-2018 23:50:07 B738 D 68,9 73,3 83,1 07-08-2018 23:20:07 DH8D A 68,2 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 23:20:07 DH8D A 68,2 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 23:20:07 B738 D 69,9 73,3 83,1 07-08-2018 23:20:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:20:07 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:20:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:20:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:20:00 E75S D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:30:15 B738 D 68,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:40:15 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:40:14 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:40:14 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:40:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:40:40 B738 D 66,7 71,7 83,6 50,0 B-08-2018 2				-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ł
03-08-2018 00:32:15 E195 D 66.6 68,4 79,2 03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 02:57:45 A320 A 66,4 69,9 78,2 03-08-2018 02:35:49 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 22:34:39 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:25:449 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:25:439 B738 D				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
03-08-2018 22:57:45 A320 A 66,4 69,9 73,2 03-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E755 A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 20:10:04 DHBD A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:36:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:56:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:018 20:01 D A				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
03-08-2018 23:58:19 B738 D 69,9 72,7 83,7 04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:34:329 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:06:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 22:06:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:02:07 DH8D A 66,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 20:31:6:19 B738 D				•		- /
04-08-2018 00:11:12 B38M D 65,5 67,2 77,0 04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DHBD A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 22:02:07 DHBD A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:02:07 DHBD A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:31:61 B738 D				*		
04-08-2018 00:35:46 B738 D 64,6 66,4 77,2 04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:02:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 02:04:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 02:06:043 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 23:16:19 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:31:6:19 B738 D				•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04-08-2018 22:13:29 E75S A 65,6 66,8 75,6 04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:36:643 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:42:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D				-		ļ
04-08-2018 23:46:38 B738 D 68,6 71,7 83,1 04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 23:16:19 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:35:47 B738 D						† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04-08-2018 23:56:13 B38M D 67,1 69,0 80,3 05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:20:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:24:20 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:35:47 B738 D			-	•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05-08-2018 00:06:26 A320 A 62,3 63,9 72,3 05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:33:45 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:35:47 B738 D				-		
05-08-2018 22:01:04 DH8D A 63,2 66,1 72,7 05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:02:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:33:14 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:345:41 B738 D						† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05-08-2018 22:54:49 B38M A 63,6 66,4 72,6 05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:02:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:33:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:34:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:45:41 B738 D			-	•		† · · · · · · · ·
05-08-2018 23:56:43 B738 D 69,9 73,3 83,9 06-08-2018 22:02:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:59:41 E195 D				-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ļ
06-08-2018 22:02:07 DH8D A 68,2 72,4 79,4 06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 20:45:99:44 E195 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 20:59:45 E195 D				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	† · · · · · · · ·
06-08-2018 22:40:11 M28 A 77,4 84,3 88,5 07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 20:45:99:41 E195 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 20:59:45 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:25:45 E195 D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
07-08-2018 00:06:43 E195 D 68,2 70,7 81,8 07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D				·		
07-08-2018 22:42:07 B738 D 68,9 72,0 81,9 07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:34:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:41:33 B738 D						•
07-08-2018 23:16:19 B738 D 69,3 71,9 83,1 07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D				•		ł
07-08-2018 23:22:00 E75S D 65,1 66,6 79,6 07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:59:34 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:59:34 B738 D				-		ļ
07-08-2018 23:24:32 E170 D 63,6 65,0 72,7 07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D				•		† · · · · · · · ·
07-08-2018 23:31:15 B738 D 68,8 71,7 83,2 07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 64,7				•		†
07-08-2018 23:35:47 B738 D 68,6 70,9 82,5 07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7						†
07-08-2018 23:43:34 E195 D 66,1 67,2 76,1 07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 64,7 67,2 73,7				•		† · · · · · · · ·
07-08-2018 23:45:41 B738 D 66,9 70,0 73,9 07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•		ł
07-08-2018 23:59:41 E195 D 66,9 69,5 79,7 08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•		ļ
08-08-2018 00:16:19 B38M D 65,3 66,9 76,8 08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	† · · · · · · · ·
08-08-2018 00:25:45 E195 D 72,2 76,3 86,5 08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•	,	· · · · · · · · ·
08-08-2018 22:03:56 B738 D 68,7 71,7 83,6 08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7						
08-08-2018 22:41:33 B738 D 67,4 70,0 81,7 08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7						•
08-08-2018 22:57:53 E170 D 64,9 65,7 74,9 08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•		ł
08-08-2018 22:59:34 B738 D 68,2 71,1 82,7 08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				-		
08-08-2018 23:01:58 E170 D 65,0 65,8 75,4 08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7			+	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
08-08-2018 23:10:02 B38M D 65,8 66,8 76,2 09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				*		
09-08-2018 00:22:56 B734 D 68,7 71,8 82,3 09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
09-08-2018 22:54:42 E170 D 64,7 67,2 73,7				•		† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	09-08-2018 00:22:56	B734	D	68,7	71,8	82,3
	09-08-2018 22:54:42	E170				73,7
09-08-2018 22:58:29 E75S D 66,7 69,8 77,8	09-08-2018 22:58:29	E75S	D	66,7	69,8	77,8
09-08-2018 23:00:37 B738 D 69,3 73,1 82,8	09-08-2018 23:00:37	B738	D	69,3	73,1	82,8
09-08-2018 23:05:57 E75S D 65,7 68,0 76,9	09-08-2018 23:05:57	E75S	D	65,7	68,0	76,9
09-08-2018 23:38:53 B738 D 66,9 69,4 79,9	00 00 2010 22:20:52	B738	D	66.9	69.4	79.9

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Орегасја	[dB]	[dB]	[dB]
09-08-2018 23:46:37	E195	D	65,6	68,1	
	_	D	1	1	78,8
10-08-2018 00:01:24	B738		67,1	73,2	82,2
10-08-2018 00:14:16	B38M	D	64,7	66,4	74,7
10-08-2018 00:16:21	B738	D	65,3	68,0	79,0
10-08-2018 00:30:08	B38M	D	69,3	75,5	80,8
10-08-2018 03:16:39	B763	D	68,7	72,5	84,9
10-08-2018 05:41:22	A321	D	69,9	75,2	84,5
10-08-2018 22:17:40	E195	Α	68,4	74,2	79,8
10-08-2018 22:26:01	A320	Α	66,0	70,9	79,9
10-08-2018 22:37:45	B738	Α	67,0	71,7	77,0
10-08-2018 22:39:12	B738	Α	66,9	72,8	81,2
10-08-2018 23:19:18	A320	Α	64,9	67,5	75,4
11-08-2018 01:28:54	B763	Α	64,8	67,6	78,4
11-08-2018 05:00:09	B738	Α	64,2	65,5	74,2
11-08-2018 05:15:17	B788	Α	63,1	64,2	75,8
11-08-2018 22:15:33	A320	Α	64,9	65,5	74,4
11-08-2018 23:07:47	A321	Α	64,3	65,8	73,3
11-08-2018 23:09:51	A320	Α	69,3	72,5	79,3
12-08-2018 00:23:26	A321	Α	64,3	67,7	73,8
12-08-2018 05:23:44	B738	Α	65,1	70,8	78,3
12-08-2018 22:04:00	DH8D	Α	67,5	70,5	78,9
12-08-2018 22:16:01	E195	Α	68,5	71,1	81,8
12-08-2018 22:17:47	A320	Α	70,5	75,1	81,3
12-08-2018 22:28:19	B738	Α	67,0	70,6	79,6
12-08-2018 23:19:27	A321	A	68,9	71,1	81,4
13-08-2018 04:43:42	B738	D	69,0	72,0	83,0
13-08-2018 22:10:04	B738	D	68,4	71,5	82,9
13-08-2018 22:26:59	B738	D	68,8	71,9	82,9
13-08-2018 23:04:02	E170	D	64,9	66,0	75,3
13-08-2018 23:05:44	E170	D	65,7	66,8	76,5
13-08-2018 23:10:30	B738	D	68,4	71,1	82,0
			· ·	ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13-08-2018 23:12:45	E75S	D	64,7	65,5	74,7
13-08-2018 23:22:53	B38M	D	67,0	68,8	78,4
13-08-2018 23:28:33	E75S	D	67,1	68,4	78,2
13-08-2018 23:30:52	B738	D	68,3	70,9	82,1
13-08-2018 23:33:41	E195	D	67,6	69,7	80,8
13-08-2018 23:35:34	B738	D	68,6	71,5	82,9
13-08-2018 23:54:26	B738	D	68,6	71,0	82,8
14-08-2018 22:10:50	DH8D	Α	64,3	67,6	73,9
14-08-2018 22:12:15	B738	Α	64,0	65,4	73,0
14-08-2018 22:22:03	E195	Α	64,6	65,4	72,4
14-08-2018 22:44:41	A320	Α	77,2	81,9	88,4
14-08-2018 22:59:06	B738	Α	69,0	71,8	78,5
14-08-2018 23:00:43	A320	Α	77,5	84,4	89,3
14-08-2018 23:21:00	A321	Α	63,8	66,3	72,8
15-08-2018 00:22:23	B738	D	65,6	66,8	79,8
15-08-2018 05:25:15	B738	Α	61,7	66,2	71,7
15-08-2018 05:49:49	MD11	Α	63,9	65,0	73,9
15-08-2018 23:04:56	A321	Α	66,3	68,9	75,8
15-08-2018 23:50:32	B38M	D	66,3	67,9	78,1
16-08-2018 00:03:49	B738	D	68,5	71,0	82,1
16-08-2018 00:22:51	B738	D	65,1	66,4	80,0
16-08-2018 05:47:38	MD11	А	65,4	68,2	80,4
16-08-2018 23:37:01	B38M	D	66,2	67,8	78,2
17-08-2018 00:35:45	A320	D	63,9	64,8	74,3
	E75S	D	65,5	66,2	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17-08-2018 22:50:33	L/33		00.0	00.2	76,0

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
Data i godz. Zdarzenia	Janiolot	Орегасја	[dB]	[dB]	[dB]
17-08-2018 23:04:45	E195	D	65,5	67,0	77,8
			· · · · ·	1	1
17-08-2018 23:15:40	B738	D	68,4	70,9	82,5
17-08-2018 23:35:30	B738	D	67,1	68,8	81,3
17-08-2018 23:41:42	B38M	D	66,4	68,1	79,2
18-08-2018 00:03:53	B738	D	64,1	67,0	76,1
19-08-2018 00:04:08	A320	Α	65,7	68,0	76,9
19-08-2018 00:55:36	A321	A	70,1	73,4	83,3
20-08-2018 00:14:17	B734	D	68,8	71,4	81,6
20-08-2018 00:19:49	B38M	D	64,7	65,6	76,7
20-08-2018 05:21:28	B788	Α	63,7	67,2	75,5
20-08-2018 05:57:14	B738	Α	64,4	66,9	81,2
20-08-2018 22:17:23	A319	Α	68,4	71,3	79,2
20-08-2018 22:48:18	A321	Α	65,1	67,3	74,6
21-08-2018 00:21:14	B738	D	69,3	73,3	84,2
21-08-2018 05:40:46	B752	Α	64,9	66,0	74,0
21-08-2018 05:43:12	MD11	Α	64,0	65,5	78,5
21-08-2018 05:57:02	E170	Α	64,5	66,4	82,3
21-08-2018 22:49:29	B738	Α	66,9	70,8	80,3
21-08-2018 22:53:45	A321	Α	68,2	70,7	78,2
21-08-2018 22:54:03	A321	Α	68,5	70,5	81,0
21-08-2018 23:33:24	A320	Α	68,5	73,3	80,2
22-08-2018 22:13:13	B738	D	68,4	72,4	83,7
22-08-2018 22:17:51	B738	D	68,3	71,3	83,0
22-08-2018 22:41:47	B738	D	67,9	70,7	82,2
22-08-2018 22:47:45	B738	D	68,1	70,4	81,4
22-08-2018 22:50:44	E170	D	66,1	68,0	78,9
22-08-2018 22:54:02	E170	D	66,7	68,8	79,2
22-08-2018 22:55:30	DH8D	D	64,7	66,8	75,8
22-08-2018 23:02:41	B738	D	68,9	72,1	82,5
22-08-2018 23:07:57	E195	D	67,4	70,4	80,8
22-08-2018 23:16:17	E195	D	66,6	67,5	77,8
22-08-2018 23:20:00	B38M	D	65,2	66,2	74,8
22-08-2018 23:38:31	B38M	D	66,0	67,3	76,4
23-08-2018 22:47:49	B738	D	65,4	67,3	79,7
23-08-2018 22:49:38	B738	D	65,0	66,4	78,0
23-08-2018 22:56:49	E195	D	64,5	65,5	74,9
23-08-2018 23:12:06	B738	D	64,9	67,4	77,7
24-08-2018 05:45:59	A321	D	68,1	71,8	82,8
24-08-2018 22:01:27	B738	A	67,2	71,8	76,7
24-08-2018 22:12:36	E75S	A	66,7	68,2	75,7
			•	1	1
25-08-2018 00:05:43	A321	A	66,2	67,4	78,8
25-08-2018 05:54:38	E75S	A	65,2	68,0	74,8
25-08-2018 22:11:01	A20N	A	66,0	68,1	83,8
25-08-2018 22:15:48	A320	A	64,5	65,2	74,9
25-08-2018 22:16:04	A320	A	65,5	68,7	80,0
25-08-2018 22:38:32	B738	A	67,3	75,2	82,6
25-08-2018 22:52:43	A320	A	64,6	65,8	74,6
25-08-2018 23:01:32	A321	A	65,0	66,7	76,1
25-08-2018 23:01:56	A321	Α	64,9	66,5	78,5
25-08-2018 23:04:17	A320	Α	67,8	74,7	85,6
25-08-2018 23:25:55	A321	Α	65,5	66,9	78,9
25-08-2018 23:28:00	A321	Α	64,7	65,5	76,2
25-08-2018 23:33:25	A321	Α	65,4	67,4	80,0
25-08-2018 23:37:54	A321	Α	71,1	79,7	87,2
25-08-2018 23:42:48	B734	D	65,6	67,9	81,7
25-08-2018 23:54:38	A320	Α	64,0	64,6	75,1
26-08-2018 01:05:09	B738	D	64,4	69,5	78,7

Data i godz Izdarzania	Complet	Operacie*	1.400	LAmov	LAE
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
00.00.0040.05.40.47	D700		[dB]	[dB]	[dB]
26-08-2018 05:19:47	B738	A	63,1	63,6	77,6
26-08-2018 05:24:19	B738	A	63,5	65,6	81,3
26-08-2018 05:25:19	B738	Α	63,5	65,0	79,6
26-08-2018 05:30:30	B738	Α	65,5	72,7	81,4
26-08-2018 05:32:24	B738	A	65,7	73,5	83,5
26-08-2018 05:37:14	B738	Α	64,1	67,2	75,9
26-08-2018 05:57:15	E195	Α	64,1	67,5	81,9
26-08-2018 05:58:15	E195	Α	63,7	64,7	80,1
26-08-2018 22:00:11	B738	Α	64,2	65,1	74,6
26-08-2018 22:01:16	E195	Α	65,6	69,2	81,0
26-08-2018 22:03:25	B734	Α	64,7	66,4	79,9
26-08-2018 22:05:15	B738	Α	65,0	66,5	81,1
26-08-2018 22:07:24	B38M	Α	64,5	65,8	81,3
26-08-2018 22:11:34	DH8D	Α	65,0	66,0	79,5
26-08-2018 22:13:22	DH8D	А	65,1	67,0	79,9
26-08-2018 22:15:15	E195	А	65,1	67,7	81,9
26-08-2018 22:17:30	DH8D	Α	64,7	65,9	79,7
26-08-2018 22:20:13	CRJX	Α	64,3	64,9	77,9
26-08-2018 22:55:36	A321	Α	66,0	68,0	82,5
26-08-2018 23:04:28	A321	А	64,8	66,5	80,1
26-08-2018 23:08:10	B738	A	65,2	66,9	80,0
26-08-2018 23:20:33	DH8D	A	64,8	65,5	76,0
26-08-2018 23:25:08	A321	A	65,2	67,0	80,7
26-08-2018 23:28:33	A320	A	65,0	66,3	80,0
26-08-2018 23:39:45	A320	A	64,7	66,0	77,5
26-08-2018 23:40:36	A320	A	64,0	64,3	77,6
26-08-2018 23:41:27	A320	A	64,1	64,7	74,9
27-08-2018 05:27:52	B752	A	64,7	67,3	82,5
27-08-2018 05:29:52	B732	A		1	· ·
			69,8	75,9	87,6
27-08-2018 05:39:52	B788	A	65,1	66,5	82,8
27-08-2018 05:44:52	B738	A	64,3	66,4	82,0
27-08-2018 05:45:52	B738	A	64,7	67,4	82,5
27-08-2018 05:53:52	B752	A	64,1	65,7	81,9
27-08-2018 05:56:52	A332	A	66,4	68,3	84,2
27-08-2018 05:57:52	A332	A	65,1	69,4	82,9
27-08-2018 22:01:10	B738	А	65,0	66,9	78,0
27-08-2018 22:01:40	B738	A	64,4	66,1	81,0
27-08-2018 22:03:53	A320	A	65,1	68,0	82,4
27-08-2018 22:48:53	E195	D	68,1	70,6	83,5
27-08-2018 22:50:26	E170	D	64,7	65,9	76,8
27-08-2018 22:53:11	E75S	D	64,2	64,6	73,2
27-08-2018 22:53:26	E75S	D	66,9	69,9	82,4
27-08-2018 22:54:33	DH8D	D	65,1	67,7	82,0
27-08-2018 22:56:39	B738	D	68,2	72,6	86,0
27-08-2018 23:04:30	DH8D	D	64,8	66,4	80,4
27-08-2018 23:11:53	B38M	D	65,3	67,9	83,1
27-08-2018 23:12:53	B38M	D	63,9	64,4	75,4
27-08-2018 23:15:22	B738	D	66,6	69,7	84,3
27-08-2018 23:20:28	B738	D	68,3	72,4	85,4
27-08-2018 23:44:20	E195	D	69,0	73,7	85,7
27-08-2018 23:52:25	B738	D	68,8	71,0	83,4
28-08-2018 05:16:20	B738	А	63,9	67,1	81,7
28-08-2018 22:04:12	A319	А	64,6	65,3	77,4
28-08-2018 22:04:54	A319	Α	64,7	65,4	74,7
28-08-2018 22:14:06	A321	A	64,5	65,3	79,7
28-08-2018 22:18:07	CRJX	A	65,0	66,8	81,3
28-08-2018 22:19:05	CRJX	A	65,2	66,6	77,5
	1 31.07	1 '`	1 00,2	1 00,0	1,5

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja	[dB]	[dB]	[dB]
28-08-2018 22:48:11	A321	^	64,6	65,5	76,1
		A	1	1	,
28-08-2018 22:54:16	A321	A	65,5	70,5	82,3
28-08-2018 22:55:10	A321	A	63,9	64,5	72,9
28-08-2018 23:02:54	B738	A	65,1	67,2	82,9
28-08-2018 23:03:54	B738	A	64,4	65,6	77,4
28-08-2018 23:06:40	A321	Α	66,1	69,1	78,4
28-08-2018 23:08:25	A320	Α	64,4	65,5	79,1
28-08-2018 23:12:54	A321	Α	64,3	65,0	76,1
28-08-2018 23:16:55	B738	Α	67,1	72,8	82,2
28-08-2018 23:33:46	B738	Α	64,9	65,8	79,6
28-08-2018 23:36:31	A320	Α	64,7	66,3	79,8
28-08-2018 23:57:28	A320	Α	68,8	74,1	86,5
29-08-2018 01:24:49	B738	Α	63,0	63,3	80,4
29-08-2018 05:19:05	B738	Α	63,3	63,9	81,0
29-08-2018 05:26:09	B738	Α	63,4	65,2	81,2
29-08-2018 05:32:09	B752	Α	63,8	66,1	81,6
29-08-2018 05:33:09	B752	Α	65,0	67,3	82,8
29-08-2018 05:38:09	B788	Α	65,5	68,6	83,3
29-08-2018 05:39:09	B788	Α	64,6	66,8	82,4
29-08-2018 05:56:09	A320	Α	64,7	66,6	82,5
29-08-2018 22:58:25	B738	D	68,2	71,5	84,1
29-08-2018 23:00:25	B738	D	67,4	71,5	84,9
29-08-2018 23:02:18	E195	D	66,7	69,4	82,0
29-08-2018 23:05:22	E195	D	64,4	64,9	73,5
29-08-2018 23:10:06	B738	D	66,8	69,6	83,9
29-08-2018 23:16:55	E75S	D	65,4	67,2	80,6
29-08-2018 23:41:07	B38M	D	66,2	68,5	82,0
29-08-2018 23:43:21	E170	D	65,9	67,3	80,1
30-08-2018 22:36:23	P180	D	64,6	66,3	78,9
30-08-2018 22:49:31	E170	D	64,8	65,9	72,6
30-08-2018 22:52:44	B738	D	67,4	71,8	84,8
30-08-2018 22:54:51	E170	D	64,9	67,0	80,9
30-08-2018 23:01:43	E176	D	66,2	68,5	81,8
	B38M				
30-08-2018 23:04:32 30-08-2018 23:11:50		D D	65,8	67,6	80,9
	B738 DH8D		68,4	72,2	84,6
30-08-2018 23:13:44		D	64,5	65,9	80,8
30-08-2018 23:14:59	DH8D	D	64,8	66,0	77,1
30-08-2018 23:15:23	DH8D	D	64,3	65,4	75,1
30-08-2018 23:26:38	E195	D	67,5	71,3	84,0
30-08-2018 23:29:34	B738	D	67,1	70,8	84,8
30-08-2018 23:38:49	B738	D	67,4	70,1	83,2
30-08-2018 23:42:57	B738	D	68,0	71,8	84,8
30-08-2018 23:52:47	B738	Α	65,0	66,4	75,7
31-08-2018 00:01:03	P180	Α	63,9	66,1	81,7
31-08-2018 05:52:50	A332	А	65,7	70,0	83,5
31-08-2018 22:07:13	B38M	Α	65,2	67,0	81,9
31-08-2018 22:11:27	A320	Α	65,4	67,3	83,2
31-08-2018 22:12:27	A320	Α	69,2	77,2	84,2
31-08-2018 22:14:14	A320	Α	64,8	66,4	76,9
31-08-2018 22:15:11	DH8D	Α	64,6	65,1	75,4
31-08-2018 22:15:28	DH8D	Α	64,7	65,4	79,9
31-08-2018 22:18:54	B738	Α	65,0	66,4	75,0
31-08-2018 22:23:04	B738	Α	64,0	65,0	75,8
31-08-2018 22:24:46	CRJX	А	74,6	86,2	89,9
31-08-2018 22:45:04	B738	Α	65,4	68,6	79,4
31-08-2018 22:48:10	A320	Α	66,2	69,7	81,1
31-08-2018 22:50:18	A321	Α	71,9	80,1	89,7

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
			[dB]	[dB]	[dB]
31-08-2018 22:53:24	A321	Α	64,5	65,8	82,2
31-08-2018 22:58:54	A320	А	66,2	70,8	81,8
31-08-2018 23:06:16	A320	Α	65,5	67,2	79,8
31-08-2018 23:19:08	B738	Α	64,6	66,9	81,8
31-08-2018 23:23:40	A321	А	64,1	64,9	74,1
31-08-2018 23:24:30	A321	Α	65,7	68,0	76,1
31-08-2018 23:41:23	E75S	D	67,6	70,8	82,9
31-08-2018 23:42:43	B738	D	64,8	65,8	79,7
01-09-2018 00:09:47	A321	Α	65,2	69,7	83,0
01-09-2018 05:05:01	B738	Α	64,3	69,1	82,1
01-09-2018 05:28:35	B738	Α	64,0	65,2	81,7
01-09-2018 05:30:36	B738	Α	64,3	66,4	82,1
01-09-2018 05:36:33	B788	Α	64,4	66,5	82,2
01-09-2018 05:59:55	CRJ9	А	63,4	67,1	81,1

LEGENDA

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A lądowanie, D start
- L_{Aeq} równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L_{Amax} maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- LAE ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne²

² Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i w porze nocy w odniesieniu do jednej doby, wg wskaźników L_{AeqD} i L_{AeqN} powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Dzień miesiąca/	Równoważny p	ooziom dźwięku
sierpień 2018r.	Pora dnia	Pora nocy
	L _{AeqD} w dB	L _{AeqN} w dB
1	47,8	46,7
2	48,9	44,7
3	42,5	42,2
4	40,4	41,8
5	35,8	40,9
6	38,9	38,9
7	41,9	46,7
8	47,5	44,5
9	48,6	47,5
10	44,7	44,5
11	46,2	42,0
12	40,5	43,6
13	47,5	46,9
14	36,7	45,8
15	37,5	43,1
16	42,8	38,3
17	49,0	44,9
18	46,3	37,9
19	38,8	42,1
20	44,3	43,7
21	38,0	41,0
22	49,3	46,7
23	48,9	44,1
24	48,4	41,6
25	42,2	48,9
26	43,0	49,8
27	47,2	48,0
28	45,9	49,1
29	46,3	45,0
30	50,6	47,6
31	44,2	49,4

Warunki meteorologiczne dla lotniska:

Ustalane na wysokości: 106,51 m n.p.m.

Wielkości ustalane	Wartości maksymalne w danym miesiącu	Wartości minimalne w danym miesiącu	Wartości średnie miesięczne
Prędkość i kierunek wiatru* [m/s /º]			
Temperatura [°C]	32,4	7,7	21,1
Wilgotność względna [%]	99	30	68
Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	1011,2	994,0	1004,5

stan pogody w okresie wykonywania pomiaru:	
inne spostrzeżenia	

^{*}Dla pomiarów okresowych

W tabelach zawierających zestawienia zdarzeń akustycznych zarejestrowanych w punktach pomiarowych, zaznaczono kolorem niebieskim okresy, w których nie były spełnione warunki meteorologiczne, określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem),a także wystąpiły zakłócenia od innych źródeł hałasu.

