

## WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

### DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

**Nazwa obiektu:** Punkt pomiarowy nr 3 „Mysiadło”

Data wykonania pomiaru:

początek: 01 - 06 - 2019

koniec: 30 - 06 - 2019

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Chabrów


Układ współrzędnych WGS 84

Szerokość geograficzna N 52° 05' 51,6"

Długość geograficzna E 21° 01' 35,7"

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]:5

**Lokalizacja na planie:**



#### Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

#### Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2

Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.2-M24-4480-297/15 z dnia 25.08.2015 r. wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

**Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze dnia ( przedział czasu pomiędzy godz. 06.00 – 22.00 )**

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	$L_{Aeq}$	$L_{Amax}$	$L_{AE}$
			[dB]	[dB]	[dB]
01.06.2019 06:04:48	DH8D	A	71,0	73,2	81,8
01.06.2019 06:07:26	A321	A	72,1	74,1	84,1
01.06.2019 06:09:53	DH8D	A	69,8	71,4	81,0
01.06.2019 06:12:31	A332	A	75,0	79,0	89,4
01.06.2019 06:15:22	DH8D	A	69,5	71,1	80,3
01.06.2019 06:17:55	E75S	A	72,0	74,2	84,0
01.06.2019 06:20:34	E75S	A	71,8	74,0	83,3
01.06.2019 06:22:57	E190	A	71,9	74,6	83,7
01.06.2019 06:25:32	E195	A	73,0	75,5	84,4
01.06.2019 06:27:27	E75S	A	72,6	74,7	84,3
01.06.2019 06:30:14	DH8D	A	71,5	73,9	82,7
01.06.2019 06:32:06	B788	A	73,9	77,3	87,3
01.06.2019 06:35:21	A321	A	72,1	74,1	84,2
01.06.2019 06:37:19	E195	A	72,0	74,3	83,5
01.06.2019 06:39:55	DH8D	A	69,5	70,7	79,9
01.06.2019 06:42:35	A320	A	71,8	74,0	83,9
01.06.2019 06:44:33	CRJ9	A	71,7	74,1	83,4
01.06.2019 06:46:24	E195	A	73,4	76,1	85,2
01.06.2019 06:51:39	B734	A	73,9	77,6	85,9
01.06.2019 06:53:35	B738	A	72,4	75,3	84,5
01.06.2019 06:55:23	B738	A	72,6	74,9	84,6
01.06.2019 07:23:09	B737	A	72,2	74,6	84,0
01.06.2019 07:52:17	B738	A	73,6	76,9	86,2
01.06.2019 07:55:08	E195	A	72,4	75,1	83,8
01.06.2019 08:01:00	B738	A	72,5	75,4	85,3
01.06.2019 08:03:15	A320	A	72,4	75,0	84,2
01.06.2019 08:05:22	A320	A	71,6	74,8	84,2
01.06.2019 08:08:02	A320	A	72,2	74,9	84,0
01.06.2019 08:10:27	DH8D	A	68,2	69,6	77,2
01.06.2019 08:12:59	E190	A	71,8	74,6	83,3
01.06.2019 08:15:15	E195	A	72,3	75,2	83,7
01.06.2019 08:17:45	CRJ9	A	69,4	70,8	80,9
01.06.2019 08:20:06	E195	A	72,5	74,7	83,6
01.06.2019 08:22:24	DH8D	A	70,0	71,8	80,8
01.06.2019 08:24:13	DH8D	A	70,4	73,0	82,7
01.06.2019 08:28:29	E170	A	70,1	72,2	82,4
01.06.2019 08:37:38	A332	A	75,0	80,0	89,1
01.06.2019 08:40:44	E170	A	71,4	74,4	84,0
01.06.2019 08:45:35	A320	A	72,8	76,3	85,9
01.06.2019 08:51:07	BCS3	A	70,0	71,6	81,4
01.06.2019 08:53:22	E170	A	70,7	72,5	81,9
01.06.2019 08:59:08	A20N	A	72,5	75,8	85,3
01.06.2019 09:02:54	B789	A	73,8	77,3	86,8
01.06.2019 09:07:17	E195	A	71,2	73,5	83,3
01.06.2019 09:09:51	E195	A	71,6	74,4	83,9
01.06.2019 09:12:26	E195	A	72,0	75,6	83,5
01.06.2019 09:14:51	CRJ9	A	70,2	72,2	81,9
01.06.2019 09:17:27	E75S	A	71,1	74,0	82,9
01.06.2019 09:19:57	E170	A	70,4	72,6	82,2
01.06.2019 09:22:15	CRJ9	A	72,2	75,7	83,4
01.06.2019 09:24:42	DH8D	A	69,6	71,5	81,1
01.06.2019 09:27:23	E75S	A	69,8	72,3	81,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
01.06.2019 09:30:41	DH8D	A	73,6	77,1	86,6
01.06.2019 09:33:16	B788	A	73,6	77,9	87,4
01.06.2019 09:35:53	E75S	A	70,5	72,5	81,6
01.06.2019 09:39:44	DH8D	A	71,3	73,9	83,4
01.06.2019 09:41:35	E195	A	72,3	75,2	84,0
01.06.2019 09:43:28	B738	A	70,5	72,1	81,3
01.06.2019 09:46:07	E190	A	71,2	73,8	83,0
01.06.2019 09:48:39	CRJ9	A	69,0	71,9	82,0
01.06.2019 09:57:45	DH8D	A	69,7	71,9	80,5
01.06.2019 10:01:38	C27J	A	73,0	76,9	84,7
01.06.2019 10:13:34	B734	A	72,4	75,0	84,2
01.06.2019 10:42:29	A319	A	71,7	73,9	82,9
01.06.2019 11:01:58	DH8D	A	69,7	72,0	81,4
01.06.2019 11:06:14	E75S	A	69,4	72,3	82,2
01.06.2019 11:08:50	E190	A	71,3	75,0	83,4
01.06.2019 11:13:18	A320	A	73,5	76,9	86,5
01.06.2019 11:15:53	A321	A	72,6	75,5	84,9
01.06.2019 11:18:21	AT75	A	70,6	72,7	83,1
01.06.2019 11:21:07	E75S	A	72,0	74,7	83,7
01.06.2019 11:23:43	A343	A	73,8	78,0	88,1
01.06.2019 11:26:45	A320	A	71,0	73,3	83,3
01.06.2019 11:29:33	A321	A	72,1	74,5	83,9
01.06.2019 11:32:12	B738	A	72,8	75,4	85,1
01.06.2019 11:34:36	DH8D	A	71,9	74,0	83,0
01.06.2019 11:37:53	A321	A	71,9	74,2	83,7
01.06.2019 11:41:20	B737	A	72,9	75,7	84,7
01.06.2019 11:44:03	A319	A	73,6	76,0	85,6
01.06.2019 11:46:47	B734	A	70,6	74,8	83,8
01.06.2019 11:49:23	A320	A	70,8	75,1	83,4
01.06.2019 11:51:39	E170	A	70,3	72,4	81,1
01.06.2019 11:54:16	A320	A	71,0	73,5	82,5
01.06.2019 11:56:05	E190	A	70,3	72,5	82,6
01.06.2019 11:58:16	CRJ9	A	71,1	73,0	82,2
01.06.2019 12:01:02	B77W	A	75,2	78,0	88,2
01.06.2019 12:03:45	C56X	A	69,0	71,6	79,4
01.06.2019 12:06:27	DH8D	A	69,9	71,9	80,7
01.06.2019 12:08:52	E195	A	70,1	72,9	82,6
01.06.2019 12:11:40	B789	A	74,5	78,2	87,7
01.06.2019 12:14:12	E75S	A	71,1	73,2	82,2
01.06.2019 12:18:01	E75S	A	70,7	72,9	82,8
01.06.2019 12:26:13	B738	A	72,3	76,4	85,9
01.06.2019 12:31:00	E170	A	71,9	74,9	83,7
01.06.2019 12:33:28	B788	A	72,9	76,5	85,6
01.06.2019 12:35:58	DH8D	A	69,8	72,1	81,0
01.06.2019 12:38:44	E195	A	71,9	75,0	83,3
01.06.2019 12:41:29	E195	A	72,3	75,6	84,0
01.06.2019 12:46:46	E170	A	69,7	71,6	82,0
01.06.2019 12:49:17	E195	A	72,1	75,7	84,1
01.06.2019 12:51:51	E190	A	70,4	72,3	80,9
01.06.2019 12:54:34	DH8D	A	70,0	72,4	81,1
01.06.2019 12:57:09	E195	A	71,6	73,8	83,3
01.06.2019 12:59:28	DH8D	A	70,7	73,6	83,0
01.06.2019 13:01:54	DH8D	A	68,7	71,2	81,5
01.06.2019 13:04:13	DH8D	A	69,5	73,7	81,6
01.06.2019 13:06:20	E195	A	73,1	76,1	83,9
01.06.2019 13:09:03	M28	A	69,4	71,3	78,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
01.06.2019 13:12:31	A320	A	71,1	73,7	83,4
01.06.2019 13:15:34	A332	A	75,4	79,2	88,4
01.06.2019 13:17:29	B789	A	73,6	76,8	86,8
01.06.2019 13:24:04	A321	A	70,4	74,4	84,3
01.06.2019 13:26:32	CRJ9	A	71,3	74,9	83,8
01.06.2019 13:28:40	E170	A	70,9	73,2	82,4
01.06.2019 13:37:25	A320	A	70,7	73,8	83,9
01.06.2019 13:41:04	B738	A	73,4	77,2	86,2
01.06.2019 13:49:32	E195	A	73,7	77,5	85,5
01.06.2019 13:51:17	E195	A	72,6	75,4	84,1
01.06.2019 13:53:27	B735	A	72,5	75,7	85,0
01.06.2019 13:55:56	BCS3	A	70,9	72,6	82,0
01.06.2019 13:59:32	A20N	A	72,7	76,7	85,8
01.06.2019 14:11:04	B788	A	72,6	76,2	86,0
01.06.2019 14:13:57	DH8D	A	69,4	72,4	81,5
01.06.2019 14:15:56	B738	A	72,6	75,5	86,4
01.06.2019 14:17:51	CRJ9	A	71,4	74,4	84,2
01.06.2019 14:20:15	B738	A	72,0	76,4	85,8
01.06.2019 14:22:41	B789	A	72,2	76,1	87,2
01.06.2019 14:26:00	DH8D	A	70,4	72,3	82,4
01.06.2019 14:28:17	B738	A	74,8	77,9	87,1
01.06.2019 14:34:26	E195	A	71,3	74,6	83,6
01.06.2019 14:51:49	B738	A	72,6	75,3	84,6
01.06.2019 14:56:49	E75S	A	69,8	72,3	81,8
01.06.2019 14:59:45	E195	A	70,9	73,9	83,2
01.06.2019 15:02:30	E190	A	71,6	75,1	84,8
01.06.2019 15:05:58	E190	A	72,5	76,2	84,8
01.06.2019 15:09:02	E75S	A	71,0	74,1	82,2
01.06.2019 15:14:11	CRJ9	A	70,9	74,2	83,2
01.06.2019 15:17:33	E75S	A	70,0	73,0	81,8
01.06.2019 15:19:54	A319	A	73,6	75,8	84,7
01.06.2019 15:22:20	A321	A	72,2	76,3	86,0
01.06.2019 15:25:00	E170	A	70,3	72,8	82,8
01.06.2019 15:27:27	E190	A	72,5	75,2	84,5
01.06.2019 15:29:52	DH8D	A	70,1	71,7	81,6
01.06.2019 15:32:54	E195	A	71,4	75,1	84,8
01.06.2019 15:35:24	E170	A	71,4	74,3	82,5
01.06.2019 15:37:10	DH8D	A	69,0	71,9	82,2
01.06.2019 15:39:55	B738	A	71,5	74,5	84,1
01.06.2019 15:41:53	B734	A	72,0	75,7	85,0
01.06.2019 15:44:33	DH8D	A	69,1	72,5	82,3
01.06.2019 15:46:28	DH8D	A	68,9	71,4	80,6
01.06.2019 15:48:32	DH8D	A	69,3	70,3	78,8
01.06.2019 15:50:28	E75S	A	70,7	72,6	81,5
01.06.2019 15:53:03	DH8D	A	71,7	74,0	81,7
01.06.2019 15:55:24	CL30	A	68,7	69,9	78,7
01.06.2019 15:57:58	A321	A	71,2	73,5	82,7
01.06.2019 16:01:31	E195	A	72,4	75,4	84,2
01.06.2019 16:07:05	A320	A	70,5	72,4	81,6
01.06.2019 16:09:33	DH8D	A	69,3	70,5	80,1
01.06.2019 16:11:52	E170	A	71,2	72,9	82,9
01.06.2019 16:17:51	B738	A	71,4	74,4	84,8
01.06.2019 16:30:58	E190	A	71,8	74,4	83,5
01.06.2019 16:34:52	A321	A	71,9	74,5	83,4
01.06.2019 16:39:01	C295	A	71,9	74,4	83,7
01.06.2019 16:48:27	C295	A	71,4	73,1	82,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
01.06.2019 16:58:02	CRJ9	A	70,4	72,8	81,6
01.06.2019 17:04:03	A320	A	71,7	74,5	84,5
01.06.2019 17:11:29	B738	A	73,5	76,5	85,2
01.06.2019 17:17:29	A319	A	71,6	74,6	83,4
01.06.2019 17:20:28	B738	A	69,4	70,4	79,4
01.06.2019 17:51:57	E195	A	71,3	74,1	84,1
01.06.2019 17:57:54	B738	A	70,6	72,8	81,8
01.06.2019 18:03:35	A321	A	71,8	74,3	83,2
01.06.2019 18:07:03	A321	A	71,1	73,7	82,8
01.06.2019 18:11:20	E195	A	72,3	74,9	83,8
01.06.2019 18:14:02	B788	A	74,0	77,6	86,7
01.06.2019 18:18:48	E170	A	69,9	72,3	81,1
01.06.2019 18:20:55	B738	A	72,1	75,5	84,4
01.06.2019 18:26:13	DH8D	A	71,0	72,8	82,1
01.06.2019 18:28:44	CRJ9	A	69,6	71,1	80,4
01.06.2019 18:31:06	CRJ9	A	71,3	74,0	82,4
01.06.2019 18:33:31	E75S	A	70,7	72,6	82,1
01.06.2019 18:36:34	E75S	A	70,5	73,3	82,8
01.06.2019 18:39:42	E195	A	71,1	73,7	82,9
01.06.2019 18:42:19	DH8D	A	68,7	69,8	78,2
01.06.2019 18:44:52	E170	A	71,0	72,9	82,1
01.06.2019 18:49:41	E75S	A	70,6	72,9	82,1
01.06.2019 18:51:40	E75S	A	72,3	74,3	84,1
01.06.2019 18:53:28	E195	A	71,1	74,1	83,9
01.06.2019 18:55:19	E75S	A	71,4	74,9	83,7
01.06.2019 18:57:34	DH8D	A	68,6	69,7	78,6
01.06.2019 18:59:44	DH8D	A	69,7	70,9	80,1
01.06.2019 19:01:46	E195	A	71,5	74,1	83,8
01.06.2019 19:03:35	DH8D	A	69,5	70,7	79,9
01.06.2019 19:07:49	E195	A	71,9	74,5	83,7
01.06.2019 19:12:44	B738	A	72,5	74,4	84,3
01.06.2019 19:20:20	B734	A	73,4	76,9	84,9
01.06.2019 19:22:51	A320	A	73,9	77,4	86,2
01.06.2019 19:25:04	E75S	A	70,1	72,0	81,2
01.06.2019 19:31:44	E170	A	70,2	71,8	81,0
01.06.2019 19:41:59	P180	A	73,4	76,6	87,4
01.06.2019 19:43:53	CRJ9	A	72,0	74,0	82,7
01.06.2019 19:50:20	A320	A	71,6	73,7	83,4
01.06.2019 19:55:03	E190	A	71,3	73,1	82,7
01.06.2019 20:02:25	DH8D	A	69,4	71,0	80,2
01.06.2019 20:05:00	A320	A	73,3	76,1	85,6
01.06.2019 20:07:51	DH8D	A	69,8	71,3	80,9
01.06.2019 20:17:21	B738	A	72,6	75,0	84,6
01.06.2019 20:20:05	E75S	A	69,8	72,8	82,1
01.06.2019 20:34:32	E195	A	71,2	73,2	82,4
01.06.2019 20:36:51	B738	A	72,2	75,4	84,7
01.06.2019 20:39:51	E170	A	70,7	72,8	81,9
01.06.2019 20:42:22	B738	A	72,3	75,0	84,1
01.06.2019 20:50:47	DH8D	A	72,7	76,1	85,2
01.06.2019 20:57:56	B738	A	72,5	75,3	84,8
01.06.2019 21:01:14	E170	A	71,3	74,3	83,1
01.06.2019 21:20:26	E195	A	72,0	74,1	83,5
01.06.2019 21:22:31	A319	A	71,7	74,0	83,5
01.06.2019 21:28:02	E195	A	71,8	74,5	83,9
01.06.2019 21:30:40	E75S	A	70,3	72,4	80,8
01.06.2019 21:32:33	E170	A	71,4	73,4	82,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
01.06.2019 21:35:26	E190	A	71,2	73,3	82,0
01.06.2019 21:39:37	B738	A	72,8	75,4	84,9
01.06.2019 21:42:46	B738	A	72,7	75,5	84,7
01.06.2019 21:45:02	DH8D	A	70,0	71,4	80,0
01.06.2019 21:47:55	E195	A	72,0	74,6	83,8
01.06.2019 21:52:09	E190	A	71,6	73,7	83,6
01.06.2019 21:54:05	DH8D	A	70,2	71,9	81,3
01.06.2019 21:58:58	B737	A	72,2	75,0	84,2
02.06.2019 06:03:22	DH8D	A	71,4	74,1	83,2
02.06.2019 06:08:21	E170	A	70,3	72,5	81,5
02.06.2019 06:10:56	A320	A	71,9	74,5	84,3
02.06.2019 06:18:23	DH8D	A	68,3	69,3	77,8
02.06.2019 06:20:18	DH8D	A	69,0	69,7	78,6
02.06.2019 06:22:12	E195	A	72,8	76,8	84,5
02.06.2019 06:25:47	E195	A	71,7	74,7	83,4
02.06.2019 06:31:17	DH8D	A	68,5	70,1	78,5
02.06.2019 06:50:24	B738	A	73,0	76,0	85,3
02.06.2019 06:53:57	A333	A	73,5	76,3	86,5
02.06.2019 06:56:53	B738	A	72,8	75,7	85,1
02.06.2019 07:08:19	A321	A	72,7	75,1	84,5
02.06.2019 07:10:34	B738	A	72,7	75,7	84,4
02.06.2019 07:20:21	B734	A	71,8	75,3	84,4
02.06.2019 07:22:49	B738	A	72,4	75,8	84,5
02.06.2019 07:25:10	B738	A	72,3	75,2	84,4
02.06.2019 07:28:22	B738	A	72,7	75,1	84,8
02.06.2019 07:31:49	B738	A	69,9	71,3	81,1
02.06.2019 07:37:08	A320	A	71,7	75,0	83,7
02.06.2019 07:44:30	B734	A	72,6	75,6	84,1
02.06.2019 07:53:27	B789	A	72,2	75,7	86,0
02.06.2019 08:04:06	A320	A	71,7	74,3	84,0
02.06.2019 08:07:29	E75S	A	71,4	73,4	82,6
02.06.2019 08:10:54	E190	A	72,0	74,3	82,4
02.06.2019 08:14:00	E75S	A	70,9	72,6	82,0
02.06.2019 08:20:51	CRJ9	A	68,7	70,3	79,4
02.06.2019 08:23:01	E75S	A	71,0	72,2	82,5
02.06.2019 08:25:56	E195	A	71,7	75,1	83,5
02.06.2019 08:35:32	E75S	A	70,8	72,5	82,0
02.06.2019 08:37:47	A320	A	73,8	76,9	86,1
02.06.2019 08:42:05	A320	A	73,7	76,6	85,7
02.06.2019 08:52:49	A319	A	72,6	75,8	85,1
02.06.2019 08:55:42	E170	A	70,2	72,3	80,6
02.06.2019 08:57:24	A321	A	70,6	73,8	83,1
02.06.2019 09:05:04	CRJ9	A	70,2	71,4	81,3
02.06.2019 09:09:42	B738	A	72,3	75,8	84,9
02.06.2019 09:11:57	E195	A	72,7	75,6	84,1
02.06.2019 09:14:06	A20N	A	72,7	76,0	84,7
02.06.2019 09:15:58	A320	A	72,1	75,1	84,1
02.06.2019 09:24:35	E170	A	70,0	71,4	80,7
02.06.2019 09:31:38	CRJ9	A	71,1	73,5	81,5
02.06.2019 09:33:34	DH8D	A	69,9	71,5	79,9
02.06.2019 09:35:16	E75S	A	70,8	72,1	82,0
02.06.2019 09:36:51	A320	A	73,1	75,4	85,1
02.06.2019 09:38:35	DH8D	A	75,4	80,5	88,4
02.06.2019 09:40:49	DH8D	A	71,3	74,2	83,3
02.06.2019 09:42:53	A343	A	74,6	78,8	88,2
02.06.2019 09:45:26	DH8D	A	71,0	73,4	83,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub> [dB]	L <sub>Amax</sub> [dB]	L <sub>AE</sub> [dB]
02.06.2019 10:18:13	B738	A	73,2	77,0	84,3
02.06.2019 10:28:47	E195	A	71,9	74,0	83,0
02.06.2019 10:39:31	A319	A	69,7	72,8	81,2
02.06.2019 10:41:28	E170	A	70,6	72,9	82,4
02.06.2019 10:48:58	A321	A	73,1	77,5	84,2
02.06.2019 11:03:54	A320	A	71,3	73,8	83,3
02.06.2019 11:07:29	DH8D	A	70,9	72,1	80,9
02.06.2019 11:13:34	A321	A	71,1	73,1	82,2
02.06.2019 11:26:31	M28	A	68,0	69,7	77,6
02.06.2019 11:28:47	E170	A	71,3	73,8	83,6
02.06.2019 11:31:33	A319	A	71,7	73,9	82,1
02.06.2019 11:33:55	A321	A	72,2	74,9	83,7
02.06.2019 11:36:57	B738	A	72,0	75,6	84,5
02.06.2019 11:39:50	B788	A	73,0	75,9	86,5
02.06.2019 11:47:26	A320	A	72,1	74,9	84,5
02.06.2019 11:52:27	E195	A	70,4	72,4	82,4
02.06.2019 11:58:47	B77W	A	74,7	78,7	88,5
02.06.2019 12:01:53	A320	A	70,3	72,3	81,5
02.06.2019 12:04:14	E195	A	72,4	75,1	83,5
02.06.2019 12:07:31	E190	A	70,6	73,5	82,9
02.06.2019 12:10:09	B738	A	73,1	75,8	85,2
02.06.2019 12:13:02	PC12	A	69,6	71,8	80,0
02.06.2019 12:15:41	E75S	A	70,6	73,3	82,1
02.06.2019 12:21:24	CRJ9	A	70,7	73,4	82,4
02.06.2019 12:23:52	B788	A	72,9	75,3	85,0
02.06.2019 12:27:54	DH8D	A	71,3	75,3	83,9
02.06.2019 12:32:17	E190	A	71,3	74,4	83,4
02.06.2019 12:33:48	E195	A	73,0	75,4	84,8
02.06.2019 12:36:20	E170	A	70,4	72,9	81,5
02.06.2019 12:37:53	E195	A	70,8	72,3	81,9
02.06.2019 12:41:14	DH8D	A	73,7	77,0	84,8
02.06.2019 12:43:47	B788	A	73,9	77,6	87,5
02.06.2019 12:46:30	E190	A	71,2	72,9	82,6
02.06.2019 12:48:52	B788	A	71,8	74,8	84,8
02.06.2019 12:51:51	A320	A	69,7	72,3	82,0
02.06.2019 12:57:48	B738	A	72,2	74,8	84,5
02.06.2019 13:03:03	E195	A	71,5	74,0	83,3
02.06.2019 13:05:22	DH8D	A	68,4	69,5	77,5
02.06.2019 13:07:54	E75S	A	72,3	75,3	84,1
02.06.2019 13:13:30	DH8D	A	69,5	71,2	80,0
02.06.2019 13:16:58	DH8D	A	74,5	79,5	87,9
02.06.2019 13:19:31	A321	A	69,4	71,2	81,1
02.06.2019 13:22:46	E195	A	71,4	74,3	83,5
02.06.2019 13:28:17	E75S	A	70,7	72,6	81,5
02.06.2019 13:30:10	CRJ9	A	70,3	72,0	81,5
02.06.2019 13:32:24	B789	A	73,5	76,5	85,8
02.06.2019 13:35:19	E195	A	71,8	74,0	82,6
02.06.2019 13:37:33	B738	A	72,9	75,4	84,4
02.06.2019 13:39:48	B738	A	72,6	75,0	84,1
02.06.2019 13:43:50	A343	A	73,1	76,7	86,1
02.06.2019 13:58:09	CRJ9	A	70,2	72,2	81,0
02.06.2019 14:01:50	E195	A	71,8	74,7	82,9
02.06.2019 14:03:56	B735	A	72,9	77,0	85,0
02.06.2019 14:07:53	B789	A	72,9	76,2	86,7
02.06.2019 14:11:53	A20N	A	72,1	76,2	85,4
02.06.2019 14:15:47	E75S	A	70,7	73,9	82,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
02.06.2019 14:19:08	C295	A	72,5	75,4	83,7
02.06.2019 14:21:32	A320	A	72,4	75,1	83,9
02.06.2019 14:44:29	B789	A	72,6	76,4	86,7
02.06.2019 14:47:40	A320	A	68,9	69,8	78,9
02.06.2019 14:50:56	DH8D	A	68,3	69,4	77,3
02.06.2019 14:53:10	B738	A	73,4	76,1	84,8
02.06.2019 14:56:18	B738	A	72,6	75,5	84,4
02.06.2019 15:01:51	A320	A	72,3	74,6	83,8
02.06.2019 15:06:37	A321	A	72,4	75,5	84,2
02.06.2019 15:11:14	B738	A	72,7	76,7	84,8
02.06.2019 15:15:02	B734	A	72,6	75,7	84,7
02.06.2019 15:17:31	E170	A	71,6	73,9	82,4
02.06.2019 15:19:56	E75S	A	70,6	73,0	81,4
02.06.2019 15:22:29	CRJ9	A	70,7	73,1	82,5
02.06.2019 15:25:04	E195	A	72,9	76,1	85,0
02.06.2019 15:27:46	A320	A	70,1	72,3	80,6
02.06.2019 15:30:33	E190	A	71,4	74,2	83,2
02.06.2019 15:33:02	E170	A	70,8	73,0	82,2
02.06.2019 15:36:03	E170	A	71,1	73,6	82,2
02.06.2019 15:38:14	E75S	A	70,7	72,8	81,9
02.06.2019 15:40:41	E195	A	70,7	73,6	83,0
02.06.2019 15:45:36	E75S	A	70,3	72,7	81,5
02.06.2019 15:48:14	E195	A	72,4	75,2	83,5
02.06.2019 15:53:53	B734	A	72,8	77,4	85,3
02.06.2019 15:57:03	E170	A	70,0	71,8	80,0
02.06.2019 15:59:19	E195	A	72,3	75,2	84,1
02.06.2019 16:01:51	DH8D	A	72,9	76,9	84,9
02.06.2019 16:04:25	E170	A	70,3	72,7	81,5
02.06.2019 16:06:51	E75S	A	70,5	72,8	81,6
02.06.2019 16:09:15	E195	A	71,6	73,8	82,7
02.06.2019 16:11:32	DH8D	A	69,5	72,4	80,3
02.06.2019 16:14:08	DH8D	A	68,5	69,3	77,5
02.06.2019 16:16:30	E75S	A	71,2	73,9	82,0
02.06.2019 16:18:48	DH8D	A	68,7	69,5	78,2
02.06.2019 16:21:21	DH8D	A	70,7	73,5	82,2
02.06.2019 16:23:29	B738	A	72,4	75,3	84,5
02.06.2019 16:26:04	E195	A	70,5	73,2	82,0
02.06.2019 16:33:20	B738	A	74,0	77,1	85,7
02.06.2019 16:35:46	A320	A	71,2	74,4	84,0
02.06.2019 16:39:07	A319	A	70,9	73,6	83,4
02.06.2019 16:45:14	B738	A	74,0	76,5	85,7
02.06.2019 16:50:50	A320	A	71,2	73,2	82,3
02.06.2019 16:55:26	CRJ9	A	71,0	72,8	82,4
02.06.2019 17:10:02	A20N	A	70,8	73,3	84,0
02.06.2019 17:40:44	A320	A	72,1	74,5	84,4
02.06.2019 17:43:33	B738	A	72,0	74,5	82,8
02.06.2019 17:49:12	A319	A	71,6	74,0	83,4
02.06.2019 18:11:03	E195	A	71,9	76,1	83,9
02.06.2019 18:13:24	A320	A	72,2	74,5	84,5
02.06.2019 18:15:42	A321	A	70,6	72,1	81,7
02.06.2019 18:18:40	E75S	A	71,7	74,7	83,2
02.06.2019 18:21:28	E195	A	71,4	74,2	82,9
02.06.2019 18:24:16	CRJ9	A	70,0	72,2	81,8
02.06.2019 18:26:29	A321	A	70,8	73,7	82,5
02.06.2019 18:28:22	A320	A	72,0	74,6	83,8
02.06.2019 18:33:28	DH8D	A	70,3	73,3	83,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
02.06.2019 18:35:59	E190	A	71,2	73,2	83,0
02.06.2019 18:40:51	DH8D	A	70,5	72,3	82,2
02.06.2019 18:43:02	E195	A	71,8	75,2	83,9
02.06.2019 18:45:33	CRJ9	A	69,9	71,9	81,4
02.06.2019 18:48:32	A321	A	72,0	74,3	83,1
02.06.2019 18:54:05	DH8D	A	68,8	69,8	78,4
02.06.2019 18:56:09	DH8D	A	69,2	70,1	78,2
02.06.2019 18:58:27	DH8D	A	70,1	72,4	80,5
02.06.2019 19:00:41	E75S	A	70,0	72,1	81,5
02.06.2019 19:02:39	E75S	A	70,3	72,1	80,3
02.06.2019 19:04:59	B738	A	72,2	75,0	84,2
02.06.2019 19:07:20	E75S	A	71,9	74,0	83,0
02.06.2019 19:10:41	A320	A	72,7	75,1	84,7
02.06.2019 19:13:27	DH8D	A	69,8	71,4	80,2
02.06.2019 19:15:41	E190	A	71,4	74,0	83,2
02.06.2019 19:17:24	AT75	A	69,8	71,4	80,6
02.06.2019 19:19:08	E195	A	71,3	73,6	83,1
02.06.2019 19:21:57	DH8D	A	71,5	74,0	84,7
02.06.2019 19:24:45	B738	A	73,0	76,0	85,0
02.06.2019 19:26:29	A320	A	71,4	74,3	82,5
02.06.2019 19:28:24	DH8D	A	69,1	70,3	79,9
02.06.2019 19:31:19	A321	A	71,9	73,7	81,9
02.06.2019 19:33:17	E195	A	71,9	76,1	84,7
02.06.2019 19:35:32	B738	A	73,1	75,4	84,9
02.06.2019 19:37:51	E170	A	69,9	71,6	80,3
02.06.2019 19:39:44	DH8D	A	70,1	72,0	80,5
02.06.2019 19:41:58	A320	A	71,9	75,2	84,2
02.06.2019 19:45:49	CRJ9	A	71,3	75,0	82,5
02.06.2019 19:54:05	E170	A	71,8	73,7	83,3
02.06.2019 19:55:59	E75S	A	71,7	75,1	83,5
02.06.2019 20:02:43	CL60	A	69,1	71,0	78,1
02.06.2019 20:05:29	B763	A	73,4	76,7	86,2
02.06.2019 20:09:42	A320	A	71,2	74,0	82,4
02.06.2019 20:13:03	A320	A	71,9	75,5	83,3
02.06.2019 20:15:33	B738	A	72,8	75,9	84,8
02.06.2019 20:18:30	B738	A	73,4	75,7	85,1
02.06.2019 20:31:26	E195	A	69,6	71,3	81,1
02.06.2019 20:36:13	BCS1	A	70,5	72,2	81,7
02.06.2019 20:42:18	E170	A	69,8	71,5	79,8
02.06.2019 20:44:58	CRJ9	A	71,9	74,5	83,1
02.06.2019 20:50:33	B738	A	72,8	75,0	83,9
02.06.2019 20:55:47	E195	A	72,3	75,4	83,4
02.06.2019 20:57:53	E195	A	71,4	73,8	82,8
02.06.2019 21:02:56	B734	A	72,8	76,1	84,8
02.06.2019 21:05:36	A321	A	69,4	70,9	79,8
02.06.2019 21:11:52	CRJ9	A	71,4	74,4	82,9
02.06.2019 21:16:34	DH8D	A	69,7	71,9	80,9
02.06.2019 21:21:19	A319	A	71,5	73,4	83,0
02.06.2019 21:23:48	E75S	A	70,8	72,6	81,6
02.06.2019 21:33:47	C56X	A	70,7	72,7	81,5
02.06.2019 21:40:20	E170	A	71,4	73,3	82,5
02.06.2019 21:48:37	B739	A	72,5	75,2	83,9
02.06.2019 21:53:08	DH8D	A	71,1	73,3	81,5
02.06.2019 21:55:38	B734	A	73,7	76,9	84,9
02.06.2019 21:57:50	DH8D	A	70,7	72,8	81,9
02.06.2019 21:59:27	E195	A	71,6	73,7	83,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
03.06.2019 06:05:46	CRJ9	A	72,2	74,1	83,7
03.06.2019 06:09:26	DH8D	A	69,6	71,1	79,6
03.06.2019 06:11:14	E195	A	72,7	75,6	84,5
03.06.2019 06:13:49	B738	A	72,5	75,1	84,3
03.06.2019 06:16:13	B788	A	73,3	75,2	85,4
03.06.2019 06:18:52	E195	A	71,4	73,1	82,5
03.06.2019 06:21:03	B734	A	73,1	76,7	84,5
03.06.2019 06:23:34	B734	A	72,5	74,6	84,2
03.06.2019 06:25:57	E170	A	70,3	72,7	81,8
03.06.2019 06:28:09	E195	A	72,2	74,0	83,6
03.06.2019 06:30:34	E170	A	72,1	75,9	84,4
03.06.2019 06:32:21	DH8D	A	69,8	71,8	80,9
03.06.2019 06:34:57	DH8D	A	69,7	71,1	79,7
03.06.2019 06:36:45	GL5T	A	70,8	72,9	81,6
03.06.2019 06:39:11	DH8D	A	69,8	70,7	78,8
03.06.2019 06:40:58	E190	A	71,5	73,8	82,3
03.06.2019 06:43:16	A320	A	71,6	74,5	82,7
03.06.2019 06:45:33	P180	A	73,8	78,0	89,0
03.06.2019 06:48:12	CRJ9	A	71,3	73,6	82,4
03.06.2019 06:50:06	DH8D	A	69,6	71,2	79,1
03.06.2019 06:52:02	E170	A	71,0	73,0	81,4
03.06.2019 06:54:23	B738	A	72,7	75,6	84,2
03.06.2019 06:56:28	B738	A	72,4	76,2	85,0
03.06.2019 07:01:50	B738	A	73,9	77,5	85,7
03.06.2019 07:05:25	B738	A	73,2	75,6	85,0
03.06.2019 07:24:59	A332	A	74,0	77,1	86,6
03.06.2019 07:28:09	A321	A	71,4	73,7	82,9
03.06.2019 07:40:53	A320	A	70,9	72,7	82,3
03.06.2019 07:57:18	E170	A	69,5	71,4	80,3
03.06.2019 08:00:07	B734	A	72,4	75,7	83,8
03.06.2019 08:09:43	DH8D	A	68,7	69,8	78,7
03.06.2019 08:15:01	E190	A	71,3	73,4	83,6
03.06.2019 08:18:26	E75S	A	70,4	71,9	81,2
03.06.2019 08:22:42	AT75	A	71,3	73,1	82,1
03.06.2019 08:25:43	A320	A	71,7	73,9	82,8
03.06.2019 08:27:38	DH8D	A	69,7	71,1	80,1
03.06.2019 08:30:00	E195	A	72,3	75,2	83,7
03.06.2019 08:35:27	A320	A	73,1	75,3	84,2
03.06.2019 08:39:52	E75S	A	70,4	73,5	81,9
03.06.2019 08:47:05	BCS3	A	70,4	71,4	80,8
03.06.2019 08:49:17	B738	A	72,3	75,1	84,1
03.06.2019 08:51:30	E75S	A	70,1	72,6	80,9
03.06.2019 08:53:04	B738	A	71,2	74,1	82,7
03.06.2019 08:56:45	E195	A	70,6	72,9	81,7
03.06.2019 08:59:12	DH8D	A	70,1	72,0	80,1
03.06.2019 09:01:52	A321	A	71,7	73,1	82,5
03.06.2019 09:04:22	E75S	A	70,1	71,8	80,9
03.06.2019 09:10:09	E190	A	71,5	74,1	83,3
03.06.2019 09:14:13	CRJ9	A	70,8	72,2	81,2
03.06.2019 09:17:05	B738	A	71,7	74,3	83,2
03.06.2019 09:19:20	A321	A	71,5	73,6	83,5
03.06.2019 09:21:34	A320	A	73,2	75,4	84,3
03.06.2019 09:23:48	A319	A	71,1	73,1	81,9
03.06.2019 09:26:54	CRJ9	A	70,1	73,2	82,2
03.06.2019 09:29:05	E170	A	69,8	72,6	81,5
03.06.2019 09:31:15	E75S	A	70,4	71,9	81,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
03.06.2019 09:33:22	A321	A	72,0	74,7	83,5
03.06.2019 09:35:24	CRJ9	A	70,5	72,9	81,7
03.06.2019 09:37:22	E195	A	71,5	74,4	82,6
03.06.2019 09:39:55	C295	A	71,5	73,4	82,3
03.06.2019 09:41:51	DH8D	A	67,9	69,1	77,5
03.06.2019 09:43:31	E195	A	71,5	73,5	82,6
03.06.2019 09:45:13	DH8D	A	68,9	69,7	78,5
03.06.2019 09:46:48	E195	A	73,3	76,1	84,4
03.06.2019 09:48:54	DH8D	A	68,6	69,9	78,2
03.06.2019 09:50:36	B738	A	72,7	76,0	84,2
03.06.2019 09:54:42	DH8D	A	68,8	70,4	78,4
03.06.2019 10:03:08	A320	A	70,9	73,7	82,7
03.06.2019 10:26:36	B789	A	71,7	74,2	84,5
03.06.2019 10:30:58	E75S	A	70,7	73,6	82,2
03.06.2019 10:36:52	E195	A	71,7	74,8	83,4
03.06.2019 10:39:20	A321	A	72,1	74,8	83,6
03.06.2019 11:09:15	A320	A	70,1	72,7	81,6
03.06.2019 11:11:35	E195	A	71,5	73,7	83,5
03.06.2019 11:14:13	E170	A	69,8	72,5	80,9
03.06.2019 11:16:42	E190	A	71,1	73,4	82,6
03.06.2019 11:19:07	A320	A	72,5	75,1	83,3
03.06.2019 11:21:48	B788	A	72,3	74,1	84,0
03.06.2019 11:24:26	B788	A	73,1	76,2	85,2
03.06.2019 11:26:54	A320	A	70,3	72,3	81,7
03.06.2019 11:30:23	A320	A	72,5	75,5	84,5
03.06.2019 11:33:13	A320	A	70,8	72,6	82,5
03.06.2019 11:35:47	SU95	A	73,3	76,9	84,7
03.06.2019 11:38:03	A320	A	71,2	72,8	82,0
03.06.2019 11:40:21	B738	A	73,1	76,0	84,6
03.06.2019 11:46:09	B77W	A	75,2	78,9	88,3
03.06.2019 11:48:48	DH8D	A	68,1	69,1	77,1
03.06.2019 11:51:26	A321	A	71,1	72,8	82,5
03.06.2019 11:53:37	B738	A	73,2	76,2	85,2
03.06.2019 11:59:49	E195	D	68,8	70,7	80,5
03.06.2019 12:42:25	A320	D	68,1	70,0	77,6
03.06.2019 12:52:20	E195	D	69,1	72,3	81,1
03.06.2019 13:26:58	E75S	D	67,3	69,8	79,3
03.06.2019 13:54:10	E195	D	68,6	70,7	80,1
03.06.2019 14:33:00	A332	D	67,2	69,8	79,6
03.06.2019 14:41:32	E195	D	64,5	67,4	75,3
03.06.2019 14:43:29	E75S	D	67,5	70,0	80,9
03.06.2019 14:58:14	E75S	D	67,8	69,2	76,9
03.06.2019 15:29:04	A320	D	67,8	69,5	79,6
03.06.2019 15:32:09	B77W	D	69,9	72,9	83,1
03.06.2019 16:02:07	E195	D	69,5	72,6	81,5
03.06.2019 16:15:53	E75S	D	68,4	71,5	79,2
03.06.2019 16:27:33	A321	D	71,2	72,8	80,8
03.06.2019 17:28:39	E195	D	69,3	72,3	78,3
03.06.2019 18:07:55	B738	D	69,6	74,6	86,5
03.06.2019 18:09:58	A320	D	68,2	71,5	81,2
03.06.2019 18:18:49	A332	D	70,8	74,6	84,8
03.06.2019 18:31:16	A343	D	67,7	69,6	78,2
03.06.2019 18:34:16	B738	D	70,0	72,7	80,8
03.06.2019 19:02:45	B738	D	69,5	71,5	83,1
03.06.2019 21:16:13	B738	D	71,8	74,1	85,8
03.06.2019 21:42:22	B738	D	70,4	72,0	82,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
04.06.2019 06:05:37	DH8D	A	70,2	72,0	81,4
04.06.2019 06:07:22	DH8D	A	71,5	73,7	82,0
04.06.2019 06:09:21	B738	A	72,8	76,3	84,2
04.06.2019 06:11:40	B734	A	73,3	75,8	84,8
04.06.2019 06:14:20	A321	A	71,7	74,3	82,8
04.06.2019 06:29:39	B738	D	70,5	73,2	83,5
04.06.2019 07:44:41	A320	D	67,9	69,5	79,3
04.06.2019 07:53:04	B734	D	67,9	70,0	78,3
04.06.2019 09:01:04	B738	D	70,4	72,9	83,4
04.06.2019 09:16:39	A320	D	68,0	69,8	79,8
04.06.2019 09:25:03	A321	D	68,2	70,8	82,4
04.06.2019 09:41:38	A333	D	70,3	73,6	84,0
04.06.2019 09:46:25	B734	D	67,1	69,0	76,7
04.06.2019 10:26:23	MD11	D	72,3	76,6	85,3
04.06.2019 11:21:31	E195	D	69,0	71,8	78,0
04.06.2019 11:24:16	E75S	D	67,5	71,0	81,5
04.06.2019 11:34:41	E170	D	67,6	71,9	79,1
04.06.2019 11:43:14	E195	D	68,7	70,7	81,3
04.06.2019 11:54:53	B738	D	68,0	71,8	80,8
04.06.2019 12:09:26	B738	D	70,1	72,9	80,9
04.06.2019 12:17:32	E75S	D	69,9	74,6	81,7
04.06.2019 12:20:48	A321	D	67,2	70,0	77,6
04.06.2019 12:44:58	E195	D	69,5	72,7	81,8
04.06.2019 13:12:53	E190	D	66,9	70,8	76,4
04.06.2019 13:16:45	B738	D	68,7	72,3	82,5
04.06.2019 13:20:32	E195	D	68,9	70,9	79,3
04.06.2019 13:32:44	E195	D	69,2	72,5	82,4
04.06.2019 13:53:02	B738	D	70,5	76,7	85,4
04.06.2019 14:29:48	E170	D	67,2	68,7	78,0
04.06.2019 14:32:02	A320	D	68,8	70,0	79,2
04.06.2019 14:43:27	E190	D	67,4	72,3	81,8
04.06.2019 14:54:48	E170	D	80,4	84,5	99,9
04.06.2019 15:50:16	E75S	D	67,3	69,6	79,9
04.06.2019 15:53:32	E195	D	68,8	71,7	82,2
04.06.2019 16:04:31	B738	D	71,6	74,1	85,6
04.06.2019 16:07:34	E75S	D	68,1	70,9	79,3
04.06.2019 16:23:34	E195	D	68,6	72,1	81,4
04.06.2019 16:28:31	B738	D	70,7	73,9	81,9
04.06.2019 16:49:17	E170	D	66,6	69,1	77,7
04.06.2019 16:52:55	B734	D	67,9	72,2	80,5
04.06.2019 18:03:27	B733	D	67,9	69,5	76,9
04.06.2019 18:08:48	A320	D	66,7	68,5	79,0
04.06.2019 18:36:22	B734	D	70,4	74,2	84,2
04.06.2019 19:24:17	A321	D	68,0	69,6	80,6
05.06.2019 06:21:29	B738	D	71,4	74,3	84,0
05.06.2019 06:24:29	E190	D	67,9	68,4	77,4
05.06.2019 06:26:49	B738	D	69,1	71,1	80,9
05.06.2019 07:45:22	A320	D	68,3	69,6	78,3
05.06.2019 08:14:12	B734	D	69,1	70,6	80,6
05.06.2019 08:38:14	A320	D	66,9	70,2	79,5
05.06.2019 09:00:49	A321	D	68,0	70,3	82,2
05.06.2019 10:15:26	MD11	D	73,1	78,6	87,2
05.06.2019 10:41:32	B738	D	68,9	72,2	81,7
05.06.2019 11:03:45	B738	D	68,9	72,5	81,5
05.06.2019 11:14:22	E170	D	67,6	70,9	79,1
05.06.2019 11:29:54	E75S	D	68,0	71,0	80,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
05.06.2019 11:51:25	E195	D	67,8	72,1	81,1
05.06.2019 12:36:41	E170	D	67,1	68,5	76,7
05.06.2019 12:43:27	A320	D	67,5	69,1	78,3
05.06.2019 13:07:28	A343	D	77,1	82,2	91,7
05.06.2019 13:10:07	A321	D	68,6	71,3	79,1
05.06.2019 13:43:26	E195	D	69,4	71,5	80,5
05.06.2019 13:46:00	E195	D	68,2	73,0	80,7
05.06.2019 14:40:32	E170	D	66,9	69,4	80,3
05.06.2019 14:49:19	E170	D	67,3	68,6	76,8
05.06.2019 15:09:36	E75S	D	67,2	70,0	78,4
05.06.2019 15:21:10	E195	D	68,2	71,5	80,7
05.06.2019 15:23:32	E195	D	67,6	69,7	79,6
05.06.2019 15:55:54	E195	D	67,9	71,2	81,5
05.06.2019 16:04:23	E195	D	67,4	70,6	79,9
05.06.2019 16:07:10	B738	D	70,7	75,2	84,8
05.06.2019 16:12:27	A320	D	69,9	72,7	82,6
05.06.2019 17:30:45	B789	D	68,3	73,1	87,8
05.06.2019 17:34:08	B733	D	67,3	68,9	79,9
05.06.2019 17:50:37	B788	D	69,2	71,1	78,7
05.06.2019 18:07:10	A343	D	68,2	70,7	82,9
05.06.2019 18:28:03	A333	D	71,0	74,9	85,3
05.06.2019 18:35:07	A320	D	68,2	70,3	80,8
05.06.2019 18:55:43	B738	D	68,9	72,2	80,7
05.06.2019 19:24:19	B738	D	67,7	69,0	80,4
05.06.2019 20:08:57	B738	D	70,2	73,9	84,4
05.06.2019 20:54:01	E75S	D	68,0	70,1	80,0
05.06.2019 21:19:58	B734	D	70,8	73,1	83,1
06.06.2019 06:08:08	B738	D	69,3	71,3	80,8
06.06.2019 06:20:54	B738	D	69,0	71,1	79,8
06.06.2019 06:26:32	B738	D	70,4	73,7	84,2
06.06.2019 06:32:24	B738	D	69,9	71,2	81,7
06.06.2019 07:59:56	A320	D	67,9	69,3	77,9
06.06.2019 08:01:27	B734	D	68,3	72,8	80,9
06.06.2019 08:44:26	B738	D	67,7	69,8	78,2
06.06.2019 09:17:06	A321	D	69,1	71,6	80,9
06.06.2019 09:34:13	A333	D	69,8	73,2	84,4
06.06.2019 10:14:16	A320	D	68,2	71,8	79,7
06.06.2019 10:23:41	MD11	D	69,7	73,4	84,2
06.06.2019 11:13:03	E170	D	69,1	72,2	80,6
06.06.2019 11:32:53	B738	D	69,6	73,9	81,6
06.06.2019 11:46:53	E75S	D	68,5	70,9	80,3
06.06.2019 13:20:37	B734	D	65,7	68,1	77,1
06.06.2019 13:23:38	B738	D	70,3	72,3	81,8
06.06.2019 13:26:48	E195	D	68,9	71,9	81,2
06.06.2019 13:36:04	E195	D	70,5	74,4	83,1
06.06.2019 13:41:46	E195	D	68,5	70,8	78,5
06.06.2019 14:47:07	E75S	D	69,3	71,7	82,0
06.06.2019 15:12:10	E75S	D	66,8	68,8	78,8
06.06.2019 16:10:45	E170	D	68,6	70,9	79,8
06.06.2019 17:09:11	E195	D	69,5	71,4	80,3
06.06.2019 18:03:50	B738	D	66,6	72,0	82,1
06.06.2019 18:12:56	B738	D	70,8	72,7	82,6
06.06.2019 18:50:03	B734	D	69,6	72,3	78,7
06.06.2019 21:01:10	E75S	D	69,1	70,8	82,1
07.06.2019 06:09:31	B738	D	69,4	71,1	80,9
07.06.2019 06:16:02	B738	D	69,3	71,2	81,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
07.06.2019 06:19:52	B738	D	69,0	70,6	80,8
07.06.2019 07:49:12	A320	D	68,4	70,8	80,4
07.06.2019 08:28:16	E195	D	68,9	71,9	78,5
07.06.2019 10:21:51	MD11	D	70,7	74,1	82,7
07.06.2019 10:50:24	E75S	D	68,5	71,7	81,6
07.06.2019 10:55:46	A321	D	69,6	72,1	82,2
07.06.2019 11:15:00	E170	D	68,9	71,7	79,7
07.06.2019 11:23:12	E170	D	67,3	70,0	79,1
07.06.2019 11:32:38	E195	D	70,1	72,7	82,8
07.06.2019 11:41:47	A320	D	67,1	68,7	77,5
07.06.2019 12:22:24	E195	D	69,1	73,9	82,3
07.06.2019 12:24:42	E75S	D	67,4	69,4	78,5
07.06.2019 12:35:44	A320	D	68,0	70,7	79,5
07.06.2019 13:49:44	E75S	D	66,8	69,1	78,2
07.06.2019 13:54:57	E75S	D	67,2	70,8	79,2
07.06.2019 14:18:29	E195	D	69,1	70,9	80,5
07.06.2019 14:23:30	A332	D	67,4	70,0	81,7
07.06.2019 14:30:00	E170	D	66,7	68,8	78,5
07.06.2019 14:35:48	B734	D	68,5	72,3	81,5
07.06.2019 14:44:26	B738	D	70,0	73,1	83,2
07.06.2019 15:08:18	B738	D	70,4	75,4	82,7
07.06.2019 15:21:12	E195	D	68,6	71,2	79,4
07.06.2019 15:23:07	A343	D	68,3	71,2	77,9
07.06.2019 15:28:48	E170	D	67,8	70,3	79,3
07.06.2019 15:49:44	B77W	D	67,2	68,2	76,2
07.06.2019 15:56:16	A321	D	70,0	72,7	81,7
07.06.2019 15:59:57	E75S	D	67,9	69,8	80,2
07.06.2019 16:13:26	B738	D	70,3	72,5	82,3
07.06.2019 16:37:12	B738	D	69,4	73,0	81,5
07.06.2019 17:39:53	B789	D	69,8	71,8	81,9
07.06.2019 17:42:08	B788	D	69,1	71,5	81,6
07.06.2019 17:51:20	E195	D	69,4	72,2	82,4
07.06.2019 17:57:51	B734	D	68,0	69,4	78,0
07.06.2019 18:03:07	A321	A	71,5	74,2	83,3
07.06.2019 18:05:40	MD82	A	72,4	75,2	83,9
07.06.2019 18:13:39	A321	A	72,0	74,9	83,2
07.06.2019 18:18:11	A320	A	71,4	73,9	82,6
07.06.2019 18:20:42	DH8D	A	69,5	72,1	81,3
07.06.2019 18:23:26	DH8D	A	70,1	72,6	81,3
07.06.2019 18:26:09	CRJ9	A	70,1	72,2	80,8
07.06.2019 18:34:20	E170	A	69,6	71,4	81,1
07.06.2019 18:45:03	A320	A	70,7	72,9	81,5
07.06.2019 18:47:43	DH8D	A	69,5	71,0	79,5
07.06.2019 18:50:01	E190	A	71,3	74,0	83,0
07.06.2019 18:52:25	DH8D	A	69,7	71,7	80,5
07.06.2019 18:54:50	E75S	A	71,3	73,1	81,8
07.06.2019 18:57:15	E170	A	71,8	74,0	81,8
07.06.2019 18:59:31	A320	A	72,7	75,4	84,2
07.06.2019 19:01:50	E195	A	71,4	73,8	82,2
07.06.2019 19:04:42	DH8D	A	70,3	72,0	79,4
07.06.2019 19:07:00	E195	A	71,4	74,5	82,2
07.06.2019 19:08:54	E195	A	70,9	72,5	80,9
07.06.2019 19:10:32	E75S	A	70,2	71,7	80,6
07.06.2019 19:12:45	P180	A	74,1	77,8	88,1
07.06.2019 19:14:32	DH8D	A	72,4	76,5	84,4
07.06.2019 19:16:57	A321	A	71,8	73,8	83,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
07.06.2019 19:18:40	E75S	A	71,7	74,2	83,1
07.06.2019 19:20:27	DH8D	A	69,7	70,5	79,2
07.06.2019 19:22:41	AT75	A	70,9	72,9	82,1
07.06.2019 19:24:22	E75S	A	71,9	74,7	84,2
07.06.2019 19:27:17	BCS3	A	70,6	72,4	81,4
07.06.2019 19:33:17	E195	A	71,2	73,1	81,6
07.06.2019 19:43:48	DH8D	A	69,3	70,7	79,3
07.06.2019 19:51:11	B752	A	72,8	75,6	84,8
07.06.2019 19:53:53	A321	A	70,4	72,1	81,2
07.06.2019 19:59:27	DH8D	A	70,2	72,0	81,0
07.06.2019 20:02:39	E195	A	71,1	73,4	82,3
07.06.2019 20:05:39	B738	A	73,0	76,1	84,8
07.06.2019 20:10:05	A320	A	70,3	72,0	80,8
07.06.2019 20:14:44	SF34	A	68,9	71,1	77,9
07.06.2019 20:18:40	DH8D	A	68,9	70,0	77,9
07.06.2019 20:26:27	E195	A	72,1	74,3	82,5
07.06.2019 20:28:46	DH8D	A	71,0	73,1	82,1
07.06.2019 20:32:49	E75S	A	70,3	72,0	81,1
07.06.2019 20:35:29	A318	A	71,1	73,4	82,6
07.06.2019 20:38:04	B738	A	72,4	75,1	83,9
07.06.2019 20:41:06	E195	A	70,6	71,9	81,4
07.06.2019 20:46:42	E195	A	70,9	72,8	82,0
07.06.2019 20:56:25	B738	A	73,2	76,0	84,7
07.06.2019 21:02:41	CRJ9	A	70,0	71,4	80,8
07.06.2019 21:04:39	E170	A	71,7	73,9	83,2
07.06.2019 21:09:13	B738	A	72,4	75,3	83,9
07.06.2019 21:11:06	B738	A	72,1	74,3	83,5
07.06.2019 21:15:42	E170	A	71,6	74,0	83,1
07.06.2019 21:21:26	B738	A	73,3	76,6	85,1
07.06.2019 21:24:07	E75S	A	70,4	72,3	81,2
07.06.2019 21:26:12	B738	A	72,6	74,9	84,0
07.06.2019 21:32:21	E75S	A	72,0	74,6	83,5
07.06.2019 21:35:41	E170	A	71,7	73,7	82,8
07.06.2019 21:38:23	CRJ9	A	69,3	71,0	79,3
07.06.2019 21:40:16	DH8D	A	69,6	70,8	79,2
07.06.2019 21:42:51	B734	A	73,2	75,8	84,0
07.06.2019 21:48:23	E170	A	70,1	72,2	80,9
07.06.2019 21:56:44	DH8D	A	71,2	73,1	82,0
07.06.2019 21:58:52	E75S	A	71,4	73,5	82,5
08.06.2019 06:03:10	A332	A	73,6	77,2	86,6
08.06.2019 06:06:09	DH8D	A	68,3	69,0	77,3
08.06.2019 06:08:40	CRJ9	A	70,9	72,7	80,9
08.06.2019 06:10:53	DH8D	A	69,2	70,2	79,2
08.06.2019 06:13:24	E170	A	70,0	71,5	80,4
08.06.2019 06:16:58	E75S	A	71,6	73,8	82,8
08.06.2019 06:21:19	E190	A	71,2	73,4	82,4
08.06.2019 06:23:50	E75S	A	70,3	73,0	81,4
08.06.2019 06:25:57	B738	A	72,5	75,3	84,5
08.06.2019 06:30:49	E170	A	70,6	72,8	82,7
08.06.2019 06:33:39	A320	A	70,7	72,9	81,9
08.06.2019 06:38:39	CRJ9	A	70,8	72,9	81,6
08.06.2019 06:43:47	B734	A	73,9	77,2	85,6
08.06.2019 06:46:11	A321	A	71,8	74,1	83,3
08.06.2019 06:49:09	B738	A	72,5	74,8	83,6
08.06.2019 07:07:29	E195	A	70,2	71,8	81,4
08.06.2019 07:31:19	B738	A	72,1	75,0	84,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
08.06.2019 07:46:07	P180	A	73,9	77,9	87,4
08.06.2019 07:58:15	B788	A	72,4	75,6	85,6
08.06.2019 08:01:07	B738	A	71,6	75,2	84,4
08.06.2019 08:04:18	DH8D	A	72,8	74,9	84,0
08.06.2019 08:07:22	A320	A	71,7	74,5	83,2
08.06.2019 08:10:39	E75S	A	71,3	72,7	82,1
08.06.2019 08:14:30	E170	A	71,5	73,5	82,3
08.06.2019 08:16:24	A320	A	70,9	74,0	83,2
08.06.2019 08:19:07	E190	A	71,8	74,0	83,2
08.06.2019 08:21:10	DH8D	A	69,1	70,5	79,5
08.06.2019 08:24:21	A320	A	71,6	74,2	83,7
08.06.2019 08:27:11	A320	A	72,4	75,5	84,4
08.06.2019 08:29:29	E170	A	70,5	72,5	81,3
08.06.2019 08:32:27	CRJ9	A	70,2	71,5	80,2
08.06.2019 08:34:33	E195	A	71,5	73,7	81,5
08.06.2019 08:37:14	BCS3	A	70,9	74,7	81,6
08.06.2019 08:49:49	E75S	A	70,9	72,6	81,7
08.06.2019 09:06:13	DH8D	A	74,7	76,7	85,5
08.06.2019 09:08:48	A320	A	72,6	75,5	83,8
08.06.2019 09:11:03	CRJ9	A	70,9	74,7	82,0
08.06.2019 09:13:45	E75S	A	70,8	72,4	81,6
08.06.2019 09:16:03	E195	A	71,4	73,6	82,9
08.06.2019 09:18:17	A333	A	72,4	75,0	84,7
08.06.2019 09:21:42	E195	A	73,7	75,7	84,8
08.06.2019 09:23:59	E195	A	71,7	74,1	82,5
08.06.2019 09:26:31	E195	A	70,7	73,2	82,2
08.06.2019 09:30:12	CRJ9	A	70,6	72,4	81,4
08.06.2019 09:32:30	E75S	A	71,2	74,2	83,0
08.06.2019 09:37:30	B788	A	73,7	76,6	86,0
08.06.2019 09:40:03	B789	A	72,0	74,7	84,8
08.06.2019 09:42:17	DH8D	A	69,7	71,8	79,7
08.06.2019 09:44:40	E195	A	71,2	73,6	82,4
08.06.2019 09:47:04	DH8D	A	71,3	73,3	81,7
08.06.2019 09:50:33	CRJ9	A	70,3	73,1	81,5
08.06.2019 09:52:28	E195	A	72,6	75,1	83,4
08.06.2019 09:54:48	CRJ9	A	71,6	73,4	81,6
08.06.2019 09:57:03	B738	A	72,9	76,1	84,7
08.06.2019 09:59:54	DH8D	A	69,4	71,5	80,5
08.06.2019 10:02:58	B738	A	71,7	73,5	82,5
08.06.2019 10:05:09	DH8D	A	69,0	70,9	78,6
08.06.2019 10:16:05	A343	A	73,2	76,7	87,1
08.06.2019 10:50:09	A319	A	71,8	73,4	82,2
08.06.2019 10:52:43	A320	A	70,5	71,2	80,5
08.06.2019 11:03:11	DH8D	A	70,9	73,2	80,9
08.06.2019 11:06:44	E190	A	70,9	73,4	81,7
08.06.2019 11:10:56	E195	A	72,1	75,6	83,3
08.06.2019 11:17:59	A321	A	70,9	73,2	82,7
08.06.2019 11:20:59	A321	A	70,9	72,2	81,6
08.06.2019 11:23:03	B738	A	72,1	74,9	84,9
08.06.2019 11:26:36	A319	A	73,3	77,2	84,4
08.06.2019 11:29:31	A321	A	70,9	74,2	83,4
08.06.2019 11:32:46	A320	A	71,0	73,2	81,5
08.06.2019 11:35:05	B737	A	71,8	73,5	82,6
08.06.2019 11:40:36	A320	A	70,3	73,4	82,3
08.06.2019 11:44:05	A320	A	70,4	73,3	82,4
08.06.2019 11:46:13	DH8D	A	70,4	71,2	80,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub> [dB]	L <sub>Amax</sub> [dB]	L <sub>AE</sub> [dB]
08.06.2019 11:48:47	E170	A	71,0	72,8	81,0
08.06.2019 11:54:18	B77W	A	74,5	77,4	87,3
08.06.2019 11:57:02	CRJ9	A	71,2	74,5	82,3
08.06.2019 11:58:55	E190	A	71,3	73,8	82,0
08.06.2019 12:03:49	B788	A	72,5	76,6	85,5
08.06.2019 12:07:25	E170	A	70,9	74,2	82,0
08.06.2019 12:10:59	E75S	A	70,2	73,2	82,2
08.06.2019 12:13:40	B789	A	73,4	76,8	86,0
08.06.2019 12:16:47	E170	A	70,9	73,1	82,7
08.06.2019 12:19:18	E75S	A	70,7	73,2	82,1
08.06.2019 12:23:53	E170	A	69,5	71,9	80,6
08.06.2019 12:26:15	SU95	A	73,2	75,8	84,6
08.06.2019 12:37:33	A320	A	70,9	73,2	81,7
08.06.2019 12:40:41	B738	A	72,5	75,2	84,2
08.06.2019 12:46:07	E195	A	70,2	71,6	81,0
08.06.2019 12:48:52	E170	A	70,9	73,7	82,1
08.06.2019 12:51:33	DH8D	A	69,9	72,8	81,7
08.06.2019 12:53:23	DH8D	A	69,4	71,7	81,2
08.06.2019 12:56:06	E195	A	72,7	75,8	83,5
08.06.2019 12:58:03	E195	A	71,5	73,9	83,0
08.06.2019 12:59:52	E195	A	71,9	74,5	82,7
08.06.2019 13:02:34	AT75	A	71,2	72,8	81,6
08.06.2019 13:04:51	B789	A	72,7	75,8	85,9
08.06.2019 13:07:30	E75S	A	70,1	74,2	83,2
08.06.2019 13:12:23	A333	A	73,6	77,6	87,8
08.06.2019 13:16:14	B734	A	74,6	78,8	86,9
08.06.2019 13:19:15	DH8D	A	69,6	72,0	81,7
08.06.2019 13:21:11	DH8D	A	70,6	73,6	83,9
08.06.2019 13:24:08	E195	A	71,9	74,6	83,9
08.06.2019 13:26:15	DH8D	A	70,3	75,2	83,3
08.06.2019 13:28:19	E190	A	70,4	73,6	81,6
08.06.2019 13:30:45	A321	A	70,9	74,0	83,4
08.06.2019 13:32:55	CRJ9	A	69,8	72,1	82,1
08.06.2019 13:38:46	B789	A	73,4	76,4	85,7
08.06.2019 13:41:33	B733	A	73,5	77,1	85,2
08.06.2019 13:44:13	E195	A	71,8	74,7	83,8
08.06.2019 13:46:42	A320	A	70,3	73,3	82,6
08.06.2019 13:49:21	B738	A	72,4	75,0	84,7
08.06.2019 13:52:04	E190	A	72,4	75,5	84,1
08.06.2019 13:54:46	B738	A	73,3	76,7	85,8
08.06.2019 14:00:36	B789	A	73,7	76,9	86,7
08.06.2019 14:03:07	B735	A	73,1	77,3	85,9
08.06.2019 14:05:26	A21N	A	71,8	75,3	84,3
08.06.2019 14:16:37	E195	A	72,1	74,8	83,9
08.06.2019 14:19:53	DH8D	A	70,2	71,9	81,0
08.06.2019 14:22:35	E75S	A	69,7	71,3	80,1
08.06.2019 14:28:12	E75S	A	70,9	72,7	80,9
08.06.2019 14:30:51	A20N	A	72,7	76,6	84,2
08.06.2019 14:33:43	CRJ9	A	69,8	71,3	80,3
08.06.2019 14:56:12	E195	A	72,2	75,2	83,0
08.06.2019 15:08:32	CRJ9	A	70,7	73,3	81,9
08.06.2019 15:11:16	E190	A	71,4	73,9	82,2
08.06.2019 15:13:26	DH8D	A	71,1	72,6	80,6
08.06.2019 15:16:13	A319	A	72,4	74,9	84,4
08.06.2019 15:21:24	E190	A	71,0	73,3	82,5
08.06.2019 15:27:14	E195	A	74,8	78,6	86,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
08.06.2019 15:33:56	E190	A	70,8	73,9	83,1
08.06.2019 15:38:53	DH8D	A	69,9	71,9	81,0
08.06.2019 15:44:15	E75S	A	70,8	72,8	81,6
08.06.2019 15:46:49	E75S	A	70,3	72,4	81,1
08.06.2019 15:50:09	E75S	A	69,0	72,2	80,4
08.06.2019 15:55:56	E195	A	72,0	74,1	82,5
08.06.2019 15:59:54	A321	A	70,9	72,5	82,0
08.06.2019 16:01:35	DH8D	A	69,5	72,0	80,3
08.06.2019 16:04:00	DH8D	A	67,8	68,9	77,8
08.06.2019 16:05:51	DH8D	A	74,3	76,9	85,1
08.06.2019 16:08:04	DH8D	A	71,1	74,8	84,5
08.06.2019 16:10:28	E195	A	71,3	74,6	82,7
08.06.2019 16:12:45	E170	A	70,9	73,3	82,0
08.06.2019 16:15:23	DH8D	A	69,3	71,0	78,3
08.06.2019 16:17:10	B738	A	72,2	74,6	83,3
08.06.2019 16:18:59	E170	A	71,5	73,4	82,3
08.06.2019 16:21:25	A321	A	71,9	74,3	83,4
08.06.2019 16:23:47	E170	A	70,7	73,2	81,5
08.06.2019 16:26:20	E195	A	71,0	72,7	81,7
08.06.2019 16:29:11	CRJ9	A	70,9	73,1	81,7
08.06.2019 16:32:04	A320	A	71,2	74,2	83,3
08.06.2019 16:45:07	CL35	A	67,7	69,1	76,8
08.06.2019 16:52:06	DH8D	A	68,8	70,8	81,8
08.06.2019 16:58:28	B734	A	74,1	78,6	86,1
08.06.2019 17:14:39	E190	A	70,8	72,4	81,9
08.06.2019 17:18:19	B738	A	72,7	76,0	86,0
08.06.2019 17:26:12	B789	A	72,5	75,3	85,3
08.06.2019 17:33:20	B738	A	70,5	72,7	81,3
08.06.2019 17:36:59	B738	A	73,7	76,4	85,7
08.06.2019 17:40:03	A321	A	71,4	74,4	83,7
08.06.2019 17:47:49	A319	A	70,9	73,0	82,4
08.06.2019 17:51:00	A321	A	71,6	74,3	83,7
08.06.2019 17:55:27	E195	A	72,2	75,5	84,0
08.06.2019 18:05:01	A321	A	71,8	74,6	84,4
08.06.2019 18:13:58	DH8D	A	69,6	71,7	80,4
08.06.2019 18:18:40	E75S	A	70,3	72,9	81,5
08.06.2019 18:20:33	B788	A	72,5	75,5	85,5
08.06.2019 18:24:17	PAY3	A	70,2	72,1	80,7
08.06.2019 18:27:25	E190	A	70,7	72,8	82,5
08.06.2019 18:32:12	B738	A	73,4	76,5	85,4
08.06.2019 18:33:52	CRJ9	A	71,2	73,2	82,6
08.06.2019 18:35:55	CRJ9	A	70,6	73,2	82,4
08.06.2019 18:38:00	DH8D	A	69,3	70,8	79,7
08.06.2019 18:41:09	DH8D	A	70,3	71,7	79,8
08.06.2019 18:46:46	E170	A	70,5	72,7	82,0
08.06.2019 18:49:01	E75S	A	70,5	72,5	81,3
08.06.2019 18:50:55	E170	A	71,1	73,8	82,6
08.06.2019 18:53:44	A321	A	72,5	76,2	85,3
08.06.2019 18:56:48	E190	A	71,7	74,4	83,7
08.06.2019 18:59:36	A320	A	71,5	74,4	84,3
08.06.2019 19:02:19	E195	A	71,6	74,0	83,9
08.06.2019 19:05:02	DH8D	A	68,3	69,5	78,3
08.06.2019 19:07:44	CRJ9	A	70,9	73,9	83,3
08.06.2019 19:10:23	E75S	A	70,3	72,6	82,3
08.06.2019 19:12:40	E75S	A	69,9	72,5	81,9
08.06.2019 19:14:34	DH8D	A	70,8	73,3	82,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
08.06.2019 19:16:30	E195	A	73,0	76,3	85,0
08.06.2019 19:18:29	E195	A	71,6	74,9	84,2
08.06.2019 19:20:21	E170	A	71,9	74,8	84,7
08.06.2019 19:22:14	DH8D	A	68,9	70,3	78,4
08.06.2019 19:23:55	DH8D	A	71,7	74,6	84,0
08.06.2019 19:27:59	B738	A	72,1	75,6	85,1
08.06.2019 19:30:45	B733	A	72,9	75,4	85,2
08.06.2019 19:43:17	P180	A	75,4	80,3	91,2
08.06.2019 19:49:11	E195	A	71,2	75,2	84,0
08.06.2019 19:55:28	B738	A	72,3	76,2	85,6
08.06.2019 19:57:34	A320	A	70,5	73,3	83,3
08.06.2019 19:59:37	E190	A	70,5	74,8	84,0
08.06.2019 20:02:04	B738	A	73,9	76,8	85,9
08.06.2019 20:04:16	A320	A	71,0	73,8	82,8
08.06.2019 20:06:29	E195	A	72,6	75,2	84,6
08.06.2019 20:09:35	DH8D	A	70,9	73,3	81,3
08.06.2019 20:17:40	B738	A	72,5	75,3	84,3
08.06.2019 20:24:09	E75S	A	69,7	71,7	81,2
08.06.2019 20:30:27	B738	A	72,2	75,2	85,3
08.06.2019 20:41:39	B738	A	69,2	70,7	79,6
08.06.2019 20:45:34	B734	A	73,2	76,7	85,2
08.06.2019 20:49:20	E170	A	70,9	73,2	82,7
08.06.2019 20:57:22	DH8D	A	70,7	72,0	81,1
08.06.2019 21:00:27	CRJ9	A	71,1	72,8	81,9
08.06.2019 21:04:33	B738	A	72,8	76,3	85,1
08.06.2019 21:13:43	E195	A	70,4	73,3	83,0
08.06.2019 21:19:40	A319	A	71,3	73,8	84,3
08.06.2019 21:22:59	B738	A	72,5	75,2	84,8
08.06.2019 21:27:06	E75S	A	70,7	72,7	82,2
08.06.2019 21:29:13	E75S	A	71,8	74,6	83,5
08.06.2019 21:32:28	B738	A	73,0	76,4	85,6
08.06.2019 21:35:20	E195	A	71,4	74,9	84,7
08.06.2019 21:44:07	E190	A	71,9	75,7	83,4
08.06.2019 21:46:08	E170	A	71,1	73,7	82,6
08.06.2019 21:50:34	E195	A	72,6	76,0	84,3
08.06.2019 21:55:36	DH8D	A	68,6	70,1	79,0
08.06.2019 21:58:52	E190	A	71,9	75,5	84,7
09.06.2019 06:07:30	E195	A	72,2	74,7	84,0
09.06.2019 06:09:54	DH8D	A	68,7	69,7	77,7
09.06.2019 06:13:49	E75S	A	71,5	74,1	83,0
09.06.2019 06:19:08	E195	A	71,9	74,9	84,2
09.06.2019 06:21:37	E195	A	70,9	74,9	84,2
09.06.2019 06:24:41	DH8D	A	71,4	73,7	83,5
09.06.2019 06:27:24	DH8D	A	68,6	71,1	81,4
09.06.2019 06:30:27	A320	A	71,1	73,1	82,5
09.06.2019 06:34:12	A320	A	70,5	72,6	82,6
09.06.2019 06:38:22	DH8D	A	69,2	70,5	79,6
09.06.2019 06:44:34	A333	A	73,7	78,2	87,8
09.06.2019 06:47:39	B733	A	73,5	76,7	85,2
09.06.2019 07:01:08	B738	A	71,1	74,1	84,1
09.06.2019 07:03:59	B738	A	72,4	75,4	84,7
09.06.2019 07:09:08	B734	A	74,0	77,5	86,0
09.06.2019 07:22:56	A321	A	71,0	72,9	82,8
09.06.2019 07:28:45	B738	A	72,2	74,9	84,3
09.06.2019 07:34:31	B738	A	72,8	75,8	85,1
09.06.2019 07:39:25	P180	A	73,9	77,9	88,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
09.06.2019 07:54:52	E170	A	70,9	74,3	82,7
09.06.2019 08:04:24	B734	A	71,0	73,3	82,8
09.06.2019 08:06:44	E195	A	71,9	73,5	83,3
09.06.2019 08:12:10	CRJ9	A	70,2	73,0	81,6
09.06.2019 08:17:32	E190	A	71,1	73,8	82,6
09.06.2019 08:20:03	E75S	A	70,9	73,2	82,0
09.06.2019 08:25:12	B738	A	71,9	74,1	83,0
09.06.2019 08:27:37	E195	A	71,2	73,6	82,0
09.06.2019 08:31:41	A320	A	72,4	76,0	84,7
09.06.2019 08:39:42	A343	A	72,5	75,4	86,3
09.06.2019 08:42:06	A320	A	72,4	76,0	85,4
09.06.2019 08:46:53	E195	A	71,9	74,4	83,6
09.06.2019 08:49:27	E170	A	70,8	73,1	81,6
09.06.2019 08:51:15	A320	A	71,4	74,0	83,2
09.06.2019 08:53:42	E75S	A	70,4	72,7	81,2
09.06.2019 08:56:13	B738	A	73,5	76,8	86,3
09.06.2019 08:58:41	A321	A	71,3	74,3	84,1
09.06.2019 09:01:31	A320	A	70,8	73,4	82,6
09.06.2019 09:10:52	A320	A	72,7	74,6	84,8
09.06.2019 09:13:17	E75L	A	71,2	74,0	83,0
09.06.2019 09:20:38	E75S	A	70,5	72,5	82,0
09.06.2019 09:26:02	CRJ9	A	70,4	72,8	80,8
09.06.2019 09:30:22	A343	A	72,8	77,1	86,9
09.06.2019 09:33:16	CRJ9	A	70,8	72,9	82,3
09.06.2019 09:35:39	E170	A	72,3	75,4	83,4
09.06.2019 09:38:06	DH8D	A	70,4	72,2	81,6
09.06.2019 09:40:32	E195	A	72,3	75,0	84,1
09.06.2019 09:43:08	DH8D	A	68,9	70,3	79,3
09.06.2019 09:45:38	DH8D	A	70,9	73,0	82,0
09.06.2019 09:48:03	DH8D	A	68,9	70,4	80,4
09.06.2019 09:51:31	A320	A	71,5	73,0	82,6
09.06.2019 09:54:17	DH8D	A	69,0	71,0	79,0
09.06.2019 10:00:05	E170	A	72,1	74,5	83,9
09.06.2019 10:39:42	A321	A	71,6	72,7	83,1
09.06.2019 10:41:40	A319	A	71,9	74,2	83,0
09.06.2019 10:44:26	E75S	A	70,2	72,5	81,7
09.06.2019 10:57:54	A320	A	72,0	74,3	83,7
09.06.2019 11:05:41	DH8D	A	71,5	73,1	81,5
09.06.2019 11:11:21	A321	A	70,8	73,0	82,9
09.06.2019 11:19:54	B738	A	73,1	76,5	85,9
09.06.2019 11:26:53	E75S	A	69,4	71,4	80,8
09.06.2019 11:32:44	A319	A	73,0	75,5	85,0
09.06.2019 11:37:17	SU95	A	72,1	74,4	83,9
09.06.2019 11:44:31	E195	A	69,9	71,8	81,4
09.06.2019 11:49:43	B789	A	72,8	75,9	84,8
09.06.2019 11:52:27	B77W	A	74,1	76,8	87,5
09.06.2019 11:55:34	A321	A	71,0	73,4	82,8
09.06.2019 11:58:03	A320	A	70,7	73,0	82,4
09.06.2019 12:06:09	CRJ9	A	68,1	69,4	78,5
09.06.2019 12:08:10	DH8D	A	70,5	72,5	81,6
09.06.2019 12:10:32	B788	A	72,5	75,9	84,6
09.06.2019 12:13:08	E75S	A	69,4	71,6	79,8
09.06.2019 12:15:21	E190	A	71,0	72,6	81,8
09.06.2019 12:17:28	E190	A	72,1	74,4	83,2
09.06.2019 12:20:07	A320	A	72,4	74,8	84,1
09.06.2019 12:21:42	E195	A	72,1	75,6	83,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
09.06.2019 12:23:12	B738	A	71,2	73,7	83,2
09.06.2019 12:25:31	E195	A	72,7	76,7	85,5
09.06.2019 12:28:06	E170	A	70,9	74,2	83,2
09.06.2019 12:30:47	E75S	A	70,9	73,9	81,7
09.06.2019 12:39:56	B738	A	73,3	76,9	85,4
09.06.2019 12:42:23	DH8D	A	70,3	72,4	81,4
09.06.2019 12:45:25	B733	A	71,6	74,5	83,3
09.06.2019 12:48:35	B788	A	73,2	77,0	86,0
09.06.2019 12:51:09	B789	A	72,9	75,9	86,0
09.06.2019 12:53:55	B788	A	72,1	74,8	84,7
09.06.2019 12:56:31	DH8D	A	69,4	72,1	80,6
09.06.2019 12:59:05	A320	A	70,1	72,2	81,6
09.06.2019 13:01:35	B738	A	73,8	75,9	84,9
09.06.2019 13:03:29	DH8D	A	69,0	70,6	79,4
09.06.2019 13:06:20	E170	A	70,4	71,5	80,8
09.06.2019 13:08:20	B734	A	73,2	76,7	84,4
09.06.2019 13:12:13	E195	A	71,0	73,2	83,3
09.06.2019 13:16:25	A321	A	70,6	73,2	82,0
09.06.2019 13:32:06	CRJ9	A	71,2	73,6	82,3
09.06.2019 13:34:39	E195	A	70,7	72,6	81,8
09.06.2019 13:36:40	B738	A	71,8	75,0	84,3
09.06.2019 13:39:05	BCS1	A	69,7	72,2	80,9
09.06.2019 13:41:40	E195	A	72,1	75,0	83,2
09.06.2019 13:44:44	A320	A	72,2	75,6	84,0
09.06.2019 13:48:50	B738	A	72,2	74,5	84,2
09.06.2019 13:56:12	B789	A	72,4	76,0	85,5
09.06.2019 13:59:02	B789	A	72,8	75,3	84,5
09.06.2019 14:01:16	B735	A	70,1	72,5	82,1
09.06.2019 14:04:04	E195	A	70,9	73,2	81,3
09.06.2019 14:06:26	E190	A	72,7	75,4	84,1
09.06.2019 14:09:40	DH8D	A	71,1	73,3	82,6
09.06.2019 14:13:00	B789	A	71,8	75,1	84,4
09.06.2019 14:15:23	CRJ9	A	70,3	72,4	81,4
09.06.2019 14:19:38	DH8D	A	67,8	69,6	77,4
09.06.2019 14:22:58	DH8D	A	70,1	71,7	80,5
09.06.2019 14:26:10	E195	A	72,4	75,5	83,6
09.06.2019 14:36:00	B738	A	73,0	75,8	84,5
09.06.2019 14:39:56	A320	A	71,8	74,6	83,8
09.06.2019 14:47:59	E195	A	70,7	74,0	81,8
09.06.2019 14:50:11	A320	A	71,4	74,4	83,2
09.06.2019 14:52:40	E195	A	72,9	76,9	84,7
09.06.2019 14:55:22	A321	A	70,8	73,9	82,5
09.06.2019 15:00:15	E75S	A	71,0	73,4	81,0
09.06.2019 15:04:39	B738	A	72,4	75,5	84,2
09.06.2019 15:08:55	A320	A	71,6	73,9	83,1
09.06.2019 15:11:08	E190	A	70,8	73,3	81,6
09.06.2019 15:13:44	E75S	A	69,8	72,4	81,8
09.06.2019 15:16:39	DH8D	A	72,2	74,1	83,3
09.06.2019 15:21:16	B738	A	72,6	75,8	84,6
09.06.2019 15:25:46	E75S	A	71,5	73,8	83,0
09.06.2019 15:30:20	DH8D	A	69,8	71,3	80,2
09.06.2019 15:32:24	E170	A	71,0	72,7	82,1
09.06.2019 15:34:28	E190	A	72,3	75,4	83,1
09.06.2019 15:38:24	E195	A	73,5	77,0	84,6
09.06.2019 15:41:26	E170	A	70,7	71,8	80,3
09.06.2019 15:44:07	E75S	A	70,3	73,6	82,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
09.06.2019 15:47:14	E170	A	70,4	72,0	80,8
09.06.2019 15:49:43	E170	A	70,4	72,1	80,8
09.06.2019 15:55:03	DH8D	A	69,1	70,8	79,1
09.06.2019 15:57:22	E75S	A	70,1	72,2	81,3
09.06.2019 16:00:44	DH8D	A	70,2	71,9	80,6
09.06.2019 16:03:25	E75S	A	70,0	71,9	80,8
09.06.2019 16:05:58	DH8D	A	68,7	69,9	79,1
09.06.2019 16:08:32	E195	A	71,0	73,1	82,1
09.06.2019 16:10:56	DH8D	A	69,3	72,0	80,1
09.06.2019 16:12:48	F900	A	69,2	69,9	78,2
09.06.2019 16:14:19	E195	A	72,8	76,8	84,6
09.06.2019 16:16:00	E75S	A	72,1	74,0	82,9
09.06.2019 16:17:31	DH8D	A	71,4	73,4	82,2
09.06.2019 16:20:36	A319	A	70,2	72,8	81,9
09.06.2019 16:24:06	B738	A	71,6	74,1	83,6
09.06.2019 16:33:20	B734	A	73,0	77,0	84,1
09.06.2019 16:38:38	B738	A	73,2	75,0	84,0
09.06.2019 16:46:11	B738	A	70,7	72,8	82,5
09.06.2019 16:48:26	A320	A	70,3	72,4	81,8
09.06.2019 17:02:00	A320	A	70,3	72,2	80,7
09.06.2019 17:20:10	A321	A	70,6	72,8	81,3
09.06.2019 17:22:44	CRJ9	A	69,5	71,1	80,3
09.06.2019 17:52:54	B738	A	72,4	74,6	83,6
09.06.2019 17:55:55	A321	A	70,3	72,4	81,8
09.06.2019 17:58:26	A319	A	71,0	72,9	82,8
09.06.2019 18:03:28	E195	A	70,8	72,7	82,6
09.06.2019 18:06:17	A320	A	71,9	74,8	83,4
09.06.2019 18:08:38	A321	A	71,4	74,1	82,6
09.06.2019 18:13:12	DH8D	A	71,1	73,0	82,3
09.06.2019 18:24:55	E170	A	69,9	72,6	81,1
09.06.2019 18:28:42	CRJ9	A	70,6	72,6	81,8
09.06.2019 18:30:59	E190	A	71,2	74,4	84,0
09.06.2019 18:33:19	E195	A	72,6	75,1	84,0
09.06.2019 18:36:06	B738	A	72,1	76,0	84,9
09.06.2019 18:37:50	A319	A	71,7	74,4	83,7
09.06.2019 18:40:30	CRJ9	A	69,8	72,8	81,9
09.06.2019 18:43:01	E195	A	72,0	74,9	83,8
09.06.2019 18:44:49	E75S	A	69,8	71,1	80,9
09.06.2019 18:46:53	E170	A	70,0	72,9	81,8
09.06.2019 18:48:41	A319	A	72,6	76,3	84,7
09.06.2019 18:50:41	E75S	A	71,0	73,8	83,5
09.06.2019 18:53:13	DH8D	A	69,2	70,8	79,6
09.06.2019 18:55:38	DH8D	A	68,6	70,0	78,2
09.06.2019 18:58:48	B734	A	71,5	73,6	82,9
09.06.2019 19:01:11	B763	A	73,8	76,7	87,0
09.06.2019 19:03:44	B738	A	72,2	74,4	84,0
09.06.2019 19:06:51	A320	A	73,5	76,5	85,8
09.06.2019 19:09:03	DH8D	A	71,1	72,4	81,1
09.06.2019 19:10:55	E75S	A	71,5	73,8	83,0
09.06.2019 19:12:46	E195	A	71,4	74,0	83,1
09.06.2019 19:14:32	DH8D	A	68,8	69,7	78,8
09.06.2019 19:16:23	CRJ9	A	71,2	73,4	82,3
09.06.2019 19:18:39	DH8D	A	69,8	71,5	80,6
09.06.2019 19:20:54	A21N	A	71,4	74,5	84,0
09.06.2019 19:22:36	E195	A	71,4	73,4	82,9
09.06.2019 19:24:49	A320	A	71,0	72,7	81,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
09.06.2019 19:26:53	E195	A	71,5	74,1	82,9
09.06.2019 19:29:19	C295	A	69,5	72,1	80,6
09.06.2019 19:31:28	AT75	A	69,9	71,5	80,3
09.06.2019 19:33:18	DH8D	A	67,6	69,2	79,1
09.06.2019 19:34:49	E75S	A	71,6	74,2	83,3
09.06.2019 19:37:36	DH8D	A	70,3	72,5	81,4
09.06.2019 19:42:05	A320	A	72,3	75,0	84,1
09.06.2019 19:52:32	A320	A	71,6	74,5	83,3
09.06.2019 20:06:20	A320	A	71,0	73,0	82,1
09.06.2019 20:13:05	B738	A	75,0	78,0	86,8
09.06.2019 20:22:36	E195	A	71,9	74,5	83,0
09.06.2019 20:32:09	E170	A	71,2	72,8	82,3
09.06.2019 20:36:07	E195	A	71,3	73,7	82,8
09.06.2019 20:38:42	B738	A	72,8	75,3	84,2
09.06.2019 20:42:07	B738	A	72,3	74,8	83,8
09.06.2019 20:46:02	B738	A	72,4	74,6	83,8
09.06.2019 20:48:48	B738	A	72,6	74,8	84,3
09.06.2019 21:05:22	DH8D	A	72,1	74,6	83,9
09.06.2019 21:08:15	E75S	A	71,9	73,9	83,0
09.06.2019 21:12:23	B734	A	72,0	75,1	83,5
09.06.2019 21:14:37	E75S	A	69,8	71,6	80,3
09.06.2019 21:16:48	A319	A	70,7	72,4	80,7
09.06.2019 21:18:54	B733	A	71,8	73,6	83,0
09.06.2019 21:20:24	E75S	A	70,8	73,3	82,3
09.06.2019 21:22:11	E190	A	71,9	73,8	83,3
09.06.2019 21:24:58	B738	A	73,8	76,9	86,1
09.06.2019 21:26:52	DH8D	A	68,2	68,9	77,3
09.06.2019 21:28:53	E170	A	71,6	73,7	83,0
09.06.2019 21:31:22	B789	A	72,3	74,9	84,8
09.06.2019 21:43:01	C56X	A	68,7	69,8	78,7
09.06.2019 21:45:28	E195	A	71,8	74,5	82,9
09.06.2019 21:47:34	E195	A	71,9	74,0	83,3
09.06.2019 21:50:09	A320	A	72,6	74,5	84,3
09.06.2019 21:52:38	E75S	A	70,6	72,6	81,7
09.06.2019 21:54:28	E195	A	72,7	75,4	84,5
09.06.2019 21:57:02	DH8D	A	69,2	70,4	79,2
09.06.2019 21:59:10	E195	A	72,2	73,9	83,3
10.06.2019 06:04:48	B738	D	70,1	72,1	81,2
10.06.2019 06:25:39	B738	D	70,1	72,2	83,6
10.06.2019 07:44:04	B734	D	70,1	72,0	83,1
10.06.2019 07:58:44	A320	D	70,3	71,8	81,8
10.06.2019 08:31:47	B738	D	70,6	73,9	84,2
10.06.2019 08:41:18	B734	D	67,8	70,5	81,3
10.06.2019 09:50:12	E195	D	69,7	72,5	81,5
10.06.2019 10:15:46	B738	D	70,0	74,4	84,3
10.06.2019 10:22:50	B763	D	72,3	75,9	86,5
10.06.2019 10:42:22	A321	D	68,1	70,3	80,9
10.06.2019 11:18:59	B738	D	69,6	71,7	80,0
10.06.2019 11:33:03	B772	D	69,2	73,4	83,8
10.06.2019 11:46:52	E195	D	68,9	71,4	81,0
10.06.2019 12:05:36	E75S	D	68,8	71,5	81,6
10.06.2019 12:25:53	E195	D	70,0	73,2	81,8
10.06.2019 12:33:34	E195	D	70,1	73,4	83,1
10.06.2019 12:41:18	A320	D	67,4	70,2	76,9
10.06.2019 13:58:25	E195	D	69,2	71,3	80,3
10.06.2019 14:17:32	A332	D	66,9	68,8	79,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
10.06.2019 14:30:52	A321	D	67,8	71,5	81,4
10.06.2019 14:51:31	E195	D	68,1	70,5	80,4
10.06.2019 14:54:05	A320	D	70,2	73,7	81,6
10.06.2019 15:13:30	E75S	D	69,3	71,8	78,8
10.06.2019 15:30:23	P180	D	67,0	70,2	76,0
10.06.2019 15:59:47	B734	D	69,7	73,6	83,5
10.06.2019 16:02:36	B738	D	69,8	72,6	82,3
10.06.2019 16:26:02	A321	D	68,8	71,4	80,2
10.06.2019 16:48:02	B789	D	76,5	81,7	88,3
10.06.2019 16:55:50	B734	D	67,9	70,4	80,2
10.06.2019 18:06:22	B789	D	66,6	68,0	77,0
10.06.2019 18:30:12	B738	D	68,4	69,6	78,4
10.06.2019 18:33:24	A332	D	70,5	72,8	82,0
10.06.2019 20:10:44	B738	D	69,0	71,4	81,3
10.06.2019 21:04:36	E75S	D	68,8	71,3	80,8
11.06.2019 06:09:36	B738	D	69,1	71,1	81,1
11.06.2019 06:31:40	B738	D	69,5	72,3	82,3
11.06.2019 07:56:02	B734	D	66,9	69,7	75,9
11.06.2019 08:11:56	A320	D	67,7	68,6	76,7
11.06.2019 08:57:12	B738	D	70,4	73,5	83,1
11.06.2019 09:01:06	A320	D	67,2	68,5	78,4
11.06.2019 09:46:02	A332	D	71,2	74,6	83,5
11.06.2019 10:42:16	B738	D	69,5	71,4	82,7
11.06.2019 11:14:58	E170	D	67,6	69,5	77,6
11.06.2019 11:35:37	MD11	D	73,4	79,9	88,2
11.06.2019 11:41:37	A321	D	68,3	70,9	80,1
11.06.2019 11:57:14	E195	D	69,6	71,2	78,6
11.06.2019 12:04:10	E195	D	69,5	71,3	81,0
11.06.2019 12:19:07	B738	D	68,4	73,0	81,4
11.06.2019 13:22:03	B738	D	69,4	72,4	81,4
11.06.2019 13:41:34	E195	D	68,8	71,2	77,8
11.06.2019 15:21:43	E170	D	66,7	68,4	77,5
11.06.2019 15:36:11	E195	D	67,4	69,4	79,5
11.06.2019 15:38:59	B738	D	69,9	72,7	81,3
11.06.2019 16:26:15	B738	D	69,5	71,7	81,5
11.06.2019 16:29:55	E190	D	67,5	69,7	77,1
11.06.2019 18:51:37	B734	D	68,8	70,6	80,0
11.06.2019 19:08:06	B789	D	67,7	69,5	77,7
11.06.2019 19:18:36	A320	D	67,1	68,3	76,1
11.06.2019 19:25:24	MD82	D	72,8	78,3	88,0
11.06.2019 19:54:00	A321	D	68,5	70,4	81,3
11.06.2019 21:08:19	B738	D	69,2	70,5	81,2
12.06.2019 06:20:32	B738	D	69,5	72,3	80,7
12.06.2019 06:23:57	B738	D	69,0	70,9	79,4
12.06.2019 06:27:07	B738	D	70,1	73,0	81,8
12.06.2019 06:38:29	B738	D	70,1	72,2	80,9
12.06.2019 08:20:10	A320	D	71,4	73,2	82,9
12.06.2019 08:54:52	B738	D	69,3	70,8	80,1
12.06.2019 08:59:23	AN26	D	67,6	70,3	77,6
12.06.2019 09:03:48	A320	D	67,1	67,7	78,2
12.06.2019 09:20:42	A321	D	68,5	71,0	82,6
12.06.2019 10:25:04	B738	D	70,4	72,5	83,6
12.06.2019 11:02:56	B738	D	69,1	71,4	79,9
12.06.2019 11:23:56	B738	D	69,0	71,5	81,5
12.06.2019 11:58:11	E195	D	68,4	71,6	79,8
12.06.2019 12:10:33	B738	D	69,6	72,7	82,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
12.06.2019 12:15:06	E195	D	68,5	72,5	80,0
12.06.2019 12:48:14	E75S	D	66,6	68,7	76,2
12.06.2019 13:49:40	E195	D	68,2	71,6	79,0
12.06.2019 14:17:04	A332	D	68,0	73,6	81,2
12.06.2019 14:49:12	E170	D	67,2	69,8	76,3
12.06.2019 15:35:49	E75S	D	66,7	68,0	77,4
12.06.2019 16:22:22	E195	D	68,9	71,5	80,3
12.06.2019 16:45:55	B738	D	69,0	70,9	81,3
12.06.2019 18:29:18	A332	D	70,2	71,6	81,0
12.06.2019 19:03:58	B738	D	70,0	71,6	81,4
12.06.2019 19:23:29	B738	D	67,9	69,6	79,4
12.06.2019 19:28:21	A321	D	68,7	71,6	81,7
12.06.2019 21:46:56	B738	D	70,4	73,0	83,5
12.06.2019 21:57:02	A320	D	68,1	69,2	77,2
13.06.2019 06:06:25	B738	D	70,7	73,5	82,7
13.06.2019 06:11:59	B738	D	71,5	81,0	85,3
13.06.2019 06:18:00	B738	D	72,6	75,1	84,9
13.06.2019 07:48:32	B738	D	68,4	71,4	81,0
13.06.2019 08:07:52	B738	D	70,3	73,1	83,3
13.06.2019 08:58:29	B734	D	66,3	68,6	75,4
13.06.2019 09:04:23	A321	D	69,0	71,3	80,4
13.06.2019 09:31:38	A332	D	71,1	73,8	84,2
13.06.2019 09:54:47	B763	D	68,8	70,6	80,5
13.06.2019 10:33:20	B738	D	69,9	72,0	81,6
13.06.2019 10:39:17	MD11	D	75,8	80,4	89,6
13.06.2019 10:52:35	B738	D	69,3	72,0	81,1
13.06.2019 11:18:58	B738	D	68,3	70,8	80,6
13.06.2019 11:28:11	E75S	D	68,2	71,9	86,3
13.06.2019 11:46:09	E75S	D	67,6	68,9	79,3
13.06.2019 12:10:03	B738	D	72,1	76,0	84,2
13.06.2019 12:15:44	E195	D	67,6	69,0	77,1
13.06.2019 12:18:31	B738	D	69,8	72,2	80,9
13.06.2019 12:59:15	B789	D	71,0	73,3	85,2
13.06.2019 13:20:56	E170	D	66,4	70,0	78,2
13.06.2019 13:56:37	E170	D	68,1	70,7	77,6
13.06.2019 14:29:03	B738	D	69,6	71,7	81,1
13.06.2019 15:09:40	E75S	D	67,7	71,2	76,7
13.06.2019 16:18:49	E195	D	67,6	70,5	79,6
13.06.2019 16:37:13	B738	D	68,1	70,8	81,7
13.06.2019 17:33:39	B789	D	68,5	70,1	78,0
13.06.2019 18:13:22	B738	D	67,9	70,4	80,0
13.06.2019 18:16:36	B734	D	70,1	73,9	83,1
13.06.2019 18:22:38	B789	D	68,3	70,0	78,8
13.06.2019 18:25:16	A343	D	75,2	78,3	89,3
13.06.2019 18:46:53	DH8D	A	71,4	73,7	81,8
13.06.2019 18:50:04	B738	A	71,0	73,5	83,3
13.06.2019 18:53:05	CRJ9	A	69,7	71,3	81,2
13.06.2019 18:54:59	DH8D	A	69,3	71,9	81,6
13.06.2019 18:56:50	E75S	A	71,2	73,8	82,6
13.06.2019 18:58:36	A320	A	72,4	75,8	84,4
13.06.2019 19:00:58	DH8D	A	71,9	74,7	83,3
13.06.2019 19:03:22	E75S	A	71,3	73,0	82,4
13.06.2019 19:06:10	A321	A	71,4	74,7	84,2
13.06.2019 19:08:32	DH8D	A	72,1	74,6	85,8
13.06.2019 19:10:26	E195	A	71,1	73,2	81,5
13.06.2019 19:12:01	A320	A	73,0	76,1	85,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
13.06.2019 19:14:01	A319	A	72,6	76,3	84,9
13.06.2019 19:16:45	B738	A	71,2	74,2	83,5
13.06.2019 19:19:21	E195	A	70,7	73,8	81,5
13.06.2019 19:21:01	E190	A	71,0	74,4	81,4
13.06.2019 19:22:54	DH8D	A	70,7	72,7	81,2
13.06.2019 19:25:24	DH8D	A	68,7	70,4	79,9
13.06.2019 19:27:13	E75S	A	70,5	72,5	81,7
13.06.2019 19:29:49	DH8D	A	70,4	72,4	80,8
13.06.2019 19:31:29	B788	A	72,4	74,2	84,4
13.06.2019 19:34:18	B738	A	72,1	74,7	84,2
13.06.2019 19:39:23	E75S	A	71,5	73,9	84,3
13.06.2019 19:43:49	AT75	A	73,8	75,6	85,5
13.06.2019 19:46:56	E170	A	70,9	72,9	81,7
13.06.2019 19:58:01	B738	A	72,7	75,8	85,0
13.06.2019 19:59:52	E195	A	71,2	73,7	82,9
13.06.2019 20:02:29	A320	A	70,8	72,6	82,6
13.06.2019 20:05:33	E195	A	71,6	73,7	82,8
13.06.2019 20:08:46	DH8D	A	69,7	71,4	80,8
13.06.2019 20:11:23	B738	A	71,9	75,0	84,2
13.06.2019 20:13:45	E195	A	71,9	75,2	83,4
13.06.2019 20:15:46	BCS3	A	70,1	72,7	82,1
13.06.2019 20:21:00	DH8D	A	75,6	79,3	88,4
13.06.2019 20:23:50	AN26	A	71,8	74,5	81,8
13.06.2019 20:25:35	B752	A	73,7	77,1	86,0
13.06.2019 20:28:06	B738	A	71,4	75,1	84,4
13.06.2019 20:30:17	DH8D	A	70,8	73,8	81,6
13.06.2019 20:32:29	E195	A	72,3	75,3	83,5
13.06.2019 20:34:21	B738	A	72,5	76,2	84,5
13.06.2019 20:40:46	E195	A	72,1	75,6	83,2
13.06.2019 20:43:39	E170	A	71,8	74,5	83,6
13.06.2019 20:45:58	B738	A	71,9	74,7	84,3
13.06.2019 20:53:08	SF34	A	71,0	74,6	83,0
13.06.2019 20:58:51	B738	A	73,0	75,8	84,8
13.06.2019 21:11:02	A321	A	72,1	74,4	83,9
13.06.2019 21:20:32	B738	A	75,2	78,0	86,7
13.06.2019 21:28:32	E195	A	71,5	74,2	82,7
13.06.2019 21:30:55	B733	A	72,3	74,7	84,3
13.06.2019 21:33:49	DH8D	A	72,5	74,6	83,6
13.06.2019 21:37:04	CRJ9	A	70,3	72,3	80,8
13.06.2019 21:39:37	A319	A	72,0	74,6	82,8
13.06.2019 21:42:03	B734	A	73,7	76,5	84,5
13.06.2019 21:44:20	B738	A	73,1	75,5	84,6
13.06.2019 21:46:17	A320	A	71,6	74,0	82,7
13.06.2019 21:49:08	B734	A	73,5	77,3	85,0
13.06.2019 21:52:08	E195	A	72,2	74,7	83,4
13.06.2019 21:55:18	E195	A	71,6	74,4	82,8
13.06.2019 21:58:52	E75S	A	70,0	72,1	80,4
14.06.2019 06:08:50	DH8D	A	70,6	73,8	82,4
14.06.2019 06:11:05	DH8D	A	71,0	73,5	82,5
14.06.2019 06:14:10	DH8D	A	69,3	71,3	79,7
14.06.2019 06:16:53	A332	A	74,0	77,8	87,8
14.06.2019 06:19:55	E195	A	72,1	73,8	82,9
14.06.2019 06:23:12	E195	A	71,5	73,3	82,7
14.06.2019 06:26:08	DH8D	A	69,2	70,5	79,2
14.06.2019 06:28:58	DH8D	A	69,9	71,4	79,4
14.06.2019 06:31:45	DH8D	A	69,2	70,8	79,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
14.06.2019 06:34:36	B734	A	73,4	76,6	84,9
14.06.2019 06:37:27	E75S	A	73,0	75,9	84,8
14.06.2019 06:40:15	E190	A	72,3	75,2	84,1
14.06.2019 06:43:17	B734	A	73,9	77,4	85,4
14.06.2019 06:46:09	DH8D	A	69,7	70,7	79,7
14.06.2019 06:49:05	E75S	A	71,0	73,1	82,5
14.06.2019 06:52:00	B738	A	73,1	75,8	84,6
14.06.2019 06:54:43	A320	A	70,9	73,5	83,0
14.06.2019 06:57:30	CRJ9	A	72,1	73,8	83,2
14.06.2019 07:00:36	DH8D	A	70,9	72,7	81,3
14.06.2019 07:03:16	E195	A	72,5	75,4	84,2
14.06.2019 07:05:55	B733	A	73,0	75,9	85,0
14.06.2019 07:08:52	AT72	A	70,4	72,4	82,7
14.06.2019 07:55:10	B738	A	73,1	76,0	85,1
14.06.2019 07:59:40	E75S	A	71,0	73,7	83,3
14.06.2019 08:02:54	B734	A	73,7	77,6	85,1
14.06.2019 08:06:31	DH8D	A	69,7	71,9	80,4
14.06.2019 08:11:23	E190	A	70,6	72,8	82,4
14.06.2019 08:14:51	E195	A	73,0	76,6	85,0
14.06.2019 08:17:38	B738	A	72,4	75,2	83,2
14.06.2019 08:20:24	A320	A	72,2	74,9	84,5
14.06.2019 08:23:15	DH8D	A	67,7	69,1	78,8
14.06.2019 08:26:34	B763	A	74,2	77,3	87,2
14.06.2019 08:29:31	CRJ9	A	70,1	72,7	81,3
14.06.2019 08:32:28	E170	A	70,7	72,6	83,1
14.06.2019 08:39:19	AT75	A	70,9	72,7	82,6
14.06.2019 08:42:20	A320	A	72,9	75,6	84,6
14.06.2019 08:49:21	B738	A	72,5	76,2	85,1
14.06.2019 08:52:02	A319	A	72,8	75,0	84,5
14.06.2019 08:55:14	B738	A	73,3	76,1	85,6
14.06.2019 08:58:06	A320	A	72,6	75,7	85,1
14.06.2019 09:01:00	E75S	A	69,9	72,1	81,1
14.06.2019 09:04:05	E195	A	72,2	74,7	84,0
14.06.2019 09:11:06	DH8D	A	70,1	72,3	80,6
14.06.2019 09:13:12	E75S	A	70,2	72,3	82,0
14.06.2019 09:15:39	E195	A	71,9	74,2	84,0
14.06.2019 09:23:35	E170	A	71,9	73,8	83,4
14.06.2019 09:26:16	B738	A	72,8	75,4	84,6
14.06.2019 09:29:01	E75S	A	70,4	72,8	82,4
14.06.2019 09:34:50	E75S	A	69,9	72,5	81,0
14.06.2019 09:37:22	B738	A	72,7	75,9	84,7
14.06.2019 09:40:03	DH8D	A	69,0	70,6	79,8
14.06.2019 09:43:06	E195	A	72,3	75,0	83,1
14.06.2019 09:45:55	E75S	A	69,6	71,8	81,4
14.06.2019 09:48:31	A319	A	72,3	75,0	84,6
14.06.2019 09:51:33	DH8D	A	70,8	72,9	82,3
14.06.2019 09:54:20	A321	A	71,7	74,2	83,5
14.06.2019 09:57:01	DH8D	A	68,4	69,4	78,8
14.06.2019 09:59:46	A321	A	70,8	72,6	82,3
14.06.2019 10:02:37	E195	A	71,9	75,3	83,4
14.06.2019 10:05:21	DH8D	A	70,7	72,4	80,2
14.06.2019 10:08:25	DH8D	A	70,0	71,7	80,0
14.06.2019 10:11:16	CRJ9	A	71,0	73,8	82,8
14.06.2019 10:13:05	E75S	A	71,0	74,7	82,4
14.06.2019 10:15:26	B788	A	73,6	77,1	86,4
14.06.2019 10:17:50	CRJ9	A	69,9	71,4	80,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
14.06.2019 10:19:38	CRJ9	A	71,3	73,4	82,1
14.06.2019 10:21:57	C295	A	71,8	74,2	82,6
14.06.2019 10:24:41	B738	A	71,8	75,0	83,5
14.06.2019 10:40:28	A320	A	70,1	72,5	81,9
14.06.2019 10:51:07	E195	A	72,0	74,9	82,8
14.06.2019 10:55:08	MD82	A	70,1	71,5	81,5
14.06.2019 10:57:37	A321	A	70,7	72,6	82,2
14.06.2019 11:02:49	A320	A	71,2	73,9	82,3
14.06.2019 11:14:20	MD82	A	70,7	72,6	82,7
14.06.2019 11:18:02	A321	A	71,1	73,5	83,1
14.06.2019 11:21:38	E190	A	71,0	73,1	81,8
14.06.2019 11:25:54	A320	A	72,0	74,6	83,5
14.06.2019 11:28:52	DH8D	A	71,0	73,3	81,7
14.06.2019 11:34:56	B788	A	71,8	74,8	84,8
14.06.2019 11:48:28	A320	A	70,3	72,5	82,1
14.06.2019 11:51:12	B77W	A	75,7	79,4	88,7
14.06.2019 11:54:39	A321	A	71,1	72,3	81,9
14.06.2019 11:57:37	SU95	A	72,4	76,2	85,2
14.06.2019 12:03:06	B738	A	73,3	77,7	84,7
14.06.2019 12:06:00	E170	A	71,2	74,5	82,7
14.06.2019 12:07:59	E190	A	71,3	72,9	81,7
14.06.2019 12:09:50	E170	A	71,1	73,0	81,9
14.06.2019 12:12:20	B738	A	72,3	75,3	84,3
14.06.2019 12:15:08	E195	A	71,8	74,6	83,5
14.06.2019 12:18:08	M28	A	68,8	70,0	77,8
14.06.2019 12:21:51	A320	A	71,0	73,5	83,1
14.06.2019 12:24:24	A321	A	71,3	74,3	83,3
14.06.2019 12:27:11	B734	A	73,1	76,0	84,5
14.06.2019 12:29:41	B738	A	72,9	75,6	84,4
14.06.2019 12:32:28	E75S	A	71,2	73,1	82,7
14.06.2019 12:34:14	E170	A	70,9	73,5	82,9
14.06.2019 12:36:11	E75S	A	70,3	73,0	81,1
14.06.2019 12:38:10	E195	A	72,9	76,7	84,4
14.06.2019 12:39:51	B738	A	72,0	73,8	83,1
14.06.2019 12:42:22	DH8D	A	69,7	71,8	81,2
14.06.2019 12:44:33	E195	A	69,6	71,4	80,4
14.06.2019 12:46:55	B789	A	72,4	75,6	85,6
14.06.2019 12:52:17	E75S	A	70,9	73,4	82,0
14.06.2019 13:03:03	B734	A	72,0	74,8	84,6
14.06.2019 13:05:44	CRJ9	A	68,1	73,6	86,5
14.06.2019 13:10:25	DH8D	A	69,6	70,8	79,6
14.06.2019 13:15:42	B789	A	73,2	75,5	85,5
14.06.2019 13:18:03	E195	A	71,9	74,0	83,4
14.06.2019 13:19:43	A320	A	71,3	73,3	82,0
14.06.2019 13:21:46	E195	A	71,1	73,0	82,3
14.06.2019 13:23:32	E170	A	71,1	72,7	81,5
14.06.2019 13:25:23	DH8D	A	72,8	75,3	84,2
14.06.2019 13:27:38	B733	A	72,2	74,4	83,4
14.06.2019 13:30:24	M28	A	68,2	69,8	77,7
14.06.2019 13:33:37	B788	A	72,3	75,5	84,9
14.06.2019 13:36:31	E75S	A	71,4	74,1	82,2
14.06.2019 13:39:15	AT75	A	68,7	70,4	80,7
14.06.2019 13:42:09	B789	A	73,3	76,7	86,1
14.06.2019 13:45:20	E195	A	71,8	74,5	82,6
14.06.2019 13:48:23	DH8D	A	70,5	71,9	80,5
14.06.2019 13:51:08	A320	A	72,5	75,5	83,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
14.06.2019 13:53:39	A343	A	73,8	76,6	86,8
14.06.2019 13:56:38	B789	A	72,3	75,2	85,5
14.06.2019 13:59:35	B735	A	71,5	74,7	83,5
14.06.2019 14:02:15	B734	A	73,6	76,8	84,4
14.06.2019 14:04:09	CRJ9	A	70,8	74,2	82,3
14.06.2019 14:06:31	E190	A	70,6	74,8	83,6
14.06.2019 14:09:15	A332	A	72,5	77,0	85,7
14.06.2019 14:14:58	A20N	A	73,1	78,6	84,6
14.06.2019 14:17:43	CRJ9	A	70,5	72,1	81,3
14.06.2019 14:20:05	DH8D	A	69,6	71,4	79,1
14.06.2019 14:24:34	A321	A	70,8	73,0	81,9
14.06.2019 14:28:25	E75S	A	71,3	73,7	82,5
14.06.2019 14:31:59	A321	A	72,6	76,1	85,1
14.06.2019 14:37:26	B789	A	73,1	77,0	85,9
14.06.2019 14:51:31	B738	A	72,0	74,7	84,3
14.06.2019 14:53:45	E75S	A	69,6	71,5	80,8
14.06.2019 14:55:56	A321	A	70,6	73,1	82,7
14.06.2019 14:58:36	DH8D	A	69,1	71,0	79,5
14.06.2019 15:07:19	A321	A	72,7	76,0	84,7
14.06.2019 15:10:48	E170	A	69,2	70,3	79,6
14.06.2019 15:16:46	CRJ9	A	71,8	73,7	82,2
14.06.2019 15:21:33	B738	A	72,5	75,5	84,3
14.06.2019 15:23:59	A319	A	71,7	75,0	83,2
14.06.2019 15:26:28	E75S	A	69,4	75,4	86,1
14.06.2019 15:28:21	DH8D	A	69,4	72,2	80,6
14.06.2019 15:30:40	E190	A	71,5	75,3	82,9
14.06.2019 15:32:48	E75S	A	71,4	74,8	83,1
14.06.2019 15:34:53	E195	A	72,6	75,9	84,1
14.06.2019 15:39:44	E75S	A	70,7	72,7	81,5
14.06.2019 15:42:16	E195	A	71,3	73,4	82,8
14.06.2019 15:44:56	E170	A	70,5	73,1	81,6
14.06.2019 15:46:53	E195	A	72,0	74,4	83,4
14.06.2019 15:50:18	E195	A	71,7	73,7	83,1
14.06.2019 15:53:38	DH8D	A	69,1	70,4	78,1
14.06.2019 15:56:13	DH8D	A	70,2	72,4	81,0
14.06.2019 16:06:52	A319	A	71,6	74,5	82,7
14.06.2019 16:09:36	E75S	A	70,0	72,4	79,6
14.06.2019 16:12:13	E195	A	72,5	75,6	84,0
14.06.2019 16:20:07	E170	A	71,4	74,5	82,9
14.06.2019 16:25:39	DH8D	A	68,3	69,4	77,9
14.06.2019 16:32:05	B738	A	71,2	73,8	82,7
14.06.2019 16:34:35	C295	A	70,8	72,2	80,3
14.06.2019 16:36:42	B734	A	73,4	76,9	85,1
14.06.2019 16:39:00	P180	A	74,7	78,9	89,9
14.06.2019 16:41:46	B738	A	72,8	75,7	84,2
14.06.2019 16:44:27	B738	A	70,6	72,4	82,9
14.06.2019 16:46:46	B738	A	72,8	75,8	84,9
14.06.2019 16:49:08	E170	A	70,6	72,7	81,7
14.06.2019 16:50:55	B738	A	69,1	70,3	80,5
14.06.2019 16:54:07	DH8D	A	69,6	71,2	80,4
14.06.2019 16:56:18	A319	A	71,4	75,6	82,5
14.06.2019 16:59:08	E170	A	70,4	72,5	81,2
14.06.2019 17:01:45	A320	A	71,0	73,1	82,2
14.06.2019 17:20:09	CRJ9	A	69,6	71,7	81,6
14.06.2019 17:25:13	A320	A	70,3	72,0	81,4
14.06.2019 17:27:29	A320	A	70,8	72,5	82,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub> [dB]	L <sub>Amax</sub> [dB]	L <sub>AE</sub> [dB]
14.06.2019 17:29:59	E75S	A	71,1	73,7	82,2
14.06.2019 17:33:04	A321	A	71,1	73,9	82,3
14.06.2019 17:59:12	A321	A	71,1	72,3	81,9
14.06.2019 18:11:46	A320	A	70,7	72,7	82,2
14.06.2019 18:18:25	CRJ9	A	70,0	72,1	81,8
14.06.2019 18:21:23	E75S	A	70,9	72,6	81,7
14.06.2019 18:25:49	E195	A	72,0	74,3	83,2
14.06.2019 18:33:56	DH8D	A	73,6	76,9	85,6
14.06.2019 18:36:36	A321	A	71,4	73,5	83,1
14.06.2019 18:39:04	A320	A	72,6	74,5	84,0
14.06.2019 18:41:30	CRJ9	A	69,7	72,0	80,9
14.06.2019 18:43:39	E190	A	71,4	73,5	82,6
14.06.2019 18:46:13	A321	A	71,0	72,9	82,5
14.06.2019 18:48:25	DH8D	A	70,5	72,0	80,9
14.06.2019 18:50:51	DH8D	A	70,1	72,1	80,9
14.06.2019 18:53:16	DH8D	A	69,2	70,9	79,6
14.06.2019 18:55:29	B734	A	70,8	72,8	82,6
14.06.2019 18:58:04	A318	A	69,9	70,8	78,9
14.06.2019 19:00:49	E75S	A	70,8	72,8	81,6
14.06.2019 19:09:47	E195	A	71,6	74,0	83,0
14.06.2019 19:11:45	E170	A	71,4	73,5	82,2
14.06.2019 19:13:51	B738	A	72,6	75,1	84,7
14.06.2019 19:16:04	E195	A	71,2	73,5	82,6
14.06.2019 19:18:06	DH8D	A	69,9	70,9	79,4
14.06.2019 19:20:21	E75S	A	69,6	71,7	81,6
14.06.2019 19:22:11	A320	A	70,7	73,0	81,9
14.06.2019 19:24:24	A321	A	72,4	75,2	84,2
14.06.2019 19:26:59	E75S	A	70,0	72,0	80,8
14.06.2019 19:29:11	MD82	A	71,3	73,7	83,1
14.06.2019 19:30:42	E75S	A	70,7	73,6	82,1
14.06.2019 19:32:38	AT75	A	71,3	73,2	82,1
14.06.2019 19:35:43	B738	A	72,8	75,4	84,6
14.06.2019 19:38:25	DH8D	A	72,2	74,1	83,0
14.06.2019 19:41:16	DH8D	A	73,0	75,0	83,8
14.06.2019 19:43:44	B752	A	69,6	71,1	81,4
14.06.2019 19:46:02	E170	A	70,4	72,6	82,2
14.06.2019 19:48:14	E195	A	71,1	73,0	82,3
14.06.2019 19:52:36	B738	A	72,1	74,5	83,6
14.06.2019 19:54:47	BCS3	A	72,1	74,4	83,2
14.06.2019 19:57:28	E195	A	72,7	75,7	83,8
14.06.2019 19:59:46	AN26	A	72,3	75,7	83,1
14.06.2019 20:02:10	SF34	A	71,9	73,3	81,9
14.06.2019 20:06:28	A320	A	70,6	72,2	81,8
14.06.2019 20:18:56	E195	A	70,4	72,3	82,1
14.06.2019 20:25:49	B738	A	73,7	76,2	85,7
14.06.2019 20:30:12	B738	A	69,2	70,6	80,0
14.06.2019 20:32:49	SF34	A	70,1	71,9	80,1
14.06.2019 20:35:34	GLF5	A	68,0	68,6	77,1
14.06.2019 20:40:13	E170	A	71,0	72,5	82,2
14.06.2019 20:42:45	A321	A	71,6	73,8	82,8
14.06.2019 20:44:56	E195	A	72,2	74,4	83,3
14.06.2019 20:46:54	B738	A	72,5	74,8	83,9
14.06.2019 20:55:11	E75S	A	71,5	73,5	82,6
14.06.2019 21:05:05	DH8D	A	72,2	75,1	83,4
14.06.2019 21:08:38	E170	A	70,4	72,0	81,1
14.06.2019 21:11:20	B738	A	73,4	76,8	85,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
14.06.2019 21:13:35	E170	A	70,7	72,3	81,2
14.06.2019 21:17:55	CRJ9	A	70,5	72,4	81,3
14.06.2019 21:20:19	B738	A	73,9	76,9	86,2
14.06.2019 21:22:40	CRJ9	A	70,3	71,6	81,1
14.06.2019 21:25:01	B734	A	70,7	72,4	82,2
14.06.2019 21:26:27	DH8D	A	69,2	71,2	81,2
14.06.2019 21:28:36	B763	A	73,1	75,5	85,9
14.06.2019 21:30:43	A319	A	71,8	74,0	83,6
14.06.2019 21:32:40	E170	A	70,1	72,0	80,9
14.06.2019 21:34:34	DH8D	A	71,1	73,2	82,2
14.06.2019 21:37:25	B733	A	73,2	75,8	85,2
14.06.2019 21:39:17	E195	A	72,5	74,8	84,3
14.06.2019 21:41:30	B734	A	71,8	73,8	82,9
14.06.2019 21:44:10	B734	A	71,8	74,1	83,5
14.06.2019 21:46:49	E75S	A	71,2	73,1	82,0
14.06.2019 21:49:03	E75S	A	70,1	71,4	80,1
14.06.2019 21:51:07	DH8D	A	71,5	74,2	82,2
14.06.2019 21:52:41	DH8D	A	70,4	72,7	81,8
14.06.2019 21:54:51	A320	A	72,5	75,3	84,6
14.06.2019 21:58:25	B738	A	73,3	76,1	85,0
15.06.2019 06:07:26	CRJ9	A	70,9	72,9	81,3
15.06.2019 06:10:09	DH8D	A	69,7	71,1	80,5
15.06.2019 06:12:24	DH8D	A	72,7	75,3	83,4
15.06.2019 06:15:42	A332	A	74,0	77,2	87,4
15.06.2019 06:20:20	E170	A	69,8	71,0	80,6
15.06.2019 06:22:17	DH8D	A	69,9	71,8	81,1
15.06.2019 06:24:30	E195	A	72,0	75,0	83,4
15.06.2019 06:26:27	E195	A	72,3	75,6	83,7
15.06.2019 06:28:29	E75S	A	71,1	73,1	82,3
15.06.2019 06:30:54	E190	A	70,9	72,6	82,4
15.06.2019 06:33:22	A321	A	71,7	74,0	82,9
15.06.2019 06:35:59	A320	A	70,7	72,3	81,5
15.06.2019 06:38:17	CRJ9	A	71,5	73,2	82,3
15.06.2019 06:40:41	E75S	A	70,2	72,4	80,6
15.06.2019 06:43:43	B734	A	72,6	76,7	84,6
15.06.2019 06:46:36	B733	A	74,0	78,7	85,5
15.06.2019 06:57:44	B738	A	72,9	74,9	84,4
15.06.2019 07:22:26	DH8D	A	70,3	72,5	81,4
15.06.2019 07:26:05	A320	A	70,7	74,2	83,2
15.06.2019 07:32:04	E195	A	70,8	73,3	82,5
15.06.2019 07:35:02	B734	A	74,5	77,9	85,6
15.06.2019 07:54:44	E170	A	70,2	72,4	80,2
15.06.2019 07:58:17	E195	A	71,6	73,6	82,4
15.06.2019 08:03:05	A320	A	71,2	74,1	83,5
15.06.2019 08:05:33	A320	A	72,4	75,6	83,5
15.06.2019 08:10:47	CRJ9	A	71,4	74,2	82,6
15.06.2019 08:13:21	E190	A	71,3	72,7	81,7
15.06.2019 08:15:50	DH8D	A	69,4	71,4	79,8
15.06.2019 08:18:18	B734	A	71,7	75,5	83,2
15.06.2019 08:20:52	E170	A	71,0	74,3	83,0
15.06.2019 08:23:28	E170	A	71,2	73,9	81,6
15.06.2019 08:26:24	E75S	A	70,7	72,6	81,8
15.06.2019 08:59:56	B738	D	70,1	72,4	82,1
15.06.2019 09:05:43	B738	D	70,2	72,9	82,3
15.06.2019 09:19:43	A320	D	69,4	71,4	80,2
15.06.2019 09:33:47	A321	D	69,0	71,7	81,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
15.06.2019 10:08:28	B738	D	68,9	72,3	80,4
15.06.2019 10:17:13	A320	D	67,6	69,0	77,6
15.06.2019 10:58:45	A332	D	66,5	68,2	79,0
15.06.2019 11:07:43	B738	D	68,9	70,9	79,3
15.06.2019 11:21:57	E170	D	67,1	68,2	76,6
15.06.2019 11:26:49	E170	D	67,3	69,0	76,8
15.06.2019 11:32:09	E75S	D	66,8	70,4	76,8
15.06.2019 11:38:22	E75S	D	66,9	69,1	78,1
15.06.2019 11:57:05	B738	D	68,6	71,0	82,0
15.06.2019 12:05:13	E195	D	67,6	69,2	78,0
15.06.2019 12:19:03	E195	D	69,2	71,6	79,2
15.06.2019 13:55:00	E195	D	68,6	70,7	78,6
15.06.2019 14:24:03	B738	D	70,7	73,3	83,3
15.06.2019 14:42:53	E195	D	67,8	70,4	80,1
15.06.2019 14:53:53	E170	D	67,8	69,4	78,2
15.06.2019 15:20:41	B77W	D	68,3	70,7	79,4
15.06.2019 15:33:01	B734	D	71,1	73,8	83,4
15.06.2019 15:57:56	E195	D	68,5	70,3	79,3
15.06.2019 16:09:13	B738	D	67,5	69,4	78,0
15.06.2019 16:18:14	B763	D	69,7	71,6	81,5
15.06.2019 16:28:05	E195	D	70,4	72,4	82,4
15.06.2019 16:30:27	B789	D	67,6	68,4	77,6
15.06.2019 17:34:19	B738	D	69,4	71,1	80,6
15.06.2019 18:49:37	B738	D	69,6	71,9	80,8
15.06.2019 19:19:09	B738	D	68,5	70,3	81,1
15.06.2019 20:09:40	E75S	D	68,7	70,8	81,7
15.06.2019 20:16:47	A343	D	76,0	80,5	90,8
15.06.2019 20:26:39	B738	D	70,5	72,4	82,0
15.06.2019 21:47:41	B738	D	69,9	72,2	81,9
15.06.2019 21:53:15	B738	D	69,8	71,2	82,1
16.06.2019 06:04:10	DH8D	A	69,8	71,2	80,3
16.06.2019 06:16:22	A320	A	71,4	73,8	83,1
16.06.2019 06:18:31	E75S	A	71,5	73,9	83,3
16.06.2019 06:20:42	E170	A	70,4	72,1	81,5
16.06.2019 06:23:05	DH8D	A	71,7	73,4	82,5
16.06.2019 06:25:11	E195	A	72,3	75,7	84,4
16.06.2019 06:27:41	DH8D	A	68,5	69,8	78,1
16.06.2019 06:30:00	A359	A	74,1	76,9	86,9
16.06.2019 06:32:32	E195	A	71,5	73,3	82,3
16.06.2019 06:34:44	E195	A	72,4	75,1	83,9
16.06.2019 06:37:00	B733	A	72,6	75,1	84,6
16.06.2019 06:40:23	B734	A	72,3	75,6	84,1
16.06.2019 06:48:32	B734	A	73,1	75,2	84,9
16.06.2019 07:01:54	B738	A	73,6	76,5	86,2
16.06.2019 07:06:22	B738	A	72,9	75,8	85,7
16.06.2019 07:12:24	A321	A	71,3	74,3	83,6
16.06.2019 07:21:03	B738	A	72,9	75,6	84,7
16.06.2019 07:28:57	B738	A	72,4	75,5	85,4
16.06.2019 07:42:08	B763	A	74,2	78,0	87,6
16.06.2019 07:50:46	B763	A	74,4	77,9	87,2
16.06.2019 07:53:49	E75S	A	71,3	73,4	82,4
16.06.2019 08:00:07	B738	A	72,7	75,8	85,0
16.06.2019 08:07:01	B734	A	71,1	73,7	83,1
16.06.2019 08:09:33	CRJ9	A	69,2	70,7	79,2
16.06.2019 08:11:37	A320	A	71,7	74,6	84,2
16.06.2019 08:14:03	B738	A	72,5	75,3	85,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
16.06.2019 08:16:43	E190	A	71,2	72,8	82,3
16.06.2019 08:19:38	E170	A	70,0	72,8	80,8
16.06.2019 08:21:43	E75S	A	70,2	71,9	81,3
16.06.2019 08:30:45	A320	A	72,6	75,6	84,9
16.06.2019 08:37:13	E75S	A	70,9	73,9	83,0
16.06.2019 08:49:44	A320	A	71,4	73,5	82,2
16.06.2019 08:58:15	A319	A	73,0	78,2	84,8
16.06.2019 09:00:59	E170	A	70,1	72,2	80,8
16.06.2019 09:03:01	E195	A	70,6	72,7	81,4
16.06.2019 09:05:25	A321	A	71,4	73,9	83,5
16.06.2019 09:08:00	A320	A	71,1	73,6	83,2
16.06.2019 09:10:22	E75S	A	70,5	72,1	81,3
16.06.2019 09:15:33	E170	A	71,1	73,2	82,3
16.06.2019 09:29:11	DH8D	A	70,9	73,4	82,1
16.06.2019 09:32:02	E195	A	70,8	73,2	82,5
16.06.2019 09:35:36	DH8D	A	69,9	71,3	79,9
16.06.2019 09:38:20	B738	A	72,1	75,0	82,5
16.06.2019 09:43:26	A320	A	70,4	71,9	81,5
16.06.2019 09:46:04	DH8D	A	71,4	73,3	82,1
16.06.2019 09:48:33	E195	A	71,0	74,3	82,8
16.06.2019 09:50:52	A320	A	72,0	74,6	84,1
16.06.2019 09:53:10	CRJ9	A	70,8	72,8	81,9
16.06.2019 09:55:20	E75S	A	70,8	72,8	81,9
16.06.2019 09:57:41	CRJ9	A	70,5	72,2	81,7
16.06.2019 10:12:22	B738	A	71,8	75,4	84,8
16.06.2019 10:19:00	B789	A	73,2	76,8	86,8
16.06.2019 10:29:31	B738	A	72,3	75,3	83,8
16.06.2019 10:32:03	E75S	A	70,9	73,7	81,3
16.06.2019 10:38:14	A319	A	70,5	72,6	82,3
16.06.2019 10:40:27	A321	A	70,6	73,2	82,4
16.06.2019 10:48:11	A320	A	69,5	71,6	81,0
16.06.2019 10:52:24	A320	A	72,6	74,7	83,4
16.06.2019 10:58:13	E75S	A	70,2	72,8	82,3
16.06.2019 11:01:27	B789	A	72,8	75,4	85,4
16.06.2019 11:03:44	A320	A	71,1	73,6	82,5
16.06.2019 11:18:05	E170	A	71,1	73,8	82,9
16.06.2019 11:24:52	A321	A	70,5	73,0	82,5
16.06.2019 11:32:25	A319	A	71,7	74,5	84,0
16.06.2019 11:35:29	B738	A	72,5	75,8	85,0
16.06.2019 11:43:34	SU95	A	71,1	73,9	83,7
16.06.2019 11:45:54	A321	A	71,1	73,5	83,2
16.06.2019 11:53:26	A320	A	72,6	74,9	85,1
16.06.2019 11:55:48	A320	A	70,1	73,7	83,5
16.06.2019 11:58:09	B77W	A	75,4	80,4	89,0
16.06.2019 12:01:23	B789	A	72,3	75,2	85,5
16.06.2019 12:06:22	E75S	A	70,7	72,7	81,1
16.06.2019 12:09:31	E190	A	70,6	73,0	83,3
16.06.2019 12:12:10	DH8D	A	69,7	71,9	80,1
16.06.2019 12:15:09	B738	A	72,7	75,9	84,8
16.06.2019 12:22:02	CRJ9	A	72,0	74,4	83,1
16.06.2019 12:27:15	E195	A	71,3	74,1	83,0
16.06.2019 12:30:03	E170	A	70,4	72,8	81,2
16.06.2019 12:32:22	B788	A	72,8	75,6	85,4
16.06.2019 12:35:07	E190	A	71,4	73,4	83,1
16.06.2019 12:37:54	E190	A	71,5	74,7	83,5
16.06.2019 12:40:33	A320	A	70,4	72,9	82,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
16.06.2019 12:43:08	B733	A	74,2	79,9	86,3
16.06.2019 12:45:40	DH8D	A	69,1	70,7	79,5
16.06.2019 12:48:12	E75S	A	70,5	73,6	81,3
16.06.2019 12:50:35	E195	A	72,7	74,7	83,8
16.06.2019 12:53:05	E195	A	71,7	75,0	83,8
16.06.2019 12:56:19	DH8D	A	73,6	77,0	84,4
16.06.2019 12:58:48	DH8D	A	70,4	73,2	80,8
16.06.2019 13:01:53	E170	A	71,1	74,3	81,9
16.06.2019 13:04:34	P180	A	73,5	78,4	88,8
16.06.2019 13:06:52	B738	A	73,9	77,7	85,6
16.06.2019 13:11:56	A320	A	71,4	75,1	84,2
16.06.2019 13:15:12	B788	A	71,7	75,6	85,1
16.06.2019 13:19:11	A343	A	72,5	75,8	85,3
16.06.2019 13:22:30	A321	A	71,2	73,9	83,0
16.06.2019 13:25:16	DH8D	A	68,7	69,8	77,7
16.06.2019 13:27:42	E170	A	69,4	71,5	80,5
16.06.2019 13:31:56	B734	A	73,8	78,9	87,1
16.06.2019 13:40:14	C295	A	70,8	73,1	81,9
16.06.2019 13:44:16	A320	A	72,6	74,9	84,9
16.06.2019 13:48:35	CRJ9	A	71,3	73,2	82,5
16.06.2019 13:51:33	E75S	A	71,6	74,6	83,0
16.06.2019 13:54:42	B738	A	73,1	75,9	85,6
16.06.2019 13:59:38	B735	A	73,4	76,9	84,9
16.06.2019 14:04:26	B738	A	73,5	76,6	85,8
16.06.2019 14:07:46	CRJ9	A	70,4	73,7	82,9
16.06.2019 14:10:50	E195	A	71,8	73,8	83,3
16.06.2019 14:13:33	B738	A	72,6	76,1	85,4
16.06.2019 14:21:09	E195	A	71,4	74,9	84,2
16.06.2019 14:24:15	B789	A	72,7	76,1	86,4
16.06.2019 14:27:23	A20N	A	73,2	75,8	84,3
16.06.2019 14:30:19	DH8D	A	68,8	71,4	80,9
16.06.2019 14:33:14	E195	A	71,6	73,8	83,1
16.06.2019 14:36:21	G150	A	68,1	69,4	78,1
16.06.2019 14:50:24	B789	A	71,8	75,8	86,0
16.06.2019 14:58:45	A320	A	71,8	75,0	84,3
16.06.2019 15:04:20	A321	A	71,3	73,9	83,3
16.06.2019 15:06:49	B738	A	72,0	75,0	84,5
16.06.2019 15:09:32	E195	A	70,8	74,9	84,3
16.06.2019 15:11:59	CRJ9	A	71,3	73,1	81,3
16.06.2019 15:14:35	A320	A	72,7	75,0	84,2
16.06.2019 15:16:36	E75S	A	70,9	73,1	80,9
16.06.2019 15:19:15	E195	A	71,0	74,6	83,5
16.06.2019 15:21:21	E170	A	72,3	74,7	83,1
16.06.2019 15:24:05	E190	A	71,2	73,0	83,2
16.06.2019 15:27:00	E195	A	72,5	75,0	84,0
16.06.2019 15:29:27	B738	A	73,5	76,3	86,0
16.06.2019 15:32:03	E75S	A	70,4	73,5	82,5
16.06.2019 15:34:39	DH8D	A	74,4	78,0	85,9
16.06.2019 15:37:16	E195	A	71,4	74,9	83,2
16.06.2019 15:39:54	E75S	A	69,9	71,9	81,4
16.06.2019 15:42:31	E170	A	69,5	73,2	81,8
16.06.2019 15:45:12	P180	A	74,0	78,5	88,3
16.06.2019 15:47:59	E75S	A	70,9	73,3	82,3
16.06.2019 15:50:41	DH8D	A	68,6	70,7	80,4
16.06.2019 15:53:27	E75S	A	71,8	73,1	82,9
16.06.2019 15:55:30	B734	A	72,7	78,0	85,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
16.06.2019 15:58:10	DH8D	A	69,2	70,7	79,6
16.06.2019 16:00:01	E170	A	69,6	72,9	80,8
16.06.2019 16:02:24	A343	A	73,1	76,4	86,1
16.06.2019 16:05:26	DH8D	A	70,7	73,2	82,2
16.06.2019 16:07:37	DH8D	A	69,4	71,5	80,5
16.06.2019 16:09:50	E75S	A	71,1	73,8	82,8
16.06.2019 16:13:47	E190	A	71,3	73,1	82,7
16.06.2019 16:15:24	A319	A	71,7	74,9	84,3
16.06.2019 16:18:08	E195	A	72,7	75,9	84,8
16.06.2019 16:20:57	DH8D	A	68,2	69,6	79,0
16.06.2019 16:22:51	E195	A	73,1	75,8	84,9
16.06.2019 16:25:33	B738	A	72,0	75,7	85,2
16.06.2019 16:31:04	B788	A	72,1	74,9	84,9
16.06.2019 16:33:55	B738	A	71,6	74,0	82,7
16.06.2019 16:36:21	E75S	A	70,3	73,2	82,3
16.06.2019 16:50:01	B734	A	71,2	74,5	84,0
16.06.2019 16:54:29	CRJ9	A	70,2	72,3	82,3
16.06.2019 16:57:28	A320	A	71,1	74,5	82,8
16.06.2019 17:02:09	E195	A	72,0	74,3	83,8
16.06.2019 17:15:07	A321	A	73,0	75,8	85,0
16.06.2019 17:20:51	A320	A	71,5	74,0	83,6
16.06.2019 17:32:13	A321	A	68,2	70,0	78,2
16.06.2019 17:39:05	A319	A	72,2	75,6	83,7
16.06.2019 17:59:25	A321	A	72,1	74,6	83,9
16.06.2019 18:06:05	B789	A	74,3	76,8	87,1
16.06.2019 18:10:02	A321	A	71,4	73,3	83,1
16.06.2019 18:13:06	A321	A	71,1	74,4	83,9
16.06.2019 18:23:19	E190	A	72,4	75,0	84,7
16.06.2019 18:26:32	CRJ9	A	70,3	72,5	82,3
16.06.2019 18:33:59	A320	A	72,7	75,7	84,4
16.06.2019 18:36:51	CRJ9	A	70,6	73,6	83,2
16.06.2019 18:39:45	DH8D	A	68,3	69,2	78,3
16.06.2019 18:41:31	DH8D	A	71,0	73,7	83,3
16.06.2019 18:43:31	E75S	A	69,5	71,9	81,0
16.06.2019 18:46:09	B738	A	72,8	74,6	84,6
16.06.2019 18:48:38	E195	A	71,7	76,3	84,0
16.06.2019 18:50:47	B738	A	73,1	76,8	87,1
16.06.2019 18:52:45	A320	A	71,8	74,7	84,1
16.06.2019 18:55:06	A319	A	71,1	73,2	82,9
16.06.2019 18:57:04	DH8D	A	70,0	71,2	80,0
16.06.2019 18:59:35	B738	A	72,1	75,5	85,9
16.06.2019 19:04:40	E75S	A	71,5	73,2	82,9
16.06.2019 19:06:36	E195	A	72,3	75,7	84,1
16.06.2019 19:08:24	A319	A	74,3	78,3	86,3
16.06.2019 19:10:23	DH8D	A	69,9	71,8	79,4
16.06.2019 19:12:30	DH8D	A	71,1	73,4	82,2
16.06.2019 19:14:41	DH8D	A	68,2	70,4	79,9
16.06.2019 19:17:18	AT75	A	71,5	73,9	83,3
16.06.2019 19:19:53	B738	A	73,1	77,0	85,2
16.06.2019 19:22:31	E195	A	71,7	73,9	83,5
16.06.2019 19:25:08	DH8D	A	69,0	70,7	79,0
16.06.2019 19:27:49	DH8D	A	70,4	72,7	81,5
16.06.2019 19:30:26	E75S	A	71,4	73,1	82,8
16.06.2019 19:32:58	E195	A	71,3	73,7	83,1
16.06.2019 19:34:54	CRJ9	A	69,3	71,4	80,4
16.06.2019 19:37:30	A320	A	72,3	75,6	84,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
16.06.2019 19:40:14	A321	A	72,4	76,5	85,0
16.06.2019 19:43:01	B734	A	73,3	77,4	85,3
16.06.2019 19:45:43	E195	A	72,2	74,7	84,2
16.06.2019 19:47:38	DH8D	A	69,1	70,6	79,8
16.06.2019 19:49:30	DH8D	A	69,7	71,1	80,5
16.06.2019 19:52:15	E170	A	69,6	71,6	80,7
16.06.2019 19:54:10	A320	A	71,4	73,9	84,0
16.06.2019 19:56:21	C56X	A	69,0	70,1	78,5
16.06.2019 19:59:01	A320	A	71,0	73,5	82,8
16.06.2019 20:01:48	A320	A	71,3	73,7	83,4
16.06.2019 20:06:01	A321	A	71,5	73,3	83,3
16.06.2019 20:13:08	E170	A	70,1	72,0	80,9
16.06.2019 20:26:10	B738	A	70,9	74,0	84,5
16.06.2019 20:28:04	B738	A	72,0	75,3	85,0
16.06.2019 20:44:40	E75S	A	70,4	72,4	81,2
16.06.2019 20:50:38	E195	A	72,4	74,6	83,8
16.06.2019 21:04:24	CRJ9	A	70,0	72,0	82,0
16.06.2019 21:07:34	DH8D	A	72,1	76,4	84,4
16.06.2019 21:14:21	E170	A	70,3	72,9	81,8
16.06.2019 21:17:56	A319	A	73,0	75,4	84,4
16.06.2019 21:24:58	E195	A	71,2	73,3	83,2
16.06.2019 21:26:46	E75S	A	69,9	73,0	82,0
16.06.2019 21:28:19	E75S	A	70,1	72,1	81,9
16.06.2019 21:30:30	E195	A	71,3	74,2	83,6
16.06.2019 21:32:34	E195	A	71,1	74,3	83,4
16.06.2019 21:34:49	B733	A	73,6	78,0	85,7
16.06.2019 21:36:43	E75S	A	71,6	73,9	83,4
16.06.2019 21:39:41	B734	A	72,6	76,9	85,8
16.06.2019 21:43:22	E190	A	71,4	74,3	83,7
16.06.2019 21:47:30	DH8D	A	71,4	73,2	83,4
16.06.2019 21:50:30	B734	A	71,9	74,9	84,2
16.06.2019 21:53:37	B738	A	72,5	76,6	86,0
16.06.2019 21:55:41	E195	A	72,4	75,7	83,8
16.06.2019 21:58:49	A320	A	71,8	74,3	83,6
17.06.2019 06:02:12	CRJ9	A	69,7	71,6	81,1
17.06.2019 06:06:28	DH8D	A	70,0	71,2	81,2
17.06.2019 06:09:06	A321	A	72,8	75,7	85,1
17.06.2019 06:11:41	E195	A	72,1	75,2	84,7
17.06.2019 06:14:30	DH8D	A	68,0	69,3	78,0
17.06.2019 06:16:49	E75S	A	70,2	72,5	82,5
17.06.2019 06:19:18	E195	A	71,7	75,0	84,3
17.06.2019 06:21:08	E195	A	73,3	76,5	85,8
17.06.2019 06:26:28	DH8D	A	72,4	75,2	83,5
17.06.2019 06:29:11	DH8D	A	68,0	68,8	77,0
17.06.2019 06:31:48	E190	A	71,3	73,6	83,1
17.06.2019 06:34:23	E75S	A	71,9	75,7	84,2
17.06.2019 06:37:16	B733	A	73,8	78,2	86,8
17.06.2019 06:39:57	A320	A	71,5	74,6	84,5
17.06.2019 06:42:29	B734	A	71,4	74,7	85,0
17.06.2019 06:45:17	CRJ9	A	71,3	74,6	84,1
17.06.2019 06:47:45	B738	A	72,9	76,3	85,9
17.06.2019 06:50:38	B738	A	72,6	76,1	86,2
17.06.2019 06:53:16	E170	A	70,2	72,4	81,3
17.06.2019 06:55:12	B738	A	73,4	76,7	86,0
17.06.2019 07:14:06	B734	A	72,8	77,0	85,6
17.06.2019 07:17:12	B738	A	72,9	77,2	85,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
17.06.2019 08:00:16	E195	A	72,3	76,8	85,0
17.06.2019 08:05:15	DH8D	A	68,0	69,4	78,0
17.06.2019 08:08:20	DH8D	A	70,6	72,7	82,0
17.06.2019 08:11:34	E190	A	71,5	74,8	83,5
17.06.2019 08:18:02	E170	A	71,7	74,1	83,4
17.06.2019 08:26:57	A320	A	72,3	75,2	84,6
17.06.2019 08:29:49	DH8D	A	68,1	70,5	80,1
17.06.2019 08:33:06	E195	A	71,8	74,9	83,9
17.06.2019 08:36:20	AT75	A	70,2	71,7	81,0
17.06.2019 08:40:32	B738	A	72,1	74,9	84,1
17.06.2019 08:43:40	B738	A	71,7	74,2	82,5
17.06.2019 08:46:38	A320	A	72,7	75,9	85,0
17.06.2019 08:49:25	E75S	A	71,2	73,5	83,3
17.06.2019 08:51:51	B738	A	73,1	78,0	85,9
17.06.2019 08:54:42	BCS3	A	70,1	72,8	81,9
17.06.2019 08:57:07	A320	A	72,3	75,7	85,7
17.06.2019 08:59:56	E195	A	71,1	73,3	83,2
17.06.2019 09:02:32	DH8D	A	68,7	70,3	77,8
17.06.2019 09:05:03	E195	A	72,5	74,5	84,6
17.06.2019 09:07:35	E75S	A	70,4	73,3	82,4
17.06.2019 09:10:01	E195	A	71,1	74,1	83,9
17.06.2019 09:12:32	A321	A	71,6	73,6	83,9
17.06.2019 09:14:50	A320	A	71,2	73,6	82,9
17.06.2019 09:17:27	A321	A	72,1	75,5	85,9
17.06.2019 09:19:58	E170	A	69,8	72,5	81,9
17.06.2019 09:22:55	DH8D	A	68,3	69,6	78,7
17.06.2019 09:24:54	E75S	A	70,9	73,0	82,4
17.06.2019 09:27:07	CRJ9	A	71,1	74,3	82,9
17.06.2019 09:30:42	CRJ9	A	72,0	74,6	83,5
17.06.2019 09:33:22	E195	A	70,6	73,7	83,2
17.06.2019 09:35:12	DH8D	A	72,6	75,3	84,4
17.06.2019 09:37:04	CRJ9	A	71,2	74,0	83,0
17.06.2019 09:39:11	A321	A	70,9	73,6	83,7
17.06.2019 09:41:57	DH8D	A	68,4	69,8	78,4
17.06.2019 09:44:40	E75S	A	71,0	73,0	82,1
17.06.2019 09:46:38	B738	A	73,0	76,1	86,0
17.06.2019 09:48:51	E195	A	72,1	74,3	83,2
17.06.2019 09:50:58	B738	A	72,6	75,2	84,7
17.06.2019 09:53:11	DH8D	A	69,7	70,8	80,1
17.06.2019 09:55:45	DH8D	A	68,5	71,1	80,6
17.06.2019 10:04:43	DH8D	A	69,5	72,3	82,3
17.06.2019 10:46:10	A320	A	71,2	73,1	83,2
17.06.2019 10:48:20	A320	A	72,5	75,5	84,5
17.06.2019 10:50:56	E75S	A	70,0	72,8	82,1
17.06.2019 10:53:54	A321	A	71,2	74,3	83,7
17.06.2019 10:56:40	A320	A	69,9	71,3	81,0
17.06.2019 11:07:09	E75S	A	72,2	76,0	85,2
17.06.2019 11:09:52	B738	A	73,1	76,0	84,9
17.06.2019 11:17:57	A320	A	70,2	73,5	83,4
17.06.2019 11:21:10	B788	A	72,1	74,6	84,6
17.06.2019 11:24:02	A321	A	71,1	73,7	83,2
17.06.2019 11:26:33	A319	A	72,2	75,2	84,3
17.06.2019 11:28:56	A320	A	70,8	74,0	84,2
17.06.2019 11:31:48	E190	A	71,5	75,1	83,3
17.06.2019 11:34:32	B738	A	72,6	75,7	85,4
17.06.2019 11:38:26	A320	A	71,1	72,9	82,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
17.06.2019 11:41:28	E75S	A	70,9	72,0	80,9
17.06.2019 11:44:15	A320	A	70,4	73,4	83,6
17.06.2019 11:47:07	E195	A	72,1	75,6	84,7
17.06.2019 11:49:46	DH8D	A	71,2	74,2	83,2
17.06.2019 11:52:33	B738	A	72,3	75,7	85,1
17.06.2019 11:55:27	E170	A	71,1	73,9	83,4
17.06.2019 11:58:03	A319	A	71,1	72,6	81,5
17.06.2019 12:01:01	B77W	A	76,1	79,1	87,5
17.06.2019 12:03:53	SU95	A	71,2	73,9	83,7
17.06.2019 12:06:41	E170	A	69,2	71,4	80,0
17.06.2019 12:09:19	A320	A	72,2	74,7	84,9
17.06.2019 12:12:12	E75S	A	71,3	73,5	83,3
17.06.2019 12:14:50	A320	A	72,0	74,1	83,7
17.06.2019 12:17:33	E170	A	70,4	73,0	82,4
17.06.2019 12:20:12	C295	A	71,7	74,3	82,8
17.06.2019 12:22:36	E75S	A	70,3	72,7	82,3
17.06.2019 12:25:25	E190	A	71,5	74,2	84,0
17.06.2019 12:28:10	CL60	A	68,7	70,4	78,3
17.06.2019 12:30:54	E170	A	69,5	72,5	81,6
17.06.2019 12:33:39	E195	A	71,3	73,6	82,7
17.06.2019 12:36:37	A321	A	70,7	72,6	82,2
17.06.2019 12:38:58	B738	A	72,1	74,9	84,4
17.06.2019 12:41:29	DH8D	A	68,3	69,5	79,1
17.06.2019 12:44:00	CRJ9	A	70,0	73,0	81,8
17.06.2019 12:46:31	E195	A	71,9	75,4	83,9
17.06.2019 12:49:04	B733	A	73,6	76,5	85,0
17.06.2019 12:51:09	B789	A	72,9	75,2	85,4
17.06.2019 12:53:02	B788	A	72,7	76,3	85,7
17.06.2019 12:55:33	E170	A	71,1	73,2	82,3
17.06.2019 12:57:26	E195	A	72,3	74,3	83,8
17.06.2019 12:59:22	DH8D	A	71,9	74,5	83,3
17.06.2019 13:02:35	B734	A	73,0	76,4	85,1
17.06.2019 13:05:26	B788	A	72,3	75,1	85,3
17.06.2019 13:07:58	B763	A	74,1	78,4	87,7
17.06.2019 13:10:23	DH8D	A	69,4	71,2	80,8
17.06.2019 13:15:14	B734	A	71,7	73,9	83,5
17.06.2019 13:17:46	E75S	A	71,0	74,0	84,1
17.06.2019 13:20:05	DH8D	A	68,7	69,9	80,2
17.06.2019 13:22:38	E75S	A	69,7	73,0	82,3
17.06.2019 13:25:06	DH8D	A	69,3	71,4	81,6
17.06.2019 13:28:00	A359	A	73,7	77,1	87,5
17.06.2019 13:30:45	CRJ9	A	70,1	73,2	82,7
17.06.2019 13:33:47	A321	A	70,4	71,7	81,8
17.06.2019 13:36:06	AT75	A	70,9	72,7	82,7
17.06.2019 13:39:01	E190	A	70,5	75,4	84,5
17.06.2019 13:42:00	E195	A	70,9	74,0	83,7
17.06.2019 13:44:34	A320	A	70,6	72,8	83,2
17.06.2019 13:47:10	E195	A	71,7	74,7	83,7
17.06.2019 13:49:37	DH8D	A	70,5	73,1	82,5
17.06.2019 13:53:04	B789	A	74,9	78,0	88,6
17.06.2019 13:55:54	BCS1	A	71,1	74,3	84,4
17.06.2019 13:58:30	E195	A	72,5	74,3	84,6
17.06.2019 14:01:11	A20N	A	72,2	75,9	84,7
17.06.2019 14:03:51	E195	A	71,8	75,3	83,6
17.06.2019 14:06:19	B789	A	73,5	76,6	87,3
17.06.2019 14:08:55	A320	A	70,6	73,8	81,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
17.06.2019 14:11:36	A20N	A	71,4	74,2	84,2
17.06.2019 14:13:58	E195	A	71,4	75,1	84,0
17.06.2019 14:16:33	DH8D	A	68,9	71,4	79,3
17.06.2019 14:19:09	CRJ9	A	70,4	73,5	83,4
17.06.2019 14:24:43	DH8D	A	71,0	73,4	82,8
17.06.2019 14:27:34	B738	A	73,4	75,8	84,9
17.06.2019 14:57:02	E195	A	71,9	75,0	84,5
17.06.2019 15:00:04	A321	A	71,3	73,6	83,6
17.06.2019 15:04:42	E195	A	72,0	75,1	84,0
17.06.2019 15:07:18	E170	A	70,4	72,7	82,2
17.06.2019 15:10:24	E75S	A	71,9	74,8	83,7
17.06.2019 15:16:57	E75S	A	71,6	73,6	83,6
17.06.2019 15:19:35	E190	A	72,6	75,7	86,0
17.06.2019 15:22:13	DH8D	A	69,5	70,9	80,7
17.06.2019 15:24:45	A320	A	71,0	73,7	81,4
17.06.2019 15:27:19	E195	A	71,4	75,4	84,4
17.06.2019 15:29:57	P180	A	74,1	79,2	89,4
17.06.2019 15:32:42	CRJ9	A	71,5	73,4	82,3
17.06.2019 15:35:11	E170	A	71,2	74,1	84,0
17.06.2019 15:37:57	B734	A	74,6	78,6	86,6
17.06.2019 15:43:18	B738	A	72,9	76,1	85,9
17.06.2019 15:45:38	DH8D	A	70,2	72,5	81,6
17.06.2019 15:51:24	E170	A	70,6	73,1	82,3
17.06.2019 15:53:59	DH8D	A	70,9	73,0	81,6
17.06.2019 15:56:19	E75S	A	70,9	74,0	83,2
17.06.2019 15:58:06	E75S	A	70,2	73,1	83,6
17.06.2019 15:59:56	DH8D	A	68,7	70,2	78,7
17.06.2019 16:02:08	B734	A	73,2	78,1	85,5
17.06.2019 16:04:42	E195	A	72,9	76,4	84,9
17.06.2019 16:07:09	E195	A	72,4	75,5	84,4
17.06.2019 16:11:16	B733	A	72,8	77,0	85,8
17.06.2019 16:13:26	E190	A	72,2	73,9	83,9
17.06.2019 16:15:49	E170	A	72,1	74,9	83,8
17.06.2019 16:18:44	C130	A	77,4	81,6	89,7
17.06.2019 16:21:21	B738	A	73,4	76,8	85,5
17.06.2019 16:24:04	C130	A	77,6	82,6	90,4
17.06.2019 16:26:39	E35L	A	71,4	73,7	81,4
17.06.2019 16:28:55	B738	A	73,0	75,4	84,7
17.06.2019 16:31:49	A343	A	72,8	76,2	85,4
17.06.2019 16:42:16	A320	A	70,3	73,0	82,8
17.06.2019 16:45:34	B763	A	75,0	77,3	87,8
17.06.2019 16:56:52	E195	A	70,8	74,3	83,1
17.06.2019 17:00:17	A319	A	70,9	73,1	83,2
17.06.2019 17:14:56	B738	A	72,1	76,2	84,9
17.06.2019 17:17:48	CRJ9	A	70,1	72,5	81,8
17.06.2019 17:20:47	B738	A	72,5	75,2	84,5
17.06.2019 17:23:20	B738	A	73,4	77,1	85,4
17.06.2019 17:26:20	B738	A	72,5	76,5	84,8
17.06.2019 17:29:16	A320	A	71,1	73,8	82,2
17.06.2019 17:32:16	A321	A	72,0	74,6	83,5
17.06.2019 17:37:24	B738	A	72,5	74,6	83,3
17.06.2019 17:40:21	B738	A	70,4	72,5	81,9
17.06.2019 17:42:57	A320	A	70,0	72,6	82,8
17.06.2019 17:49:30	A321	A	71,4	73,3	82,9
17.06.2019 18:03:06	M28	A	68,9	70,2	78,5
17.06.2019 18:08:32	E145	A	67,9	69,3	78,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
17.06.2019 18:11:09	A320	A	71,9	75,6	84,7
17.06.2019 18:13:59	E195	A	72,2	75,5	83,7
17.06.2019 18:16:39	E75S	A	71,6	74,2	83,6
17.06.2019 18:19:42	DH8D	A	70,7	73,1	81,8
17.06.2019 18:25:16	E195	A	72,9	76,0	85,2
17.06.2019 18:28:01	E170	A	70,2	73,4	82,2
17.06.2019 18:30:46	CRJ9	A	71,0	72,9	82,1
17.06.2019 18:33:16	E75S	A	70,5	73,6	83,1
17.06.2019 18:36:00	CRJ9	A	70,7	73,6	82,7
17.06.2019 18:38:34	DH8D	A	69,3	70,5	79,7
17.06.2019 18:41:04	E190	A	70,7	74,9	83,3
17.06.2019 18:43:47	DH8D	A	68,7	70,3	79,5
17.06.2019 18:46:35	E75S	A	70,3	72,2	81,4
17.06.2019 18:49:11	B734	A	72,4	75,8	83,6
17.06.2019 18:51:25	E195	A	72,3	75,5	84,1
17.06.2019 18:53:55	E195	A	71,0	74,4	84,2
17.06.2019 18:56:25	E75S	A	70,0	73,2	82,6
17.06.2019 18:58:49	DH8D	A	68,7	70,8	81,3
17.06.2019 19:01:04	E195	A	71,4	73,7	83,1
17.06.2019 19:03:19	A319	A	73,5	76,1	84,9
17.06.2019 19:04:58	DH8D	A	67,9	69,1	79,3
17.06.2019 19:06:40	E170	A	71,0	73,7	83,3
17.06.2019 19:08:23	A320	A	72,2	76,2	84,5
17.06.2019 19:10:24	A321	A	70,5	74,4	83,5
17.06.2019 19:12:07	E75S	A	70,1	72,6	81,5
17.06.2019 19:14:09	E195	A	72,3	74,9	83,8
17.06.2019 19:16:25	A319	A	71,2	73,3	83,0
17.06.2019 19:19:00	AN26	A	71,9	76,0	83,9
17.06.2019 19:21:58	A321	A	71,7	73,8	82,8
17.06.2019 19:24:10	AT75	A	71,9	74,2	83,3
17.06.2019 19:31:46	DH8D	A	68,4	70,1	79,2
17.06.2019 19:34:25	PC12	A	71,2	73,7	83,2
17.06.2019 19:40:25	B738	A	72,8	74,6	83,9
17.06.2019 19:45:07	B738	A	72,1	75,2	84,9
17.06.2019 19:47:42	B738	A	72,6	74,0	83,4
17.06.2019 19:54:20	B738	A	73,0	76,1	84,8
17.06.2019 20:11:01	A320	A	71,4	73,1	82,5
17.06.2019 20:19:16	B789	A	72,6	75,0	84,9
17.06.2019 20:26:08	B738	A	73,2	76,0	84,9
17.06.2019 20:30:57	E195	A	72,6	75,3	84,0
17.06.2019 20:33:48	E170	A	69,8	72,1	81,3
17.06.2019 20:36:53	E195	A	71,2	73,7	82,4
17.06.2019 20:40:56	E75S	A	71,2	74,1	83,7
17.06.2019 20:43:58	A319	A	70,9	72,9	83,0
17.06.2019 20:47:43	A321	A	71,4	74,2	83,5
17.06.2019 20:51:30	B738	A	71,2	73,1	82,6
17.06.2019 20:56:37	B738	A	72,5	75,1	84,2
17.06.2019 20:59:06	CRJ9	A	69,6	71,3	80,7
17.06.2019 21:06:05	E170	A	69,1	70,5	80,2
17.06.2019 21:20:08	DH8D	A	69,0	70,2	80,1
17.06.2019 21:22:17	E75S	A	70,0	71,9	81,1
17.06.2019 21:24:10	E190	A	70,8	73,4	82,3
17.06.2019 21:27:33	CRJ9	A	69,6	71,0	81,0
17.06.2019 21:29:13	B738	A	72,9	75,8	85,2
17.06.2019 21:31:42	B734	A	71,6	74,0	83,9
17.06.2019 21:33:32	DH8D	A	68,8	70,0	78,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
17.06.2019 21:35:40	E75S	A	71,0	72,9	82,7
17.06.2019 21:38:30	E75S	A	70,7	72,6	81,1
17.06.2019 21:40:13	B738	A	73,4	75,8	85,1
17.06.2019 21:43:16	GLF6	A	68,8	70,1	79,3
17.06.2019 21:45:23	E195	A	71,3	74,0	83,4
17.06.2019 21:47:35	E195	A	72,5	75,1	84,3
17.06.2019 21:49:59	E195	A	71,9	74,1	83,4
17.06.2019 21:52:35	DH8D	A	70,8	73,1	82,2
17.06.2019 21:55:09	E170	A	70,8	73,0	82,3
17.06.2019 21:57:22	E170	A	72,2	74,4	83,6
17.06.2019 21:59:38	E195	A	71,7	74,3	83,1
18.06.2019 06:07:20	DH8D	A	68,8	69,9	79,2
18.06.2019 06:09:51	DH8D	A	67,7	68,8	76,7
18.06.2019 06:11:37	B738	A	71,7	74,8	84,1
18.06.2019 06:13:15	E195	A	71,5	73,5	83,0
18.06.2019 06:15:14	B734	A	72,1	74,4	83,8
18.06.2019 06:17:22	E75S	A	71,2	73,1	82,7
18.06.2019 06:19:18	E170	A	69,4	71,2	80,2
18.06.2019 06:21:50	DH8D	A	68,4	69,8	77,4
18.06.2019 06:24:11	A321	A	70,8	72,6	81,9
18.06.2019 06:26:36	A359	A	71,9	73,9	84,2
18.06.2019 06:29:06	DH8D	A	67,8	68,9	76,8
18.06.2019 06:31:17	B738	A	72,0	74,4	84,3
18.06.2019 06:33:41	DH8D	A	68,0	68,9	77,1
18.06.2019 06:36:06	E190	A	71,4	73,3	82,9
18.06.2019 06:38:38	E75S	A	71,0	72,5	81,8
18.06.2019 06:41:02	E75S	A	70,4	72,2	81,9
18.06.2019 06:43:12	A320	A	70,8	72,4	81,6
18.06.2019 06:45:08	A321	A	72,0	74,2	83,1
18.06.2019 06:49:28	B738	A	72,7	75,4	85,0
18.06.2019 06:51:35	B734	A	72,1	77,3	85,8
18.06.2019 06:54:31	A321	A	71,0	72,3	81,4
18.06.2019 06:57:33	CRJ7	A	69,5	75,0	86,1
18.06.2019 07:05:35	E195	A	72,1	74,8	83,6
18.06.2019 07:08:08	A320	A	72,0	75,0	84,0
18.06.2019 07:15:14	AT72	A	75,4	80,7	88,9
18.06.2019 07:21:05	B734	A	73,2	76,5	84,7
18.06.2019 07:45:22	B734	A	73,5	77,0	85,5
18.06.2019 07:48:15	P180	A	74,5	78,0	88,3
18.06.2019 07:51:24	E170	A	70,4	72,8	82,2
18.06.2019 07:58:25	E190	A	72,9	75,1	84,3
18.06.2019 08:01:35	B734	A	73,7	77,3	84,8
18.06.2019 08:07:06	DH8D	A	67,5	68,3	77,5
18.06.2019 08:12:25	A320	A	71,1	75,1	84,3
18.06.2019 08:18:04	E75S	A	71,0	73,7	82,7
18.06.2019 08:20:15	E195	A	71,9	74,2	83,6
18.06.2019 08:22:22	B738	A	70,6	73,0	80,6
18.06.2019 08:25:17	E195	A	72,0	75,8	84,1
18.06.2019 08:27:59	E75S	A	70,3	72,9	82,3
18.06.2019 08:30:53	AT75	A	70,9	73,8	81,7
18.06.2019 08:39:24	A320	A	72,8	75,4	84,8
18.06.2019 08:42:11	DH8D	A	71,5	73,9	83,5
18.06.2019 08:44:42	E75S	A	70,6	73,0	82,6
18.06.2019 08:48:21	E195	A	70,6	72,4	82,3
18.06.2019 08:51:01	E195	A	71,1	74,5	82,9
18.06.2019 08:53:02	DH8D	A	69,5	72,1	82,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
18.06.2019 08:54:59	A320	A	71,8	74,3	83,2
18.06.2019 08:56:34	A319	A	72,9	75,8	84,3
18.06.2019 08:59:25	A320	A	71,9	74,4	83,0
18.06.2019 09:02:58	A343	A	72,9	75,7	86,3
18.06.2019 09:05:08	E75S	A	71,1	73,3	82,2
18.06.2019 09:07:41	B789	A	73,2	77,1	86,8
18.06.2019 09:10:29	E195	A	71,8	75,2	83,3
18.06.2019 09:12:56	E170	A	71,3	74,3	83,4
18.06.2019 09:22:13	DH8D	A	73,1	77,3	85,4
18.06.2019 09:24:43	A320	A	70,2	71,1	81,0
18.06.2019 09:27:20	CRJ9	A	70,1	71,6	80,9
18.06.2019 09:29:44	E195	A	70,6	73,0	82,1
18.06.2019 09:40:10	DH8D	A	71,3	73,9	83,6
18.06.2019 09:44:53	E75S	A	71,0	72,8	82,4
18.06.2019 09:46:37	E170	A	71,6	74,4	83,0
18.06.2019 09:49:14	E195	A	71,1	72,6	81,9
18.06.2019 09:51:41	CRJ9	A	70,6	72,7	81,8
18.06.2019 10:00:33	DH8D	A	69,7	71,5	80,1
18.06.2019 10:03:56	A343	A	72,7	76,0	85,7
18.06.2019 10:07:16	B788	A	72,4	75,2	84,4
18.06.2019 10:10:40	DH8D	A	68,4	70,9	81,2
18.06.2019 10:18:40	CRJ9	A	71,3	73,3	81,3
18.06.2019 10:25:02	A320	A	69,2	71,2	80,3
18.06.2019 10:28:02	A320	A	70,9	72,9	82,3
18.06.2019 10:30:28	E75S	A	71,6	73,9	82,7
18.06.2019 10:33:01	A321	A	70,1	72,8	82,6
18.06.2019 10:57:29	A320	A	71,4	73,7	82,5
18.06.2019 11:00:42	B738	A	71,6	74,6	83,9
18.06.2019 11:02:47	A321	A	71,9	73,9	83,3
18.06.2019 11:04:58	E195	A	69,7	71,9	81,2
18.06.2019 11:10:57	B738	A	72,1	74,7	83,5
18.06.2019 11:14:46	B738	A	72,9	75,5	84,9
18.06.2019 11:17:36	A321	A	71,2	74,1	83,3
18.06.2019 11:19:43	E190	A	70,3	72,9	82,1
18.06.2019 11:22:17	A319	A	73,2	75,7	85,3
18.06.2019 11:25:20	DH8D	A	68,7	70,8	81,3
18.06.2019 11:27:40	A321	A	72,5	76,0	84,8
18.06.2019 11:30:04	A321	A	70,4	72,5	81,9
18.06.2019 11:32:16	A320	A	71,2	75,1	84,4
18.06.2019 11:34:51	DH8D	A	69,3	70,6	79,7
18.06.2019 11:36:58	DH8D	A	69,1	71,3	80,5
18.06.2019 11:40:46	B738	A	72,1	74,4	85,2
18.06.2019 11:43:45	E170	A	70,4	72,1	81,5
18.06.2019 11:51:12	B733	A	72,6	76,5	85,4
18.06.2019 11:54:34	M28	A	68,5	72,0	82,1
18.06.2019 11:57:20	E170	A	70,4	72,8	82,2
18.06.2019 12:01:03	B77W	A	75,5	80,6	89,6
18.06.2019 12:03:44	E190	A	71,1	72,9	81,8
18.06.2019 12:06:04	A320	A	70,9	72,8	82,4
18.06.2019 12:08:34	E170	A	70,5	72,8	82,2
18.06.2019 12:12:03	E75S	A	70,4	72,7	81,9
18.06.2019 12:14:45	E195	A	69,8	74,2	83,7
18.06.2019 12:26:21	E75S	A	71,6	73,8	82,7
18.06.2019 12:29:14	E195	A	71,8	73,9	83,2
18.06.2019 12:32:21	B734	A	71,3	74,7	84,5
18.06.2019 12:34:52	CRJ7	A	70,0	72,2	82,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
18.06.2019 12:37:22	E195	A	69,9	72,6	83,1
18.06.2019 12:41:16	E190	A	73,3	76,2	85,6
18.06.2019 12:44:05	E75S	A	70,3	74,6	85,2
18.06.2019 12:47:52	E195	A	71,5	74,4	82,7
18.06.2019 12:51:16	B738	A	72,9	75,1	85,2
18.06.2019 12:55:50	DH8D	A	71,2	74,5	82,6
18.06.2019 12:58:46	B734	A	74,3	78,5	86,6
18.06.2019 13:01:19	DH8D	A	69,2	70,9	79,2
18.06.2019 13:03:29	E170	A	70,0	72,6	81,8
18.06.2019 13:05:53	B788	A	72,1	74,7	84,2
18.06.2019 13:08:47	E75S	A	71,4	75,0	82,6
18.06.2019 13:12:15	A319	A	70,2	72,3	81,3
18.06.2019 13:17:53	DH8D	A	71,2	74,3	82,7
18.06.2019 13:20:23	A320	A	70,6	72,4	81,7
18.06.2019 13:24:03	E195	A	72,3	75,0	83,4
18.06.2019 13:29:48	B789	A	72,1	74,7	84,1
18.06.2019 13:37:09	AT75	A	70,8	72,5	81,2
18.06.2019 13:40:02	A321	A	71,0	73,1	81,8
18.06.2019 13:42:27	B789	A	75,3	78,4	87,6
18.06.2019 13:45:13	DH8D	A	69,9	71,7	79,4
18.06.2019 13:47:37	A320	A	71,2	73,7	82,3
18.06.2019 13:50:02	CRJ9	A	70,6	72,8	81,8
18.06.2019 13:52:24	E75S	A	70,5	72,2	81,3
18.06.2019 13:54:44	E195	A	71,5	74,0	82,7
18.06.2019 13:57:33	B738	A	72,1	75,1	84,4
18.06.2019 14:08:39	CRJ9	A	70,2	72,3	81,4
18.06.2019 14:11:23	A319	A	69,8	71,1	80,6
18.06.2019 14:15:43	A320	A	71,2	74,8	84,0
18.06.2019 14:18:04	E195	A	72,2	73,4	82,6
18.06.2019 14:23:06	DH8D	A	69,0	71,5	80,2
18.06.2019 14:25:54	B734	A	72,1	75,9	84,1
18.06.2019 14:34:50	B735	A	71,5	74,0	83,0
18.06.2019 14:39:50	B788	A	74,6	77,7	87,1
18.06.2019 14:42:37	E195	A	71,9	75,4	83,0
18.06.2019 14:48:53	B738	A	71,5	74,9	83,8
18.06.2019 14:54:07	B738	A	73,2	75,5	84,7
18.06.2019 14:56:47	E190	A	70,5	72,5	81,6
18.06.2019 14:59:45	B738	A	72,7	75,3	84,2
18.06.2019 15:09:34	CRJ9	A	69,5	72,2	81,5
18.06.2019 15:12:45	B738	A	72,5	76,2	85,5
18.06.2019 15:16:06	E190	A	72,1	75,2	83,5
18.06.2019 15:18:33	E75S	A	70,0	72,1	81,2
18.06.2019 15:21:03	E170	A	71,3	74,2	83,3
18.06.2019 15:23:22	E195	A	71,2	73,4	82,7
18.06.2019 15:25:47	E75S	A	70,8	72,3	81,6
18.06.2019 15:28:34	E195	A	71,3	73,0	82,1
18.06.2019 15:30:54	B789	A	73,6	76,4	85,9
18.06.2019 15:33:21	E75S	A	70,3	72,1	80,7
18.06.2019 15:35:34	E195	A	70,6	72,8	81,8
18.06.2019 15:38:04	E195	A	71,4	73,7	82,9
18.06.2019 15:40:28	A343	A	73,5	77,0	85,5
18.06.2019 15:43:04	DH8D	A	68,8	70,5	80,2
18.06.2019 15:45:35	E170	A	70,3	72,0	81,1
18.06.2019 15:47:40	E195	A	72,3	75,2	83,8
18.06.2019 15:50:07	B738	A	72,1	76,1	84,9
18.06.2019 15:52:35	DH8D	A	68,2	69,4	79,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
18.06.2019 15:57:19	E170	A	70,2	71,7	80,9
18.06.2019 15:59:17	DH8D	A	73,0	76,0	85,1
18.06.2019 16:02:01	A321	A	71,0	73,1	82,1
18.06.2019 16:03:56	E75S	A	70,8	72,8	81,2
18.06.2019 16:06:28	DH8D	A	69,1	70,1	78,6
18.06.2019 16:08:26	DH8D	A	70,3	71,1	79,3
18.06.2019 16:10:30	A321	A	71,6	73,6	82,0
18.06.2019 16:12:47	A319	A	73,2	75,3	84,6
18.06.2019 16:15:18	A320	A	70,4	71,9	80,8
18.06.2019 16:18:03	CRJ9	A	70,3	73,2	81,7
18.06.2019 16:19:59	B734	A	70,9	73,0	83,2
18.06.2019 16:29:48	B738	A	72,9	75,8	84,3
18.06.2019 16:35:31	E195	A	72,4	75,5	83,5
18.06.2019 17:00:40	A319	A	70,4	72,0	81,6
18.06.2019 17:04:12	A320	A	72,7	75,5	83,8
18.06.2019 17:18:15	CRJ9	A	70,5	72,8	81,6
18.06.2019 17:41:53	B738	A	72,7	75,6	84,1
18.06.2019 17:46:09	MD82	A	72,6	75,6	83,7
18.06.2019 17:50:00	A321	A	70,9	72,9	82,4
18.06.2019 18:03:15	B738	A	71,8	74,7	83,5
18.06.2019 18:16:29	A321	A	70,2	72,9	82,5
18.06.2019 18:20:49	A320	A	71,4	73,1	82,2
18.06.2019 18:23:16	E190	A	72,0	74,1	82,4
18.06.2019 18:25:41	E75S	A	70,3	72,5	81,1
18.06.2019 18:28:24	DH8D	A	70,8	72,9	81,2
18.06.2019 18:30:54	CRJ9	A	70,8	72,9	81,9
18.06.2019 18:33:17	E170	A	70,5	73,1	81,7
18.06.2019 18:35:43	B738	A	72,3	75,0	84,0
18.06.2019 18:39:01	DH8D	A	69,5	70,6	80,3
18.06.2019 18:41:55	A321	A	71,0	73,2	82,5
18.06.2019 18:47:30	B788	A	72,4	75,5	84,7
18.06.2019 18:49:54	E75S	A	71,2	73,7	82,9
18.06.2019 18:51:54	CRJ9	A	70,9	73,4	81,7
18.06.2019 18:53:48	E195	A	71,9	74,7	82,7
18.06.2019 18:57:28	DH8D	A	69,7	71,0	79,7
18.06.2019 18:59:52	E170	A	71,7	73,8	82,8
18.06.2019 19:01:42	DH8D	A	71,1	73,3	81,5
18.06.2019 19:04:30	E195	A	72,3	74,6	83,0
18.06.2019 19:06:55	B738	A	72,5	74,7	83,6
18.06.2019 19:09:06	DH8D	A	68,4	69,4	77,9
18.06.2019 19:11:23	A320	A	73,0	75,7	85,0
18.06.2019 19:13:46	A320	A	72,1	74,3	83,8
18.06.2019 19:16:02	E195	A	71,1	73,2	82,3
18.06.2019 19:18:34	E170	A	71,1	74,0	83,1
18.06.2019 19:21:02	C295	A	70,7	73,0	81,5
18.06.2019 19:23:14	E195	A	70,6	73,5	82,7
18.06.2019 19:25:31	C130	A	75,9	79,9	87,7
18.06.2019 19:30:03	BCS3	A	69,6	70,8	80,4
18.06.2019 19:32:27	B734	A	72,4	75,7	84,2
18.06.2019 19:34:45	AT75	A	70,9	72,5	81,7
18.06.2019 19:37:01	E170	A	70,9	72,9	81,7
18.06.2019 19:39:40	E75S	A	70,1	72,8	80,9
18.06.2019 19:44:25	A319	A	72,0	73,6	83,1
18.06.2019 19:46:21	E75S	A	71,1	73,1	82,2
18.06.2019 19:48:57	B763	A	72,0	73,5	84,0
18.06.2019 19:53:59	E195	A	72,4	75,2	83,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
18.06.2019 19:56:42	B738	A	73,0	75,1	84,5
18.06.2019 19:59:36	DH8D	A	69,6	70,9	80,0
18.06.2019 20:01:43	AN26	A	71,6	74,3	82,0
18.06.2019 20:04:24	E75S	A	71,2	72,7	82,3
18.06.2019 20:06:58	LJ45	A	68,5	70,2	78,5
18.06.2019 20:09:47	A320	A	69,8	71,3	80,6
18.06.2019 20:12:04	A320	A	70,8	72,6	82,2
18.06.2019 20:14:46	DH8D	A	70,5	72,5	80,5
18.06.2019 20:25:33	B738	A	72,4	74,9	83,1
18.06.2019 20:27:26	B738	A	71,9	74,4	84,0
18.06.2019 20:30:04	B738	A	71,9	74,4	83,4
18.06.2019 20:32:28	SF34	A	70,3	71,9	80,3
18.06.2019 20:39:32	E75S	A	71,0	72,9	82,1
18.06.2019 20:42:06	B738	A	72,6	75,1	84,3
18.06.2019 20:46:40	E195	A	71,5	73,2	82,6
18.06.2019 20:54:54	B738	A	74,1	76,9	86,1
18.06.2019 21:04:39	E170	A	69,8	71,7	80,6
18.06.2019 21:06:18	E170	A	69,4	72,6	81,9
18.06.2019 21:09:29	B738	A	72,4	75,0	83,9
18.06.2019 21:11:53	DH8D	A	67,7	69,0	77,7
18.06.2019 21:14:38	DH8D	A	69,7	71,3	80,2
18.06.2019 21:17:48	B738	A	72,1	74,5	83,6
18.06.2019 21:20:17	A319	A	71,1	74,1	82,2
18.06.2019 21:22:47	B734	A	72,4	75,3	83,8
18.06.2019 21:25:04	B738	A	72,7	75,8	85,2
18.06.2019 21:27:29	CRJ7	A	69,8	71,7	80,2
18.06.2019 21:29:51	E195	A	71,7	74,8	83,7
18.06.2019 21:32:20	E75S	A	70,5	72,1	80,9
18.06.2019 21:36:02	E75S	A	71,2	72,7	82,6
18.06.2019 21:37:43	B734	A	72,1	75,8	83,3
18.06.2019 21:39:29	B733	A	72,8	76,3	83,9
18.06.2019 21:41:57	CRJ9	A	70,7	73,1	81,8
18.06.2019 21:43:47	E190	A	71,8	74,1	83,3
18.06.2019 21:45:32	E195	A	71,3	73,8	82,8
18.06.2019 21:47:22	E75S	A	71,9	74,5	83,4
18.06.2019 21:49:56	E75S	A	72,3	74,6	83,5
18.06.2019 21:51:50	B738	A	72,7	75,6	85,1
18.06.2019 21:53:47	E195	A	72,0	73,8	83,4
18.06.2019 21:56:11	B734	A	71,7	73,7	82,8
18.06.2019 21:57:59	B738	A	72,8	74,8	83,9
19.06.2019 06:10:44	B738	D	69,7	71,7	82,0
19.06.2019 06:23:26	B738	D	69,5	71,3	81,2
19.06.2019 06:46:10	B738	D	69,4	71,2	81,7
19.06.2019 07:46:17	B734	D	66,1	67,5	76,1
19.06.2019 08:02:40	A320	D	69,6	71,1	81,1
19.06.2019 08:09:51	B734	D	68,4	69,9	79,5
19.06.2019 08:12:55	AN26	D	67,1	68,3	78,6
19.06.2019 08:42:00	E195	D	70,0	71,9	81,8
19.06.2019 08:50:45	A320	D	68,6	69,5	80,0
19.06.2019 09:32:31	B734	D	67,7	68,1	76,7
19.06.2019 10:17:16	A320	D	67,7	69,9	79,7
19.06.2019 10:29:47	B738	D	70,2	74,6	81,7
19.06.2019 10:31:25	MD11	D	69,8	72,0	82,8
19.06.2019 10:50:07	B738	D	70,7	74,6	82,8
19.06.2019 11:03:13	E75S	D	69,0	71,2	80,1
19.06.2019 11:15:05	A321	D	67,6	69,6	77,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
19.06.2019 11:22:17	E195	D	67,5	70,9	81,3
19.06.2019 11:34:45	B738	D	68,7	71,5	81,3
19.06.2019 11:39:22	E170	D	67,5	68,9	77,5
19.06.2019 11:45:32	E75S	D	67,4	69,6	78,9
19.06.2019 11:52:18	E195	D	68,5	72,0	81,0
19.06.2019 12:08:39	A320	D	69,2	71,7	79,2
19.06.2019 12:49:35	A343	D	71,9	74,1	84,7
19.06.2019 13:19:12	B738	D	70,4	72,7	80,8
19.06.2019 13:27:46	E195	D	67,8	69,7	80,3
19.06.2019 13:37:29	B734	D	68,4	71,3	82,7
19.06.2019 14:25:34	A332	D	67,3	70,1	81,6
19.06.2019 15:17:52	E195	D	67,4	70,2	80,4
19.06.2019 15:55:31	B734	D	69,9	72,4	81,3
19.06.2019 16:34:51	E195	D	68,2	72,0	81,0
19.06.2019 17:12:20	B734	D	68,4	70,2	78,0
19.06.2019 17:34:35	B734	D	66,6	68,7	76,6
19.06.2019 17:56:54	B789	D	66,3	68,3	75,9
19.06.2019 18:14:07	A359	D	67,6	68,8	79,0
19.06.2019 19:08:21	B738	D	69,5	72,9	81,8
19.06.2019 19:15:50	B738	D	70,1	71,7	81,2
19.06.2019 19:37:11	B738	D	70,0	72,0	82,1
19.06.2019 20:02:15	A321	D	68,7	70,7	81,5
19.06.2019 20:04:56	A343	D	67,7	69,4	79,1
19.06.2019 20:30:26	GLF6	D	68,0	68,8	77,0
19.06.2019 21:26:45	B738	D	69,6	71,1	81,0
19.06.2019 21:40:13	A320	D	70,1	71,7	83,1
19.06.2019 21:59:16	B734	D	71,7	73,9	84,0
20.06.2019 06:03:21	A321	A	71,9	74,3	83,7
20.06.2019 06:05:56	B738	A	72,7	74,7	83,8
20.06.2019 06:07:40	CRJ9	A	70,3	72,2	81,1
20.06.2019 06:10:13	MD11	A	78,3	83,4	92,4
20.06.2019 06:13:01	E170	A	69,4	71,2	79,8
20.06.2019 06:15:38	DH8D	A	69,6	71,6	79,6
20.06.2019 06:18:02	DH8D	A	69,6	71,1	80,0
20.06.2019 06:20:30	E190	A	71,5	74,1	81,9
20.06.2019 06:23:02	DH8D	A	68,8	70,8	79,9
20.06.2019 06:25:29	E195	A	72,4	74,4	83,5
20.06.2019 06:27:56	E195	A	70,0	72,3	82,1
20.06.2019 06:30:18	DH8D	A	70,0	71,3	80,0
20.06.2019 06:32:48	E190	A	70,7	72,7	81,1
20.06.2019 06:35:03	DH8D	A	69,0	70,7	79,4
20.06.2019 06:37:31	DH8D	A	70,0	72,1	79,5
20.06.2019 06:40:04	A320	A	70,3	72,7	81,5
20.06.2019 06:42:14	E75S	A	71,2	72,6	82,0
20.06.2019 06:44:50	B734	A	73,4	77,3	84,2
20.06.2019 06:46:33	E75S	A	70,2	72,4	81,0
20.06.2019 06:48:45	CRJ9	A	71,3	73,1	81,3
20.06.2019 06:58:58	A320	A	72,4	74,8	83,6
20.06.2019 07:16:27	B734	A	73,2	77,0	85,2
20.06.2019 07:19:05	A321	A	71,7	73,7	83,2
20.06.2019 07:49:04	B733	A	71,8	73,0	82,6
20.06.2019 07:53:35	E75S	A	70,2	72,1	81,7
20.06.2019 07:56:28	B763	A	74,1	76,3	85,9
20.06.2019 07:58:56	E75S	A	70,8	72,3	80,3
20.06.2019 08:03:04	A320	A	71,6	73,9	83,1
20.06.2019 08:05:29	DH8D	A	71,2	73,5	81,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
20.06.2019 08:07:38	E170	A	69,3	71,8	81,1
20.06.2019 08:12:34	E190	A	71,8	73,6	82,6
20.06.2019 08:16:12	AT75	A	70,6	72,5	81,8
20.06.2019 08:19:00	E75S	A	69,7	71,7	80,1
20.06.2019 08:21:47	DH8D	A	70,4	73,3	81,2
20.06.2019 08:24:19	E75S	A	70,9	73,6	81,6
20.06.2019 08:30:36	A320	A	73,8	76,2	85,5
20.06.2019 08:36:36	B734	A	73,0	76,3	84,1
20.06.2019 08:39:35	A343	A	74,0	77,7	87,4
20.06.2019 08:43:29	E195	A	71,0	73,3	82,8
20.06.2019 08:47:45	A320	A	73,0	76,6	85,3
20.06.2019 08:50:25	A320	A	72,2	75,0	84,0
20.06.2019 08:53:46	A321	A	71,6	74,2	83,4
20.06.2019 08:56:54	E170	A	70,2	72,5	81,0
20.06.2019 08:59:42	E195	A	71,2	74,0	82,4
20.06.2019 09:02:28	DH8D	A	70,7	73,6	81,9
20.06.2019 09:05:15	E75S	A	70,9	72,9	81,7
20.06.2019 09:07:57	DH8D	A	69,4	70,6	79,9
20.06.2019 09:10:42	A320	A	70,8	72,6	81,6
20.06.2019 09:13:21	E195	A	72,0	74,5	83,4
20.06.2019 09:16:12	A319	A	72,0	74,8	83,5
20.06.2019 09:19:02	E170	A	71,4	74,5	82,6
20.06.2019 09:21:38	CRJ9	A	69,9	71,7	80,3
20.06.2019 09:24:14	B789	A	72,3	76,3	85,3
20.06.2019 09:26:57	DH8D	A	70,5	71,7	80,5
20.06.2019 09:29:30	E195	A	71,9	74,5	83,0
20.06.2019 09:32:05	E75S	A	71,2	73,7	82,3
20.06.2019 09:34:26	E75S	A	70,8	73,4	81,6
20.06.2019 09:37:14	DH8D	A	71,1	72,6	82,3
20.06.2019 09:39:14	DH8D	A	71,6	75,1	83,3
20.06.2019 09:41:18	CRJ9	A	71,1	72,8	82,2
20.06.2019 09:43:56	E195	A	72,0	74,9	83,4
20.06.2019 09:45:54	CRJ9	A	71,4	73,2	82,2
20.06.2019 09:48:01	B738	A	72,1	74,9	83,9
20.06.2019 09:51:42	DH8D	A	70,1	71,4	80,5
20.06.2019 09:57:30	A320	A	72,5	74,6	83,6
20.06.2019 10:02:01	B789	A	74,4	77,4	86,4
20.06.2019 10:11:41	DH8D	A	69,2	70,6	80,4
20.06.2019 10:16:25	A320	A	70,9	72,4	80,9
20.06.2019 10:19:27	B738	A	72,6	76,2	85,4
20.06.2019 10:21:22	B738	A	72,9	76,6	84,7
20.06.2019 10:32:48	E195	A	71,8	73,6	83,3
20.06.2019 10:46:36	A320	A	70,4	72,4	81,2
20.06.2019 11:00:18	A320	A	72,4	74,5	83,5
20.06.2019 11:03:09	E195	A	70,9	73,4	82,1
20.06.2019 11:05:59	E190	A	71,1	74,0	81,9
20.06.2019 11:08:40	E170	A	70,7	72,2	81,4
20.06.2019 11:11:31	B737	A	72,5	75,0	83,3
20.06.2019 11:14:28	A320	A	70,6	73,3	81,1
20.06.2019 11:17:21	B738	A	73,0	75,4	84,5
20.06.2019 11:20:15	B738	A	73,0	75,5	84,5
20.06.2019 11:23:07	A321	A	71,4	73,5	82,6
20.06.2019 11:25:56	DH8D	A	69,7	71,5	79,3
20.06.2019 11:29:16	A321	A	71,9	74,2	83,3
20.06.2019 11:32:34	B738	A	73,8	77,1	85,8
20.06.2019 11:35:06	SU95	A	71,8	74,1	83,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
20.06.2019 11:37:53	A321	A	72,0	74,6	83,4
20.06.2019 11:41:00	B734	A	70,7	72,9	81,8
20.06.2019 11:43:47	A319	A	71,3	74,5	82,8
20.06.2019 11:46:58	B77W	A	73,5	76,2	86,1
20.06.2019 11:49:57	B734	A	72,5	75,8	84,0
20.06.2019 11:52:37	B738	A	72,0	74,5	83,8
20.06.2019 11:56:01	E170	A	71,1	73,5	82,6
20.06.2019 11:59:37	RJ85	A	69,9	71,6	79,9
20.06.2019 12:04:37	E170	A	68,7	70,8	79,1
20.06.2019 12:08:10	E75S	A	70,6	72,7	82,4
20.06.2019 12:10:52	A320	A	70,7	72,2	81,5
20.06.2019 12:13:32	B734	A	71,9	75,8	83,7
20.06.2019 12:16:25	E170	A	71,6	73,2	82,0
20.06.2019 12:19:36	E190	A	71,5	74,1	82,6
20.06.2019 12:22:33	CRJ9	A	71,6	74,2	82,4
20.06.2019 12:25:34	E195	A	71,5	74,0	82,6
20.06.2019 12:28:14	DH8D	A	69,5	70,3	79,1
20.06.2019 12:30:37	E75S	A	71,0	73,1	82,1
20.06.2019 12:33:24	DH8D	A	69,8	72,0	81,9
20.06.2019 12:36:20	E75S	A	70,7	73,1	81,5
20.06.2019 12:39:08	E195	A	71,5	74,3	83,6
20.06.2019 12:46:09	DH8D	A	74,9	77,4	88,1
20.06.2019 12:49:08	E75S	A	70,9	73,4	81,3
20.06.2019 12:51:42	E190	A	70,9	73,1	82,4
20.06.2019 12:54:28	E195	A	72,0	74,5	84,0
20.06.2019 12:58:19	A321	A	71,1	73,5	82,5
20.06.2019 13:00:44	B738	A	72,3	75,1	83,5
20.06.2019 13:14:37	E170	A	71,2	73,2	82,0
20.06.2019 13:17:53	A320	A	70,6	72,8	81,8
20.06.2019 13:25:30	E75S	A	69,9	71,8	80,6
20.06.2019 13:36:05	DH8D	A	70,8	72,8	82,3
20.06.2019 13:40:36	E190	A	72,0	75,1	82,8
20.06.2019 13:43:38	B789	A	72,9	75,7	85,5
20.06.2019 13:46:08	B738	A	72,3	74,8	83,7
20.06.2019 13:48:58	E195	A	71,2	73,4	82,4
20.06.2019 13:51:39	B788	A	72,6	74,7	84,6
20.06.2019 13:53:20	B789	A	73,4	77,2	86,7
20.06.2019 13:55:38	B733	A	72,4	73,5	82,8
20.06.2019 13:57:37	CRJ9	A	70,8	72,5	81,3
20.06.2019 14:00:00	A320	A	72,7	75,4	84,2
20.06.2019 14:03:20	A343	A	71,2	74,3	84,7
20.06.2019 14:05:29	DH8D	A	72,7	74,9	83,5
20.06.2019 14:07:51	A320	A	72,0	74,7	83,1
20.06.2019 14:09:58	E195	A	72,0	75,1	83,5
20.06.2019 14:12:32	A320	A	70,7	72,9	81,5
20.06.2019 14:14:04	B789	A	73,0	75,3	85,1
20.06.2019 14:18:08	DH8D	A	70,2	71,7	80,2
20.06.2019 14:20:27	B734	A	72,1	74,3	82,9
20.06.2019 14:22:58	E75S	A	70,7	72,8	81,8
20.06.2019 14:28:42	B789	A	73,0	75,9	85,0
20.06.2019 14:31:39	B738	A	72,9	76,8	85,0
20.06.2019 14:34:20	DH8D	A	76,3	80,2	88,8
20.06.2019 14:36:59	CRJ9	A	70,8	72,5	81,6
20.06.2019 14:40:13	DH8D	A	71,4	72,9	81,8
20.06.2019 14:47:04	E195	A	71,9	75,2	83,4
20.06.2019 14:50:11	B738	A	72,5	75,5	84,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
20.06.2019 14:59:57	A320	A	71,6	75,4	83,4
20.06.2019 15:02:39	E75S	A	71,7	74,0	82,1
20.06.2019 15:05:13	E195	A	71,5	74,2	82,9
20.06.2019 15:16:30	E190	A	71,4	73,1	81,8
20.06.2019 15:21:38	E190	A	71,5	74,0	82,3
20.06.2019 15:24:28	B738	A	72,4	75,2	83,5
20.06.2019 15:26:09	B734	A	70,3	72,3	82,6
20.06.2019 15:28:37	E75S	A	69,6	71,1	79,1
20.06.2019 15:31:51	P180	A	76,0	80,3	90,0
20.06.2019 15:35:02	E75S	A	70,3	72,5	81,5
20.06.2019 15:37:17	E75S	A	70,0	72,0	81,8
20.06.2019 15:39:35	E195	A	71,1	73,5	82,8
20.06.2019 15:44:02	A320	A	72,8	75,0	83,9
20.06.2019 15:46:43	E195	A	70,9	74,3	83,0
20.06.2019 15:48:30	DH8D	A	68,6	69,4	77,7
20.06.2019 15:51:07	E170	A	70,8	72,6	81,6
20.06.2019 15:52:54	E170	A	70,8	73,6	82,6
20.06.2019 15:54:31	DH8D	A	70,4	73,3	80,8
20.06.2019 15:56:54	DH8D	A	70,6	72,5	81,0
20.06.2019 15:58:29	E195	A	72,3	75,5	84,1
20.06.2019 16:00:57	DH8D	A	72,2	75,3	83,3
20.06.2019 16:03:21	E170	A	70,6	73,2	81,0
20.06.2019 16:05:56	E195	A	70,8	74,6	83,8
20.06.2019 16:08:26	CRJ9	A	71,6	73,6	82,8
20.06.2019 16:10:20	A321	A	71,2	73,4	82,0
20.06.2019 16:12:02	B734	A	73,5	77,8	85,0
20.06.2019 16:16:25	CRJ9	A	71,2	73,8	82,0
20.06.2019 16:30:48	B738	A	71,6	75,1	83,9
20.06.2019 16:33:10	A320	A	70,7	72,5	81,8
20.06.2019 16:52:16	A319	A	71,3	74,5	83,0
20.06.2019 16:56:06	B738	A	73,1	76,2	85,8
20.06.2019 17:03:46	A343	A	73,6	76,8	85,9
20.06.2019 17:06:42	B737	A	71,7	75,0	83,7
20.06.2019 17:09:21	DH8D	A	68,7	70,3	79,1
20.06.2019 17:11:55	B738	A	71,9	74,6	82,4
20.06.2019 17:25:43	A320	A	71,8	73,5	82,9
20.06.2019 17:29:57	A20N	A	70,9	73,1	81,7
20.06.2019 17:35:38	CRJ9	A	70,1	72,0	80,5
20.06.2019 17:48:39	E75L	A	69,7	71,6	80,8
20.06.2019 17:51:15	A321	A	71,3	73,7	82,4
20.06.2019 17:54:18	A321	A	70,5	72,0	81,3
20.06.2019 17:57:56	B738	A	71,9	74,6	82,7
20.06.2019 18:01:18	A321	A	70,4	72,4	81,2
20.06.2019 18:07:48	E195	A	70,1	72,2	80,9
20.06.2019 18:17:20	A320	A	70,2	72,1	81,0
20.06.2019 18:20:14	CN35	A	70,8	73,7	80,3
20.06.2019 18:25:45	A321	A	70,7	72,6	82,1
20.06.2019 18:27:57	E75S	A	71,7	74,2	83,2
20.06.2019 18:30:07	CRJ9	A	70,8	72,9	81,3
20.06.2019 18:32:26	E195	A	71,5	73,7	82,3
20.06.2019 18:35:10	A320	A	71,1	72,7	81,5
20.06.2019 18:37:10	E170	A	69,7	71,4	80,5
20.06.2019 18:39:22	E75S	A	71,0	73,7	82,1
20.06.2019 18:42:01	B763	A	72,5	75,1	84,3
20.06.2019 18:44:23	E75S	A	71,0	73,3	81,0
20.06.2019 18:46:09	A319	A	72,8	75,4	84,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
20.06.2019 18:48:27	CRJ9	A	71,5	73,6	81,5
20.06.2019 18:50:43	DH8D	A	69,3	70,6	78,9
20.06.2019 18:52:16	DH8D	A	68,4	69,8	77,4
20.06.2019 18:54:09	E195	A	72,5	75,2	83,7
20.06.2019 18:55:49	E195	A	71,4	73,9	81,8
20.06.2019 18:58:23	DH8D	A	69,5	71,3	81,0
20.06.2019 19:00:58	DH8D	A	69,5	70,2	79,9
20.06.2019 19:03:00	A320	A	72,5	75,3	83,3
20.06.2019 19:04:40	A319	A	71,3	73,4	82,1
20.06.2019 19:06:35	E75S	A	70,4	73,3	82,2
20.06.2019 19:12:09	B738	A	72,8	75,1	83,9
20.06.2019 19:14:53	E170	A	71,1	73,6	83,2
20.06.2019 19:16:41	AN26	A	71,5	74,1	81,1
20.06.2019 19:18:41	DH8D	A	69,3	70,5	79,7
20.06.2019 19:21:30	A320	A	70,6	72,3	81,1
20.06.2019 19:31:20	A319	A	71,5	73,7	82,7
20.06.2019 19:37:09	B738	A	71,9	74,8	83,9
20.06.2019 19:51:20	B738	A	71,6	73,4	83,1
20.06.2019 19:55:02	B738	A	70,4	73,3	80,4
20.06.2019 19:57:04	A320	A	70,6	72,9	82,0
20.06.2019 19:59:33	E195	A	71,4	73,5	82,2
20.06.2019 20:01:53	DH8D	A	68,9	69,9	78,5
20.06.2019 20:03:57	B752	A	71,2	73,5	82,9
20.06.2019 20:06:10	E75S	A	71,1	73,1	81,9
20.06.2019 20:13:08	E170	A	69,7	70,9	79,7
20.06.2019 20:17:37	B738	A	72,9	75,7	83,7
20.06.2019 20:19:55	BCS3	A	70,7	72,6	81,1
20.06.2019 20:21:54	A320	A	70,8	72,3	82,0
20.06.2019 20:31:26	B738	A	72,8	75,6	84,2
20.06.2019 20:35:27	B738	A	73,2	75,8	84,7
20.06.2019 20:37:18	E75S	A	70,9	73,2	81,3
20.06.2019 20:39:14	B788	A	73,4	76,2	85,5
20.06.2019 20:41:31	B734	A	72,4	75,2	83,6
20.06.2019 20:43:50	E75S	A	70,7	73,8	82,7
20.06.2019 20:46:18	SF34	A	70,3	72,2	79,4
20.06.2019 20:48:31	B738	A	72,6	75,4	83,8
20.06.2019 20:55:34	A321	A	71,3	73,3	82,4
20.06.2019 20:58:59	E170	A	70,1	71,1	79,6
20.06.2019 21:01:21	DH8D	A	69,3	70,4	78,8
20.06.2019 21:04:08	CRJ9	A	70,7	72,8	81,8
20.06.2019 21:09:31	E170	A	70,2	72,2	80,2
20.06.2019 21:11:37	B734	A	73,7	76,9	83,7
20.06.2019 21:16:16	E170	A	69,8	71,6	79,4
20.06.2019 21:18:49	CRJ9	A	68,8	69,9	78,8
20.06.2019 21:25:59	B734	A	72,2	74,1	83,0
20.06.2019 21:28:28	AT75	A	70,8	72,4	81,6
20.06.2019 21:31:25	B734	A	71,6	73,2	82,4
20.06.2019 21:40:23	B738	A	73,5	77,4	84,7
20.06.2019 21:46:02	DH8D	A	67,7	68,4	76,7
20.06.2019 21:48:25	E195	A	70,9	73,5	81,7
20.06.2019 21:50:05	E195	A	72,0	74,6	82,8
20.06.2019 21:52:57	B734	A	73,6	76,9	84,4
20.06.2019 21:55:32	DH8D	A	70,7	72,9	81,1
20.06.2019 21:57:57	B738	A	72,0	75,1	83,8
21.06.2019 06:01:37	A320	A	70,9	73,1	82,3
21.06.2019 06:03:55	E195	A	72,4	74,6	83,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
21.06.2019 06:06:06	DH8D	A	71,0	73,4	82,8
21.06.2019 06:08:26	DH8D	A	70,2	71,6	80,6
21.06.2019 06:10:32	E195	A	70,9	72,8	82,0
21.06.2019 06:12:09	E170	A	71,0	73,1	81,8
21.06.2019 06:15:07	A332	A	73,1	76,5	86,7
21.06.2019 06:17:34	DH8D	A	68,2	69,3	79,0
21.06.2019 06:22:43	DH8D	A	70,1	72,1	81,3
21.06.2019 06:25:07	DH8D	A	69,8	71,4	79,8
21.06.2019 06:27:26	B734	A	71,4	74,5	82,9
21.06.2019 06:29:33	E190	A	71,8	74,3	83,2
21.06.2019 06:31:35	E195	A	72,5	75,4	83,9
21.06.2019 06:34:03	E170	A	70,0	71,3	80,8
21.06.2019 06:36:42	A320	A	70,7	73,3	83,0
21.06.2019 06:39:27	CRJ9	A	70,8	72,6	81,2
21.06.2019 06:47:35	B738	A	73,8	76,9	85,9
21.06.2019 06:57:42	B734	A	72,4	75,4	83,6
21.06.2019 07:00:12	A321	A	71,8	74,5	83,8
21.06.2019 07:02:56	B738	A	73,7	76,7	86,0
21.06.2019 07:05:28	B733	A	73,4	76,7	85,2
21.06.2019 07:08:24	B738	A	72,6	75,4	84,9
21.06.2019 07:10:44	B734	A	72,8	76,3	84,2
21.06.2019 07:24:34	AT72	A	71,2	73,0	83,5
21.06.2019 07:35:04	B738	A	72,4	75,7	84,7
21.06.2019 07:50:57	B738	A	72,1	75,5	83,9
21.06.2019 07:53:11	E75S	A	71,0	72,9	81,4
21.06.2019 07:55:32	B738	A	72,2	74,6	83,7
21.06.2019 08:09:21	E75S	A	70,9	72,8	82,1
21.06.2019 08:12:09	B734	A	73,3	76,7	84,8
21.06.2019 08:14:25	E170	A	70,1	72,7	81,2
21.06.2019 08:16:35	E195	A	71,9	74,5	83,7
21.06.2019 08:19:02	GLEX	A	68,5	69,2	77,5
21.06.2019 08:21:28	CRJ9	A	71,2	73,9	82,3
21.06.2019 08:23:43	A320	A	72,5	75,0	84,3
21.06.2019 08:25:57	E190	A	71,2	73,8	82,7
21.06.2019 08:28:21	E195	A	71,0	73,4	82,2
21.06.2019 08:30:41	DH8D	A	68,2	69,4	77,3
21.06.2019 08:32:44	AT75	A	71,3	73,2	82,8
21.06.2019 08:35:13	B763	A	73,6	76,4	86,4
21.06.2019 08:38:06	E170	A	70,1	71,9	81,5
21.06.2019 08:41:58	B738	A	71,9	74,6	83,7
21.06.2019 08:44:13	A320	A	71,8	76,3	83,9
21.06.2019 08:46:48	A319	A	73,0	76,3	85,0
21.06.2019 08:48:47	B739	A	72,6	74,6	84,1
21.06.2019 08:53:00	E195	A	71,8	73,1	82,6
21.06.2019 08:56:14	A320	A	72,0	74,8	84,0
21.06.2019 09:04:01	E75S	A	70,4	72,2	81,9
21.06.2019 09:06:26	DH8D	A	69,6	71,0	79,1
21.06.2019 09:08:58	DH8D	A	72,3	74,8	83,7
21.06.2019 09:13:46	E75S	A	71,1	73,2	82,2
21.06.2019 09:16:05	CRJ9	A	69,6	72,5	80,4
21.06.2019 09:18:18	A321	A	71,1	73,5	83,2
21.06.2019 09:20:38	A321	A	71,1	73,0	82,6
21.06.2019 09:23:05	E75S	A	70,1	71,6	81,2
21.06.2019 09:25:29	E75S	A	70,3	72,9	82,1
21.06.2019 09:32:06	E195	A	72,4	75,4	83,9
21.06.2019 09:36:22	DH8D	A	70,0	71,1	80,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
21.06.2019 09:38:42	CRJ9	A	70,8	72,8	82,2
21.06.2019 09:40:49	DH8D	A	69,1	70,7	79,1
21.06.2019 09:43:23	B789	A	72,2	74,4	84,8
21.06.2019 09:45:59	E195	A	71,1	74,4	83,2
21.06.2019 09:48:21	CRJ9	A	70,2	72,2	81,6
21.06.2019 09:50:50	B734	A	73,4	76,9	84,6
21.06.2019 09:53:04	B738	A	73,6	76,1	84,7
21.06.2019 09:55:22	DH8D	A	68,6	69,6	78,6
21.06.2019 09:58:17	DH8D	A	68,9	69,6	78,4
21.06.2019 10:00:44	DH8D	A	71,2	73,7	82,0
21.06.2019 10:15:10	GALX	A	68,9	70,3	78,0
21.06.2019 10:18:27	DH8D	A	70,0	71,5	80,8
21.06.2019 10:42:25	E75S	A	69,9	71,9	80,7
21.06.2019 10:47:23	A321	A	71,8	73,8	83,5
21.06.2019 10:52:01	A320	A	70,5	72,4	81,7
21.06.2019 10:55:14	A320	A	72,1	76,4	82,9
21.06.2019 11:02:42	MD82	A	71,6	74,2	83,6
21.06.2019 11:08:35	E190	A	70,7	72,5	81,9
21.06.2019 11:11:17	DH8D	A	70,7	72,7	81,5
21.06.2019 11:22:44	A320	A	70,0	72,9	81,8
21.06.2019 11:25:29	A320	A	71,3	73,9	82,4
21.06.2019 11:29:28	E145	A	69,3	70,5	78,9
21.06.2019 11:32:08	B788	A	73,5	77,2	86,6
21.06.2019 11:35:04	E195	A	72,6	76,2	83,7
21.06.2019 11:37:30	A319	A	71,9	74,7	83,1
21.06.2019 11:39:55	A321	A	71,9	73,9	83,7
21.06.2019 11:42:21	SU95	A	71,6	74,5	83,6
21.06.2019 11:44:53	A321	A	71,2	74,3	82,9
21.06.2019 11:47:24	E195	A	72,6	75,7	83,4
21.06.2019 11:49:19	E170	A	69,5	75,2	86,6
21.06.2019 11:53:20	B77W	A	75,6	80,2	89,2
21.06.2019 11:56:01	B738	A	71,9	73,5	83,3
21.06.2019 11:58:15	DH8D	A	68,4	69,6	78,4
21.06.2019 12:01:01	A320	A	71,0	72,8	82,1
21.06.2019 12:03:57	E170	A	71,1	72,8	81,5
21.06.2019 12:06:44	CRJ9	A	69,8	71,8	81,8
21.06.2019 12:09:07	E75S	A	70,4	72,8	81,9
21.06.2019 12:11:32	E190	A	71,8	74,5	83,6
21.06.2019 12:13:32	E195	A	70,9	72,6	81,4
21.06.2019 12:15:20	A321	A	71,1	73,5	81,9
21.06.2019 12:20:57	E170	A	71,3	73,1	81,8
21.06.2019 12:22:49	E195	A	70,5	75,0	83,7
21.06.2019 12:27:20	B738	A	71,8	75,6	84,8
21.06.2019 12:29:20	B734	A	71,7	73,8	83,1
21.06.2019 12:34:31	B734	A	73,5	76,7	84,9
21.06.2019 12:41:57	B734	A	73,2	76,3	84,3
21.06.2019 12:44:04	DH8D	A	68,5	70,0	78,5
21.06.2019 12:46:32	B789	A	72,4	75,7	85,4
21.06.2019 12:49:03	DH8D	A	70,2	71,5	80,2
21.06.2019 12:51:12	E75S	A	70,5	71,9	81,7
21.06.2019 12:53:38	B738	A	72,9	75,7	85,2
21.06.2019 12:55:59	B734	A	71,7	74,4	83,4
21.06.2019 12:58:13	A359	A	73,7	76,8	86,3
21.06.2019 13:00:48	E190	A	70,9	75,2	82,9
21.06.2019 13:03:24	E195	A	72,6	75,5	84,4
21.06.2019 13:11:03	A320	A	70,4	72,7	82,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
21.06.2019 13:13:29	A343	A	72,7	75,8	85,7
21.06.2019 13:16:12	E75S	A	70,7	73,0	81,8
21.06.2019 13:18:32	A343	A	73,5	76,0	85,8
21.06.2019 13:21:21	E170	A	69,6	72,0	81,1
21.06.2019 13:28:10	DH8D	A	69,4	70,7	78,4
21.06.2019 13:30:25	B788	A	72,9	76,3	85,7
21.06.2019 13:33:09	CRJ9	A	70,5	72,6	82,3
21.06.2019 13:35:39	B738	A	73,5	75,9	85,8
21.06.2019 13:38:10	A321	A	70,5	72,8	82,3
21.06.2019 13:46:57	E195	A	72,0	74,5	83,2
21.06.2019 13:49:28	B789	A	73,3	76,0	85,6
21.06.2019 13:51:48	B734	A	73,3	75,5	84,4
21.06.2019 13:54:26	A320	A	71,0	74,6	83,8
21.06.2019 13:57:01	CRJ9	A	70,8	74,1	81,9
21.06.2019 14:00:13	B788	A	71,1	74,1	83,9
21.06.2019 14:02:26	B738	A	71,7	74,2	84,0
21.06.2019 14:07:03	E190	A	70,4	72,1	80,8
21.06.2019 14:10:32	B733	A	73,0	76,9	84,5
21.06.2019 14:12:32	A320	A	72,3	74,6	83,4
21.06.2019 14:15:54	A21N	A	70,2	73,1	82,2
21.06.2019 14:23:19	B789	A	73,8	78,0	87,2
21.06.2019 14:26:39	DH8D	A	70,0	73,3	83,2
21.06.2019 14:31:29	MD11	A	78,3	82,5	91,9
21.06.2019 14:34:14	DH8D	A	68,5	71,0	80,8
21.06.2019 14:37:52	A321	A	71,0	73,1	82,4
21.06.2019 14:42:43	E195	A	72,0	76,0	83,5
21.06.2019 14:48:12	E195	A	72,1	74,4	83,5
21.06.2019 15:03:24	B738	A	72,8	75,5	85,2
21.06.2019 15:10:00	E190	A	71,6	74,2	83,7
21.06.2019 15:15:24	CRJ9	A	71,8	74,2	83,0
21.06.2019 15:19:26	E75S	A	72,8	76,1	83,9
21.06.2019 15:27:45	B738	A	72,0	75,0	84,3
21.06.2019 15:30:13	A319	A	73,2	75,9	85,0
21.06.2019 15:33:05	E75S	A	71,1	73,5	81,9
21.06.2019 15:35:51	E195	A	72,0	74,6	83,2
21.06.2019 15:38:33	E195	A	70,7	73,3	82,4
21.06.2019 15:41:23	B734	A	72,6	76,0	83,4
21.06.2019 15:46:40	E75S	A	70,2	72,2	80,2
21.06.2019 15:48:56	DH8D	A	69,6	70,7	79,6
21.06.2019 15:51:13	E75S	A	71,8	73,2	83,0
21.06.2019 15:53:42	DH8D	A	69,1	71,1	79,9
21.06.2019 15:56:33	DH8D	A	69,7	71,6	81,8
21.06.2019 15:58:58	E170	A	71,1	74,6	83,4
21.06.2019 16:01:35	E75S	A	70,0	72,5	82,0
21.06.2019 16:04:13	E195	A	72,3	75,4	83,8
21.06.2019 16:07:01	CRJ9	A	70,3	71,5	81,1
21.06.2019 16:09:49	E75S	A	71,1	73,1	82,2
21.06.2019 16:12:34	E170	A	70,2	72,0	81,9
21.06.2019 16:15:13	E195	A	71,3	73,0	82,5
21.06.2019 16:17:53	B734	A	72,2	77,1	84,0
21.06.2019 16:20:43	E75S	A	71,5	74,2	83,2
21.06.2019 16:23:11	DH8D	A	70,1	72,0	80,5
21.06.2019 16:27:07	DH8D	A	70,4	72,5	81,8
21.06.2019 16:30:53	E75S	A	70,5	72,3	81,3
21.06.2019 16:33:39	E195	A	72,0	74,9	83,2
21.06.2019 16:38:28	CRJ9	A	68,8	71,0	80,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
21.06.2019 16:48:14	B738	A	70,6	74,2	82,1
21.06.2019 16:51:06	B738	A	72,8	75,8	84,9
21.06.2019 16:53:42	B738	A	72,4	76,0	85,7
21.06.2019 16:56:20	B350	A	67,1	67,8	77,1
21.06.2019 16:59:21	A319	A	71,8	74,4	84,4
21.06.2019 17:02:22	E170	A	71,2	73,7	82,7
21.06.2019 17:18:28	A320	A	73,2	75,2	84,9
21.06.2019 17:23:17	A320	A	72,2	74,3	84,0
21.06.2019 17:30:07	CRJ9	A	70,8	72,4	82,0
21.06.2019 17:35:57	MD82	A	72,1	74,3	83,9
21.06.2019 17:43:55	A321	A	71,9	74,5	83,7
21.06.2019 17:49:24	A321	A	71,1	73,0	81,5
21.06.2019 17:51:53	E190	A	72,0	74,4	83,1
21.06.2019 18:09:28	GLEX	A	67,8	68,7	76,9
21.06.2019 18:24:12	DH8D	A	67,3	69,3	78,5
21.06.2019 18:27:31	A320	A	71,2	73,2	82,6
21.06.2019 18:33:08	E75S	A	69,9	72,4	81,9
21.06.2019 18:36:22	DH8D	A	68,8	69,9	78,3
21.06.2019 18:38:34	E190	A	70,0	71,9	82,0
21.06.2019 18:40:56	A321	A	71,6	73,7	83,1
21.06.2019 18:43:23	E170	A	70,5	72,5	82,8
21.06.2019 18:46:07	B738	A	72,6	75,8	85,1
21.06.2019 18:48:44	E75S	A	70,9	73,6	82,9
21.06.2019 18:50:30	A320	A	70,8	72,8	82,9
21.06.2019 18:53:15	CRJ9	A	70,5	73,2	82,0
21.06.2019 18:54:56	E195	A	72,2	75,5	84,5
21.06.2019 18:56:58	E170	A	71,3	74,0	82,7
21.06.2019 18:59:41	E195	A	71,8	73,9	82,2
21.06.2019 19:01:36	A319	A	69,9	72,1	80,7
21.06.2019 19:04:04	E170	A	70,8	73,2	82,6
21.06.2019 19:06:33	E195	A	73,4	77,1	85,5
21.06.2019 19:08:58	A321	A	70,6	73,4	83,1
21.06.2019 19:14:11	BCS3	A	70,3	72,3	81,7
21.06.2019 19:15:58	B738	A	73,4	76,2	85,4
21.06.2019 19:18:12	E195	A	71,9	74,4	83,1
21.06.2019 19:20:32	DH8D	A	69,8	72,2	80,9
21.06.2019 19:23:43	AT75	A	71,4	73,7	82,6
21.06.2019 19:26:17	DH8D	A	69,7	71,7	79,7
21.06.2019 19:28:35	DH8D	A	70,4	72,4	82,4
21.06.2019 19:30:28	B734	A	72,3	75,5	84,1
21.06.2019 19:32:23	B738	A	72,6	75,5	85,4
21.06.2019 19:34:39	DH8D	A	70,7	73,2	81,8
21.06.2019 19:36:53	MD82	A	71,8	74,7	83,8
21.06.2019 19:39:20	E75S	A	70,7	73,1	82,7
21.06.2019 19:41:11	DH8D	A	71,0	73,3	82,7
21.06.2019 19:43:45	E195	A	70,5	73,0	82,0
21.06.2019 19:47:00	AN26	A	72,8	76,4	83,3
21.06.2019 19:49:02	SF34	A	67,8	68,6	77,8
21.06.2019 19:51:08	CRJ9	A	71,4	73,0	82,2
21.06.2019 19:53:02	E75S	A	71,0	74,1	83,1
21.06.2019 19:55:19	DH8D	A	69,4	70,4	79,8
21.06.2019 19:58:00	B752	A	70,4	71,8	82,7
21.06.2019 20:00:44	DH8D	A	70,5	73,4	82,8
21.06.2019 20:03:09	A321	A	71,8	74,3	83,6
21.06.2019 20:12:30	CL30	A	69,4	70,9	80,2
21.06.2019 20:15:43	A320	A	73,5	76,1	85,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
21.06.2019 20:23:40	E195	A	71,4	73,9	82,9
21.06.2019 20:26:22	B738	A	72,5	74,7	84,3
21.06.2019 20:29:47	SF34	A	68,5	70,3	78,5
21.06.2019 20:34:16	A321	A	73,1	75,3	84,9
21.06.2019 20:37:21	E170	A	70,9	72,9	82,1
21.06.2019 20:44:06	E195	A	73,0	76,6	85,0
21.06.2019 20:48:07	B738	A	72,5	75,4	85,3
21.06.2019 20:58:08	B734	A	71,6	74,0	83,4
21.06.2019 21:02:18	B738	A	71,4	73,3	82,2
21.06.2019 21:14:06	DH8D	A	70,1	71,8	81,2
21.06.2019 21:18:36	B738	A	72,2	74,3	83,6
21.06.2019 21:20:23	E75S	A	70,8	72,8	82,2
21.06.2019 21:22:42	E195	A	72,0	74,6	83,4
21.06.2019 21:24:59	CRJ9	A	69,7	70,8	80,5
21.06.2019 21:26:54	E195	A	72,1	74,8	83,8
21.06.2019 21:29:25	B734	A	72,5	75,8	84,0
21.06.2019 21:32:48	CRJ9	A	71,1	73,8	82,3
21.06.2019 21:36:00	E195	A	72,6	74,9	84,6
21.06.2019 21:38:07	P180	A	74,6	78,1	88,2
21.06.2019 21:40:48	B733	A	72,7	75,3	84,5
21.06.2019 21:42:44	E190	A	72,3	75,4	84,6
21.06.2019 21:45:01	B738	A	72,3	75,3	84,6
21.06.2019 21:48:10	E195	A	71,8	74,3	83,9
21.06.2019 21:51:30	B734	A	73,5	76,8	84,7
21.06.2019 21:53:35	E75S	A	71,9	74,0	83,0
21.06.2019 21:56:39	B734	A	71,6	73,7	82,7
21.06.2019 21:59:42	E75S	A	70,5	72,6	82,0
22.06.2019 06:02:02	A321	A	72,3	74,8	84,4
22.06.2019 06:04:16	A321	A	72,2	74,7	84,2
22.06.2019 06:07:45	E75S	A	71,2	73,7	83,5
22.06.2019 06:11:04	CRJ9	A	69,7	72,6	82,7
22.06.2019 06:13:05	P180	A	74,8	80,4	90,0
22.06.2019 06:15:47	B738	A	72,6	75,4	84,9
22.06.2019 06:19:06	E170	A	70,1	72,6	82,4
22.06.2019 06:21:41	DH8D	A	67,9	68,6	76,9
22.06.2019 06:23:42	A320	A	71,2	73,7	83,2
22.06.2019 06:26:09	DH8D	A	69,5	70,9	79,9
22.06.2019 06:28:56	E75S	A	70,6	72,5	82,0
22.06.2019 06:31:41	E170	A	70,8	73,5	82,6
22.06.2019 06:34:34	E190	A	72,1	75,6	84,2
22.06.2019 06:37:45	E195	A	72,3	76,2	84,4
22.06.2019 06:40:57	B733	A	73,3	78,2	86,3
22.06.2019 06:43:50	B738	A	72,6	76,9	85,8
22.06.2019 06:47:09	B734	A	74,2	78,1	85,7
22.06.2019 06:52:49	CRJ9	A	70,2	73,3	82,7
22.06.2019 07:07:02	B734	A	72,9	78,2	84,7
22.06.2019 07:21:38	E195	A	71,4	73,5	82,9
22.06.2019 07:39:26	A320	A	71,3	74,0	83,6
22.06.2019 07:43:02	B788	A	72,5	75,3	85,3
22.06.2019 07:54:12	B738	A	73,6	76,5	85,9
22.06.2019 07:56:49	B734	A	72,6	76,4	86,0
22.06.2019 07:59:03	E195	A	71,5	73,4	83,2
22.06.2019 08:01:12	E195	A	71,3	73,9	83,1
22.06.2019 08:04:21	A320	A	72,8	75,8	84,6
22.06.2019 08:07:02	A320	A	72,5	76,1	84,8
22.06.2019 08:10:15	A320	A	72,5	76,8	84,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
22.06.2019 08:12:43	E170	A	70,7	73,8	83,0
22.06.2019 08:15:09	DH8D	A	69,6	71,3	79,1
22.06.2019 08:17:46	E190	A	70,8	73,9	83,3
22.06.2019 08:20:31	E170	A	71,3	74,6	83,6
22.06.2019 08:22:55	DH8D	A	69,4	71,6	82,2
22.06.2019 08:25:35	E170	A	69,8	71,8	81,6
22.06.2019 08:30:04	A332	A	72,5	75,6	85,9
22.06.2019 08:33:44	P180	A	74,8	78,4	88,8
22.06.2019 08:40:47	E75S	A	71,3	74,1	83,6
22.06.2019 08:44:15	A320	A	72,1	75,3	84,9
22.06.2019 08:48:30	BCS3	A	69,8	72,2	81,9
22.06.2019 08:52:26	A20N	A	71,7	73,9	83,4
22.06.2019 08:56:42	E195	A	72,3	75,8	85,1
22.06.2019 09:00:43	E75S	A	71,1	73,8	81,9
22.06.2019 09:04:37	B789	A	72,8	75,6	85,3
22.06.2019 09:09:56	E75S	A	70,3	73,5	82,0
22.06.2019 09:13:13	CRJ9	A	70,9	73,1	82,1
22.06.2019 09:17:41	CRJ9	A	69,0	72,8	80,5
22.06.2019 09:19:46	DH8D	A	70,5	72,9	81,2
22.06.2019 09:22:11	E195	A	72,0	74,5	83,5
22.06.2019 09:24:55	E170	A	69,8	72,2	81,5
22.06.2019 09:26:52	E195	A	73,0	76,2	85,0
22.06.2019 09:29:38	CRJ9	A	70,3	72,1	82,0
22.06.2019 09:35:56	CRJ9	A	70,8	72,5	82,6
22.06.2019 09:41:27	E75S	A	70,6	73,3	82,4
22.06.2019 09:43:49	CRJ9	A	69,8	72,2	81,3
22.06.2019 09:46:47	DH8D	A	68,1	69,5	77,2
22.06.2019 09:49:25	CRJ9	A	70,0	72,0	81,8
22.06.2019 09:51:42	B738	A	70,6	73,1	81,0
22.06.2019 09:56:51	B738	A	71,9	76,2	84,7
22.06.2019 09:59:13	DH8D	A	67,8	69,2	79,5
22.06.2019 10:01:37	B734	A	72,7	75,6	84,4
22.06.2019 10:04:01	DH8D	A	70,4	71,7	80,0
22.06.2019 10:10:06	B788	A	72,6	76,0	85,8
22.06.2019 10:12:54	B738	A	72,3	75,0	84,3
22.06.2019 10:15:58	A320	A	70,8	73,2	81,6
22.06.2019 10:32:08	B789	A	71,9	75,7	85,7
22.06.2019 10:46:39	A319	A	70,8	72,8	81,6
22.06.2019 11:00:27	B738	A	73,8	77,5	86,1
22.06.2019 11:10:20	A321	A	71,9	75,0	84,0
22.06.2019 11:12:16	A321	A	70,6	73,3	82,3
22.06.2019 11:14:36	E190	A	69,9	72,8	82,5
22.06.2019 11:17:21	E195	A	70,7	72,7	82,2
22.06.2019 11:24:43	E170	A	70,1	71,6	81,5
22.06.2019 11:28:36	DH8D	A	69,2	70,7	79,6
22.06.2019 11:30:43	A319	A	72,1	75,2	83,8
22.06.2019 11:34:11	AT75	A	69,5	72,0	80,6
22.06.2019 11:36:28	A321	A	71,1	74,3	83,1
22.06.2019 11:40:09	SU95	A	71,3	73,3	82,4
22.06.2019 11:42:50	B737	A	71,1	73,6	83,4
22.06.2019 11:45:35	E195	A	70,8	73,3	83,1
22.06.2019 11:48:10	A321	A	71,1	73,0	82,9
22.06.2019 11:50:52	B77W	A	74,9	79,0	88,1
22.06.2019 11:55:26	DH8D	A	76,8	82,4	89,8
22.06.2019 11:58:26	E75S	A	69,9	72,0	79,5
22.06.2019 12:01:03	CRJ9	A	70,4	72,8	81,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
22.06.2019 12:05:34	E190	A	69,7	71,2	81,2
22.06.2019 12:08:18	E170	A	71,3	73,8	82,7
22.06.2019 12:10:33	B788	A	70,6	73,7	84,2
22.06.2019 12:14:21	A320	A	70,2	74,3	82,3
22.06.2019 12:16:32	E75S	A	70,4	73,1	81,2
22.06.2019 12:21:15	A320	A	70,3	71,8	82,0
22.06.2019 12:23:48	B789	A	73,1	76,1	86,5
22.06.2019 12:26:08	B734	A	73,7	78,6	85,2
22.06.2019 12:28:58	A319	A	71,5	75,0	83,0
22.06.2019 12:31:08	E170	A	70,3	72,4	82,1
22.06.2019 12:33:32	E75S	A	70,3	73,6	82,8
22.06.2019 12:36:38	B734	A	72,1	74,2	82,9
22.06.2019 12:39:02	A320	A	71,3	72,8	82,1
22.06.2019 12:40:47	E195	A	71,1	74,0	83,1
22.06.2019 12:43:13	E170	A	70,1	71,9	81,2
22.06.2019 12:45:58	DH8D	A	68,1	69,3	77,2
22.06.2019 12:48:11	E75S	A	71,0	73,2	82,4
22.06.2019 12:50:19	DH8D	A	70,3	72,1	81,7
22.06.2019 12:52:57	E195	A	71,1	74,3	82,8
22.06.2019 12:55:40	B738	A	73,7	77,9	85,4
22.06.2019 12:58:21	DH8D	A	69,6	71,2	80,4
22.06.2019 13:03:38	E170	A	70,4	72,6	80,4
22.06.2019 13:06:27	E195	A	70,5	72,8	80,9
22.06.2019 13:11:26	B733	A	74,0	77,7	85,4
22.06.2019 13:15:31	DH8D	A	67,8	68,7	77,3
22.06.2019 13:18:40	A343	A	73,0	76,2	85,6
22.06.2019 13:21:42	A359	A	71,6	73,4	83,9
22.06.2019 13:27:38	A321	A	70,8	73,2	81,6
22.06.2019 13:30:28	B789	A	73,3	77,0	86,1
22.06.2019 13:33:52	CRJ9	A	69,4	71,5	82,2
22.06.2019 13:37:23	B734	A	72,6	77,0	84,9
22.06.2019 13:39:19	E195	A	70,9	72,7	81,7
22.06.2019 13:47:51	B734	A	72,7	77,3	85,0
22.06.2019 13:50:28	B738	A	72,7	75,2	84,5
22.06.2019 13:53:06	B738	A	72,1	73,9	82,9
22.06.2019 13:57:31	A321	A	71,7	74,3	82,9
22.06.2019 14:01:11	A320	A	71,0	72,8	81,8
22.06.2019 14:08:12	B738	A	72,2	75,7	85,4
22.06.2019 14:10:36	DH8D	A	71,5	74,1	84,2
22.06.2019 14:13:35	CRJ9	A	69,9	71,8	81,4
22.06.2019 14:17:49	BCS3	A	72,2	78,0	83,6
22.06.2019 14:21:35	B789	A	73,2	76,1	86,0
22.06.2019 14:25:04	DH8D	A	69,3	70,7	79,7
22.06.2019 14:29:33	E190	A	72,3	74,9	82,7
22.06.2019 14:33:01	DH8D	A	69,6	72,2	81,0
22.06.2019 14:37:34	B738	A	72,0	76,1	85,0
22.06.2019 14:39:43	DH8D	A	68,0	68,9	77,6
22.06.2019 14:43:37	B789	A	71,5	74,2	84,5
22.06.2019 14:53:06	B738	A	72,7	78,4	85,3
22.06.2019 15:01:56	E170	A	71,0	72,3	82,2
22.06.2019 15:05:20	E190	A	71,2	73,3	83,2
22.06.2019 15:08:02	E195	A	72,7	75,4	83,8
22.06.2019 15:10:27	A319	A	69,8	72,4	80,3
22.06.2019 15:16:23	E195	A	70,6	73,7	82,6
22.06.2019 15:19:57	E190	A	67,2	67,9	77,6
22.06.2019 15:30:47	E190	A	71,9	74,4	83,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
22.06.2019 15:33:05	A321	A	70,5	73,2	82,3
22.06.2019 15:35:17	E75S	A	70,1	73,3	82,1
22.06.2019 15:37:53	CRJ9	A	68,9	70,6	81,0
22.06.2019 15:40:13	E170	A	71,0	72,9	81,8
22.06.2019 15:42:48	DH8D	A	69,4	71,5	80,9
22.06.2019 15:45:19	E75S	A	71,3	72,7	82,1
22.06.2019 15:47:58	B734	A	71,9	73,3	83,4
22.06.2019 15:50:42	DH8D	A	70,7	73,0	80,3
22.06.2019 15:53:10	E170	A	70,1	71,7	81,3
22.06.2019 15:56:24	DH8D	A	70,1	72,3	81,3
22.06.2019 15:58:51	DH8D	A	71,5	73,1	82,3
22.06.2019 16:01:17	E75S	A	70,5	72,2	82,2
22.06.2019 16:03:12	E195	A	72,1	76,3	84,8
22.06.2019 16:04:59	E75S	A	70,9	73,2	81,3
22.06.2019 16:08:26	DH8D	A	70,5	72,7	80,9
22.06.2019 16:20:22	E190	A	71,1	74,0	82,6
22.06.2019 16:23:24	E195	A	71,9	73,2	82,3
22.06.2019 16:26:15	F100	A	70,7	72,3	80,7
22.06.2019 16:28:52	A321	A	70,8	73,3	82,3
22.06.2019 16:40:37	B738	A	72,8	75,8	84,5
22.06.2019 16:45:12	CRJ9	A	69,2	71,2	80,9
22.06.2019 16:51:45	A320	A	70,5	71,9	81,3
22.06.2019 16:54:11	E190	A	72,0	73,8	83,8
22.06.2019 17:02:29	B734	A	72,7	76,9	83,5
22.06.2019 17:10:57	B734	A	72,3	76,4	85,1
22.06.2019 17:19:41	A320	A	70,7	73,5	83,0
22.06.2019 17:24:57	B738	A	72,6	74,9	84,1
22.06.2019 17:30:13	B738	A	70,9	73,2	81,3
22.06.2019 17:32:38	E75S	A	71,7	74,0	83,1
22.06.2019 17:35:13	A319	A	69,9	71,3	81,0
22.06.2019 17:51:01	E195	A	71,8	74,5	82,2
22.06.2019 17:53:42	A321	A	70,6	73,2	82,4
22.06.2019 17:56:03	B738	A	72,0	74,6	83,5
22.06.2019 17:58:28	E75S	A	69,0	70,8	80,1
22.06.2019 18:01:01	B738	A	71,5	74,3	83,0
22.06.2019 18:04:03	B738	A	73,1	75,6	85,4
22.06.2019 18:12:45	A321	A	70,6	73,0	82,3
22.06.2019 18:14:24	B738	A	70,6	72,9	82,3
22.06.2019 18:22:49	E195	A	71,7	74,3	82,8
22.06.2019 18:27:32	CRJ9	A	70,6	73,5	82,1
22.06.2019 18:30:48	DH8D	A	70,7	73,0	81,8
22.06.2019 18:32:32	E75S	A	70,5	72,4	80,9
22.06.2019 18:34:15	E75S	A	72,2	74,0	83,4
22.06.2019 18:36:30	E75S	A	70,0	72,1	81,7
22.06.2019 18:38:19	A320	A	70,5	72,8	81,7
22.06.2019 18:39:45	E190	A	71,5	74,2	82,6
22.06.2019 18:42:14	E170	A	71,4	73,4	82,5
22.06.2019 18:44:29	DH8D	A	68,2	69,4	77,7
22.06.2019 18:46:54	E75S	A	70,8	72,8	82,9
22.06.2019 18:49:18	CRJ9	A	71,4	74,2	82,5
22.06.2019 18:50:43	E170	A	70,9	73,6	82,1
22.06.2019 18:52:09	CRJ9	A	70,0	71,3	80,4
22.06.2019 18:53:54	E170	A	71,3	73,4	83,1
22.06.2019 18:55:57	A319	A	71,6	73,1	83,1
22.06.2019 18:57:30	E190	A	71,7	73,6	82,9
22.06.2019 18:59:24	E75S	A	71,1	74,1	83,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
22.06.2019 19:01:31	DH8D	A	69,3	70,0	79,3
22.06.2019 19:05:59	A320	A	72,3	75,1	84,6
22.06.2019 19:20:47	B788	A	72,7	75,5	84,7
22.06.2019 19:23:18	E195	A	71,4	73,6	82,5
22.06.2019 19:25:11	DH8D	A	70,8	73,4	82,0
22.06.2019 19:27:22	DH8D	A	69,4	70,3	79,4
22.06.2019 19:42:03	E195	A	71,7	74,4	83,5
22.06.2019 19:44:14	B738	A	73,3	76,1	85,6
22.06.2019 19:46:45	A320	A	70,2	72,0	81,7
22.06.2019 19:49:03	A21N	A	71,1	73,2	82,6
22.06.2019 19:50:56	B737	A	71,8	75,2	84,3
22.06.2019 19:52:52	DH8D	A	69,7	71,6	80,8
22.06.2019 19:58:51	A320	A	70,8	72,4	81,9
22.06.2019 20:20:36	E170	A	69,6	71,3	81,6
22.06.2019 20:24:59	B738	A	72,4	75,0	84,2
22.06.2019 20:35:35	B738	A	71,9	74,6	84,2
22.06.2019 20:38:02	E75S	A	71,0	73,3	82,5
22.06.2019 20:40:35	B738	A	72,1	74,9	84,1
22.06.2019 20:42:58	E195	A	71,4	73,8	83,1
22.06.2019 20:45:26	E190	A	71,0	72,9	82,8
22.06.2019 20:50:53	B738	A	72,3	74,5	84,1
22.06.2019 20:53:27	B733	A	71,9	73,2	83,4
22.06.2019 20:59:03	B738	A	73,7	78,1	86,7
22.06.2019 21:05:59	E75S	A	71,7	74,5	83,4
22.06.2019 21:07:41	E195	A	72,1	74,9	83,9
22.06.2019 21:14:45	A320	A	73,1	76,3	85,9
22.06.2019 21:26:48	E75S	A	71,2	73,5	82,6
22.06.2019 21:29:13	B738	A	72,1	74,9	84,9
22.06.2019 21:31:17	E75S	A	71,2	72,9	82,6
22.06.2019 21:33:49	CRJ9	A	70,3	71,9	80,7
22.06.2019 21:36:10	E195	A	71,7	74,3	83,1
22.06.2019 21:40:17	E170	A	70,4	72,5	80,8
22.06.2019 21:46:32	B734	A	73,0	76,4	84,4
22.06.2019 21:49:35	B734	A	71,7	74,1	83,7
22.06.2019 21:52:57	B734	A	73,3	77,3	84,8
22.06.2019 21:59:58	B737	A	71,5	73,8	83,0
23.06.2019 06:02:02	E195	A	71,5	74,0	82,9
23.06.2019 06:04:54	B733	A	72,2	75,6	84,5
23.06.2019 06:07:46	B738	A	72,6	75,6	84,6
23.06.2019 06:09:54	DH8D	A	69,4	70,5	79,4
23.06.2019 06:12:06	B738	A	72,8	76,9	85,6
23.06.2019 06:14:40	E170	A	69,8	71,5	80,9
23.06.2019 06:17:12	E195	A	73,6	76,5	85,6
23.06.2019 06:20:04	DH8D	A	69,0	70,7	79,4
23.06.2019 06:23:55	DH8D	A	71,2	73,1	83,2
23.06.2019 06:28:45	E195	A	72,1	74,8	83,5
23.06.2019 06:31:52	A320	A	71,0	73,2	82,5
23.06.2019 06:38:10	A332	A	72,5	76,2	86,0
23.06.2019 06:46:25	B734	A	73,6	77,0	85,4
23.06.2019 06:57:00	A320	A	72,3	74,5	84,3
23.06.2019 06:59:29	B734	A	74,2	77,7	85,3
23.06.2019 07:02:13	B738	A	73,6	77,0	86,4
23.06.2019 07:07:55	E195	A	71,6	74,1	83,7
23.06.2019 07:10:59	B738	A	72,5	76,5	86,1
23.06.2019 07:14:48	B738	A	73,0	76,2	85,8
23.06.2019 07:22:12	B738	A	73,7	76,7	85,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
23.06.2019 07:30:38	P180	A	75,6	79,8	89,7
23.06.2019 07:49:14	B763	A	73,8	77,6	87,0
23.06.2019 07:55:08	E170	A	71,2	73,8	82,4
23.06.2019 08:10:20	B734	A	74,1	79,4	85,9
23.06.2019 08:12:49	E75S	A	70,8	72,6	82,3
23.06.2019 08:15:01	A320	A	71,4	73,9	83,9
23.06.2019 08:17:36	E190	A	71,0	73,5	83,6
23.06.2019 08:20:36	E190	A	71,3	75,2	83,1
23.06.2019 08:23:12	B738	A	73,0	76,1	84,7
23.06.2019 08:25:56	E75S	A	71,7	75,4	83,1
23.06.2019 08:41:21	A320	A	71,8	74,6	83,8
23.06.2019 08:45:26	B789	A	72,1	74,9	85,5
23.06.2019 08:47:48	A320	A	73,0	75,8	85,0
23.06.2019 08:50:18	E75S	A	70,5	73,6	83,0
23.06.2019 08:53:15	A321	A	70,0	72,4	81,5
23.06.2019 08:56:24	E170	A	69,8	72,6	81,2
23.06.2019 08:59:01	BCS3	A	68,7	70,2	79,2
23.06.2019 09:01:21	A319	A	71,1	73,7	83,2
23.06.2019 09:03:56	E195	A	71,4	74,2	82,8
23.06.2019 09:08:00	A320	A	71,8	75,9	84,8
23.06.2019 09:17:36	B738	A	69,9	71,8	81,1
23.06.2019 09:22:54	E170	A	69,9	72,2	81,4
23.06.2019 09:25:27	E190	A	70,7	73,8	82,7
23.06.2019 09:27:52	CRJ9	A	71,6	74,2	81,6
23.06.2019 09:30:27	E75S	A	72,0	73,8	83,1
23.06.2019 09:33:13	DH8D	A	67,8	68,9	76,8
23.06.2019 09:36:54	DH8D	A	69,4	70,9	79,8
23.06.2019 09:39:43	DH8D	A	71,1	73,1	81,9
23.06.2019 09:42:15	E195	A	71,6	74,4	83,6
23.06.2019 09:44:09	DH8D	A	68,9	70,1	78,9
23.06.2019 09:47:08	A320	A	70,2	73,1	82,8
23.06.2019 09:52:00	B788	A	73,4	76,7	86,8
23.06.2019 09:55:20	DH8D	A	67,9	68,8	78,7
23.06.2019 10:16:45	B738	A	72,0	75,1	83,5
23.06.2019 10:23:32	CRJ9	A	69,8	71,1	81,3
23.06.2019 10:26:26	B738	A	72,7	75,6	85,0
23.06.2019 10:35:48	E75S	A	70,4	73,6	82,2
23.06.2019 10:38:23	A343	A	73,1	76,0	86,1
23.06.2019 10:50:08	A320	A	72,3	74,6	84,3
23.06.2019 10:54:02	A319	A	70,3	72,2	81,5
23.06.2019 10:55:57	A321	A	71,2	73,5	82,7
23.06.2019 10:58:20	A320	A	69,9	73,2	83,1
23.06.2019 11:02:27	A321	A	70,8	72,9	82,2
23.06.2019 11:06:47	E170	A	70,9	73,5	82,4
23.06.2019 11:17:49	A320	A	70,3	72,2	81,7
23.06.2019 11:21:30	A320	A	71,9	74,4	83,6
23.06.2019 11:31:26	A319	A	71,7	73,5	82,5
23.06.2019 11:35:37	A321	A	72,4	75,6	84,7
23.06.2019 11:38:10	B738	A	71,5	75,3	85,1
23.06.2019 11:42:32	E75S	A	70,6	72,0	81,0
23.06.2019 11:45:44	E75S	A	70,3	72,4	82,4
23.06.2019 11:51:16	B789	A	72,8	75,9	85,3
23.06.2019 11:54:13	SU95	A	72,3	74,5	84,1
23.06.2019 11:57:53	DH8D	A	70,9	72,4	81,4
23.06.2019 12:01:06	A320	A	70,1	72,5	82,4
23.06.2019 12:03:40	E170	A	69,1	70,2	79,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
23.06.2019 12:06:08	B733	A	72,6	76,4	84,7
23.06.2019 12:08:49	A321	A	71,4	72,9	82,1
23.06.2019 12:11:08	E190	A	71,8	74,4	82,6
23.06.2019 12:13:23	B77W	A	74,5	78,0	87,3
23.06.2019 12:16:33	P180	A	74,5	78,0	87,7
23.06.2019 12:18:21	B789	A	72,2	76,1	85,2
23.06.2019 12:21:21	E75S	A	70,0	72,5	82,3
23.06.2019 12:25:33	E190	A	71,1	73,7	82,6
23.06.2019 12:28:16	B734	A	73,4	79,9	86,4
23.06.2019 12:30:52	B788	A	73,3	76,1	85,8
23.06.2019 12:33:21	E170	A	70,4	72,6	81,9
23.06.2019 12:39:05	A320	A	70,4	72,8	82,2
23.06.2019 12:43:58	B737	A	71,6	74,5	82,0
23.06.2019 12:46:19	B734	A	72,0	74,7	83,5
23.06.2019 12:49:39	DH8D	A	70,5	72,7	82,2
23.06.2019 12:53:22	A320	A	70,0	72,2	81,2
23.06.2019 12:56:08	E195	A	71,9	74,4	83,0
23.06.2019 13:01:40	DH8D	A	71,2	73,3	82,4
23.06.2019 13:05:51	E190	A	71,8	74,3	83,6
23.06.2019 13:08:11	DH8D	A	72,1	74,6	84,1
23.06.2019 13:11:02	B738	A	72,6	75,4	84,4
23.06.2019 13:14:00	E195	A	71,7	74,3	82,1
23.06.2019 13:20:45	A321	A	70,5	71,9	81,7
23.06.2019 13:23:23	CRJ9	A	70,4	72,8	81,2
23.06.2019 13:25:26	E170	A	69,8	71,0	79,3
23.06.2019 13:27:27	B789	A	72,4	76,6	85,4
23.06.2019 13:31:24	A343	A	73,0	75,6	85,3
23.06.2019 13:34:25	B738	A	72,9	75,6	84,6
23.06.2019 13:49:06	E75S	A	71,8	73,6	82,6
23.06.2019 13:52:34	B738	A	72,2	75,1	84,2
23.06.2019 13:55:29	A20N	A	70,6	74,0	82,6
23.06.2019 13:57:50	A320	A	72,1	75,0	83,5
23.06.2019 14:02:26	B738	A	72,6	75,8	84,7
23.06.2019 14:05:31	E195	A	72,6	75,5	83,4
23.06.2019 14:07:31	E75S	A	71,1	72,8	82,2
23.06.2019 14:10:04	CRJ9	A	71,3	73,7	82,1
23.06.2019 14:12:46	E195	A	72,2	74,3	83,4
23.06.2019 14:15:56	CRJ9	A	70,9	73,2	82,0
23.06.2019 14:18:39	B789	A	75,0	77,8	87,6
23.06.2019 14:21:23	B734	A	72,3	76,1	84,3
23.06.2019 14:24:05	DH8D	A	72,1	74,9	82,1
23.06.2019 14:29:53	DH8D	A	68,0	68,9	78,4
23.06.2019 14:33:36	B789	A	73,0	77,2	86,4
23.06.2019 14:37:07	E195	A	71,1	73,1	82,8
23.06.2019 14:41:07	E195	A	71,6	75,2	83,1
23.06.2019 14:46:48	A320	A	71,1	73,6	82,2
23.06.2019 15:03:08	CRJ9	A	70,6	73,0	81,4
23.06.2019 15:08:26	E75S	A	70,2	74,1	83,0
23.06.2019 15:11:39	B738	A	72,3	75,0	83,8
23.06.2019 15:14:50	E170	A	70,2	72,3	80,2
23.06.2019 15:17:44	E190	A	70,4	73,1	81,6
23.06.2019 15:20:21	A320	A	72,3	74,5	83,5
23.06.2019 15:23:06	E75S	A	70,6	72,9	81,4
23.06.2019 15:25:08	B738	A	71,8	75,0	84,4
23.06.2019 15:27:21	E195	A	71,4	74,4	82,2
23.06.2019 15:30:44	A321	A	72,1	74,4	83,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
23.06.2019 15:33:06	E195	A	71,1	74,4	83,1
23.06.2019 15:35:20	DH8D	A	68,7	69,7	77,7
23.06.2019 15:37:48	E75S	A	71,3	72,7	82,4
23.06.2019 15:40:00	E170	A	70,6	74,0	81,0
23.06.2019 15:42:29	B734	A	73,6	77,8	84,7
23.06.2019 15:44:53	DH8D	A	68,9	70,0	78,5
23.06.2019 15:47:30	E195	A	72,0	75,1	83,4
23.06.2019 15:49:56	DH8D	A	68,7	70,7	78,7
23.06.2019 15:52:48	B738	A	73,5	76,5	85,5
23.06.2019 15:55:20	E170	A	70,8	72,0	80,3
23.06.2019 15:57:33	E75S	A	71,0	73,2	82,1
23.06.2019 15:59:42	DH8D	A	70,0	73,8	81,8
23.06.2019 16:02:04	E170	A	70,0	71,5	80,8
23.06.2019 16:04:18	E75S	A	70,3	72,1	81,1
23.06.2019 16:06:06	DH8D	A	70,3	71,2	80,3
23.06.2019 16:08:19	E75S	A	70,8	73,4	82,5
23.06.2019 16:10:26	E75S	A	71,2	74,3	83,3
23.06.2019 16:12:12	DH8D	A	68,3	69,1	77,3
23.06.2019 16:13:47	E190	A	70,4	72,6	82,2
23.06.2019 16:18:03	A319	A	69,9	71,8	80,3
23.06.2019 16:20:48	B738	A	72,7	74,4	84,2
23.06.2019 16:36:27	B738	A	69,6	71,0	79,2
23.06.2019 16:38:48	E195	A	72,5	75,2	84,0
23.06.2019 16:41:40	A320	A	70,7	72,6	81,8
23.06.2019 16:47:43	B734	A	71,9	76,1	83,4
23.06.2019 16:50:48	A320	A	71,1	73,7	81,9
23.06.2019 17:03:36	CRJ9	A	69,9	72,3	80,3
23.06.2019 17:31:58	A321	A	70,9	73,2	82,7
23.06.2019 17:41:54	B738	A	72,1	74,4	84,1
23.06.2019 17:45:25	E195	A	70,4	72,7	81,6
23.06.2019 17:56:35	E195	A	70,6	73,4	82,6
23.06.2019 18:11:22	A321	A	71,7	73,8	82,9
23.06.2019 18:19:08	A321	A	70,5	71,9	80,9
23.06.2019 18:21:04	A319	A	71,9	74,2	83,0
23.06.2019 18:22:55	E190	A	71,0	72,7	81,4
23.06.2019 18:24:51	DH8D	A	70,3	72,9	81,5
23.06.2019 18:27:48	B738	A	73,6	75,7	84,8
23.06.2019 18:30:50	E195	A	72,0	74,9	83,8
23.06.2019 18:32:35	CRJ9	A	71,3	73,9	82,7
23.06.2019 18:35:29	A321	A	71,3	74,0	82,8
23.06.2019 18:37:28	DH8D	A	70,8	73,4	82,9
23.06.2019 18:42:39	A320	A	71,8	75,7	83,8
23.06.2019 18:44:25	E75S	A	70,6	73,0	82,7
23.06.2019 18:46:53	E195	A	70,2	74,7	83,2
23.06.2019 18:49:07	CRJ9	A	70,7	73,2	82,1
23.06.2019 18:51:33	E195	A	71,1	73,7	82,3
23.06.2019 18:53:13	E170	A	70,2	72,2	81,0
23.06.2019 18:54:58	DH8D	A	68,8	69,8	79,2
23.06.2019 18:58:48	BCS3	A	70,5	72,3	81,9
23.06.2019 19:00:37	B737	A	72,2	75,0	84,3
23.06.2019 19:02:25	E75S	A	70,2	72,7	81,7
23.06.2019 19:04:11	A321	A	71,8	74,7	83,8
23.06.2019 19:08:14	B738	A	71,6	75,1	84,2
23.06.2019 19:10:12	DH8D	A	70,4	72,5	81,6
23.06.2019 19:13:27	A320	A	72,0	74,8	84,8
23.06.2019 19:15:41	DH8D	A	69,8	71,6	80,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
23.06.2019 19:17:32	CRJ9	A	70,1	72,0	81,6
23.06.2019 19:19:17	E170	A	70,0	71,5	81,1
23.06.2019 19:21:04	E75S	A	71,8	74,1	83,0
23.06.2019 19:22:44	DH8D	A	71,2	73,1	82,3
23.06.2019 19:25:10	A21N	A	71,6	73,8	83,4
23.06.2019 19:30:30	A320	A	71,9	73,9	83,4
23.06.2019 19:32:15	A320	A	70,6	72,9	81,7
23.06.2019 19:34:52	E75S	A	72,2	75,6	83,6
23.06.2019 19:37:15	E75S	A	70,1	72,0	80,9
23.06.2019 19:40:32	B738	A	72,0	74,7	84,5
23.06.2019 19:42:59	E75S	A	71,4	73,1	82,1
23.06.2019 19:45:33	DH8D	A	75,5	79,0	87,8
23.06.2019 19:47:22	A319	A	72,1	73,7	83,2
23.06.2019 19:49:08	A320	A	71,3	73,9	83,1
23.06.2019 19:59:06	E75S	A	70,8	73,2	81,6
23.06.2019 20:02:31	A320	A	71,1	72,9	82,6
23.06.2019 20:12:51	A321	A	69,4	71,2	81,2
23.06.2019 20:33:55	B738	A	71,9	74,8	84,2
23.06.2019 20:40:24	B738	A	75,0	77,8	87,0
23.06.2019 20:46:31	B738	A	73,1	75,1	85,1
23.06.2019 20:49:14	B738	A	72,2	75,5	84,5
23.06.2019 20:51:42	E75S	A	70,8	73,4	82,3
23.06.2019 20:54:26	E170	A	71,5	73,1	83,0
23.06.2019 20:57:05	DH8D	A	70,7	72,6	81,5
23.06.2019 20:59:23	B738	A	71,7	74,1	83,8
23.06.2019 21:01:52	CRJ9	A	71,0	73,2	82,2
23.06.2019 21:04:11	B738	A	72,0	74,6	84,6
23.06.2019 21:07:07	E195	A	71,7	73,8	83,2
23.06.2019 21:09:22	B738	A	72,0	73,9	83,7
23.06.2019 21:11:37	E170	A	70,4	72,5	80,8
23.06.2019 21:13:57	B734	A	71,7	73,2	83,2
23.06.2019 21:16:41	B734	A	72,2	73,9	83,6
23.06.2019 21:19:01	CRJ9	A	71,2	73,0	82,0
23.06.2019 21:21:19	B734	A	73,2	76,5	85,0
23.06.2019 21:23:14	A319	A	72,4	74,2	84,1
23.06.2019 21:25:38	E190	A	71,8	74,4	83,5
23.06.2019 21:27:14	DH8D	A	68,6	69,5	77,6
23.06.2019 21:28:59	E75S	A	69,8	71,7	80,2
23.06.2019 21:31:10	E195	A	72,1	74,7	83,6
23.06.2019 21:33:03	E170	A	71,5	73,7	82,7
23.06.2019 21:38:26	B738	A	72,5	75,3	84,8
23.06.2019 21:45:40	B734	A	71,2	73,5	83,5
23.06.2019 21:47:23	E195	A	72,7	75,5	83,9
23.06.2019 21:49:11	E195	A	72,1	75,1	84,1
23.06.2019 21:50:48	E75S	A	70,5	72,2	81,2
23.06.2019 21:57:08	E195	A	73,3	76,5	85,0
23.06.2019 21:59:06	B738	A	72,5	75,0	85,3
24.06.2019 06:02:23	DH8D	A	69,5	71,9	80,7
24.06.2019 06:08:17	DH8D	A	71,4	73,7	82,2
24.06.2019 06:10:48	B734	A	71,2	73,2	82,9
24.06.2019 06:13:06	E195	A	71,4	74,3	83,2
24.06.2019 06:15:47	E195	A	71,4	72,9	82,2
24.06.2019 06:19:38	E75S	A	70,9	73,0	82,1
24.06.2019 06:21:18	DH8D	A	68,7	69,6	77,7
24.06.2019 06:23:38	DH8D	A	72,4	75,3	83,5
24.06.2019 06:26:00	DH8D	A	69,6	71,7	81,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub> [dB]	L <sub>Amax</sub> [dB]	L <sub>AE</sub> [dB]
24.06.2019 06:28:40	A321	A	71,3	73,8	82,4
24.06.2019 06:30:39	E170	A	70,8	72,6	81,5
24.06.2019 06:32:46	E190	A	71,2	73,2	82,6
24.06.2019 06:35:18	CRJ9	A	70,9	73,5	82,4
24.06.2019 06:38:19	A320	A	70,5	72,4	81,6
24.06.2019 06:40:34	DH8D	A	68,8	70,7	80,0
24.06.2019 06:42:53	E170	A	71,9	74,5	84,5
24.06.2019 06:45:36	A321	A	71,0	72,7	81,8
24.06.2019 06:48:07	B734	A	72,0	74,6	83,5
24.06.2019 06:50:31	B738	A	73,5	75,5	84,6
24.06.2019 06:52:32	B734	A	72,1	74,6	83,9
24.06.2019 06:54:38	B738	A	72,4	74,4	83,9
24.06.2019 06:56:18	B738	A	72,1	74,1	82,9
24.06.2019 06:58:47	B738	A	72,8	75,9	84,8
24.06.2019 07:00:41	B734	A	71,4	73,8	82,6
24.06.2019 07:39:24	B738	A	72,6	75,2	84,1
24.06.2019 07:41:43	C295	A	70,0	72,3	80,4
24.06.2019 07:51:57	C56X	A	71,0	72,6	80,6
24.06.2019 07:55:04	E75S	A	72,5	74,0	83,2
24.06.2019 08:04:29	E190	A	72,2	75,5	83,3
24.06.2019 08:07:14	DH8D	A	70,8	73,0	81,2
24.06.2019 08:11:30	B738	A	72,7	74,9	84,2
24.06.2019 08:19:23	E195	A	71,2	73,0	82,0
24.06.2019 08:22:49	E195	A	72,3	75,2	83,5
24.06.2019 08:25:20	E75S	A	71,6	73,7	82,4
24.06.2019 08:27:14	DH8D	A	73,2	75,7	84,3
24.06.2019 08:29:56	E195	A	71,6	73,7	82,7
24.06.2019 08:33:32	B738	A	72,5	75,2	83,9
24.06.2019 08:36:02	AT75	A	69,0	70,0	80,1
24.06.2019 08:38:38	A320	A	71,9	74,4	83,1
24.06.2019 08:42:56	E190	A	72,6	75,8	83,4
24.06.2019 08:45:20	B788	A	72,6	76,1	85,3
24.06.2019 08:47:46	E75S	A	71,3	73,4	82,4
24.06.2019 08:50:16	E75S	A	70,7	72,4	81,1
24.06.2019 08:53:03	E75S	A	70,4	72,7	80,8
24.06.2019 08:55:24	B738	A	71,9	73,9	83,0
24.06.2019 08:57:45	DH8D	A	70,1	72,5	81,2
24.06.2019 09:00:01	B738	A	72,0	74,4	83,5
24.06.2019 09:02:34	A320	A	72,0	76,6	84,1
24.06.2019 09:04:59	PC12	A	70,8	72,7	80,3
24.06.2019 09:07:45	E170	A	70,7	72,5	81,1
24.06.2019 09:10:28	M28	A	71,8	75,6	81,4
24.06.2019 09:13:39	E195	A	71,7	73,3	82,8
24.06.2019 09:15:47	E75S	A	70,7	73,5	81,9
24.06.2019 09:17:58	A321	A	71,7	73,2	82,5
24.06.2019 09:20:44	CRJ9	A	70,2	72,5	81,0
24.06.2019 09:24:00	E170	A	70,6	73,4	82,0
24.06.2019 09:31:16	E195	A	72,6	74,3	83,4
24.06.2019 09:32:57	A321	A	73,6	76,5	85,3
24.06.2019 09:34:53	E195	A	71,0	74,6	82,7
24.06.2019 09:36:49	A320	A	72,0	74,8	83,5
24.06.2019 09:39:00	DH8D	A	67,5	68,4	77,0
24.06.2019 09:41:37	E75S	A	70,3	72,3	81,1
24.06.2019 09:44:03	DH8D	A	67,9	69,1	77,9
24.06.2019 09:48:39	CRJ9	A	70,1	72,8	80,9
24.06.2019 09:50:37	B737	A	71,8	73,9	83,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
24.06.2019 09:52:29	B789	A	72,3	74,8	84,8
24.06.2019 10:01:05	B738	A	72,1	74,2	83,2
24.06.2019 10:13:02	CRJ9	A	71,1	73,0	81,5
24.06.2019 10:15:32	DH8D	A	69,3	70,6	78,9
24.06.2019 10:18:34	DH8D	A	67,5	68,7	77,5
24.06.2019 10:20:53	A320	A	71,4	72,8	82,1
24.06.2019 10:23:19	A320	A	71,4	74,2	83,2
24.06.2019 10:34:07	E75S	A	70,6	73,0	81,4
24.06.2019 10:46:41	A20N	A	71,6	73,0	83,1
24.06.2019 10:49:29	A320	A	71,1	74,5	83,4
24.06.2019 10:52:01	A320	A	71,3	74,6	82,8
24.06.2019 10:54:34	A321	A	72,0	74,0	83,7
24.06.2019 10:56:58	E170	A	69,8	71,7	79,4
24.06.2019 11:10:10	MD83	A	71,2	73,8	82,7
24.06.2019 11:13:13	B738	A	71,5	74,3	83,3
24.06.2019 11:16:04	A320	A	71,6	73,5	83,6
24.06.2019 11:20:12	DH8D	A	73,7	77,4	85,5
24.06.2019 11:24:22	E195	A	72,6	75,0	83,4
24.06.2019 11:26:56	E190	A	70,8	72,9	81,6
24.06.2019 11:29:34	B789	A	72,5	76,0	85,8
24.06.2019 11:32:07	A320	A	71,5	74,1	82,6
24.06.2019 11:34:35	B739	A	73,2	76,0	85,5
24.06.2019 11:38:10	A321	A	71,1	73,0	82,5
24.06.2019 11:45:38	E170	A	71,0	73,0	82,5
24.06.2019 11:47:51	A319	A	69,3	71,2	79,3
24.06.2019 11:50:07	SU95	A	73,4	76,3	85,2
24.06.2019 11:54:37	A320	A	73,4	75,4	84,9
24.06.2019 11:56:37	E170	A	70,4	72,2	81,2
24.06.2019 11:58:12	B77W	A	75,2	79,0	89,2
24.06.2019 12:02:25	B734	A	73,0	77,5	84,1
24.06.2019 12:04:56	E195	A	72,3	75,8	84,4
24.06.2019 12:07:22	E170	A	70,4	73,3	81,6
24.06.2019 12:09:45	E190	A	69,9	72,0	81,1
24.06.2019 12:12:08	A319	A	71,5	73,2	82,3
24.06.2019 12:14:37	A320	A	72,3	74,5	84,3
24.06.2019 12:17:11	DH8D	A	68,0	68,9	78,0
24.06.2019 12:19:58	E195	A	72,2	75,4	83,9
24.06.2019 12:22:21	B734	A	73,0	77,0	84,8
24.06.2019 12:27:03	GLF5	A	66,7	67,9	77,1
24.06.2019 12:29:00	B738	A	72,9	75,8	84,4
24.06.2019 12:31:05	B789	A	72,6	75,2	84,6
24.06.2019 12:33:57	E75S	A	69,7	71,4	80,5
24.06.2019 12:39:26	B734	A	73,4	76,2	84,5
24.06.2019 12:43:14	DH8D	A	69,1	70,8	78,7
24.06.2019 12:45:49	B738	A	73,2	76,7	84,7
24.06.2019 12:48:11	E75S	A	69,8	72,1	82,4
24.06.2019 12:50:39	E190	A	71,5	74,2	82,6
24.06.2019 12:53:17	E190	A	71,9	76,0	84,5
24.06.2019 12:55:46	B734	A	72,8	77,2	85,1
24.06.2019 12:58:22	DH8D	A	70,2	72,5	80,9
24.06.2019 13:00:28	A320	A	71,4	76,4	85,7
24.06.2019 13:03:54	E75S	A	70,6	72,7	81,4
24.06.2019 13:07:15	A321	A	71,0	75,1	83,8
24.06.2019 13:09:25	DH8D	A	72,7	75,6	83,8
24.06.2019 13:12:29	A359	A	72,8	74,6	84,9
24.06.2019 13:14:45	E170	A	71,9	74,2	83,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
24.06.2019 13:22:03	B733	A	72,6	75,6	83,4
24.06.2019 13:24:30	DH8D	A	69,7	71,9	80,5
24.06.2019 13:26:53	E75S	A	71,0	72,3	82,1
24.06.2019 13:29:16	E75S	A	69,5	71,4	80,6
24.06.2019 13:32:03	DH8D	A	70,1	72,1	79,2
24.06.2019 13:37:53	B734	A	72,0	73,8	82,8
24.06.2019 13:39:57	A321	A	71,5	73,2	81,9
24.06.2019 13:43:24	A343	A	74,5	77,0	86,8
24.06.2019 13:45:48	AT75	A	69,7	71,0	81,1
24.06.2019 13:48:15	CRJ9	A	69,6	71,8	80,8
24.06.2019 13:50:37	E195	A	71,1	73,9	82,6
24.06.2019 13:53:43	B788	A	73,0	74,9	84,2
24.06.2019 13:56:03	B788	A	71,3	74,1	83,6
24.06.2019 13:58:42	E195	A	71,4	73,1	82,5
24.06.2019 14:01:00	A20N	A	71,6	73,7	83,4
24.06.2019 14:03:27	B738	A	72,9	75,3	84,4
24.06.2019 14:05:50	B789	A	72,9	75,7	85,2
24.06.2019 14:08:18	B738	A	72,1	74,1	84,1
24.06.2019 14:10:45	BCS1	A	72,2	74,4	83,6
24.06.2019 14:13:08	A320	A	71,7	74,3	82,9
24.06.2019 14:15:35	A319	A	70,1	72,1	81,6
24.06.2019 14:18:00	DH8D	A	69,2	72,1	81,2
24.06.2019 14:20:39	DH8D	A	69,7	71,8	80,8
24.06.2019 14:23:06	CRJ9	A	71,0	72,6	81,4
24.06.2019 14:37:04	B789	A	73,4	76,5	86,2
24.06.2019 14:53:28	P180	A	74,3	78,3	87,5
24.06.2019 14:56:14	CRJ9	A	69,4	71,3	80,2
24.06.2019 15:01:21	E170	A	69,2	70,5	80,0
24.06.2019 15:03:53	A321	A	71,7	73,9	82,5
24.06.2019 15:07:32	E190	A	70,7	73,0	81,5
24.06.2019 15:12:51	E190	A	72,0	74,0	82,4
24.06.2019 15:19:13	E75S	A	70,7	73,1	81,5
24.06.2019 15:22:16	A320	A	71,9	74,0	82,3
24.06.2019 15:25:44	E170	A	74,8	79,1	83,9
24.06.2019 15:28:15	E195	A	71,6	73,9	82,8
24.06.2019 15:36:18	E195	A	71,2	73,6	82,7
24.06.2019 15:45:31	A332	A	72,5	75,4	84,8
24.06.2019 15:48:54	DH8D	A	69,2	70,8	80,0
24.06.2019 15:51:16	E170	A	71,4	74,1	83,1
24.06.2019 15:53:45	E195	A	72,1	75,5	82,9
24.06.2019 15:56:13	DH8D	A	69,3	71,3	79,3
24.06.2019 15:58:33	DH8D	A	70,3	72,4	81,4
24.06.2019 16:01:00	B734	A	73,7	78,4	85,1
24.06.2019 16:03:26	DH8D	A	69,1	70,2	79,1
24.06.2019 16:05:25	E195	A	71,3	74,8	83,1
24.06.2019 16:08:06	E195	A	70,9	73,7	81,7
24.06.2019 16:13:12	B738	A	72,3	75,3	84,3
24.06.2019 16:15:43	E75S	A	71,5	73,8	82,3
24.06.2019 16:17:52	E75S	A	69,8	73,2	81,9
24.06.2019 16:20:11	E195	A	71,6	74,7	83,1
24.06.2019 16:22:37	B734	A	73,2	75,7	84,0
24.06.2019 16:25:43	A320	A	70,6	72,7	82,0
24.06.2019 16:28:07	B738	A	72,4	76,0	84,1
24.06.2019 16:30:29	E195	A	70,3	73,2	82,8
24.06.2019 16:34:20	AN28	A	68,7	70,7	77,8
24.06.2019 17:12:57	A319	A	70,8	72,9	82,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
24.06.2019 17:15:27	E75S	A	69,1	71,3	79,6
24.06.2019 17:17:36	B738	A	70,9	74,8	82,9
24.06.2019 17:33:09	B738	A	72,7	75,7	84,5
24.06.2019 17:35:57	B738	A	71,0	75,4	84,4
24.06.2019 17:39:03	CRJ9	A	69,1	71,4	80,8
24.06.2019 17:42:16	A321	A	71,2	73,9	83,0
24.06.2019 17:45:11	B738	A	73,0	75,7	83,8
24.06.2019 17:47:20	A320	A	70,2	73,0	81,7
24.06.2019 17:49:54	A320	A	70,5	73,0	81,7
24.06.2019 18:02:35	A321	A	70,9	73,0	81,3
24.06.2019 18:10:29	CRJ9	A	70,9	73,8	83,9
24.06.2019 18:20:52	DH8D	A	68,9	70,6	80,1
24.06.2019 18:23:07	A319	A	71,9	75,9	84,5
24.06.2019 18:25:31	E170	A	70,2	72,2	81,0
24.06.2019 18:27:43	A320	A	72,8	77,2	84,2
24.06.2019 18:29:59	DH8D	A	69,6	70,8	79,6
24.06.2019 18:32:24	CRJ9	A	69,7	71,9	80,8
24.06.2019 18:34:58	DH8D	A	69,8	71,8	80,6
24.06.2019 18:37:53	DH8D	A	67,4	68,5	76,4
24.06.2019 18:42:47	E170	A	70,3	71,8	81,1
24.06.2019 18:51:58	DH8D	A	70,1	71,7	80,5
24.06.2019 18:54:10	E170	A	70,2	72,6	81,7
24.06.2019 18:56:39	E75S	A	70,8	73,1	81,6
24.06.2019 19:00:26	A320	A	71,4	74,4	83,2
24.06.2019 19:02:42	E195	A	70,5	73,3	81,6
24.06.2019 19:05:07	A320	A	71,5	74,4	83,3
24.06.2019 19:11:07	DH8D	A	70,3	72,9	81,8
24.06.2019 19:13:31	DH8D	A	69,7	71,2	80,4
24.06.2019 19:16:03	E75S	A	69,8	71,8	80,2
24.06.2019 19:18:33	E190	A	70,2	72,3	81,0
24.06.2019 19:20:20	E195	A	70,9	74,4	85,8
24.06.2019 19:21:53	A321	A	70,3	75,8	86,6
24.06.2019 19:24:39	E75S	A	70,7	71,9	81,5
24.06.2019 19:26:54	A321	A	70,8	72,9	81,6
24.06.2019 19:28:44	E75S	A	71,0	73,3	82,7
24.06.2019 19:37:13	E35L	A	67,8	68,3	76,8
24.06.2019 19:40:20	B738	A	72,9	74,9	84,0
24.06.2019 19:42:37	DH8D	A	69,0	70,3	78,6
24.06.2019 19:45:54	B738	A	71,4	73,9	82,9
24.06.2019 19:47:57	B737	A	77,2	83,9	93,0
24.06.2019 19:50:41	E195	A	72,6	75,0	83,4
24.06.2019 19:52:51	B738	A	72,1	74,3	83,6
24.06.2019 19:55:02	AN26	A	71,3	74,2	81,7
24.06.2019 19:57:30	E195	A	71,5	73,4	82,6
24.06.2019 19:59:51	B738	A	71,8	74,5	83,6
24.06.2019 20:03:40	A320	A	70,4	72,1	80,8
24.06.2019 20:08:41	B738	A	72,2	75,0	83,7
24.06.2019 20:16:59	B738	A	73,0	74,8	84,4
24.06.2019 20:28:33	AT75	A	69,0	70,5	80,4
24.06.2019 20:35:01	B738	A	72,4	74,6	84,1
24.06.2019 20:37:08	E195	A	70,1	73,2	82,2
24.06.2019 20:41:12	A321	A	71,8	73,9	82,9
24.06.2019 20:43:51	E170	A	69,7	72,4	80,2
24.06.2019 20:46:22	B738	A	73,3	76,9	84,7
24.06.2019 20:48:18	E75S	A	71,9	74,1	83,0
24.06.2019 20:51:48	E195	A	72,7	75,7	84,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
24.06.2019 20:56:35	B738	A	72,2	74,6	83,7
24.06.2019 21:00:57	CRJ9	A	71,5	73,3	82,3
24.06.2019 21:02:53	B738	A	73,1	75,9	84,8
24.06.2019 21:07:31	DH8D	A	70,5	72,2	81,6
24.06.2019 21:10:05	A319	A	72,6	74,9	84,4
24.06.2019 21:12:54	E170	A	69,7	71,3	80,9
24.06.2019 21:25:14	CRJ9	A	71,3	73,0	81,8
24.06.2019 21:27:48	E75S	A	69,8	72,0	80,9
24.06.2019 21:30:14	E195	A	71,4	73,6	82,6
24.06.2019 21:32:33	A319	A	71,2	73,1	82,4
24.06.2019 21:34:51	B733	A	73,1	77,8	84,6
24.06.2019 21:38:52	E195	A	71,3	73,3	82,4
24.06.2019 21:41:13	B738	A	72,7	75,4	84,5
24.06.2019 21:44:30	E75S	A	71,0	73,5	82,1
24.06.2019 21:46:18	DH8D	A	70,8	73,0	82,8
24.06.2019 21:49:58	B734	A	72,6	75,5	83,8
24.06.2019 21:52:17	B738	A	73,2	75,3	84,7
24.06.2019 21:54:40	E190	A	71,0	73,3	82,2
24.06.2019 21:56:59	E190	A	71,4	73,4	81,9
24.06.2019 21:59:30	B734	A	72,2	75,2	83,0
25.06.2019 06:08:35	B738	A	72,3	74,7	83,4
25.06.2019 06:10:39	DH8D	A	74,1	77,1	86,1
25.06.2019 06:12:44	B734	A	76,4	79,9	88,2
25.06.2019 06:14:28	E170	A	71,7	73,7	82,5
25.06.2019 06:19:25	E190	A	71,3	73,3	82,1
25.06.2019 06:22:01	E75S	A	70,8	72,2	81,6
25.06.2019 06:24:34	E195	A	71,4	73,2	82,2
25.06.2019 06:26:49	E75S	A	70,4	72,6	81,2
25.06.2019 06:29:13	E75S	A	70,7	72,6	81,8
25.06.2019 06:33:52	B738	A	72,4	75,1	83,5
25.06.2019 06:36:04	DH8D	A	70,3	72,1	80,7
25.06.2019 06:37:57	A320	A	72,4	75,6	83,8
25.06.2019 06:40:05	A321	A	70,8	73,6	81,9
25.06.2019 06:41:40	CRJ9	A	70,3	72,0	81,1
25.06.2019 06:43:30	A359	A	72,1	74,4	83,6
25.06.2019 06:46:11	E195	A	70,3	71,6	81,1
25.06.2019 06:47:55	B733	A	71,8	74,0	82,6
25.06.2019 06:50:43	B738	A	72,8	75,6	83,9
25.06.2019 07:36:42	A320	D	68,4	69,4	78,4
25.06.2019 07:48:53	B734	D	68,1	69,9	77,6
25.06.2019 07:50:53	E75S	D	66,1	67,7	76,9
25.06.2019 09:07:09	B738	D	69,4	72,4	80,6
25.06.2019 09:21:53	A320	D	69,7	71,4	82,0
25.06.2019 09:25:34	A321	D	69,2	71,8	81,3
25.06.2019 09:34:55	B734	D	67,1	69,9	78,2
25.06.2019 09:50:29	A321	D	68,9	71,8	82,3
25.06.2019 09:59:14	A359	D	66,9	68,5	76,4
25.06.2019 10:20:11	A320	D	68,2	71,3	79,7
25.06.2019 10:33:25	MD11	D	74,0	79,3	88,4
25.06.2019 10:49:33	B738	D	70,8	74,7	84,6
25.06.2019 11:11:31	B763	D	70,5	73,0	82,5
25.06.2019 11:25:08	E170	D	67,0	68,4	76,1
25.06.2019 11:37:43	E75S	D	67,4	69,9	78,9
25.06.2019 11:55:25	E195	D	68,3	69,9	77,8
25.06.2019 12:01:06	E195	D	68,7	72,8	80,2
25.06.2019 12:10:04	E75S	D	67,4	69,1	79,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
25.06.2019 12:22:13	MD83	D	71,0	77,1	86,2
25.06.2019 12:29:32	E195	D	67,6	70,2	76,6
25.06.2019 13:14:27	B734	D	70,7	74,1	83,3
25.06.2019 13:23:56	B738	D	68,7	72,0	80,8
25.06.2019 13:36:37	A343	D	67,3	70,6	79,0
25.06.2019 13:49:09	B738	D	69,2	71,0	80,7
25.06.2019 14:25:00	B734	D	67,3	70,0	79,3
25.06.2019 15:07:33	E195	D	68,5	71,5	80,6
25.06.2019 15:11:21	A320	D	68,7	70,6	80,1
25.06.2019 15:18:49	E75S	D	67,3	69,0	77,7
25.06.2019 15:35:45	E195	D	67,6	70,5	78,0
25.06.2019 15:44:05	B735	D	68,4	70,7	79,2
25.06.2019 16:11:16	E75S	D	67,0	70,5	79,3
25.06.2019 16:13:30	B738	D	69,4	72,2	83,1
25.06.2019 16:19:20	B738	D	68,2	70,8	80,0
25.06.2019 16:21:04	B738	D	70,8	73,4	84,0
25.06.2019 16:22:37	B738	D	68,4	71,3	80,2
25.06.2019 17:04:41	E75S	D	69,4	71,6	80,2
25.06.2019 17:51:46	B788	D	67,2	69,2	76,7
25.06.2019 18:17:40	B734	D	66,2	67,9	77,0
25.06.2019 18:24:07	B738	D	67,5	69,2	77,1
25.06.2019 18:49:44	A320	D	67,4	68,5	77,4
25.06.2019 18:54:51	E195	D	68,9	70,4	77,9
25.06.2019 19:16:12	B738	D	67,7	69,4	80,3
25.06.2019 19:27:49	MD82	D	71,9	76,0	87,0
25.06.2019 19:56:13	A321	D	68,4	69,9	79,9
25.06.2019 20:26:23	E75S	D	67,8	69,2	79,2
25.06.2019 21:07:54	B738	D	69,1	70,4	81,6
25.06.2019 21:18:45	E75S	D	67,3	70,1	80,3
26.06.2019 06:06:36	B738	D	69,1	70,8	80,3
26.06.2019 06:19:36	B738	D	70,5	73,5	81,9
26.06.2019 06:22:10	B738	D	70,1	72,2	82,2
26.06.2019 06:50:00	A320	A	68,6	70,5	77,6
26.06.2019 07:38:29	A320	D	68,6	70,8	78,1
26.06.2019 07:58:20	E170	A	70,3	71,8	80,7
26.06.2019 08:01:12	E195	A	70,9	73,2	82,0
26.06.2019 08:07:24	E190	A	70,5	72,9	81,7
26.06.2019 08:09:38	E75S	A	69,6	71,1	80,1
26.06.2019 08:12:35	A320	A	72,0	74,7	83,1
26.06.2019 08:18:52	AT75	A	69,7	71,8	81,5
26.06.2019 08:21:48	E170	A	71,4	73,0	82,2
26.06.2019 08:31:24	E75S	A	69,9	72,3	80,7
26.06.2019 08:33:45	A320	A	71,9	74,9	84,0
26.06.2019 08:37:02	A343	A	73,0	76,2	85,3
26.06.2019 08:39:27	B738	A	71,8	75,2	83,6
26.06.2019 08:42:06	B738	A	72,3	75,7	84,3
26.06.2019 08:47:36	B738	A	72,2	75,3	84,2
26.06.2019 08:50:17	B738	A	73,3	77,0	85,8
26.06.2019 08:52:24	DH8D	A	69,1	70,2	79,1
26.06.2019 08:55:03	E75S	A	69,8	71,5	80,2
26.06.2019 08:57:40	C295	A	70,1	72,4	80,6
26.06.2019 08:59:48	E195	A	72,2	74,8	83,0
26.06.2019 09:02:46	E75S	A	71,9	74,3	82,7
26.06.2019 09:05:28	A320	A	73,0	76,3	85,3
26.06.2019 09:08:07	B734	A	73,6	77,5	85,1
26.06.2019 09:10:40	A321	A	70,3	72,1	81,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
26.06.2019 09:12:56	E75S	A	71,0	73,2	82,5
26.06.2019 09:15:45	E75S	A	71,4	73,3	82,6
26.06.2019 09:18:20	A321	A	70,4	72,4	80,8
26.06.2019 09:20:43	B737	A	71,9	76,5	83,9
26.06.2019 09:22:42	CRJ9	A	70,5	72,5	81,6
26.06.2019 09:25:03	B738	A	72,7	75,5	84,8
26.06.2019 09:27:14	E170	A	68,9	70,5	79,4
26.06.2019 09:32:18	CRJ9	A	71,2	73,0	81,2
26.06.2019 09:34:47	E195	A	71,5	74,3	83,0
26.06.2019 09:37:16	DH8D	A	68,6	69,4	78,1
26.06.2019 09:39:52	B738	A	72,2	76,6	84,5
26.06.2019 09:41:51	DH8D	A	70,0	71,9	80,4
26.06.2019 09:44:02	CRJ9	A	70,6	72,9	81,1
26.06.2019 09:45:41	DH8D	A	71,3	73,8	82,4
26.06.2019 09:54:34	E195	A	70,9	73,6	82,9
26.06.2019 09:57:27	E195	A	70,1	72,7	81,8
26.06.2019 09:59:49	A320	A	70,1	72,8	81,9
26.06.2019 10:02:21	E75S	A	69,7	74,0	82,0
26.06.2019 10:08:52	B738	A	70,7	73,5	82,4
26.06.2019 10:12:32	DH8D	A	68,7	69,7	78,7
26.06.2019 10:23:02	B734	A	74,4	77,6	85,2
26.06.2019 10:39:51	B737	A	71,6	76,0	84,2
26.06.2019 10:42:19	B738	A	72,1	74,8	83,3
26.06.2019 10:46:44	A320	A	70,0	72,7	80,8
26.06.2019 10:50:08	A320	A	70,3	72,2	80,7
26.06.2019 10:52:42	A321	A	71,7	73,4	82,1
26.06.2019 10:55:07	A320	A	71,0	74,0	83,0
26.06.2019 11:08:52	E75S	A	70,3	72,8	81,1
26.06.2019 11:16:58	A321	A	71,1	73,8	82,2
26.06.2019 11:20:29	B788	A	73,0	75,6	84,8
26.06.2019 11:22:57	E195	A	71,4	74,2	82,2
26.06.2019 11:27:36	A320	A	70,4	72,2	80,0
26.06.2019 11:30:13	SU95	A	72,9	75,7	84,1
26.06.2019 11:34:57	A319	A	72,0	74,3	82,4
26.06.2019 11:40:10	A321	A	70,8	74,2	83,4
26.06.2019 11:42:34	B738	A	72,5	75,9	84,0
26.06.2019 11:45:18	SU95	A	72,8	75,9	85,1
26.06.2019 11:48:11	C295	A	71,1	72,8	81,1
26.06.2019 11:50:54	B734	A	71,4	74,3	82,2
26.06.2019 11:53:24	B734	A	72,4	75,6	83,2
26.06.2019 11:55:52	A320	A	74,1	77,4	85,9
26.06.2019 11:58:20	E170	A	71,3	73,2	81,3
26.06.2019 12:03:02	E190	A	71,3	74,3	82,1
26.06.2019 12:05:44	E75S	A	70,9	73,4	81,4
26.06.2019 12:08:10	E195	A	71,1	73,4	81,9
26.06.2019 12:10:49	E170	A	70,3	72,7	80,7
26.06.2019 12:13:49	CRJ9	A	70,0	73,2	80,8
26.06.2019 12:16:37	E190	A	71,2	73,5	82,3
26.06.2019 12:19:31	E195	A	71,0	73,5	82,2
26.06.2019 12:31:10	P180	A	74,1	77,2	85,6
26.06.2019 12:34:49	E75S	A	69,8	72,6	81,5
26.06.2019 12:37:25	B77W	A	75,0	78,9	87,3
26.06.2019 12:40:34	A320	A	70,1	72,7	80,9
26.06.2019 12:42:50	DH8D	A	68,7	71,3	79,8
26.06.2019 12:45:39	B789	A	72,4	75,6	84,9
26.06.2019 12:47:55	E195	A	71,3	74,9	83,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
26.06.2019 12:50:07	CRJ9	A	68,9	72,1	80,6
26.06.2019 12:52:41	E195	A	71,7	73,0	81,7
26.06.2019 12:54:56	B738	A	72,6	75,2	83,0
26.06.2019 12:59:40	E75S	A	70,3	71,8	80,3
26.06.2019 13:02:03	E190	A	70,4	72,9	81,2
26.06.2019 13:04:23	B789	A	71,4	75,2	84,2
26.06.2019 13:06:35	A359	A	72,9	75,8	85,0
26.06.2019 13:08:44	DH8D	A	69,5	70,4	79,0
26.06.2019 13:11:52	E75S	A	70,9	73,6	81,3
26.06.2019 13:14:09	B734	A	70,2	72,2	81,7
26.06.2019 13:16:27	B733	A	72,2	74,0	82,6
26.06.2019 13:23:06	DH8D	A	70,0	72,5	80,0
26.06.2019 13:25:19	CRJ9	A	70,4	72,7	81,9
26.06.2019 13:29:02	E75S	A	71,1	73,3	81,9
26.06.2019 13:31:27	B752	A	72,1	75,9	84,9
26.06.2019 13:35:19	DH8D	A	68,8	70,1	78,8
26.06.2019 13:37:36	B788	A	71,7	75,8	84,5
26.06.2019 13:40:04	E170	A	69,4	71,7	79,9
26.06.2019 13:44:12	A343	A	71,2	75,2	84,5
26.06.2019 13:49:29	C295	A	71,5	74,8	82,6
26.06.2019 13:54:40	A321	A	70,9	72,9	81,7
26.06.2019 13:58:02	B738	A	71,9	75,6	83,6
26.06.2019 14:00:27	E195	A	70,5	72,9	81,7
26.06.2019 14:02:47	B738	A	74,6	77,7	85,7
26.06.2019 14:05:06	A320	A	71,6	73,5	82,0
26.06.2019 14:07:44	PC12	A	68,2	69,5	77,2
26.06.2019 14:10:07	A319	A	72,3	75,2	83,1
26.06.2019 14:12:30	E195	A	71,2	74,1	81,6
26.06.2019 14:14:42	DH8D	A	73,2	78,3	85,7
26.06.2019 14:17:03	B789	A	72,1	74,9	83,9
26.06.2019 14:19:20	B733	A	71,5	73,1	82,3
26.06.2019 14:21:37	A320	A	69,7	72,6	81,8
26.06.2019 14:26:42	AT75	A	70,6	72,5	79,7
26.06.2019 14:29:42	E195	A	71,2	73,2	82,0
26.06.2019 14:33:01	B734	A	73,5	76,7	83,0
26.06.2019 14:36:04	B738	A	70,9	74,8	83,5
26.06.2019 14:38:31	A320	A	71,8	74,8	83,5
26.06.2019 14:42:49	A321	A	70,9	73,6	81,7
26.06.2019 15:03:26	E75S	A	71,5	75,5	82,6
26.06.2019 15:06:24	E190	A	71,2	73,3	81,6
26.06.2019 15:09:14	E195	A	70,9	73,0	82,0
26.06.2019 15:11:52	A320	A	72,0	75,2	82,8
26.06.2019 15:14:14	CRJ9	A	70,8	72,2	79,8
26.06.2019 15:16:40	B789	A	74,5	77,6	87,0
26.06.2019 15:19:17	E170	A	70,6	73,0	80,6
26.06.2019 15:21:41	E170	A	69,0	70,9	78,0
26.06.2019 15:23:52	E75S	A	70,6	73,3	81,7
26.06.2019 15:26:17	B738	A	72,1	75,7	83,8
26.06.2019 15:28:42	E195	A	70,7	72,6	80,7
26.06.2019 15:31:05	E170	A	69,3	71,1	79,3
26.06.2019 15:33:19	E195	A	70,3	71,9	80,7
26.06.2019 15:35:45	E75S	A	70,8	72,5	80,8
26.06.2019 15:38:14	B734	A	69,0	72,0	80,4
26.06.2019 15:40:53	DH8D	A	69,7	71,9	80,1
26.06.2019 15:43:18	E195	A	71,9	74,2	81,9
26.06.2019 15:45:39	E75S	A	69,8	72,3	79,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
26.06.2019 15:48:04	E75S	A	70,3	72,7	81,4
26.06.2019 15:50:15	B737	A	72,0	74,8	83,2
26.06.2019 15:52:26	E170	A	70,3	72,1	80,3
26.06.2019 15:54:52	B738	A	72,7	75,4	83,8
26.06.2019 15:57:12	E190	A	71,2	73,4	81,7
26.06.2019 15:59:42	E170	A	70,1	73,1	81,3
26.06.2019 16:08:57	E195	A	69,9	71,1	80,7
26.06.2019 16:11:35	CRJ9	A	69,2	72,3	81,0
26.06.2019 16:14:41	A320	A	70,5	71,8	80,5
26.06.2019 16:17:01	B738	A	72,0	74,0	82,7
26.06.2019 16:23:22	A320	A	70,0	71,6	80,8
26.06.2019 16:37:31	E75S	A	70,7	73,3	80,2
26.06.2019 16:48:13	B733	A	72,8	75,9	83,9
26.06.2019 17:06:17	B738	A	71,7	74,2	83,2
26.06.2019 17:11:25	A321	A	70,7	73,4	81,5
26.06.2019 17:13:29	B738	A	72,4	75,7	83,2
26.06.2019 17:16:07	CRJ9	A	69,1	70,8	79,1
26.06.2019 17:18:35	A319	A	71,0	73,1	81,4
26.06.2019 17:25:09	A321	A	71,4	73,0	81,8
26.06.2019 17:31:59	B738	A	70,9	72,8	80,9
26.06.2019 17:34:29	B734	A	72,1	75,8	82,1
26.06.2019 17:53:19	B738	A	72,5	76,9	84,5
26.06.2019 18:06:37	B738	A	71,8	74,6	83,6
26.06.2019 18:15:06	E195	A	69,8	71,9	80,9
26.06.2019 18:20:01	E195	A	70,9	73,8	82,6
26.06.2019 18:24:39	DH8D	A	71,3	73,1	81,3
26.06.2019 18:30:31	E75S	A	70,3	72,7	81,5
26.06.2019 18:33:09	E190	A	70,9	73,2	81,3
26.06.2019 18:35:46	CRJ9	A	70,3	74,0	81,5
26.06.2019 18:37:47	A321	A	70,6	73,0	81,4
26.06.2019 18:40:21	E195	A	70,3	72,2	81,8
26.06.2019 18:42:44	E195	A	71,7	74,1	82,1
26.06.2019 18:45:26	DH8D	A	70,3	73,0	81,1
26.06.2019 18:47:59	E75S	A	70,0	72,4	80,4
26.06.2019 18:50:48	B738	A	71,8	74,7	83,5
26.06.2019 18:53:20	E75S	A	69,4	71,1	80,6
26.06.2019 18:57:40	E170	A	70,0	72,4	81,4
26.06.2019 18:59:51	E75S	A	69,5	71,3	79,0
26.06.2019 19:03:09	A320	A	72,0	74,9	83,4
26.06.2019 19:05:19	DH8D	A	69,7	71,6	79,2
26.06.2019 19:10:17	E170	A	70,1	72,3	80,5
26.06.2019 19:12:43	E195	A	71,6	73,6	82,7
26.06.2019 19:14:41	A320	A	70,5	72,5	81,3
26.06.2019 19:19:35	A320	A	71,5	74,2	83,0
26.06.2019 19:22:39	DH8D	A	68,3	69,8	78,3
26.06.2019 19:25:07	B738	A	71,8	74,2	83,0
26.06.2019 19:27:41	E170	A	70,0	72,0	79,6
26.06.2019 19:29:43	A319	A	71,4	73,0	81,8
26.06.2019 19:37:13	E170	A	69,7	72,6	82,2
26.06.2019 19:39:59	C295	A	70,7	72,4	80,7
26.06.2019 19:43:09	E75S	A	69,2	71,0	79,6
26.06.2019 19:45:57	B752	A	71,2	73,1	83,0
26.06.2019 19:49:10	P180	A	73,6	78,7	89,3
26.06.2019 19:52:04	AT75	A	68,3	69,2	78,3
26.06.2019 19:55:22	AN26	A	71,2	73,8	81,6
26.06.2019 19:58:00	A320	A	70,6	72,2	81,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
26.06.2019 20:01:08	B752	A	70,4	72,7	81,9
26.06.2019 20:03:41	B734	A	72,8	76,7	85,1
26.06.2019 20:06:22	A320	A	70,2	72,1	81,6
26.06.2019 20:14:21	A321	A	69,9	71,7	81,0
26.06.2019 20:26:23	B738	A	72,7	75,8	84,2
26.06.2019 20:28:43	B738	A	71,9	74,2	83,1
26.06.2019 20:35:59	B734	A	72,3	74,9	83,0
26.06.2019 20:55:21	A321	A	71,0	72,8	81,7
26.06.2019 20:58:11	CRJ9	A	70,7	72,3	81,1
26.06.2019 21:00:45	E75S	A	71,0	73,5	82,5
26.06.2019 21:02:43	E170	A	71,7	74,5	82,9
26.06.2019 21:04:51	B734	A	72,7	75,6	83,5
26.06.2019 21:08:41	B738	A	71,3	75,3	84,4
26.06.2019 21:11:12	E195	A	71,1	73,1	81,9
26.06.2019 21:13:38	E75S	A	70,6	72,8	80,6
26.06.2019 21:16:07	B763	A	73,4	76,5	85,7
26.06.2019 21:18:40	B738	A	70,6	72,3	81,4
26.06.2019 21:20:52	E170	A	71,4	73,8	82,6
26.06.2019 21:23:18	CRJ9	A	70,6	73,4	81,4
26.06.2019 21:25:02	DH8D	A	69,5	71,0	79,0
26.06.2019 21:27:33	E195	A	71,3	73,8	82,1
26.06.2019 21:30:08	E190	A	71,0	73,6	82,4
26.06.2019 21:32:51	E195	A	70,3	72,0	81,8
26.06.2019 21:35:22	E190	A	70,6	73,0	81,4
26.06.2019 21:37:52	B734	A	72,1	74,3	83,2
26.06.2019 21:42:25	B733	A	71,0	72,2	82,1
26.06.2019 21:45:57	A320	A	72,4	74,6	83,8
26.06.2019 21:48:36	B734	A	72,7	77,8	83,8
26.06.2019 21:55:52	E75S	A	69,7	71,8	80,1
26.06.2019 21:57:40	E195	A	71,9	74,5	82,7
27.06.2019 06:03:22	A321	A	72,9	76,0	86,3
27.06.2019 06:07:54	B788	A	72,6	75,2	85,6
27.06.2019 06:10:33	CRJ9	A	71,4	73,7	83,1
27.06.2019 06:12:38	B738	A	73,1	76,8	86,3
27.06.2019 06:15:00	DH8D	A	69,9	71,4	79,9
27.06.2019 06:17:18	B734	A	72,2	74,4	84,2
27.06.2019 06:20:03	DH8D	A	71,2	75,1	84,0
27.06.2019 06:23:11	E75S	A	71,0	73,0	82,4
27.06.2019 06:26:13	DH8D	A	68,5	69,6	77,5
27.06.2019 06:29:02	DH8D	A	69,2	70,3	78,2
27.06.2019 06:31:50	E195	A	70,9	74,9	84,7
27.06.2019 06:34:30	E75S	A	71,1	73,7	83,7
27.06.2019 06:37:12	DH8D	A	72,7	76,1	85,2
27.06.2019 06:39:21	E170	A	70,6	74,2	83,1
27.06.2019 06:41:34	E190	A	71,9	75,4	84,5
27.06.2019 06:47:38	E195	A	71,3	75,3	85,1
27.06.2019 06:50:51	A359	A	74,4	78,5	88,4
27.06.2019 06:53:23	A320	A	71,1	74,3	83,2
27.06.2019 06:55:38	E75S	A	71,2	74,8	84,2
27.06.2019 06:57:32	A321	A	71,9	74,2	84,5
27.06.2019 06:59:35	B734	A	73,3	77,5	86,1
27.06.2019 07:01:46	CRJ7	A	70,7	73,1	83,2
27.06.2019 07:04:10	B734	A	73,2	77,9	86,0
27.06.2019 07:06:14	DH8D	A	71,0	72,6	81,4
27.06.2019 07:09:35	AT72	A	72,2	74,5	84,5
27.06.2019 07:14:40	A320	A	72,5	76,3	85,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
27.06.2019 07:52:40	B734	A	73,3	77,1	85,3
27.06.2019 07:55:35	E75S	A	71,3	73,7	83,6
27.06.2019 08:03:28	B763	A	75,3	80,0	88,9
27.06.2019 08:06:15	E75S	A	70,5	72,5	82,5
27.06.2019 08:09:06	A320	A	72,4	74,8	84,4
27.06.2019 08:11:56	E190	A	71,1	74,2	84,3
27.06.2019 08:15:11	DH8D	A	69,9	72,1	81,0
27.06.2019 08:18:30	E195	A	71,6	74,4	84,2
27.06.2019 08:21:27	E75S	A	70,3	72,9	82,6
27.06.2019 08:24:20	E170	A	72,0	74,2	83,1
27.06.2019 08:27:08	E195	A	72,1	75,4	84,4
27.06.2019 08:30:14	AT75	A	71,6	73,7	83,3
27.06.2019 08:41:27	A343	A	72,7	77,5	88,2
27.06.2019 08:44:17	E170	A	71,7	74,2	82,5
27.06.2019 08:46:51	A320	A	73,0	77,0	86,4
27.06.2019 08:49:52	A320	A	72,7	78,9	87,1
27.06.2019 08:52:45	E195	A	71,8	74,9	84,6
27.06.2019 08:55:31	E75S	A	71,2	74,6	83,9
27.06.2019 08:58:27	BCS3	A	70,6	73,2	82,4
27.06.2019 09:01:02	E195	A	71,9	74,9	84,7
27.06.2019 09:08:02	E75S	A	71,4	75,1	83,7
27.06.2019 09:10:55	B738	A	72,9	77,1	85,2
27.06.2019 09:13:36	A320	A	72,3	76,5	84,8
27.06.2019 09:16:33	A320	A	70,8	74,8	83,6
27.06.2019 09:19:28	A321	A	74,2	77,1	87,4
27.06.2019 09:21:30	A320	A	71,6	74,3	84,6
27.06.2019 09:23:18	CRJ9	A	70,1	72,2	82,4
27.06.2019 09:26:13	CRJ9	A	69,8	72,7	82,6
27.06.2019 09:29:03	E195	A	72,2	75,2	84,7
27.06.2019 09:31:52	E75S	A	71,2	74,8	83,0
27.06.2019 09:33:43	B789	A	73,2	76,7	86,8
27.06.2019 09:36:24	DH8D	A	68,8	70,8	78,4
27.06.2019 09:39:16	E170	A	71,2	73,5	82,7
27.06.2019 09:41:44	DH8D	A	69,4	72,1	79,9
27.06.2019 09:43:37	DH8D	A	67,8	69,4	79,3
27.06.2019 09:46:21	CRJ9	A	70,5	72,8	82,0
27.06.2019 09:48:17	E195	A	72,1	75,7	85,1
27.06.2019 09:50:46	A320	A	72,3	76,2	85,6
27.06.2019 09:53:08	DH8D	A	70,1	72,7	81,9
27.06.2019 09:55:26	B738	A	72,5	75,7	85,5
27.06.2019 09:57:40	E75S	A	70,7	72,8	82,4
27.06.2019 09:59:55	DH8D	A	67,9	69,8	78,7
27.06.2019 10:02:35	DH8D	A	76,5	80,4	89,3
27.06.2019 10:05:40	B789	A	72,3	75,4	86,6
27.06.2019 10:13:09	A320	A	71,2	73,8	83,6
27.06.2019 10:27:03	B738	A	73,0	76,9	85,5
27.06.2019 10:29:43	DH8D	A	72,0	76,8	85,2
27.06.2019 10:33:04	E195	A	72,6	75,6	85,2
27.06.2019 10:37:25	B738	A	73,5	77,8	85,6
27.06.2019 10:40:37	A320	A	71,1	73,4	82,6
27.06.2019 10:54:42	A321	A	71,3	73,9	83,6
27.06.2019 11:03:43	A320	A	71,6	75,0	84,6
27.06.2019 11:07:31	E75S	A	71,1	73,6	82,8
27.06.2019 11:10:32	E190	A	70,8	72,8	82,6
27.06.2019 11:14:01	B738	A	70,4	72,9	81,2
27.06.2019 11:17:28	A321	A	70,8	74,3	84,2

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
27.06.2019 11:20:23	DH8D	A	68,5	70,0	79,3
27.06.2019 11:27:58	B738	A	72,3	74,8	84,9
27.06.2019 11:31:33	A319	A	71,6	75,6	84,6
27.06.2019 11:34:43	A320	A	71,0	73,6	83,4
27.06.2019 11:37:38	B737	A	71,9	75,8	84,5
27.06.2019 11:40:31	A321	A	72,0	75,0	84,1
27.06.2019 11:43:10	B734	A	72,6	77,1	85,2
27.06.2019 11:45:51	E170	A	70,8	73,4	83,3
27.06.2019 11:48:49	E170	A	70,0	72,5	82,6
27.06.2019 11:51:28	SU95	A	71,2	74,9	84,9
27.06.2019 11:54:12	B738	A	72,2	76,0	85,4
27.06.2019 11:56:42	B77W	A	74,6	78,8	88,9
27.06.2019 11:59:18	P180	A	74,6	80,7	91,0
27.06.2019 12:02:25	E170	A	71,4	74,1	83,2
27.06.2019 12:05:09	E195	A	72,3	75,2	84,6
27.06.2019 12:07:47	E195	A	70,8	74,7	84,2
27.06.2019 12:10:39	E190	A	71,6	75,6	83,3
27.06.2019 12:13:16	A320	A	71,3	73,2	83,1
27.06.2019 12:23:03	MD11	A	78,3	83,4	92,8
27.06.2019 12:25:36	B789	A	73,5	77,8	87,3
27.06.2019 12:28:34	E190	A	71,6	76,3	86,1
27.06.2019 12:31:06	E75S	A	70,5	73,7	82,6
27.06.2019 12:33:40	E75S	A	70,9	72,8	82,7
27.06.2019 12:36:12	B789	A	72,8	75,9	86,8
27.06.2019 12:38:47	E170	A	70,5	73,7	82,3
27.06.2019 12:41:28	B733	A	72,7	75,4	85,0
27.06.2019 12:43:57	CRJ7	A	70,2	73,0	81,6
27.06.2019 12:47:25	E75S	A	70,9	73,4	82,0
27.06.2019 12:49:13	B734	A	73,3	77,4	85,4
27.06.2019 12:53:27	DH8D	A	68,9	70,4	79,4
27.06.2019 12:57:01	E75S	A	70,4	73,5	83,1
27.06.2019 12:59:58	B734	A	73,3	78,2	85,8
27.06.2019 13:03:07	B788	A	72,7	75,4	85,4
27.06.2019 13:05:55	B738	A	72,8	76,7	85,6
27.06.2019 13:08:54	DH8D	A	71,5	73,6	83,5
27.06.2019 13:11:42	B738	A	72,1	76,0	84,4
27.06.2019 13:14:34	DH8D	A	69,8	71,8	81,0
27.06.2019 13:17:10	DH8D	A	70,9	74,4	82,4
27.06.2019 13:20:12	A321	A	71,8	75,1	84,6
27.06.2019 13:23:01	B734	A	72,7	76,5	85,9
27.06.2019 13:25:59	CRJ9	A	70,8	73,3	82,8
27.06.2019 13:28:52	AT75	A	71,1	72,7	82,5
27.06.2019 13:31:49	E190	A	70,6	72,9	82,4
27.06.2019 13:34:43	E75S	A	70,7	72,6	81,8
27.06.2019 13:37:29	A320	A	71,6	74,0	83,1
27.06.2019 13:40:18	DH8D	A	68,6	70,1	80,4
27.06.2019 13:42:51	DH8D	A	72,7	77,3	85,7
27.06.2019 13:45:59	E195	A	71,9	76,2	84,7
27.06.2019 13:49:12	A320	A	71,3	73,5	83,4
27.06.2019 13:52:02	B788	A	74,1	77,6	87,5
27.06.2019 14:01:51	B738	A	75,3	80,3	88,6
27.06.2019 14:05:56	B738	A	70,5	74,4	85,6
27.06.2019 14:10:39	GLF4	A	68,9	70,4	79,7
27.06.2019 14:13:43	A319	A	71,2	75,3	84,9
27.06.2019 14:16:56	B738	A	72,2	75,3	85,3
27.06.2019 14:20:00	E75S	A	70,9	72,6	81,3

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
27.06.2019 14:22:51	E195	A	74,2	78,2	86,3
27.06.2019 14:25:52	DH8D	A	69,6	72,1	80,7
27.06.2019 14:28:40	B789	A	72,1	75,4	86,5
27.06.2019 14:31:13	B789	A	72,2	75,9	86,2
27.06.2019 14:34:08	CRJ9	A	70,1	71,5	80,5
27.06.2019 14:36:59	DH8D	A	70,3	72,2	79,9
27.06.2019 14:39:40	B738	A	72,9	76,2	86,3
27.06.2019 14:42:45	E190	A	72,8	76,3	85,3
27.06.2019 14:47:22	GLF5	A	68,5	69,5	78,5
27.06.2019 14:50:43	DH8D	A	67,9	70,0	80,0
27.06.2019 14:53:32	E195	A	71,4	76,3	84,8
27.06.2019 14:56:27	B738	A	73,3	77,5	85,8
27.06.2019 15:00:29	E195	A	72,7	78,1	86,0
27.06.2019 15:04:02	B350	A	68,0	68,9	77,0
27.06.2019 15:06:58	E75S	A	69,9	72,9	82,9
27.06.2019 15:09:59	E75S	A	69,7	74,8	83,5
27.06.2019 15:17:39	E190	A	71,9	75,0	83,4
27.06.2019 15:20:35	A321	A	72,1	75,0	84,4
27.06.2019 15:23:58	A320	A	73,4	76,5	86,2
27.06.2019 15:32:23	E190	A	72,0	74,9	84,8
27.06.2019 15:35:13	CRJ9	A	70,6	73,0	83,1
27.06.2019 15:38:18	DH8D	A	73,6	78,0	86,6
27.06.2019 15:42:07	E75S	A	70,8	72,5	81,9
27.06.2019 15:45:11	A320	A	71,5	74,5	84,6
27.06.2019 15:48:00	E170	A	71,0	73,0	82,8
27.06.2019 15:51:16	E170	A	70,5	72,8	83,3
27.06.2019 15:54:10	E75S	A	72,1	74,7	84,2
27.06.2019 15:56:52	E195	A	72,7	75,8	84,4
27.06.2019 15:59:28	E195	A	70,5	74,5	83,9
27.06.2019 16:02:31	DH8D	A	69,9	71,5	81,9
27.06.2019 16:05:05	E195	A	72,6	78,0	86,4
27.06.2019 16:07:59	E170	A	70,4	72,4	82,1
27.06.2019 16:10:28	E75S	A	70,3	73,0	83,1
27.06.2019 16:12:41	B734	A	72,2	76,4	85,4
27.06.2019 16:15:22	E170	A	71,1	73,4	83,4
27.06.2019 16:17:58	E170	A	70,7	73,2	82,2
27.06.2019 16:20:27	B733	A	73,1	78,8	86,1
27.06.2019 16:22:52	DH8D	A	71,0	73,4	82,4
27.06.2019 16:25:28	A321	A	72,7	75,7	85,0
27.06.2019 16:27:35	E195	A	72,7	76,3	85,2
27.06.2019 16:29:53	B734	A	72,4	76,0	84,4
27.06.2019 16:32:07	E195	A	71,2	75,1	84,0
27.06.2019 16:34:42	A320	A	70,9	73,7	82,9
27.06.2019 16:37:08	E195	A	71,0	73,7	83,5
27.06.2019 16:41:07	AN28	A	70,6	72,8	79,6
27.06.2019 16:53:10	B738	A	72,7	76,8	85,2
27.06.2019 17:00:51	A319	A	72,6	75,5	84,6
27.06.2019 17:03:50	A320	A	73,2	75,4	85,0
27.06.2019 17:11:17	DH8D	A	69,8	73,1	81,0
27.06.2019 17:28:21	CRJ9	A	70,1	74,8	83,6
27.06.2019 17:30:43	A320	A	71,0	73,5	83,3
27.06.2019 17:39:24	C295	A	70,5	72,3	81,6
27.06.2019 17:42:07	A320	A	72,0	75,0	84,8
27.06.2019 17:44:20	A321	A	72,8	76,3	86,2
27.06.2019 17:46:36	B738	A	72,2	76,9	86,5
27.06.2019 17:49:47	B738	A	71,4	74,7	84,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
27.06.2019 18:01:09	B738	A	72,7	76,8	85,3
27.06.2019 18:09:00	B737	A	72,2	77,0	86,0
27.06.2019 18:12:05	C295	A	71,4	73,3	82,6
27.06.2019 18:20:17	A320	A	71,7	74,1	83,7
27.06.2019 18:30:07	E170	A	70,5	73,2	82,3
27.06.2019 18:33:11	C25A	A	70,1	73,2	83,3
27.06.2019 18:36:02	CRJ9	A	70,5	73,1	82,8
27.06.2019 18:40:52	DH8D	A	71,6	75,3	84,8
27.06.2019 18:43:51	E75S	A	71,3	74,5	83,3
27.06.2019 18:46:46	E190	A	71,4	76,0	84,2
27.06.2019 18:49:34	E75S	A	72,1	74,6	83,3
27.06.2019 18:52:02	A321	A	73,4	76,8	86,2
27.06.2019 18:55:02	E75S	A	70,6	72,9	82,9
27.06.2019 18:57:50	DH8D	A	69,9	72,5	82,9
27.06.2019 19:00:42	DH8D	A	68,8	70,6	80,6
27.06.2019 19:03:11	DH8D	A	68,8	72,6	82,4
27.06.2019 19:06:04	A319	A	73,9	78,1	87,7
27.06.2019 19:08:37	A321	A	71,4	76,0	85,9
27.06.2019 19:11:41	E170	A	71,8	75,7	84,1
27.06.2019 19:13:59	DH8D	A	71,3	73,6	82,7
27.06.2019 19:15:48	AT75	A	72,0	74,1	83,4
27.06.2019 19:17:35	E195	A	72,2	75,2	85,0
27.06.2019 19:19:46	A321	A	71,3	72,9	84,1
27.06.2019 19:22:59	AN26	A	72,4	75,8	83,9
27.06.2019 19:24:47	P180	A	74,7	81,2	90,5
27.06.2019 19:26:31	B738	A	73,4	76,5	86,4
27.06.2019 19:28:53	A319	A	72,0	75,0	84,3
27.06.2019 19:30:57	E75S	A	70,7	73,5	83,7
27.06.2019 19:34:16	A320	A	72,9	75,5	84,9
27.06.2019 19:36:02	DH8D	A	71,5	75,3	84,5
27.06.2019 19:38:51	DH8D	A	69,0	71,8	81,1
27.06.2019 19:41:31	E75S	A	69,6	72,2	82,8
27.06.2019 19:43:32	DH8D	A	68,2	70,0	79,4
27.06.2019 19:45:21	B763	A	71,6	74,3	85,3
27.06.2019 19:47:37	A320	A	72,3	75,2	85,5
27.06.2019 19:49:20	DH8D	A	69,4	72,9	80,9
27.06.2019 19:51:22	E195	A	71,9	75,2	84,9
27.06.2019 19:53:18	DH8D	A	67,7	69,8	79,5
27.06.2019 19:56:25	E195	A	73,2	77,0	85,7
27.06.2019 19:59:01	E195	A	72,7	76,7	85,5
27.06.2019 20:01:56	C680	A	69,0	70,3	79,0
27.06.2019 20:05:19	B763	A	75,7	81,0	91,0
27.06.2019 20:07:48	B734	A	73,5	77,3	85,8
27.06.2019 20:13:16	B738	A	72,2	75,9	85,4
27.06.2019 20:16:15	B738	A	73,3	76,7	86,3
27.06.2019 20:18:39	C295	A	71,1	73,3	82,2
27.06.2019 20:21:22	A320	A	70,9	74,0	84,3
27.06.2019 20:24:47	FA7X	A	70,3	72,4	81,7
27.06.2019 20:30:26	B738	A	73,0	75,5	85,8
27.06.2019 20:35:03	B738	A	74,5	78,8	87,3
27.06.2019 20:38:58	SF34	A	68,3	70,4	79,4
27.06.2019 20:43:03	B738	A	72,2	76,7	86,6
27.06.2019 20:47:01	E170	A	71,3	74,1	83,8
27.06.2019 20:50:49	B738	A	71,6	76,4	86,3
27.06.2019 20:53:43	B738	A	71,8	75,4	85,8
27.06.2019 20:57:39	A320	A	70,9	73,8	83,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
27.06.2019 21:03:48	CRJ9	A	70,9	73,3	82,4
27.06.2019 21:06:36	CRJ9	A	72,0	75,6	84,5
27.06.2019 21:09:13	A321	A	70,9	73,1	83,5
27.06.2019 21:12:17	E170	A	71,9	73,9	83,7
27.06.2019 21:15:04	CRJ7	A	69,8	72,6	81,6
27.06.2019 21:17:57	A319	A	72,6	77,3	85,2
27.06.2019 21:20:33	DH8D	A	69,3	71,0	81,3
27.06.2019 21:23:29	B738	A	73,4	76,0	86,2
27.06.2019 21:26:42	E170	A	71,4	73,4	83,1
27.06.2019 21:32:26	E75S	A	70,8	73,1	83,1
27.06.2019 21:38:37	B738	A	72,7	75,9	85,0
27.06.2019 21:41:53	E75S	A	71,6	75,2	83,4
27.06.2019 21:45:17	E190	A	71,7	75,6	84,5
27.06.2019 21:48:42	SF34	A	68,1	69,3	77,7
27.06.2019 21:50:46	E170	A	71,7	74,9	83,1
27.06.2019 21:53:56	DH8D	A	69,4	71,1	80,2
27.06.2019 21:57:07	B734	A	73,6	78,3	86,3
28.06.2019 06:01:31	DH8D	A	70,6	73,9	84,2
28.06.2019 06:07:05	DH8D	A	69,8	71,5	81,3
28.06.2019 06:09:52	CRJ9	A	71,4	74,7	83,1
28.06.2019 06:12:43	E170	A	71,6	74,4	84,4
28.06.2019 06:15:44	DH8D	A	70,8	73,9	82,8
28.06.2019 06:18:23	E75S	A	71,4	74,6	82,8
28.06.2019 06:21:20	E195	A	72,1	75,8	84,4
28.06.2019 06:24:07	DH8D	A	69,4	71,1	79,4
28.06.2019 06:26:06	DH8D	A	71,4	73,4	82,5
28.06.2019 06:28:45	DH8D	A	68,7	70,6	80,2
28.06.2019 06:31:22	E190	A	71,7	74,7	83,5
28.06.2019 06:34:04	CRJ9	A	70,2	71,8	81,6
28.06.2019 06:36:37	E170	A	69,8	73,0	82,4
28.06.2019 06:39:29	DH8D	A	69,3	71,1	80,1
28.06.2019 06:42:01	B738	A	72,3	76,0	85,6
28.06.2019 06:44:30	B762	A	73,1	76,2	86,7
28.06.2019 06:47:16	E170	A	72,3	75,2	84,6
28.06.2019 06:49:50	B738	A	72,9	75,6	85,2
28.06.2019 06:52:35	B734	A	71,4	74,5	83,7
28.06.2019 06:55:17	A320	A	70,5	73,1	83,0
28.06.2019 06:57:53	M28	A	69,1	70,6	78,7
28.06.2019 07:02:24	B738	A	72,4	76,3	85,6
28.06.2019 07:05:44	B738	A	73,5	76,1	85,8
28.06.2019 07:09:04	B733	A	72,5	76,5	85,7
28.06.2019 07:12:01	AT75	A	69,8	71,8	81,8
28.06.2019 07:16:31	A321	A	73,1	76,7	85,7
28.06.2019 07:30:24	B738	A	73,6	77,2	86,6
28.06.2019 07:38:12	B738	A	71,9	74,4	83,7
28.06.2019 07:41:21	B763	A	74,3	77,8	87,7
28.06.2019 07:55:50	B738	A	72,6	75,6	84,6
28.06.2019 08:02:11	E170	A	71,1	73,4	82,9
28.06.2019 08:04:54	E190	A	71,5	74,5	83,5
28.06.2019 08:07:31	DH8D	A	69,3	71,1	80,8
28.06.2019 08:10:42	B734	A	73,2	76,8	86,6
28.06.2019 08:13:25	E75S	A	71,1	74,6	84,3
28.06.2019 08:17:32	A320	A	70,9	74,3	84,4
28.06.2019 08:24:33	DH8D	A	71,4	74,1	82,9
28.06.2019 08:27:20	CRJ9	A	70,1	72,7	82,6
28.06.2019 08:30:51	AT75	A	71,5	73,4	83,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
28.06.2019 08:33:31	E75S	A	72,7	75,5	84,2
28.06.2019 08:36:04	B738	A	72,9	76,1	85,0
28.06.2019 08:38:48	E195	A	71,6	74,9	84,1
28.06.2019 08:43:08	A320	A	72,1	75,1	85,5
28.06.2019 08:45:42	B738	A	70,7	75,0	84,8
28.06.2019 08:48:27	E195	A	71,3	74,0	83,3
28.06.2019 08:51:15	E170	A	70,5	73,7	82,3
28.06.2019 08:54:15	A321	A	71,7	75,0	84,5
28.06.2019 08:57:45	B738	A	74,2	78,3	86,5
28.06.2019 09:00:52	DH8D	A	68,4	70,0	79,8
28.06.2019 09:04:01	B734	A	72,6	76,5	84,7
28.06.2019 09:06:53	CRJ9	A	71,3	73,8	82,8
28.06.2019 09:09:31	A321	A	72,2	74,6	83,9
28.06.2019 09:12:18	CRJ9	A	70,8	74,5	82,2
28.06.2019 09:14:51	B739	A	73,1	76,2	85,7
28.06.2019 09:17:29	A321	A	71,7	74,7	84,0
28.06.2019 09:20:08	E75S	A	71,5	75,3	84,2
28.06.2019 09:22:39	E195	A	72,0	75,4	83,8
28.06.2019 09:25:23	DH8D	A	71,2	73,6	81,6
28.06.2019 09:27:57	CRJ9	A	69,3	72,0	82,5
28.06.2019 09:30:35	E195	A	71,5	75,0	84,0
28.06.2019 09:33:18	E75S	A	70,6	72,8	82,7
28.06.2019 09:35:55	DH8D	A	68,0	70,1	78,8
28.06.2019 09:38:34	B734	A	73,8	78,4	86,1
28.06.2019 09:41:49	DH8D	A	68,9	70,5	80,0
28.06.2019 09:44:52	E170	A	71,0	73,0	82,5
28.06.2019 09:47:42	CRJ9	A	69,8	71,9	81,8
28.06.2019 09:51:00	DH8D	A	68,5	69,8	78,9
28.06.2019 09:58:45	DH8D	A	69,6	72,7	80,4
28.06.2019 10:00:58	DH8D	A	70,5	73,2	82,0
28.06.2019 10:04:03	B737	A	71,5	75,1	83,8
28.06.2019 10:15:10	A320	A	70,9	73,6	83,7
28.06.2019 10:25:55	B788	A	72,6	75,3	85,4
28.06.2019 10:32:15	E75S	A	70,7	72,8	82,2
28.06.2019 10:43:03	E195	A	72,2	75,0	83,6
28.06.2019 10:54:56	A320	A	72,2	75,2	84,2
28.06.2019 10:58:28	A321	A	71,6	74,4	83,6
28.06.2019 11:01:45	A320	A	70,6	73,0	82,9
28.06.2019 11:04:48	A320	A	71,4	73,4	82,8
28.06.2019 11:06:54	B788	A	72,8	75,2	85,5
28.06.2019 11:10:09	E75S	A	70,2	74,0	83,4
28.06.2019 11:12:51	E190	A	71,3	74,0	83,6
28.06.2019 11:15:39	MD82	A	72,2	74,5	84,5
28.06.2019 11:18:18	DH8D	A	69,7	71,2	80,1
28.06.2019 11:21:00	A321	A	72,1	74,1	83,8
28.06.2019 11:23:44	E75S	A	70,1	72,4	81,5
28.06.2019 11:26:54	B788	A	72,2	74,5	85,0
28.06.2019 11:38:02	E170	A	70,6	73,8	82,1
28.06.2019 11:41:13	A321	A	73,5	75,7	85,6
28.06.2019 11:44:10	B738	A	73,0	76,0	84,7
28.06.2019 11:46:53	A319	A	71,4	74,8	84,1
28.06.2019 11:58:47	DH8D	A	72,8	75,7	86,2
28.06.2019 12:01:38	A321	A	71,8	76,1	84,1
28.06.2019 12:04:33	E170	A	70,6	74,2	82,9
28.06.2019 12:07:00	E75S	A	71,1	73,9	83,4
28.06.2019 12:09:11	E170	A	71,3	73,8	83,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
28.06.2019 12:11:27	SU95	A	72,9	77,2	86,3
28.06.2019 12:14:39	CRJ9	A	69,3	71,2	81,6
28.06.2019 12:16:38	E170	A	70,6	73,3	82,3
28.06.2019 12:18:35	E190	A	71,9	75,4	83,9
28.06.2019 12:21:35	E195	A	72,1	75,7	84,4
28.06.2019 12:23:32	A320	A	69,9	72,7	82,7
28.06.2019 12:28:25	B789	A	72,5	75,0	85,5
28.06.2019 12:30:51	E75S	A	70,9	73,2	82,9
28.06.2019 12:32:38	B77W	A	74,7	81,1	90,0
28.06.2019 12:35:32	E195	A	72,2	76,4	84,3
28.06.2019 12:38:23	DH8D	A	69,2	72,7	80,7
28.06.2019 12:41:01	E75S	A	70,7	74,9	83,7
28.06.2019 12:43:30	E190	A	72,3	76,6	84,3
28.06.2019 12:45:15	B738	A	73,3	77,2	85,3
28.06.2019 12:50:49	B738	A	72,5	76,4	85,5
28.06.2019 12:53:42	DH8D	A	68,1	69,7	79,8
28.06.2019 12:56:46	DH8D	A	68,0	69,3	78,8
28.06.2019 12:59:40	E75S	A	71,0	73,6	83,3
28.06.2019 13:02:03	E190	A	72,0	74,0	83,8
28.06.2019 13:04:44	A320	A	70,5	73,2	83,1
28.06.2019 13:09:57	DH8D	A	71,0	74,7	84,4
28.06.2019 13:12:41	E75S	A	70,3	72,1	82,6
28.06.2019 13:15:22	DH8D	A	69,5	73,8	82,3
28.06.2019 13:18:08	E195	A	71,9	75,2	84,2
28.06.2019 13:20:30	E195	A	71,8	76,3	84,9
28.06.2019 13:24:10	B738	A	72,0	75,8	85,0
28.06.2019 13:26:46	CRJ9	A	69,6	71,1	80,7
28.06.2019 13:29:58	C295	A	74,3	77,1	85,5
28.06.2019 13:32:42	E170	A	70,9	73,4	82,7
28.06.2019 13:39:23	AT75	A	68,8	72,1	81,3
28.06.2019 13:46:04	A321	A	72,1	74,8	83,9
28.06.2019 13:50:35	C295	A	72,2	74,4	82,6
28.06.2019 13:55:54	DH8D	A	70,3	72,5	80,7
28.06.2019 13:58:07	E195	A	72,6	77,2	85,1
28.06.2019 14:00:24	A343	A	73,2	77,7	86,6
28.06.2019 14:03:27	B789	A	74,2	77,6	87,0
28.06.2019 14:06:02	B738	A	72,9	76,1	85,9
28.06.2019 14:08:25	B789	A	72,0	76,0	86,3
28.06.2019 14:11:07	E190	A	72,3	76,1	84,3
28.06.2019 14:13:35	A343	A	72,8	76,6	86,3
28.06.2019 14:16:08	B733	A	73,1	76,5	84,2
28.06.2019 14:18:30	B734	A	71,0	74,8	83,8
28.06.2019 14:21:02	A320	A	72,1	74,3	83,3
28.06.2019 14:23:22	B734	A	71,2	74,0	83,3
28.06.2019 14:25:56	B788	A	72,8	76,9	87,1
28.06.2019 14:28:50	DH8D	A	70,1	72,4	81,8
28.06.2019 14:31:29	A321	A	71,4	75,0	83,2
28.06.2019 14:34:06	E195	A	70,9	73,8	83,4
28.06.2019 14:36:45	B734	A	73,5	77,8	86,0
28.06.2019 14:45:24	B738	A	74,1	76,9	86,4
28.06.2019 14:48:19	B789	A	74,9	78,4	88,1
28.06.2019 14:50:47	A320	A	72,7	75,0	84,4
28.06.2019 14:53:12	CRJ9	A	71,7	74,0	82,8
28.06.2019 14:55:58	A321	A	71,4	73,4	83,7
28.06.2019 15:05:50	DH8D	A	70,2	71,9	81,0
28.06.2019 15:08:16	B734	A	71,3	75,6	84,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
28.06.2019 15:13:42	B738	A	72,3	75,3	83,8
28.06.2019 15:16:22	E190	A	71,7	74,0	83,2
28.06.2019 15:20:06	E75S	A	70,6	74,0	83,9
28.06.2019 15:23:27	E195	A	71,4	74,7	83,5
28.06.2019 15:30:13	A320	A	71,8	74,2	84,6
28.06.2019 15:34:34	E75S	A	70,9	73,1	82,6
28.06.2019 15:39:29	DH8D	A	69,8	71,7	79,8
28.06.2019 15:42:44	E170	A	70,2	72,9	82,5
28.06.2019 15:45:32	E75S	A	69,4	73,4	82,8
28.06.2019 15:48:29	E195	A	72,2	73,8	83,6
28.06.2019 15:51:18	DH8D	A	68,3	70,3	79,4
28.06.2019 15:53:50	DH8D	A	68,4	69,5	78,8
28.06.2019 15:56:36	E170	A	71,7	75,3	84,0
28.06.2019 16:01:54	E170	A	70,0	72,4	82,0
28.06.2019 16:04:30	E195	A	72,7	75,5	84,2
28.06.2019 16:08:10	DH8D	A	68,2	69,6	79,0
28.06.2019 16:12:58	DH8D	A	70,2	72,7	82,7
28.06.2019 16:15:57	E75S	A	70,2	73,9	82,2
28.06.2019 16:22:29	E75S	A	70,3	73,9	83,3
28.06.2019 16:25:06	A319	A	71,6	76,0	84,2
28.06.2019 16:27:27	DH8D	A	69,2	70,2	79,2
28.06.2019 16:30:23	B738	A	72,7	76,0	85,0
28.06.2019 16:35:21	B738	A	72,7	76,0	86,3
28.06.2019 16:41:39	B738	A	70,5	71,2	80,9
28.06.2019 16:44:27	CRJ9	A	71,4	74,9	83,5
28.06.2019 16:52:08	PC24	A	68,5	71,6	80,5
28.06.2019 16:55:10	MD82	A	72,0	75,8	85,4
28.06.2019 16:59:59	E195	A	73,1	77,1	85,2
28.06.2019 17:03:00	E75S	A	69,8	72,1	81,3
28.06.2019 17:05:30	E195	A	70,3	72,8	83,1
28.06.2019 17:08:32	A319	A	69,8	73,7	82,8
28.06.2019 17:11:18	B738	A	72,8	77,3	85,4
28.06.2019 17:18:51	B738	A	73,0	77,0	86,0
28.06.2019 17:21:36	E170	A	68,7	70,4	79,5
28.06.2019 17:26:39	A321	A	71,5	75,1	85,0
28.06.2019 17:28:44	A320	A	70,8	73,2	82,8
28.06.2019 17:30:59	A320	A	72,1	74,5	84,4
28.06.2019 17:33:42	E190	A	71,1	72,8	82,6
28.06.2019 17:47:27	CRJ9	A	69,2	71,7	80,6
28.06.2019 17:52:20	A320	A	70,8	74,5	84,4
28.06.2019 17:59:13	A359	A	73,3	75,9	86,8
28.06.2019 18:11:18	CRJ7	A	71,2	73,5	83,5
28.06.2019 18:22:29	A321	A	71,4	74,0	83,8
28.06.2019 18:30:25	A321	A	71,0	73,8	84,2
28.06.2019 18:32:13	A320	A	71,9	75,6	84,9
28.06.2019 18:35:15	DH8D	A	70,5	72,4	82,5
28.06.2019 18:38:22	E75S	A	70,3	72,7	82,4
28.06.2019 18:41:17	A320	A	71,0	73,3	83,1
28.06.2019 18:44:09	E190	A	72,2	75,9	84,2
28.06.2019 18:46:52	B734	A	73,2	77,6	86,2
28.06.2019 18:49:50	DH8D	A	68,1	70,0	77,7
28.06.2019 18:52:38	DH8D	A	69,1	71,1	79,5
28.06.2019 18:55:22	E75S	A	69,8	72,4	81,6
28.06.2019 18:57:44	E75S	A	72,0	73,5	82,8
28.06.2019 19:00:13	DH8D	A	68,1	69,6	78,9
28.06.2019 19:03:10	A321	A	71,3	73,4	83,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
28.06.2019 19:05:53	AN26	A	71,8	74,5	81,8
28.06.2019 19:07:50	E75S	A	69,5	73,1	78,5
28.06.2019 19:08:14	E75S	A	69,8	71,9	81,8
28.06.2019 19:10:27	E195	A	71,5	75,1	84,3
28.06.2019 19:12:41	A321	A	71,3	74,2	83,4
28.06.2019 19:14:56	DH8D	A	67,3	68,3	76,9
28.06.2019 19:17:09	E170	A	70,7	72,8	82,5
28.06.2019 19:19:29	DH8D	A	69,3	71,7	80,7
28.06.2019 19:22:02	B737	A	71,3	74,2	83,6
28.06.2019 19:24:24	DH8D	A	70,7	71,7	82,2
28.06.2019 19:26:47	E75S	A	70,0	72,2	82,8
28.06.2019 19:28:57	A320	A	73,3	77,5	86,7
28.06.2019 19:31:19	E195	A	73,2	76,5	85,2
28.06.2019 19:33:48	E195	A	71,8	74,8	83,8
28.06.2019 19:36:19	E75S	A	70,9	74,3	83,2
28.06.2019 19:38:47	DH8D	A	68,3	70,0	78,3
28.06.2019 19:40:49	BCS3	A	73,6	80,2	85,1
28.06.2019 19:43:17	E170	A	70,8	73,4	83,1
28.06.2019 19:45:53	MD82	A	71,2	74,5	84,6
28.06.2019 19:48:11	AT75	A	70,1	72,5	82,4
28.06.2019 19:50:30	E170	A	70,1	72,5	82,6
28.06.2019 19:52:47	B752	A	69,7	71,7	82,5
28.06.2019 19:56:14	C56X	A	71,1	73,4	80,2
28.06.2019 20:01:38	E195	A	72,1	75,0	84,1
28.06.2019 20:04:03	DH8D	A	68,2	71,4	80,8
28.06.2019 20:07:08	B738	A	73,7	77,5	86,9
28.06.2019 20:15:25	CRJ9	A	69,4	71,7	81,5
28.06.2019 20:28:30	B738	A	73,3	75,8	85,9
28.06.2019 20:33:47	E195	A	72,4	76,3	85,5
28.06.2019 20:42:17	A320	A	71,3	74,9	85,3
28.06.2019 20:45:00	A319	A	69,9	72,6	81,7
28.06.2019 20:52:44	B738	A	73,2	76,8	85,5
28.06.2019 20:55:31	A321	A	71,7	74,8	84,2
28.06.2019 20:57:37	B738	A	71,7	74,3	82,8
28.06.2019 21:01:32	E170	A	70,5	73,0	81,6
28.06.2019 21:08:20	B738	A	72,6	76,7	85,1
28.06.2019 21:12:12	B738	A	71,0	73,8	83,3
28.06.2019 21:15:30	B763	A	73,8	77,3	88,3
28.06.2019 21:19:57	B738	A	72,1	74,9	84,2
28.06.2019 21:23:12	CRJ9	A	70,9	72,4	82,6
28.06.2019 21:28:29	E75S	A	70,2	73,5	82,8
28.06.2019 21:35:34	B733	A	72,1	77,9	85,5
28.06.2019 21:41:33	E195	A	72,1	76,4	84,9
28.06.2019 21:43:22	A319	A	72,0	74,7	84,1
28.06.2019 21:45:48	E75S	A	71,7	73,9	83,5
28.06.2019 21:48:39	E195	A	71,4	74,0	83,2
28.06.2019 21:51:10	E195	A	70,3	74,1	84,1
28.06.2019 21:53:11	E195	A	71,5	74,5	84,1
28.06.2019 21:55:15	B734	A	73,2	76,9	84,9
29.06.2019 06:08:30	A321	A	71,6	73,8	83,7
29.06.2019 06:13:05	E75S	A	72,4	77,5	86,4
29.06.2019 06:15:56	B738	A	72,7	75,6	85,0
29.06.2019 06:18:12	E195	A	72,7	75,6	85,0
29.06.2019 06:20:52	E190	A	70,6	72,5	82,4
29.06.2019 06:23:33	DH8D	A	68,7	70,1	78,2
29.06.2019 06:26:20	DH8D	A	67,7	69,0	76,7

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
29.06.2019 06:31:54	E170	A	69,8	72,2	79,8
29.06.2019 06:34:22	E195	A	73,1	76,1	85,1
29.06.2019 06:37:01	E75S	A	71,0	73,5	83,1
29.06.2019 06:39:23	B789	A	72,1	75,3	85,5
29.06.2019 06:42:27	CRJ9	A	69,8	71,0	80,2
29.06.2019 06:44:47	A320	A	70,2	72,4	82,0
29.06.2019 06:49:48	B733	A	74,0	78,1	86,3
29.06.2019 07:11:30	B738	A	72,8	75,6	84,5
29.06.2019 07:23:48	A321	A	71,8	74,1	83,9
29.06.2019 07:43:07	P180	A	73,8	78,1	87,8
29.06.2019 07:46:29	B734	A	73,0	76,7	85,0
29.06.2019 08:01:45	B734	A	74,0	77,9	85,8
29.06.2019 08:05:17	E170	A	70,0	71,9	80,0
29.06.2019 08:07:44	DH8D	A	67,4	68,1	76,4
29.06.2019 08:10:36	A320	A	72,2	75,8	84,5
29.06.2019 08:13:31	E195	A	72,1	73,9	83,6
29.06.2019 08:17:04	A320	A	70,9	74,8	83,2
29.06.2019 08:19:36	E195	A	71,3	73,6	83,0
29.06.2019 08:22:01	A320	A	71,8	75,4	84,6
29.06.2019 08:24:49	E190	A	71,8	74,7	84,1
29.06.2019 08:27:21	A320	A	72,3	75,1	84,3
29.06.2019 08:29:55	CRJ9	A	70,6	72,6	82,4
29.06.2019 08:32:54	DH8D	A	68,3	70,0	77,8
29.06.2019 08:35:28	E170	A	70,9	74,1	82,9
29.06.2019 08:37:49	A320	A	73,1	77,3	85,4
29.06.2019 08:40:27	E75S	A	71,0	73,5	82,4
29.06.2019 08:43:24	B734	A	73,4	77,3	85,2
29.06.2019 08:49:57	A333	A	74,0	82,0	89,0
29.06.2019 08:53:01	A20N	A	72,6	76,3	84,4
29.06.2019 08:56:16	B737	A	72,0	75,6	84,6
29.06.2019 08:59:14	BCS3	A	72,3	76,4	84,9
29.06.2019 09:02:06	CRJ9	A	69,7	72,5	81,5
29.06.2019 09:05:09	E75S	A	71,3	73,3	83,3
29.06.2019 09:07:56	DH8D	A	69,7	71,9	81,5
29.06.2019 09:11:08	E75S	A	69,6	71,7	81,9
29.06.2019 09:14:16	CRJ9	A	71,4	74,2	83,2
29.06.2019 09:17:04	E195	A	71,4	74,6	84,8
29.06.2019 09:19:56	B789	A	73,2	76,6	86,6
29.06.2019 09:22:50	E195	A	72,9	77,4	85,5
29.06.2019 09:27:44	CRJ9	A	70,3	73,0	82,8
29.06.2019 09:31:02	E75S	A	70,6	72,3	82,1
29.06.2019 09:38:05	DH8D	A	69,7	72,0	80,5
29.06.2019 09:41:10	B788	A	72,0	75,7	85,8
29.06.2019 09:44:09	DH8D	A	68,2	70,3	79,0
29.06.2019 09:46:57	E170	A	71,1	74,7	82,5
29.06.2019 09:49:09	DH8D	A	72,1	74,9	83,2
29.06.2019 09:52:09	E75S	A	71,5	73,6	83,0
29.06.2019 09:54:43	DH8D	A	69,1	73,4	83,4
29.06.2019 09:56:39	DH8D	A	70,9	73,5	83,7
29.06.2019 09:58:51	E195	A	72,2	74,9	83,3
29.06.2019 10:01:40	E195	A	70,8	73,9	82,6
29.06.2019 10:04:23	B738	A	72,2	75,9	85,4
29.06.2019 10:07:21	A320	A	71,1	75,1	83,7
29.06.2019 10:09:55	A320	A	70,3	72,7	82,6
29.06.2019 10:40:12	A319	A	69,6	71,8	81,9
29.06.2019 10:52:55	E195	A	71,8	74,2	84,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
29.06.2019 10:55:34	B738	A	72,5	74,9	84,8
29.06.2019 10:58:16	A321	A	71,4	74,0	82,9
29.06.2019 11:00:58	E170	A	69,5	73,3	82,1
29.06.2019 11:03:44	A320	A	73,3	77,7	85,6
29.06.2019 11:06:42	B738	A	73,5	76,7	85,8
29.06.2019 11:10:00	E190	A	71,2	74,1	83,2
29.06.2019 11:12:30	E75S	A	69,9	71,6	81,9
29.06.2019 11:20:10	DH8D	A	68,5	69,6	77,5
29.06.2019 11:26:20	SU95	A	72,0	74,7	84,3
29.06.2019 11:29:09	A321	A	72,2	75,0	84,2
29.06.2019 11:31:36	AT75	A	70,1	72,8	81,9
29.06.2019 11:37:00	B737	A	72,4	75,8	84,2
29.06.2019 11:42:00	A320	A	72,4	75,5	84,7
29.06.2019 11:44:52	DH8D	A	71,0	73,2	81,8
29.06.2019 11:47:42	E170	A	70,3	73,3	82,8
29.06.2019 11:51:11	A320	A	71,4	74,4	83,1
29.06.2019 11:53:48	A319	A	70,8	73,8	82,6
29.06.2019 11:56:41	A320	A	71,3	73,8	83,1
29.06.2019 12:01:10	B734	A	72,8	76,4	85,1
29.06.2019 12:03:59	E170	A	70,4	72,7	81,9
29.06.2019 12:09:54	B77W	A	75,0	80,0	89,6
29.06.2019 12:12:49	A321	A	72,0	74,2	83,8
29.06.2019 12:15:22	E75S	A	71,1	73,4	81,9
29.06.2019 12:18:11	E190	A	72,1	75,0	84,2
29.06.2019 12:20:54	CRJ9	A	71,3	73,0	82,1
29.06.2019 12:23:32	E195	A	71,3	73,9	83,3
29.06.2019 12:26:18	E170	A	72,0	75,0	84,3
29.06.2019 12:29:00	A343	A	74,6	78,7	87,7
29.06.2019 12:31:37	CRJ9	A	70,0	72,6	81,5
29.06.2019 12:34:26	B789	A	73,8	78,1	86,8
29.06.2019 12:37:13	B734	A	72,6	76,6	84,3
29.06.2019 12:39:57	E190	A	70,7	74,0	83,2
29.06.2019 12:43:00	E75S	A	69,5	71,9	82,3
29.06.2019 12:45:12	B738	A	73,5	77,4	86,9
29.06.2019 12:48:01	DH8D	A	75,4	79,3	87,7
29.06.2019 12:50:39	E190	A	71,9	74,4	83,3
29.06.2019 12:53:25	E170	A	69,4	72,0	80,9
29.06.2019 12:55:44	E75S	A	72,7	76,6	84,7
29.06.2019 12:58:21	E75S	A	70,5	73,0	82,5
29.06.2019 13:01:26	DH8D	A	68,0	69,0	77,0
29.06.2019 13:03:59	E195	A	72,2	76,2	84,5
29.06.2019 13:07:02	B788	A	73,6	77,6	86,4
29.06.2019 13:11:57	A320	A	72,7	76,0	85,5
29.06.2019 13:14:27	B789	A	73,0	76,4	85,6
29.06.2019 13:17:22	DH8D	A	69,2	70,9	79,6
29.06.2019 13:19:51	DH8D	A	68,5	72,0	80,3
29.06.2019 13:22:24	E195	A	73,2	76,7	84,6
29.06.2019 13:25:46	A359	A	73,0	77,0	87,2
29.06.2019 13:30:55	A320	A	69,1	70,7	80,6
29.06.2019 13:33:52	A321	A	71,4	73,4	82,5
29.06.2019 13:36:25	B733	A	74,1	78,2	85,8
29.06.2019 13:39:08	CRJ9	A	69,4	70,8	79,8
29.06.2019 13:41:20	B788	A	72,2	76,0	85,2
29.06.2019 13:44:05	B738	A	73,4	75,9	85,2
29.06.2019 13:46:49	E195	A	72,5	76,1	84,2
29.06.2019 13:49:26	BCS3	A	70,6	73,9	81,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
29.06.2019 13:52:05	E75S	A	70,5	73,0	82,2
29.06.2019 13:56:22	B738	A	74,2	76,3	85,6
29.06.2019 13:58:40	B789	A	71,9	75,4	85,6
29.06.2019 14:02:27	A20N	A	71,7	74,8	84,2
29.06.2019 14:09:41	DH8D	A	69,8	71,2	80,2
29.06.2019 14:13:10	CRJ9	A	70,7	73,8	82,5
29.06.2019 14:26:19	B738	A	72,9	75,6	84,9
29.06.2019 14:28:24	E75S	A	70,0	73,0	82,3
29.06.2019 14:31:12	DH8D	A	69,1	70,9	79,1
29.06.2019 14:44:48	B738	A	72,2	74,8	83,7
29.06.2019 14:53:47	DH8D	A	71,4	73,9	82,9
29.06.2019 15:04:19	E190	A	71,4	74,0	83,7
29.06.2019 15:09:25	E170	A	70,5	73,3	81,7
29.06.2019 15:15:49	B734	A	71,3	73,8	83,6
29.06.2019 15:18:52	P180	A	74,2	78,9	89,4
29.06.2019 15:21:57	E195	A	72,5	75,3	83,6
29.06.2019 15:25:43	E190	A	71,6	75,0	83,7
29.06.2019 15:28:19	A320	A	71,9	74,1	83,7
29.06.2019 15:33:42	E75S	A	70,3	72,9	80,7
29.06.2019 15:36:11	E195	A	71,7	74,7	84,0
29.06.2019 15:38:44	E75S	A	71,3	74,3	83,3
29.06.2019 15:41:18	A321	A	72,1	74,8	83,3
29.06.2019 15:44:19	B788	A	72,6	75,3	85,6
29.06.2019 15:47:09	E75S	A	70,1	73,0	81,2
29.06.2019 15:51:38	E195	A	71,6	75,0	83,7
29.06.2019 15:53:41	E190	A	70,8	72,4	82,6
29.06.2019 15:56:27	E170	A	70,0	72,4	81,1
29.06.2019 15:58:29	DH8D	A	70,6	73,4	81,8
29.06.2019 16:00:16	DH8D	A	69,3	71,2	80,8
29.06.2019 16:02:14	DH8D	A	73,4	78,1	86,4
29.06.2019 16:05:24	DH8D	A	69,8	71,9	82,8
29.06.2019 16:07:28	E170	A	71,1	73,2	82,9
29.06.2019 16:11:59	E170	A	71,0	73,3	81,4
29.06.2019 16:14:04	E195	A	72,3	74,7	83,0
29.06.2019 16:16:03	DH8D	A	71,6	74,9	83,6
29.06.2019 16:19:37	CRJ9	A	70,0	71,9	81,2
29.06.2019 16:32:41	E195	A	70,4	72,2	81,6
29.06.2019 16:39:30	A320	A	69,7	72,7	81,8
29.06.2019 16:50:15	A321	A	72,3	75,3	83,8
29.06.2019 17:00:59	E75S	A	69,9	72,6	82,7
29.06.2019 17:03:29	CRJ9	A	70,7	73,5	81,9
29.06.2019 17:17:10	B734	A	73,2	76,8	84,9
29.06.2019 17:19:51	G280	A	70,7	75,6	81,8
29.06.2019 17:22:56	A319	A	70,5	72,9	81,9
29.06.2019 17:26:14	A320	A	71,8	74,3	83,6
29.06.2019 17:34:19	B738	A	69,2	70,7	79,6
29.06.2019 17:36:44	E75L	A	71,5	73,2	83,0
29.06.2019 17:39:32	A320	A	70,7	72,8	83,0
29.06.2019 17:52:52	B738	A	72,9	75,2	84,3
29.06.2019 17:57:30	B738	A	72,3	74,8	84,7
29.06.2019 18:02:53	A320	A	70,5	72,6	82,6
29.06.2019 18:21:45	B738	A	70,1	72,3	80,9
29.06.2019 18:24:54	CRJ9	A	70,5	71,7	82,0
29.06.2019 18:27:26	E190	A	70,2	72,3	81,7
29.06.2019 18:29:59	A321	A	70,0	72,7	82,5
29.06.2019 18:32:38	A321	A	70,5	73,1	82,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
29.06.2019 18:35:29	CRJ9	A	69,7	72,4	81,5
29.06.2019 18:38:08	E75S	A	71,0	74,0	82,7
29.06.2019 18:43:53	CRJ9	A	70,8	72,5	81,3
29.06.2019 18:46:22	E195	A	70,9	72,7	82,3
29.06.2019 18:48:52	A320	A	73,7	76,6	85,5
29.06.2019 18:51:42	E170	A	70,7	72,9	81,1
29.06.2019 18:54:16	DH8D	A	68,9	70,3	78,4
29.06.2019 18:56:36	E195	A	72,0	74,8	83,4
29.06.2019 18:58:33	E75S	A	70,8	72,1	81,6
29.06.2019 19:00:22	DH8D	A	70,0	72,0	79,6
29.06.2019 19:02:27	E75S	A	69,8	71,7	81,2
29.06.2019 19:05:09	B733	A	70,7	73,9	82,5
29.06.2019 19:07:37	A319	A	70,7	73,5	83,0
29.06.2019 19:10:12	E75S	A	70,4	73,3	83,2
29.06.2019 19:12:48	E75S	A	69,8	71,7	80,2
29.06.2019 19:15:00	DH8D	A	69,6	71,2	80,0
29.06.2019 19:17:15	E195	A	70,9	74,3	83,9
29.06.2019 19:19:32	E75S	A	72,1	75,2	84,1
29.06.2019 19:22:19	E170	A	70,1	71,8	81,5
29.06.2019 19:26:06	E75S	A	69,9	71,5	80,3
29.06.2019 19:28:22	DH8D	A	69,0	70,7	79,0
29.06.2019 19:30:59	B734	A	71,7	74,4	83,5
29.06.2019 19:33:30	B738	A	72,4	74,5	83,9
29.06.2019 19:35:57	DH8D	A	68,3	69,2	78,3
29.06.2019 19:38:15	A321	A	73,3	76,1	85,0
29.06.2019 19:40:18	E195	A	72,4	74,9	83,9
29.06.2019 19:42:44	E75S	A	70,3	71,6	80,7
29.06.2019 19:46:24	B734	A	72,6	75,6	84,3
29.06.2019 19:50:36	DH8D	A	69,6	71,1	80,3
29.06.2019 19:54:06	A320	A	71,1	73,8	82,9
29.06.2019 20:00:00	B789	A	72,5	75,5	85,3
29.06.2019 20:10:58	B738	A	72,4	75,4	84,9
29.06.2019 20:27:33	B738	A	72,9	75,0	84,6
29.06.2019 20:32:10	P180	A	75,2	78,7	88,4
29.06.2019 20:34:49	B738	A	72,7	75,4	84,7
29.06.2019 20:37:45	E170	A	69,6	71,3	80,4
29.06.2019 20:43:55	A320	A	71,1	73,2	82,9
29.06.2019 20:47:46	B738	A	72,2	74,6	83,9
29.06.2019 20:49:48	B738	A	65,9	68,5	76,3
29.06.2019 20:50:04	B738	A	72,0	75,5	85,2
29.06.2019 20:55:52	E195	A	71,3	73,9	82,8
29.06.2019 20:58:35	DH8D	A	69,1	70,8	80,3
29.06.2019 21:03:22	E75S	A	71,3	73,4	82,4
29.06.2019 21:16:42	E190	A	71,9	75,0	83,4
29.06.2019 21:20:54	CRJ9	A	70,7	72,8	82,2
29.06.2019 21:24:05	E170	A	70,0	71,9	81,2
29.06.2019 21:27:23	A320	A	71,4	73,6	82,9
29.06.2019 21:34:13	B738	A	72,4	75,0	84,1
29.06.2019 21:37:31	E170	A	69,8	71,2	80,6
29.06.2019 21:41:03	B734	A	72,8	76,1	84,3
29.06.2019 21:43:31	B734	A	71,5	73,5	82,9
29.06.2019 21:45:25	E75S	A	70,7	72,8	81,8
29.06.2019 21:47:13	B733	A	72,7	75,5	83,8
29.06.2019 21:49:58	DH8D	A	69,2	70,6	79,2
29.06.2019 21:53:02	DH8D	A	69,8	71,3	79,8
29.06.2019 21:55:26	E190	A	71,5	74,2	83,0

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
29.06.2019 21:57:26	E190	A	70,6	72,4	81,8
29.06.2019 21:59:21	B737	A	71,4	73,6	82,8
30.06.2019 06:05:51	DH8D	A	68,8	69,9	79,6
30.06.2019 06:10:54	B738	A	72,3	75,3	84,8
30.06.2019 06:13:53	C295	A	70,8	72,3	80,8
30.06.2019 06:16:33	E170	A	70,4	72,5	81,2
30.06.2019 06:18:53	E195	A	71,1	73,2	83,4
30.06.2019 06:21:42	C295	A	70,6	72,8	81,0
30.06.2019 06:24:13	A320	A	71,0	73,3	83,0
30.06.2019 06:26:14	DH8D	A	67,8	69,5	78,9
30.06.2019 06:28:12	DH8D	A	69,4	70,9	79,9
30.06.2019 06:30:51	B734	A	73,6	77,4	86,4
30.06.2019 06:33:38	E190	A	71,1	73,9	83,2
30.06.2019 06:42:15	A333	A	74,6	77,9	88,0
30.06.2019 06:50:46	B734	A	73,2	77,3	85,2
30.06.2019 06:53:58	E195	A	71,7	74,2	83,2
30.06.2019 07:01:33	B738	A	72,4	75,7	84,4
30.06.2019 07:15:24	B733	A	73,6	77,1	85,6
30.06.2019 07:18:38	C295	A	70,1	71,7	80,1
30.06.2019 07:21:53	B738	A	72,3	74,3	84,0
30.06.2019 07:25:04	A321	A	71,0	73,9	83,6
30.06.2019 07:42:49	B763	A	74,2	77,2	87,4
30.06.2019 07:48:32	A320	A	72,3	75,5	84,3
30.06.2019 07:53:34	E170	A	69,5	71,6	81,0
30.06.2019 08:01:14	E190	A	71,2	73,2	82,0
30.06.2019 08:11:43	E75S	A	71,3	73,4	82,5
30.06.2019 08:14:59	CRJ9	A	71,0	73,1	82,1
30.06.2019 08:17:56	E195	A	71,3	74,3	83,3
30.06.2019 08:21:51	A320	A	71,3	74,2	84,3
30.06.2019 08:31:04	B734	A	72,6	76,3	84,4
30.06.2019 08:35:06	A320	A	72,3	75,5	84,6
30.06.2019 08:48:38	B738	A	70,1	72,2	79,6
30.06.2019 08:56:11	A320	A	72,4	76,0	83,8
30.06.2019 08:59:11	E170	A	70,7	73,0	82,5
30.06.2019 09:03:31	A319	A	72,4	74,6	84,4
30.06.2019 09:06:37	CRJ9	A	71,5	73,5	81,9
30.06.2019 09:08:56	E75S	A	72,0	75,4	83,5
30.06.2019 09:10:41	E75S	A	70,6	72,5	82,1
30.06.2019 09:15:43	A320	A	70,9	73,2	81,7
30.06.2019 09:20:55	A321	A	71,4	73,3	82,2
30.06.2019 09:23:42	E170	A	70,7	72,2	80,7
30.06.2019 09:28:43	CRJ9	A	69,8	71,4	79,8
30.06.2019 09:31:32	E75S	A	71,4	73,8	82,9
30.06.2019 09:34:08	E195	A	71,9	74,9	83,4
30.06.2019 09:38:30	B738	A	71,9	73,8	83,4
30.06.2019 09:40:53	DH8D	A	69,9	72,3	81,1
30.06.2019 09:43:41	E75S	A	71,6	74,3	83,4
30.06.2019 09:46:01	B789	A	73,4	76,2	86,2
30.06.2019 09:48:22	DH8D	A	67,6	68,8	77,6
30.06.2019 09:52:40	DH8D	A	69,9	72,8	81,7
30.06.2019 09:57:48	E75S	A	70,0	71,9	81,2
30.06.2019 09:59:38	A320	A	72,5	74,9	84,5
30.06.2019 10:22:21	B738	A	69,9	71,7	81,3
30.06.2019 10:26:07	B738	A	71,0	72,7	81,7
30.06.2019 10:28:40	B788	A	72,0	74,5	84,0
30.06.2019 10:31:15	A343	A	74,8	77,8	87,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
30.06.2019 10:35:43	A319	A	70,6	73,0	82,6
30.06.2019 10:54:59	A320	A	71,1	73,4	82,9
30.06.2019 10:58:21	B738	A	72,5	75,8	83,0
30.06.2019 11:00:41	E75S	A	68,6	71,1	80,9
30.06.2019 11:08:14	B738	A	72,6	77,1	84,9
30.06.2019 11:10:40	A320	A	70,8	73,0	82,6
30.06.2019 11:13:19	DH8D	A	68,6	70,1	78,6
30.06.2019 11:18:25	A320	A	70,4	73,5	81,8
30.06.2019 11:21:30	A321	A	71,3	74,4	83,1
30.06.2019 11:24:11	A319	A	72,1	74,8	84,4
30.06.2019 11:27:10	B734	A	71,9	74,0	83,7
30.06.2019 11:31:09	B788	A	71,1	73,5	83,7
30.06.2019 11:33:29	A321	A	69,4	71,0	79,0
30.06.2019 11:36:11	A321	A	69,9	71,3	81,0
30.06.2019 11:38:28	B738	A	72,2	76,6	84,0
30.06.2019 11:43:41	E170	A	69,4	73,8	81,7
30.06.2019 11:50:12	B734	A	73,6	77,2	85,4
30.06.2019 11:52:44	A320	A	71,7	73,3	82,5
30.06.2019 11:55:29	CRJ9	A	69,1	70,3	79,5
30.06.2019 11:58:06	E190	A	70,8	74,5	82,0
30.06.2019 12:03:58	B77W	A	74,2	78,2	88,0
30.06.2019 12:06:49	A320	A	70,7	72,4	81,8
30.06.2019 12:09:19	SU95	A	71,1	74,4	83,1
30.06.2019 12:11:28	E75S	A	71,3	73,0	81,7
30.06.2019 12:13:49	E170	A	70,7	72,9	81,5
30.06.2019 12:20:17	E195	A	70,7	72,9	82,2
30.06.2019 12:28:52	A320	A	70,7	72,5	81,1
30.06.2019 12:31:51	E170	A	69,7	71,2	79,7
30.06.2019 12:35:35	A319	A	70,9	73,3	81,7
30.06.2019 12:41:05	B738	A	73,0	76,1	85,0
30.06.2019 12:43:34	E195	A	71,1	74,0	82,6
30.06.2019 12:45:56	B789	A	72,8	75,1	85,1
30.06.2019 12:48:36	B733	A	73,9	78,0	85,3
30.06.2019 12:54:12	B789	A	71,4	73,9	83,5
30.06.2019 12:56:42	B738	A	72,6	76,2	83,8
30.06.2019 12:59:02	B738	A	72,5	75,4	84,9
30.06.2019 13:01:31	E170	A	70,3	72,5	80,7
30.06.2019 13:03:28	B733	A	74,3	78,5	85,8
30.06.2019 13:07:21	DH8D	A	69,2	71,7	79,2
30.06.2019 13:12:14	DH8D	A	69,8	72,3	78,9
30.06.2019 13:14:42	B734	A	72,2	75,5	83,0
30.06.2019 13:17:05	E190	A	70,9	74,3	80,9
30.06.2019 13:22:16	C295	A	70,1	72,1	80,9
30.06.2019 13:31:11	CRJ9	A	69,0	70,2	79,5
30.06.2019 13:33:31	E195	A	71,9	74,9	82,7
30.06.2019 13:39:38	A321	A	71,6	73,8	83,0
30.06.2019 13:42:41	E75S	A	69,4	71,5	79,8
30.06.2019 13:45:18	A319	A	71,1	73,9	81,8
30.06.2019 13:47:49	B738	A	72,7	75,7	83,9
30.06.2019 13:57:26	A321	A	70,6	73,5	81,4
30.06.2019 14:02:00	B737	A	72,2	74,6	82,9
30.06.2019 14:06:09	E195	A	70,3	74,4	82,1
30.06.2019 14:08:27	B735	A	72,1	74,4	82,9
30.06.2019 14:11:04	DH8D	A	69,2	71,6	78,2
30.06.2019 14:13:19	CRJ9	A	69,4	70,8	79,4
30.06.2019 14:19:14	B738	A	73,0	77,4	84,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
30.06.2019 14:23:58	CRJ9	A	71,4	73,5	82,2
30.06.2019 14:27:49	B788	A	70,9	73,9	83,2
30.06.2019 14:33:08	A343	A	74,3	77,6	86,6
30.06.2019 14:37:42	B788	A	72,8	75,1	84,2
30.06.2019 14:41:25	B738	A	71,9	76,5	83,7
30.06.2019 14:43:58	E195	A	71,1	74,7	82,9
30.06.2019 14:46:51	A320	A	71,2	74,7	82,6
30.06.2019 14:53:29	E195	A	73,0	75,3	83,4
30.06.2019 14:59:37	E75S	A	70,1	72,0	80,9
30.06.2019 15:05:51	CRJ9	A	70,7	73,4	82,1
30.06.2019 15:14:54	E195	A	71,3	75,5	82,8
30.06.2019 15:17:34	B733	A	73,1	76,5	84,2
30.06.2019 15:19:15	DH8D	A	70,1	72,6	80,1
30.06.2019 15:23:38	E75S	A	70,3	73,4	81,8
30.06.2019 15:27:01	E75S	A	72,6	74,7	82,6
30.06.2019 15:29:18	E190	A	70,5	72,5	81,7
30.06.2019 15:31:52	E190	A	69,8	72,4	80,6
30.06.2019 15:33:59	DH8D	A	71,2	73,4	82,6
30.06.2019 15:41:21	E170	A	69,0	70,4	78,6
30.06.2019 15:44:53	DH8D	A	71,1	74,9	82,3
30.06.2019 15:47:20	DH8D	A	70,3	72,7	80,3
30.06.2019 15:50:01	E190	A	70,1	72,2	80,9
30.06.2019 15:52:36	E170	A	71,5	73,6	81,9
30.06.2019 15:54:26	E75S	A	71,6	74,3	81,6
30.06.2019 15:58:13	E75S	A	70,4	72,8	80,8
30.06.2019 16:00:21	E170	A	70,4	72,7	80,8
30.06.2019 16:02:03	E75S	A	69,3	71,5	80,1
30.06.2019 16:04:08	DH8D	A	70,5	73,4	79,5
30.06.2019 16:06:17	A321	A	70,5	72,4	81,3
30.06.2019 16:10:06	B733	A	73,4	78,1	84,9
30.06.2019 16:17:02	B738	A	67,9	70,5	77,9
30.06.2019 16:19:38	B734	A	72,4	75,1	83,2
30.06.2019 16:23:12	A319	A	69,8	71,9	81,0
30.06.2019 16:25:06	B738	A	72,3	74,4	83,5
30.06.2019 16:27:04	B738	A	72,0	74,4	82,8
30.06.2019 16:30:15	A320	A	70,2	71,9	80,7
30.06.2019 16:32:39	E195	A	72,4	75,9	83,2
30.06.2019 16:37:46	A320	A	71,3	73,3	82,1
30.06.2019 16:43:04	B738	A	69,7	71,1	78,7
30.06.2019 17:01:36	CRJ9	A	69,9	70,9	79,4
30.06.2019 17:06:32	B789	A	71,4	73,5	82,5
30.06.2019 17:12:39	A321	A	70,1	72,0	80,6
30.06.2019 17:31:43	A320	A	69,1	71,7	80,8
30.06.2019 17:34:20	A319	A	69,8	72,2	80,9
30.06.2019 17:41:38	B734	A	72,4	76,3	83,5
30.06.2019 17:48:03	A321	A	69,5	70,9	79,9
30.06.2019 18:02:03	A321	A	71,2	74,0	82,3
30.06.2019 18:04:17	E195	A	71,5	73,2	82,0
30.06.2019 18:06:31	A319	A	71,2	74,7	82,0
30.06.2019 18:12:52	A321	A	71,9	74,5	83,4
30.06.2019 18:15:41	E75S	A	69,4	70,8	79,4
30.06.2019 18:17:48	DH8D	A	70,0	71,4	80,0
30.06.2019 18:23:52	E170	A	69,6	71,6	79,6
30.06.2019 18:26:10	CRJ9	A	70,1	72,4	79,6
30.06.2019 18:28:35	E190	A	70,2	71,9	80,6
30.06.2019 18:33:13	A321	A	69,9	71,6	79,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub>	L <sub>Amax</sub>	L <sub>AE</sub>
			[dB]	[dB]	[dB]
30.06.2019 18:35:16	A319	A	70,9	73,3	81,3
30.06.2019 18:37:23	DH8D	A	69,9	71,8	79,9
30.06.2019 18:39:05	CRJ9	A	70,4	72,8	81,8
30.06.2019 18:41:07	A321	A	70,2	72,6	81,0
30.06.2019 18:43:05	E75S	A	69,2	72,1	80,9
30.06.2019 18:47:25	B738	A	71,7	75,0	82,8
30.06.2019 18:49:15	E195	A	71,4	74,2	82,2
30.06.2019 18:51:20	DH8D	A	68,6	70,0	78,2
30.06.2019 18:52:57	E170	A	69,9	71,7	80,7
30.06.2019 18:58:29	A320	A	71,2	74,2	83,3
30.06.2019 19:08:07	AT75	A	69,9	71,1	80,7
30.06.2019 19:11:03	E75S	A	70,5	72,4	81,3
30.06.2019 19:16:10	E195	A	71,4	74,4	82,9
30.06.2019 19:22:03	B738	A	71,2	73,7	82,6
30.06.2019 19:24:26	E75S	A	69,6	71,8	79,6
30.06.2019 19:26:52	BCS3	A	69,4	70,6	79,4
30.06.2019 19:29:09	DH8D	A	69,1	71,0	78,6
30.06.2019 19:31:38	A320	A	67,9	70,1	79,1
30.06.2019 19:43:09	DH8D	A	69,2	70,5	78,7
30.06.2019 19:53:04	A21N	A	70,2	71,6	80,6
30.06.2019 19:57:02	E75S	A	69,9	71,6	79,4
30.06.2019 20:09:49	B738	A	72,8	74,7	83,6
30.06.2019 20:13:29	B738	A	71,9	74,3	82,7
30.06.2019 20:16:44	B738	A	71,7	73,8	82,5
30.06.2019 20:20:17	A320	A	70,4	72,4	80,8
30.06.2019 20:22:28	B734	A	72,7	75,0	82,7
30.06.2019 20:25:02	A321	A	71,3	73,3	82,1
30.06.2019 20:27:22	B738	A	73,3	75,9	84,5
30.06.2019 20:37:55	E195	A	71,2	72,8	81,2
30.06.2019 20:50:31	B738	A	72,3	74,6	83,1
30.06.2019 20:53:06	E195	A	70,8	73,0	81,2
30.06.2019 20:57:55	A320	A	71,6	73,8	82,4
30.06.2019 21:08:24	E195	A	69,0	70,1	79,5
30.06.2019 21:10:54	E75S	A	70,4	72,0	80,8
30.06.2019 21:12:48	CRJ9	A	71,3	73,0	81,3
30.06.2019 21:15:28	CRJ9	A	70,2	72,2	80,6
30.06.2019 21:17:12	E75S	A	70,9	72,7	81,7
30.06.2019 21:19:11	A319	A	70,9	73,7	82,9
30.06.2019 21:22:04	DH8D	A	70,0	71,2	79,1
30.06.2019 21:23:41	C295	A	71,6	73,3	80,6
30.06.2019 21:26:38	B738	A	72,8	76,0	83,6
30.06.2019 21:28:36	E170	A	69,9	71,3	80,3
30.06.2019 21:30:30	B734	A	71,6	73,9	82,0
30.06.2019 21:33:01	E75S	A	69,6	71,0	79,6
30.06.2019 21:35:20	E75S	A	70,2	71,6	80,6
30.06.2019 21:37:29	E170	A	71,0	73,7	81,4
30.06.2019 21:40:11	E190	A	71,3	73,4	81,3
30.06.2019 21:42:28	E195	A	71,5	74,6	82,7
30.06.2019 21:47:31	E190	A	71,2	73,6	82,0
30.06.2019 21:49:56	DH8D	A	68,3	69,5	77,9
30.06.2019 21:51:34	E75S	A	69,2	71,4	80,0
30.06.2019 21:54:04	DH8D	A	68,7	70,1	78,2
30.06.2019 21:56:46	B738	A	72,7	76,1	84,5

## **LEGENDA**

- Samolot – typ statku powietrznego
- Operacja: A – lądowanie, D – start
- $L_{Aeq}$  – równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- $L_{Amax}$  – maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- $L_{AE}$  – ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

**Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze nocy ( przedział czasu pomiędzy godz. 22.00 – 06.00 )**

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmaz [dB]	LAE [dB]
01.06.2019 22:07:13	A321	A	68,9	72,5	82,7
01.06.2019 22:12:48	A320	A	68,2	71,9	82,2
01.06.2019 22:26:41	B738	D	69,4	73,9	84,3
01.06.2019 22:34:54	A321	A	69,6	74,1	83,9
01.06.2019 22:37:48	B734	A	71,2	76,2	85,0
01.06.2019 22:42:02	A321	A	69,3	73,3	82,8
01.06.2019 22:43:44	E195	A	69,5	73,5	83,3
01.06.2019 22:45:52	A320	A	70,7	74,8	84,3
01.06.2019 22:56:35	B738	A	70,6	75,3	85,0
01.06.2019 22:58:45	A320	A	69,1	73,0	83,1
01.06.2019 23:01:38	A321	A	69,1	73,0	82,8
01.06.2019 23:04:44	HDJT	A	65,8	68,0	77,3
01.06.2019 23:11:16	A321	A	69,5	73,9	83,7
01.06.2019 23:24:52	E190	A	69,8	73,9	83,6
01.06.2019 23:26:32	A321	A	69,7	73,7	83,5
01.06.2019 23:36:01	B738	A	70,9	75,9	85,2
02.06.2019 00:14:16	B734	D	72,2	77,2	88,0
02.06.2019 00:39:09	A320	D	68,8	72,4	84,0
02.06.2019 05:33:16	B738	A	70,8	75,6	85,3
02.06.2019 05:51:53	B738	D	69,6	74,3	85,4
02.06.2019 05:55:58	B738	A	70,9	75,4	85,4
02.06.2019 22:01:06	B738	A	71,4	76,3	86,0
02.06.2019 22:03:42	B737	A	71,1	75,2	85,1
02.06.2019 22:05:18	DH8D	A	66,9	70,1	80,8
02.06.2019 22:07:38	E170	A	68,2	72,6	82,0
02.06.2019 22:09:12	E75S	A	68,5	71,8	81,5
02.06.2019 22:11:42	E195	A	70,1	74,4	83,5
02.06.2019 22:13:31	E170	A	69,4	73,2	83,0
02.06.2019 22:15:05	DH8D	A	64,7	67,7	78,1
02.06.2019 22:16:56	B738	A	71,8	76,5	85,6
02.06.2019 22:18:33	E195	A	69,9	74,1	83,4
02.06.2019 22:20:15	E195	A	69,2	74,2	83,7
02.06.2019 22:21:47	E75S	A	68,4	72,7	82,1
02.06.2019 22:24:14	DH8D	A	66,7	70,7	80,0
02.06.2019 22:26:12	E195	A	68,7	72,1	82,1
02.06.2019 22:30:32	E190	A	69,8	73,3	82,8
02.06.2019 22:41:36	A320	A	68,5	72,1	82,7
02.06.2019 22:52:14	CRJ9	A	69,6	73,8	83,6
02.06.2019 22:59:02	A319	A	70,7	77,0	84,7
02.06.2019 23:01:44	A320	A	68,9	72,9	82,9
02.06.2019 23:04:45	A320	A	70,8	75,4	84,9
02.06.2019 23:12:43	A321	A	70,0	72,9	83,2
02.06.2019 23:17:39	E195	A	69,1	73,9	83,9
02.06.2019 23:20:24	A321	A	69,6	73,8	83,6
02.06.2019 23:22:45	A320	A	69,4	73,1	83,2
02.06.2019 23:55:04	A320	A	69,4	73,2	83,0
03.06.2019 00:05:14	A321	A	69,0	72,2	82,0
03.06.2019 00:07:34	A320	A	70,4	74,4	83,8
03.06.2019 00:19:55	A320	D	67,9	71,7	83,2
03.06.2019 05:13:03	B738	A	71,5	76,2	85,7
03.06.2019 05:22:57	B752	A	69,4	73,0	83,9
03.06.2019 05:28:55	B752	A	72,8	77,1	87,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
03.06.2019 05:31:02	B738	A	71,0	75,8	85,3
03.06.2019 05:58:19	A321	A	69,6	73,7	83,4
03.06.2019 22:22:48	A321	D	64,4	66,1	77,4
03.06.2019 22:45:55	B738	D	62,3	63,8	74,6
03.06.2019 22:47:49	B738	D	69,0	72,1	84,9
03.06.2019 23:06:16	E195	D	66,9	69,8	81,6
03.06.2019 23:15:17	E170	D	65,6	67,8	80,8
03.06.2019 23:25:58	E195	D	67,4	71,0	82,4
03.06.2019 23:40:13	B738	D	68,8	72,5	83,4
04.06.2019 00:02:18	B734	D	70,5	75,3	86,7
04.06.2019 00:04:29	E195	D	66,0	70,0	80,3
04.06.2019 00:09:07	B738	D	62,9	65,1	78,3
04.06.2019 01:23:04	A320	D	67,6	70,7	82,9
04.06.2019 05:43:36	MD11	A	76,0	81,9	91,1
04.06.2019 23:07:56	B738	D	67,4	70,3	82,7
04.06.2019 23:13:50	E75S	D	65,0	67,2	78,2
04.06.2019 23:15:27	E195	D	61,3	61,9	71,3
04.06.2019 23:23:31	E195	D	65,3	67,6	79,3
04.06.2019 23:25:00	B734	D	69,5	74,0	86,2
04.06.2019 23:30:16	B738	D	67,8	70,9	83,2
04.06.2019 23:33:22	B738	D	67,5	70,8	83,1
04.06.2019 23:35:43	E195	D	65,2	67,7	80,0
04.06.2019 23:38:55	B788	D	66,0	68,9	79,8
04.06.2019 23:41:40	E190	D	64,6	66,5	77,6
04.06.2019 23:43:15	E195	D	66,0	68,3	80,3
04.06.2019 23:45:13	B738	D	67,1	70,1	82,3
04.06.2019 23:47:21	A320	D	66,5	69,6	82,0
05.06.2019 22:05:28	E75S	D	63,9	67,3	79,1
05.06.2019 22:08:35	P180	D	62,1	64,0	72,1
05.06.2019 22:28:30	B738	D	66,7	70,4	82,9
05.06.2019 22:53:58	E170	D	63,2	64,6	77,4
05.06.2019 22:55:32	B738	D	67,0	70,3	83,2
05.06.2019 22:58:55	E170	D	65,3	68,2	78,5
05.06.2019 23:02:23	E75S	D	64,4	67,7	78,9
05.06.2019 23:08:03	A320	D	66,9	69,5	82,3
05.06.2019 23:11:05	E195	D	65,1	67,7	78,9
05.06.2019 23:30:22	B738	D	63,3	65,3	79,3
06.06.2019 00:32:52	E195	D	65,7	68,7	80,0
06.06.2019 22:10:13	B734	A	67,3	71,2	81,2
06.06.2019 22:14:13	A320	D	61,9	65,5	74,9
06.06.2019 22:30:00	B752	D	61,5	62,8	70,5
06.06.2019 22:31:52	B763	D	68,3	72,5	83,4
06.06.2019 22:57:38	B739	D	69,2	74,6	85,6
06.06.2019 23:33:45	B738	D	68,2	72,6	84,1
06.06.2019 23:35:49	B788	D	66,4	70,9	80,7
07.06.2019 00:05:51	B738	D	68,9	73,1	84,5
07.06.2019 00:07:38	B734	D	70,3	75,8	86,0
07.06.2019 00:18:13	E75S	D	65,5	68,5	80,4
07.06.2019 00:37:33	E75S	D	64,7	68,4	80,3
07.06.2019 00:44:59	DH8D	D	61,3	61,8	70,3
07.06.2019 00:54:22	E195	D	67,7	71,2	83,0
07.06.2019 01:01:31	E170	D	65,0	68,5	80,0
07.06.2019 22:01:09	B738	A	70,4	75,2	84,7
07.06.2019 22:03:47	B739	A	71,4	76,0	85,3
07.06.2019 22:06:09	DH8D	A	68,0	71,4	81,4
07.06.2019 22:08:10	B738	A	70,8	75,2	84,6
07.06.2019 22:10:33	E195	A	70,2	74,4	83,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
07.06.2019 22:12:51	A319	A	69,4	73,1	82,4
07.06.2019 22:15:21	B734	A	72,1	77,2	86,2
07.06.2019 22:17:39	B734	A	71,5	76,8	85,1
07.06.2019 22:20:09	DH8D	A	68,1	71,1	80,9
07.06.2019 22:23:08	E195	A	70,5	74,3	84,1
07.06.2019 22:28:39	E75S	A	69,1	72,5	82,1
07.06.2019 22:30:57	GLF6	A	67,2	70,1	79,8
07.06.2019 22:32:56	E190	A	70,1	74,1	83,9
07.06.2019 22:39:37	A320	A	69,0	72,6	82,5
07.06.2019 22:41:25	DH8D	A	67,7	71,4	80,7
07.06.2019 22:43:34	DH8D	A	68,5	72,2	81,3
07.06.2019 22:45:25	A321	A	68,9	72,5	82,3
07.06.2019 22:47:11	E195	A	70,7	74,5	83,9
07.06.2019 22:48:45	A320	A	69,0	73,0	82,8
07.06.2019 22:50:51	B738	A	70,4	75,9	84,4
07.06.2019 22:52:45	E190	A	69,1	73,4	82,7
07.06.2019 22:54:31	CRJ9	A	68,5	72,3	81,9
07.06.2019 22:58:40	B738	A	70,8	75,3	84,6
07.06.2019 23:02:59	A321	A	70,2	74,1	83,5
07.06.2019 23:04:56	A321	A	69,6	73,7	83,3
07.06.2019 23:08:00	A321	A	69,6	74,4	83,5
07.06.2019 23:12:36	A320	A	70,4	74,6	84,2
07.06.2019 23:15:31	DH8D	A	62,2	63,0	72,6
07.06.2019 23:21:54	A319	A	69,6	73,7	83,2
07.06.2019 23:24:48	B733	A	70,9	75,6	84,1
07.06.2019 23:47:19	B738	D	71,1	75,8	86,5
08.06.2019 05:30:55	B738	A	72,3	76,9	86,3
08.06.2019 05:33:28	B738	A	70,8	74,9	85,1
08.06.2019 05:36:30	E195	A	69,2	72,8	83,0
08.06.2019 05:48:26	B763	A	71,4	76,8	86,4
08.06.2019 05:56:05	E170	A	69,0	73,5	82,6
08.06.2019 22:01:07	B734	A	71,8	78,0	86,6
08.06.2019 22:03:49	DH8D	A	66,1	69,7	80,1
08.06.2019 22:06:58	A320	A	70,6	75,9	85,7
08.06.2019 22:22:16	A320	A	69,3	74,2	84,7
08.06.2019 22:27:45	E195	A	70,2	74,8	84,5
08.06.2019 22:41:58	E195	A	69,0	73,5	84,3
08.06.2019 22:48:33	A320	A	69,5	75,0	84,8
08.06.2019 22:53:18	A321	A	69,3	73,9	84,7
08.06.2019 22:56:41	CL30	A	65,3	67,9	78,1
08.06.2019 23:04:01	A321	A	69,8	75,2	85,1
08.06.2019 23:07:00	A321	A	70,1	74,9	85,0
08.06.2019 23:10:47	A321	A	70,7	75,1	85,9
08.06.2019 23:26:20	A320	A	69,7	74,1	85,3
08.06.2019 23:28:51	B738	A	69,8	76,8	86,3
08.06.2019 23:31:53	A321	A	69,9	74,3	85,0
08.06.2019 23:37:29	B738	A	71,5	76,8	86,7
09.06.2019 00:33:47	B763	A	71,8	76,8	88,2
09.06.2019 00:44:08	B737	A	70,2	74,4	85,1
09.06.2019 05:16:59	B738	A	71,1	76,1	86,0
09.06.2019 05:39:06	B738	A	70,9	75,8	85,8
09.06.2019 05:45:26	B738	A	70,4	74,3	84,4
09.06.2019 05:52:29	B738	A	71,8	76,5	86,2
09.06.2019 05:55:05	B738	A	71,4	76,1	85,9
09.06.2019 22:00:48	B738	A	70,7	76,0	84,9
09.06.2019 22:03:28	E170	A	69,4	72,7	82,8
09.06.2019 22:05:33	DH8D	A	66,5	69,2	78,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
09.06.2019 22:07:19	E170	A	70,0	73,5	83,5
09.06.2019 22:09:23	DH8D	A	68,6	72,1	81,8
09.06.2019 22:11:35	B734	A	71,2	76,8	85,0
09.06.2019 22:13:36	DH8D	A	65,7	68,4	78,2
09.06.2019 22:22:12	A321	A	70,2	73,4	83,2
09.06.2019 22:26:03	DH8D	A	69,1	71,6	81,4
09.06.2019 22:28:13	A321	A	69,5	74,3	83,7
09.06.2019 22:31:03	E190	A	69,9	73,4	83,4
09.06.2019 22:44:29	A319	A	71,9	76,8	86,0
09.06.2019 22:52:54	CRJ9	A	67,2	70,2	80,6
09.06.2019 22:55:20	DH8D	A	67,1	69,7	79,1
09.06.2019 22:57:34	A320	A	69,2	72,6	82,4
09.06.2019 23:00:02	DH8D	A	68,6	72,3	81,2
09.06.2019 23:03:52	A320	A	68,5	72,2	81,5
09.06.2019 23:07:30	A320	A	68,7	72,4	82,3
09.06.2019 23:09:10	A321	A	70,4	73,9	83,4
09.06.2019 23:13:24	A321	A	69,2	73,1	82,8
09.06.2019 23:49:37	B738	D	68,5	71,9	84,0
09.06.2019 23:59:49	B738	A	70,8	75,1	84,4
10.06.2019 05:14:33	B738	A	69,4	73,9	83,3
10.06.2019 05:28:19	B738	A	71,6	76,5	85,6
10.06.2019 05:31:50	B752	A	70,7	74,4	84,8
10.06.2019 05:34:28	B752	A	70,7	73,9	84,3
10.06.2019 05:44:28	B738	D	62,8	64,4	75,8
10.06.2019 22:03:16	B738	D	66,4	70,5	81,7
10.06.2019 22:21:31	B738	D	67,9	71,9	82,9
10.06.2019 22:24:59	A321	D	61,7	64,4	75,2
10.06.2019 22:48:16	B738	D	62,4	64,3	75,4
10.06.2019 23:08:08	E170	D	62,5	64,4	76,7
10.06.2019 23:10:07	B734	D	68,9	73,9	84,9
10.06.2019 23:19:20	E195	D	66,9	71,2	82,0
10.06.2019 23:22:49	E195	D	67,4	71,2	81,5
10.06.2019 23:28:21	B738	D	62,0	64,1	75,2
10.06.2019 23:36:02	B788	D	66,8	70,5	82,3
10.06.2019 23:39:57	E75S	D	66,2	69,1	80,2
11.06.2019 00:01:51	B734	D	69,7	74,4	85,4
11.06.2019 00:05:37	E170	D	64,1	66,4	77,3
11.06.2019 01:18:19	B733	D	68,5	72,1	83,1
11.06.2019 22:00:31	A320	D	63,4	66,6	78,0
11.06.2019 22:13:04	B738	D	61,9	62,9	72,3
11.06.2019 22:22:13	B734	D	61,3	62,5	72,8
11.06.2019 22:31:35	B738	D	67,6	72,1	83,4
11.06.2019 22:37:45	B789	D	62,2	63,5	74,7
11.06.2019 23:13:46	E75S	D	64,8	67,0	78,8
11.06.2019 23:30:39	B788	D	64,8	67,7	79,0
11.06.2019 23:43:40	B738	D	67,7	70,9	83,6
11.06.2019 23:50:26	E195	D	65,6	69,1	81,0
12.06.2019 00:05:04	E75S	D	64,8	67,0	78,0
12.06.2019 00:12:41	B738	D	66,8	70,2	82,5
12.06.2019 00:22:03	B733	D	67,5	72,1	83,2
12.06.2019 01:19:08	B734	D	68,8	72,8	84,3
12.06.2019 05:04:17	B738	A	69,1	75,6	83,9
12.06.2019 22:16:13	A321	D	62,0	64,0	75,2
12.06.2019 22:45:11	E75S	D	63,8	66,5	79,2
12.06.2019 22:59:08	MD11	D	70,2	75,1	85,6
12.06.2019 23:24:53	E195	D	66,5	69,6	81,2
12.06.2019 23:26:19	B738	D	68,5	72,6	84,6

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
12.06.2019 23:28:11	E75S	D	63,4	65,4	77,4
12.06.2019 23:32:49	B734	D	69,1	73,6	84,6
12.06.2019 23:37:06	E195	D	66,0	69,7	80,6
12.06.2019 23:45:03	B734	D	68,0	72,7	84,1
12.06.2019 23:48:37	B738	D	63,1	64,8	78,1
12.06.2019 23:56:40	E195	D	66,0	68,5	79,6
13.06.2019 00:24:16	B733	D	69,6	74,1	84,9
13.06.2019 05:44:02	B738	D	61,6	62,7	71,6
13.06.2019 22:02:05	E195	A	69,3	74,2	83,0
13.06.2019 22:04:42	B734	A	70,4	75,6	83,7
13.06.2019 22:09:47	A320	A	69,6	73,1	82,6
13.06.2019 22:15:16	B738	A	71,3	74,8	84,7
13.06.2019 22:18:31	C680	A	68,1	71,8	79,9
13.06.2019 22:26:26	E170	A	67,8	72,0	81,4
13.06.2019 22:28:52	B734	A	70,5	73,2	83,0
13.06.2019 22:30:21	DH8D	A	70,1	74,8	84,3
13.06.2019 22:32:08	E170	A	68,5	72,5	81,7
13.06.2019 22:34:05	E75S	A	69,8	74,6	83,3
13.06.2019 22:36:45	DH8D	A	67,4	71,7	80,4
13.06.2019 22:39:25	E75S	A	68,0	71,4	80,8
13.06.2019 22:41:51	A320	A	69,3	73,1	82,3
13.06.2019 22:44:11	P180	A	73,6	79,4	88,9
13.06.2019 22:46:53	A320	A	70,2	76,8	84,3
13.06.2019 22:48:59	DH8D	A	67,7	70,9	80,0
13.06.2019 22:51:25	E170	A	68,2	71,9	81,0
13.06.2019 22:53:01	E190	A	70,8	74,0	83,4
13.06.2019 22:54:25	B738	A	70,8	74,3	83,6
13.06.2019 22:56:44	A321	A	69,5	73,3	82,3
13.06.2019 23:06:35	A320	A	69,5	73,4	82,8
13.06.2019 23:12:19	A319	A	69,5	73,6	82,5
13.06.2019 23:17:02	DH8D	A	71,0	75,2	85,3
13.06.2019 23:24:34	A321	A	71,0	76,2	85,7
13.06.2019 23:30:02	DH8D	A	67,7	74,2	82,9
13.06.2019 23:33:26	A321	A	70,9	76,1	85,8
13.06.2019 23:36:11	CRJ9	A	68,0	72,4	82,6
13.06.2019 23:39:43	CRJ9	A	68,8	73,4	82,6
13.06.2019 23:46:15	B738	A	70,7	74,7	84,7
13.06.2019 23:55:45	E75S	D	63,6	66,4	77,6
13.06.2019 23:57:44	DH8D	D	60,9	63,0	72,6
14.06.2019 00:04:03	A321	A	70,0	74,3	84,4
14.06.2019 00:12:16	DH8D	D	65,5	67,3	75,1
14.06.2019 00:18:46	DH8D	D	62,8	64,8	71,9
14.06.2019 00:38:59	E195	A	69,9	74,8	84,2
14.06.2019 00:42:47	CRJ9	A	69,4	74,0	84,0
14.06.2019 22:00:03	B738	A	70,9	75,5	84,7
14.06.2019 22:02:25	E75S	A	69,3	72,2	82,6
14.06.2019 22:04:05	DH8D	A	66,6	70,5	79,6
14.06.2019 22:08:00	E195	A	70,3	74,8	84,0
14.06.2019 22:11:06	E195	A	70,0	74,3	83,4
14.06.2019 22:28:47	E195	A	69,3	74,0	83,1
14.06.2019 22:35:29	B734	A	71,3	75,5	84,3
14.06.2019 22:37:34	E190	A	70,2	74,7	83,4
14.06.2019 22:42:12	B738	A	70,8	75,3	84,6
14.06.2019 22:45:57	A319	A	70,3	74,1	83,3
14.06.2019 22:48:37	A320	A	70,6	74,8	84,0
14.06.2019 22:52:00	A320	A	68,8	72,8	82,6
14.06.2019 23:06:55	A321	A	69,3	72,6	82,5

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
14.06.2019 23:10:11	E195	A	69,4	73,5	83,3
14.06.2019 23:12:53	E75S	A	70,8	74,2	84,2
14.06.2019 23:14:54	E195	A	69,4	72,5	83,0
14.06.2019 23:17:16	B738	A	70,4	74,9	84,2
14.06.2019 23:19:55	A320	A	69,5	73,2	83,1
14.06.2019 23:24:31	A320	A	69,4	73,3	83,2
14.06.2019 23:33:28	E195	D	67,6	70,8	82,4
14.06.2019 23:42:16	A321	A	69,6	74,2	83,6
14.06.2019 23:50:25	A321	A	70,1	73,9	83,8
15.06.2019 00:02:50	B734	D	70,5	75,3	86,6
15.06.2019 00:32:19	E75S	A	69,1	72,8	83,0
15.06.2019 00:54:18	CRJ9	A	68,9	72,7	82,5
15.06.2019 05:18:29	B738	A	72,1	77,0	86,1
15.06.2019 05:22:19	B738	A	70,9	76,2	85,3
15.06.2019 05:51:50	A321	A	70,8	74,5	84,4
15.06.2019 05:54:06	B788	A	74,1	79,5	88,9
15.06.2019 05:57:02	B738	A	71,0	74,6	84,2
15.06.2019 22:01:57	B738	D	65,9	69,8	80,7
15.06.2019 22:53:45	B738	D	69,1	73,2	84,4
15.06.2019 22:56:11	E195	D	67,5	71,8	82,1
15.06.2019 22:59:50	E170	D	65,7	68,2	79,1
15.06.2019 23:11:00	B734	D	70,4	75,5	86,4
15.06.2019 23:12:57	B733	D	68,8	73,3	84,4
15.06.2019 23:23:21	E195	D	67,4	70,8	82,7
15.06.2019 23:41:19	B788	D	66,7	69,6	80,9
15.06.2019 23:44:04	B738	D	66,9	69,7	81,6
15.06.2019 23:45:55	B734	D	67,8	72,3	83,8
15.06.2019 23:49:48	B734	D	70,4	75,8	85,6
16.06.2019 05:16:10	B738	A	69,8	75,9	85,3
16.06.2019 05:23:22	A320	A	70,2	75,8	85,3
16.06.2019 05:25:56	B738	A	71,0	74,8	85,3
16.06.2019 05:28:59	B738	A	70,3	75,9	85,2
16.06.2019 05:40:34	B738	A	70,9	76,1	85,4
16.06.2019 22:01:53	E170	A	69,1	73,2	83,3
16.06.2019 22:03:53	E75S	A	68,9	73,1	82,7
16.06.2019 22:05:48	DH8D	A	68,9	73,5	82,7
16.06.2019 22:07:38	DH8D	A	68,2	72,9	82,3
16.06.2019 22:09:46	B738	A	71,5	75,9	85,5
16.06.2019 22:12:07	B734	A	70,5	75,6	85,7
16.06.2019 22:15:10	E170	A	68,5	72,5	82,2
16.06.2019 22:17:34	B738	A	69,8	73,9	84,1
16.06.2019 22:23:03	DH8D	A	67,4	70,5	81,1
16.06.2019 22:26:38	A320	A	71,0	76,0	86,4
16.06.2019 22:36:50	CRJ9	A	62,8	65,9	73,6
16.06.2019 22:39:07	DH8D	A	69,8	73,3	84,1
16.06.2019 22:42:28	A321	A	69,3	74,3	84,3
16.06.2019 22:49:56	E195	A	69,1	72,1	83,5
16.06.2019 22:51:19	A319	A	71,0	77,7	85,8
16.06.2019 22:53:03	B738	A	70,9	76,8	86,3
16.06.2019 22:56:26	CRJ9	A	68,9	72,4	83,3
16.06.2019 22:59:47	GLF5	A	66,7	70,4	80,7
16.06.2019 23:02:32	A320	A	69,3	73,1	83,4
16.06.2019 23:05:28	A320	A	68,8	73,0	83,3
16.06.2019 23:08:54	E75S	A	70,1	74,5	84,6
16.06.2019 23:18:41	A321	A	69,6	74,0	84,3
16.06.2019 23:27:04	A321	A	68,5	72,7	81,5
16.06.2019 23:36:09	A320	A	67,8	72,2	82,4

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
16.06.2019 23:58:31	B738	A	70,7	76,1	85,7
17.06.2019 00:09:41	B738	A	70,6	75,4	85,4
17.06.2019 05:19:07	B738	A	71,1	76,3	86,1
17.06.2019 05:24:23	B752	A	72,2	76,8	88,2
17.06.2019 05:29:44	B738	A	71,2	75,7	85,9
17.06.2019 05:33:20	B788	A	71,9	77,5	87,8
17.06.2019 05:36:18	A332	A	72,7	77,8	88,7
17.06.2019 05:43:23	DH8D	A	67,6	70,8	81,9
17.06.2019 05:46:32	A321	A	69,7	74,8	84,9
17.06.2019 05:49:28	B752	A	71,2	76,9	87,5
17.06.2019 05:51:40	B738	A	71,3	76,3	86,1
17.06.2019 05:59:33	B734	A	69,9	74,8	85,3
17.06.2019 22:02:02	DH8D	A	66,9	69,1	79,5
17.06.2019 22:04:07	E195	A	69,1	73,8	83,7
17.06.2019 22:05:38	E195	A	69,5	74,4	84,1
17.06.2019 22:07:23	DH8D	A	68,9	73,2	83,5
17.06.2019 22:09:43	A319	A	71,2	76,2	86,1
17.06.2019 22:11:20	E195	A	69,9	73,9	83,9
17.06.2019 22:13:02	DH8D	A	67,2	71,1	80,0
17.06.2019 22:15:26	A320	A	70,2	74,4	84,4
17.06.2019 22:18:03	B734	A	71,6	79,2	86,0
17.06.2019 22:19:47	A320	A	69,3	73,4	83,3
17.06.2019 22:21:28	DH8D	A	67,3	70,9	80,7
17.06.2019 22:23:11	B734	A	70,4	76,1	84,8
17.06.2019 22:25:00	B738	A	70,7	76,0	85,9
17.06.2019 22:35:16	E190	A	70,1	73,8	84,0
17.06.2019 22:42:32	GL5T	A	66,8	70,4	80,0
17.06.2019 22:50:24	CRJ9	A	70,4	75,5	84,5
17.06.2019 22:53:11	B738	A	71,0	75,4	85,3
17.06.2019 22:55:48	A320	A	68,5	73,1	83,1
17.06.2019 23:03:14	B733	A	71,1	77,0	85,3
17.06.2019 23:08:51	A321	A	69,3	73,2	84,0
17.06.2019 23:12:24	A321	A	69,2	73,9	83,8
17.06.2019 23:16:20	A321	A	69,1	72,7	83,1
17.06.2019 23:19:14	A320	A	68,7	72,8	83,2
17.06.2019 23:25:18	A320	A	69,1	72,7	82,9
18.06.2019 05:32:53	B752	A	71,2	76,0	85,8
18.06.2019 05:49:24	MD11	A	76,9	83,3	92,7
18.06.2019 22:00:05	A320	A	69,7	73,8	83,5
18.06.2019 22:05:20	DH8D	A	67,8	71,1	81,0
18.06.2019 22:07:23	E190	A	70,1	73,8	83,6
18.06.2019 22:13:59	B738	A	70,0	74,5	84,0
18.06.2019 22:19:05	B738	A	70,9	75,2	85,0
18.06.2019 22:20:38	DH8D	A	69,0	72,4	82,0
18.06.2019 22:22:26	DH8D	A	67,2	70,4	79,9
18.06.2019 22:23:53	DH8D	A	65,6	68,2	77,9
18.06.2019 22:26:34	E195	A	69,6	73,6	83,0
18.06.2019 22:28:07	DH8D	A	68,8	71,4	81,1
18.06.2019 22:29:51	E75S	A	69,6	73,0	82,8
18.06.2019 22:31:19	A320	A	71,0	75,3	84,6
18.06.2019 22:38:08	A321	A	69,5	73,7	83,2
18.06.2019 22:40:33	B738	A	72,2	76,4	85,4
18.06.2019 22:48:11	CRJ9	A	69,4	72,9	82,4
18.06.2019 22:55:13	A320	A	68,8	71,9	81,8
18.06.2019 22:59:32	B738	A	71,1	74,9	84,8
18.06.2019 23:02:00	B734	A	71,4	76,5	84,8
18.06.2019 23:03:40	A321	A	69,7	73,3	83,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
18.06.2019 23:05:19	DH8D	A	66,2	69,0	78,5
18.06.2019 23:07:29	DH8D	A	68,1	70,6	80,4
18.06.2019 23:09:07	A319	A	69,3	72,7	82,7
18.06.2019 23:11:33	E75S	A	67,9	71,3	80,2
18.06.2019 23:20:00	A321	A	69,8	73,8	83,8
18.06.2019 23:29:53	A321	A	69,9	74,0	83,3
18.06.2019 23:32:34	A321	A	69,5	73,7	82,9
18.06.2019 23:41:17	A320	A	67,9	70,8	81,1
19.06.2019 00:17:59	B738	D	67,8	71,3	82,6
19.06.2019 00:29:47	A321	A	70,8	75,3	84,4
19.06.2019 02:09:12	B763	A	73,0	77,2	87,7
19.06.2019 05:18:30	B738	A	70,7	75,4	84,8
19.06.2019 05:31:36	B738	A	71,1	76,8	84,8
19.06.2019 05:35:41	B752	A	71,2	75,3	85,0
19.06.2019 05:38:06	DH8D	A	69,8	72,9	82,6
19.06.2019 05:44:42	MD11	A	75,2	81,0	90,5
19.06.2019 05:55:43	B738	A	72,0	77,4	85,8
19.06.2019 05:59:57	A332	A	72,0	78,8	86,4
19.06.2019 22:06:25	B752	D	61,5	62,9	73,0
19.06.2019 22:11:41	B734	D	62,1	63,8	74,4
19.06.2019 22:37:32	B752	D	63,9	65,2	77,1
19.06.2019 22:40:22	B738	D	68,6	72,2	84,7
19.06.2019 22:49:45	B763	D	71,0	76,1	87,2
19.06.2019 23:05:52	A321	D	70,8	74,8	85,3
19.06.2019 23:18:17	E190	D	65,8	68,8	81,0
19.06.2019 23:19:39	CRJ9	D	61,1	62,6	72,8
19.06.2019 23:23:11	E195	D	67,1	70,4	82,9
19.06.2019 23:40:29	E75S	D	65,7	68,5	80,6
19.06.2019 23:43:58	B738	D	63,0	64,8	77,5
19.06.2019 23:46:06	B734	D	70,3	75,4	87,3
19.06.2019 23:51:17	B734	D	69,4	74,1	85,5
19.06.2019 23:53:43	E195	D	66,8	69,9	81,5
19.06.2019 23:57:21	DH8D	D	62,7	64,8	73,4
19.06.2019 23:59:31	CRJ9	D	61,6	63,1	73,0
20.06.2019 00:02:50	E195	D	67,0	71,1	81,9
20.06.2019 00:21:43	B733	D	69,4	73,4	84,5
20.06.2019 04:49:19	B738	A	70,2	74,8	84,3
20.06.2019 05:18:14	B738	A	70,8	75,6	85,0
20.06.2019 05:52:30	B788	A	69,9	74,4	84,7
20.06.2019 05:57:44	A359	A	70,1	74,7	84,8
20.06.2019 22:00:23	E190	A	69,5	73,0	82,2
20.06.2019 22:02:40	DH8D	A	68,8	72,8	81,6
20.06.2019 22:05:10	E75S	A	69,1	72,7	82,5
20.06.2019 22:08:00	B734	A	70,7	75,1	83,9
20.06.2019 22:12:59	B738	A	69,4	73,4	82,6
20.06.2019 22:15:35	E190	A	69,4	72,5	82,0
20.06.2019 22:17:59	DH8D	A	68,9	71,8	81,2
20.06.2019 22:20:02	E195	A	69,5	73,4	82,5
20.06.2019 22:22:00	B733	A	67,9	72,4	82,8
20.06.2019 22:23:54	A319	A	70,0	73,2	82,8
20.06.2019 22:25:47	E195	A	69,6	73,1	82,6
20.06.2019 22:27:50	E75S	A	69,1	72,6	82,1
20.06.2019 22:35:16	A320	A	68,5	72,5	82,1
20.06.2019 22:37:58	E75S	A	69,6	73,5	83,2
20.06.2019 22:41:05	DH8D	A	69,4	73,3	83,0
20.06.2019 22:45:34	E195	A	69,9	74,2	83,7
20.06.2019 22:50:27	CRJ9	A	67,8	70,7	81,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
20.06.2019 22:53:32	B738	A	72,4	76,7	86,1
20.06.2019 22:58:25	A320	A	68,5	72,6	82,7
20.06.2019 23:09:08	A319	A	69,5	74,0	83,5
20.06.2019 23:29:40	E195	A	70,2	74,8	83,8
20.06.2019 23:41:28	A321	A	70,3	76,1	85,3
20.06.2019 23:52:58	B738	A	69,6	75,2	84,3
21.06.2019 00:04:13	A321	A	69,6	74,1	84,0
21.06.2019 00:12:24	B738	A	69,1	74,8	84,0
21.06.2019 00:16:18	E195	A	69,6	74,4	83,8
21.06.2019 00:24:08	A321	A	69,5	74,6	84,0
21.06.2019 01:41:59	A321	A	69,8	73,5	83,3
21.06.2019 04:46:01	B738	A	70,4	75,5	84,8
21.06.2019 05:33:59	B738	A	70,3	75,2	84,2
21.06.2019 05:46:57	B752	A	72,0	76,3	86,5
21.06.2019 05:58:27	CRJ9	A	68,8	72,1	82,1
21.06.2019 22:01:35	DH8D	A	69,2	73,0	82,9
21.06.2019 22:05:08	B738	A	70,9	75,0	84,7
21.06.2019 22:07:37	E170	A	69,2	72,9	82,5
21.06.2019 22:09:33	E195	A	69,9	74,4	83,3
21.06.2019 22:11:28	B738	A	71,3	76,2	84,9
21.06.2019 22:13:08	A319	A	70,6	75,3	84,6
21.06.2019 22:15:05	DH8D	A	68,3	72,3	82,8
21.06.2019 22:17:06	DH8D	A	68,3	70,9	80,8
21.06.2019 22:19:21	B734	A	71,3	75,5	84,7
21.06.2019 22:21:35	A320	A	71,0	75,5	85,0
21.06.2019 22:25:02	E75S	A	69,1	73,3	83,1
21.06.2019 22:28:01	E170	A	69,0	73,1	82,8
21.06.2019 22:30:24	A320	A	69,4	73,1	83,2
21.06.2019 22:34:55	E75S	A	69,5	73,8	83,4
21.06.2019 22:43:46	DH8D	A	68,2	72,0	81,4
21.06.2019 22:47:03	B738	A	70,2	74,5	84,5
21.06.2019 22:53:27	CRJ9	A	68,8	72,1	82,2
21.06.2019 22:56:47	E190	A	69,8	74,0	83,8
21.06.2019 23:01:54	A319	A	70,4	74,7	84,7
21.06.2019 23:07:01	B738	A	71,1	76,0	85,9
21.06.2019 23:10:32	B738	A	70,7	75,5	85,3
21.06.2019 23:16:23	B738	A	71,3	76,0	85,9
21.06.2019 23:19:39	DH8D	A	67,2	70,0	80,0
21.06.2019 23:22:11	A321	A	69,1	72,9	82,7
21.06.2019 23:25:00	A321	A	69,8	74,0	83,9
21.06.2019 23:31:01	B763	A	72,4	79,9	87,6
21.06.2019 23:42:56	A320	A	69,0	73,2	83,5
22.06.2019 00:23:36	DH8D	A	67,6	70,5	81,0
22.06.2019 00:30:43	A320	A	68,8	73,0	83,3
22.06.2019 00:34:32	A321	A	70,8	75,3	85,2
22.06.2019 05:17:13	B738	A	70,2	75,5	84,7
22.06.2019 05:20:13	B738	A	67,1	72,3	81,8
22.06.2019 05:45:43	A332	A	71,7	77,9	88,0
22.06.2019 05:48:22	DH8D	A	66,9	70,7	81,3
22.06.2019 22:09:33	B734	A	72,5	78,3	87,3
22.06.2019 22:11:35	E190	A	69,8	74,6	83,7
22.06.2019 22:13:34	DH8D	A	69,0	73,5	82,8
22.06.2019 22:23:28	A320	A	69,4	72,9	83,2
22.06.2019 22:24:52	E195	A	68,5	74,0	84,2
22.06.2019 22:30:16	A320	A	69,5	74,1	84,0
22.06.2019 22:39:17	E195	A	69,9	74,9	84,2
22.06.2019 22:47:31	B763	A	71,6	76,3	86,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmx	LAE
			[dB]	[dB]	[dB]
22.06.2019 22:50:26	A321	A	70,9	75,0	85,0
22.06.2019 22:59:03	A321	A	70,0	74,2	84,2
22.06.2019 23:10:12	A321	A	69,9	74,2	84,2
22.06.2019 23:12:42	B738	A	70,3	75,5	85,1
22.06.2019 23:18:45	A321	A	68,8	71,9	82,7
22.06.2019 23:24:44	A320	A	70,7	74,8	85,2
22.06.2019 23:39:21	E195	A	69,3	72,9	83,3
22.06.2019 23:49:58	A321	A	69,8	74,8	84,3
23.06.2019 00:10:59	B738	A	71,4	75,6	85,5
23.06.2019 01:16:42	A320	A	68,9	73,0	82,8
23.06.2019 05:08:57	B738	A	70,9	75,6	85,2
23.06.2019 05:28:07	B738	A	71,0	75,9	85,5
23.06.2019 05:30:57	B738	A	72,1	76,6	86,2
23.06.2019 05:46:06	A320	A	69,5	74,2	84,4
23.06.2019 22:01:02	DH8D	A	65,2	67,9	77,9
23.06.2019 22:03:13	E75S	A	69,4	73,3	83,1
23.06.2019 22:06:15	DH8D	A	68,8	72,2	82,2
23.06.2019 22:08:00	B734	A	70,0	74,4	83,8
23.06.2019 22:10:38	A320	A	70,5	76,5	85,1
23.06.2019 22:13:31	DH8D	A	68,0	71,2	81,5
23.06.2019 22:15:47	E170	A	68,2	72,3	82,2
23.06.2019 22:33:05	DH8D	A	67,5	70,6	81,1
23.06.2019 22:36:58	DH8D	A	67,5	71,7	81,6
23.06.2019 22:42:49	B738	A	68,7	73,8	84,1
23.06.2019 22:45:09	E195	A	70,2	74,1	84,2
23.06.2019 22:47:23	A319	A	70,6	75,6	85,4
23.06.2019 22:50:54	E190	A	70,8	75,7	85,0
23.06.2019 23:04:46	B733	A	70,6	75,8	85,0
23.06.2019 23:07:15	A320	A	68,9	72,7	82,9
23.06.2019 23:13:47	A320	A	67,9	70,7	81,3
23.06.2019 23:16:21	A320	A	68,8	72,1	82,6
23.06.2019 23:25:31	A321	A	69,3	73,8	83,4
23.06.2019 23:36:34	A321	A	69,8	74,2	84,0
23.06.2019 23:39:26	A321	A	70,3	74,1	83,7
24.06.2019 05:28:40	B738	A	70,8	75,5	84,9
24.06.2019 05:31:21	B738	A	71,7	75,9	84,7
24.06.2019 05:33:48	B752	A	71,6	76,8	86,9
24.06.2019 05:35:35	B752	A	69,7	74,9	84,8
24.06.2019 05:50:41	B788	A	70,3	74,1	84,4
24.06.2019 05:53:05	B763	A	73,0	76,7	86,8
24.06.2019 05:55:23	CRJ9	A	68,6	72,2	82,0
24.06.2019 05:57:39	DH8D	A	65,1	67,5	77,1
24.06.2019 22:01:46	B734	A	71,1	75,8	84,5
24.06.2019 22:03:24	E195	A	69,9	73,6	83,1
24.06.2019 22:06:39	DH8D	A	66,3	68,4	78,9
24.06.2019 22:08:58	DH8D	A	67,9	71,7	80,9
24.06.2019 22:11:19	E170	A	70,0	73,0	82,6
24.06.2019 22:12:59	B738	A	71,1	75,7	85,1
24.06.2019 22:14:36	DH8D	A	67,7	71,0	80,7
24.06.2019 22:16:31	DH8D	A	69,7	73,6	83,0
24.06.2019 22:18:13	E195	A	69,6	74,2	83,4
24.06.2019 22:20:33	A20N	A	69,0	72,9	82,4
24.06.2019 22:22:30	B738	A	71,3	76,3	86,0
24.06.2019 22:24:11	E75S	A	69,4	73,9	83,6
24.06.2019 22:25:57	B734	A	70,8	76,1	84,9
24.06.2019 22:27:45	E75S	A	68,2	71,3	81,5
24.06.2019 22:29:45	E75S	A	70,1	74,1	82,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
24.06.2019 22:39:17	A320	A	69,1	72,1	82,1
24.06.2019 22:41:58	B734	A	71,2	75,9	84,6
24.06.2019 22:46:10	B738	A	70,6	74,7	84,4
24.06.2019 22:51:16	A320	A	68,5	72,4	81,9
24.06.2019 23:00:40	CRJ9	A	67,6	70,5	80,3
24.06.2019 23:03:47	A321	A	69,6	74,0	83,4
24.06.2019 23:06:03	A321	A	69,4	73,0	82,7
24.06.2019 23:24:53	DH8D	D	61,0	61,7	71,0
24.06.2019 23:26:59	E75S	D	66,0	69,0	81,3
24.06.2019 23:35:26	DH8D	A	66,6	69,5	78,9
24.06.2019 23:38:27	A320	A	68,3	72,0	81,5
24.06.2019 23:51:55	A321	A	69,2	73,1	82,8
25.06.2019 01:00:54	B734	A	69,6	72,8	82,6
25.06.2019 01:37:04	DH8D	A	67,1	69,8	79,4
25.06.2019 02:52:21	B734	D	69,4	73,7	85,2
25.06.2019 05:40:59	B752	A	71,5	76,1	85,6
25.06.2019 05:54:15	MD11	A	75,4	81,3	90,6
25.06.2019 05:57:20	SF34	A	65,5	67,0	77,3
25.06.2019 22:03:56	P180	D	67,8	72,4	81,8
25.06.2019 22:11:35	B738	D	67,9	71,2	83,8
25.06.2019 22:49:32	B738	D	66,6	71,0	82,2
25.06.2019 23:14:07	B734	D	69,5	73,6	84,3
25.06.2019 23:21:48	E75S	D	64,0	65,5	77,4
25.06.2019 23:39:26	E75S	D	65,7	68,9	80,0
25.06.2019 23:44:28	B738	D	67,5	70,6	81,5
25.06.2019 23:46:23	E195	D	65,3	68,1	79,9
25.06.2019 23:50:29	E75S	D	65,2	68,3	79,4
25.06.2019 23:59:53	B737	D	67,2	70,6	82,4
26.06.2019 00:02:00	B734	D	69,3	73,6	84,5
26.06.2019 00:07:58	B788	D	66,4	69,4	80,7
26.06.2019 00:15:35	B734	D	69,0	73,8	84,9
26.06.2019 01:13:01	B738	D	68,4	72,6	84,0
26.06.2019 05:20:40	B738	A	70,7	76,1	84,5
26.06.2019 22:00:48	E195	A	69,5	73,0	82,5
26.06.2019 22:02:41	E75S	A	68,0	72,4	81,8
26.06.2019 22:04:30	DH8D	A	65,9	68,1	77,4
26.06.2019 22:06:15	B738	A	70,7	74,7	83,9
26.06.2019 22:12:06	B738	A	70,5	74,8	84,0
26.06.2019 22:14:08	A320	A	70,7	76,0	83,9
26.06.2019 22:17:11	B738	A	69,9	74,9	84,1
26.06.2019 22:24:09	DH8D	A	67,5	70,1	79,8
26.06.2019 22:27:07	DH8D	A	67,3	70,3	79,3
26.06.2019 22:34:16	B738	A	71,3	75,9	84,3
26.06.2019 22:40:47	B734	A	71,8	76,3	84,6
26.06.2019 22:42:44	E195	A	70,3	75,1	83,8
26.06.2019 22:45:23	A320	A	68,6	71,9	81,6
26.06.2019 22:49:12	CRJ9	A	67,8	71,4	80,9
26.06.2019 22:51:51	DH8D	A	65,9	68,8	78,4
26.06.2019 22:54:23	A320	A	69,2	73,0	82,4
26.06.2019 23:01:07	B738	A	69,0	72,8	82,5
26.06.2019 23:04:02	A319	A	69,3	74,4	82,9
26.06.2019 23:08:09	B738	A	70,6	75,0	84,0
26.06.2019 23:11:30	DH8D	A	65,1	68,1	77,9
26.06.2019 23:14:48	A321	A	69,1	72,8	82,1
26.06.2019 23:25:42	B737	A	70,5	74,6	84,3
26.06.2019 23:32:28	A321	A	69,4	73,9	83,0
26.06.2019 23:42:41	A320	A	69,1	72,6	82,9

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq [dB]	LAmx [dB]	LAE [dB]
27.06.2019 03:18:57	A321	A	70,4	76,5	85,7
27.06.2019 05:16:39	B738	A	71,9	77,0	86,5
27.06.2019 05:30:48	B738	A	71,2	77,0	86,3
27.06.2019 05:32:49	B738	A	71,3	78,6	87,0
27.06.2019 05:38:39	B738	A	70,5	75,7	85,6
27.06.2019 05:42:23	B752	A	72,9	78,9	88,4
27.06.2019 22:01:53	B733	A	71,8	77,8	87,2
27.06.2019 22:06:45	E75S	A	70,0	74,7	85,0
27.06.2019 22:09:52	B734	A	72,4	77,9	86,5
27.06.2019 22:11:58	C295	A	69,4	74,2	83,2
27.06.2019 22:13:48	E190	A	69,5	73,7	84,7
27.06.2019 22:15:49	DH8D	A	68,4	73,6	82,9
27.06.2019 22:17:47	E195	A	70,3	75,0	84,9
27.06.2019 22:19:40	E75S	A	70,1	74,4	84,1
27.06.2019 22:21:48	E195	A	69,3	74,1	84,6
27.06.2019 22:23:57	C25A	A	67,0	70,6	80,9
27.06.2019 22:26:04	B737	A	69,2	73,7	84,9
27.06.2019 22:28:23	E75S	A	68,9	73,2	83,8
27.06.2019 22:30:31	DH8D	A	67,7	70,6	82,1
27.06.2019 22:32:24	E190	A	68,9	73,3	83,8
27.06.2019 22:34:24	A320	A	71,0	76,7	86,7
27.06.2019 22:37:26	DH8D	A	69,9	75,9	85,0
27.06.2019 22:39:57	E195	A	70,4	75,2	85,4
27.06.2019 22:42:09	E195	A	69,6	76,4	85,8
27.06.2019 22:49:42	DH8D	A	67,5	71,8	81,5
27.06.2019 22:52:50	CRJ9	A	68,1	73,2	83,4
27.06.2019 22:58:35	A319	A	69,7	76,2	85,5
27.06.2019 23:00:35	A320	A	70,6	75,0	86,0
27.06.2019 23:04:00	B734	A	71,2	78,2	87,1
27.06.2019 23:07:00	A320	A	70,0	75,2	85,2
27.06.2019 23:11:53	A321	A	71,3	75,4	85,8
27.06.2019 23:19:40	A321	A	69,5	72,7	82,9
27.06.2019 23:27:23	B734	A	71,9	77,9	86,4
27.06.2019 23:32:14	E195	A	70,7	76,7	86,0
27.06.2019 23:51:54	DH8D	A	66,8	69,9	80,3
28.06.2019 00:21:30	A321	A	70,3	75,0	85,8
28.06.2019 00:37:34	A321	A	70,8	75,1	85,5
28.06.2019 05:28:05	A332	A	71,8	78,7	88,3
28.06.2019 05:32:38	B738	A	72,3	78,1	87,0
28.06.2019 05:50:01	A320	A	68,8	73,2	83,9
28.06.2019 05:53:32	B752	A	70,4	75,4	86,3
28.06.2019 22:04:32	DH8D	A	64,9	68,3	79,8
28.06.2019 22:07:47	B734	A	70,0	76,9	85,8
28.06.2019 22:12:06	E170	A	69,3	73,1	82,5
28.06.2019 22:14:57	B734	A	70,3	76,7	85,7
28.06.2019 22:16:48	B738	A	70,9	76,3	85,8
28.06.2019 22:18:47	E195	A	70,4	75,2	85,4
28.06.2019 22:20:36	E190	A	70,4	74,6	85,0
28.06.2019 22:22:28	DH8D	A	67,7	71,0	80,9
28.06.2019 22:24:23	E170	A	69,0	73,4	83,3
28.06.2019 22:26:16	B738	A	70,6	75,8	85,8
28.06.2019 22:29:11	B738	A	70,4	75,5	86,3
28.06.2019 22:31:08	A320	A	70,8	76,1	85,3
28.06.2019 22:33:03	DH8D	A	68,5	73,4	82,5
28.06.2019 22:35:03	DH8D	A	67,7	71,0	82,0
28.06.2019 22:36:52	A320	A	70,3	75,2	85,2
28.06.2019 22:38:35	DH8D	A	66,2	69,8	81,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmx	LAE
			[dB]	[dB]	[dB]
28.06.2019 22:40:28	B738	A	70,3	76,6	86,1
28.06.2019 22:43:29	E75S	A	69,5	73,0	83,1
28.06.2019 22:52:44	E195	A	69,0	75,5	84,7
28.06.2019 22:55:42	DH8D	A	66,9	70,2	81,2
28.06.2019 22:57:45	E75S	A	68,7	72,7	82,8
28.06.2019 23:00:38	A320	A	68,3	72,0	82,6
28.06.2019 23:04:49	E75S	A	69,8	74,2	84,0
28.06.2019 23:08:36	A321	A	70,1	74,1	84,4
28.06.2019 23:10:39	B738	A	69,8	76,3	85,8
28.06.2019 23:12:48	B738	A	71,5	76,6	86,0
28.06.2019 23:15:31	A319	A	70,6	76,8	86,8
28.06.2019 23:19:06	MD11	A	74,5	81,2	91,0
28.06.2019 23:25:32	E75S	A	68,8	74,0	83,9
28.06.2019 23:31:41	B734	A	71,5	79,2	87,1
28.06.2019 23:34:18	E195	A	69,8	74,2	84,7
29.06.2019 00:09:45	DH8D	D	65,7	68,8	76,1
29.06.2019 00:16:44	A321	A	69,9	75,2	85,5
29.06.2019 00:19:17	A321	A	70,8	75,9	85,7
29.06.2019 01:18:12	MD11	D	75,0	80,8	89,6
29.06.2019 05:05:49	A320	A	69,2	73,2	83,3
29.06.2019 05:22:02	B738	A	71,5	76,1	85,3
29.06.2019 05:30:25	B738	A	71,3	75,9	85,6
29.06.2019 05:42:01	A332	A	71,0	76,3	86,7
29.06.2019 05:53:16	B738	A	69,6	75,1	84,9
29.06.2019 05:57:02	DH8D	A	66,7	69,3	79,7
29.06.2019 22:07:47	A320	A	70,5	75,0	84,5
29.06.2019 22:10:46	E75S	A	69,1	73,7	83,3
29.06.2019 22:14:33	A320	A	68,4	72,7	82,6
29.06.2019 22:21:37	E195	A	69,5	73,7	83,1
29.06.2019 22:40:04	B738	A	70,8	75,5	84,9
29.06.2019 22:48:33	E195	A	70,2	74,9	84,7
29.06.2019 22:52:11	A321	A	69,0	73,1	83,0
29.06.2019 22:55:05	B738	A	69,7	74,4	84,5
29.06.2019 22:58:16	A320	A	68,6	72,3	82,4
29.06.2019 23:08:10	E190	A	69,2	74,1	83,6
29.06.2019 23:12:28	B734	A	71,7	77,5	85,5
29.06.2019 23:16:57	A320	A	68,5	72,5	82,3
29.06.2019 23:23:19	A321	A	68,1	70,6	80,4
29.06.2019 23:32:01	A321	A	69,2	73,2	83,2
29.06.2019 23:35:28	B738	A	71,3	76,2	85,7
29.06.2019 23:43:35	B733	A	71,5	77,0	85,3
29.06.2019 23:56:46	E195	A	69,5	73,7	83,3
30.06.2019 00:01:02	A321	A	70,5	73,2	82,5
30.06.2019 00:03:54	A321	A	69,1	73,4	83,4
30.06.2019 00:11:41	B763	A	72,1	77,1	87,2
30.06.2019 00:27:29	B738	D	68,9	72,9	83,9
30.06.2019 00:29:13	E190	D	62,5	63,6	73,0
30.06.2019 05:13:45	B738	A	71,0	75,3	84,5
30.06.2019 05:23:10	B738	A	71,4	76,1	85,9
30.06.2019 05:33:32	B738	A	71,0	75,6	85,3
30.06.2019 05:44:00	A20N	A	69,4	73,3	83,8
30.06.2019 05:48:19	B738	A	70,6	75,2	85,0
30.06.2019 22:00:00	E170	A	67,4	71,9	80,4
30.06.2019 22:02:24	B738	A	69,7	75,2	83,5
30.06.2019 22:04:21	B737	A	69,7	75,2	82,9
30.06.2019 22:06:37	B733	A	69,8	73,0	82,3
30.06.2019 22:11:33	E195	A	70,1	75,0	83,1

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	L <sub>Aeq</sub> [dB]	L <sub>Max</sub> [dB]	L <sub>AE</sub> [dB]
30.06.2019 22:15:36	B789	A	69,2	73,9	83,4
30.06.2019 22:18:05	DH8D	A	65,1	68,2	77,4
30.06.2019 22:19:41	B738	A	69,7	74,5	83,5
30.06.2019 22:32:53	A20N	A	69,1	73,1	82,5
30.06.2019 22:35:31	DH8D	A	68,5	71,4	79,9
30.06.2019 22:37:37	B733	A	71,6	75,9	84,4
30.06.2019 22:39:51	GLEX	A	64,5	66,5	76,3
30.06.2019 22:46:21	A319	A	69,5	74,8	82,7
30.06.2019 23:07:58	A320	A	68,8	72,6	81,8
30.06.2019 23:15:23	E75S	A	68,1	72,0	81,3
30.06.2019 23:19:05	B734	A	70,8	75,4	83,8
30.06.2019 23:21:47	A320	A	69,1	72,2	81,9
30.06.2019 23:25:06	A321	A	69,2	73,2	82,0
30.06.2019 23:46:15	E195	A	68,8	72,1	82,0
30.06.2019 23:48:29	A320	A	68,7	72,6	82,5
01.07.2019 00:05:54	A321	A	70,3	74,3	83,3
01.07.2019 00:15:40	A321	A	69,0	72,1	82,3
01.07.2019 01:04:00	E190	D	68,2	72,6	81,4
01.07.2019 01:30:17	E195	A	70,1	76,6	85,2
01.07.2019 05:15:05	GLEX	A	68,2	72,1	82,0
01.07.2019 05:22:04	B763	A	71,4	76,2	86,7
01.07.2019 05:24:44	B738	A	70,5	74,7	84,7
01.07.2019 05:32:18	B752	A	73,2	78,1	88,4
01.07.2019 05:46:19	B752	A	71,9	77,8	87,2
01.07.2019 05:49:37	B738	A	70,2	75,5	85,0
01.07.2019 05:53:46	B734	A	71,0	77,5	85,9

## LEGENDA

- Samolot – typ statku powietrznego
- Operacja: A – lądowanie, D – start
- L<sub>Aeq</sub> – równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L<sub>Max</sub> – maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L<sub>AE</sub> – ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

**Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i w porze nocy  
w odniesieniu do jednej doby, wg wskaźników  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$   
powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków  
powietrznych**

Dzień miesiąca/ Czerwiec 2019r.	Równoważny poziom dźwięku	
	Pora dnia $L_{AeqD}$ w dB	Pora nocy $L_{AeqN}$ w dB
1	59,2	51,9
2	59,0	53,9
3	56,0	50,8
4	51,7	47,9
5	51,3	48,7
6	49,6	49,2
7	55,2	54,4
8	59,2	52,9
9	59,2	53,0
10	49,3	50,1
11	49,8	49,0
12	48,9	49,2
13	55,0	53,7
14	59,7	53,6
15	53,5	51,0
16	59,4	54,6
17	59,7	53,7
18	59,8	55,2
19	51,2	50,9
20	59,8	53,9
21	59,8	54,3
22	59,4	52,6
23	59,5	53,5
24	59,7	54,3
25	53,2	49,3
26	59,4	53,8
27	60,0	54,2
28	59,7	55,6
29	59,4	53,5
30	59,2	54,1

## Warunki meteorologiczne dla lotniska:


Ustalane na wysokości: 106,51 m n.p.m.

Wielkości ustalane	Wartości maksymalne w danym miesiącu	Wartości minimalne w danym miesiącu	Wartości średnie miesięczne
Prędkość i kierunek wiatru* [m/s /°]			
Temperatura [°C]	35,3	12,1	23,0
Wilgotność względna [%]	96	20	59
Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	1014,9	996,9	1005,1

stan pogody w okresie wykonywania pomiaru:	
inne spostrzeżenia	

\*Dla pomiarów okresowych

W tabelach zawierających zestawienia zdarzeń akustycznych zarejestrowanych w punktach pomiarowych, zaznaczono kolorem niebieskim okresy, w których nie były spełnione warunki meteorologiczne, określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem), a także wystąpiły zakłócenia od innych źródeł hałasu.



Od 1 kwietnia 2019 r. do 30.06.2019 r. wyłączona była z użytkowania droga startowa nr 1 ze względu na realizację prac remontowych.