2014-11-16 TARİHLİ PCAP DOSYASININ ANALİZ AÇIKLAMLARI

Bu yazımda https://malware-traffic-analysis.net/2014/11/16/index.html adresindeki pcap dosyasını incelemeye çalışacağım. Öncelikle trafiğin akışını açıklayacak olursak:

Trafiği incelediğimizde kullanıcının www.bing.com adresi üzerinden "ciniholland.nl" sitesine istek gönderildiğini gördüm. Gönderilen isteğe karşılık gelen html sayfasını incelediğimde ise sayfa sonunda aşağıda gösterildiği gibi bir javascript kodu gördüm. Bu javascript kodundan özetle sayfa yüklendiğinde "showBrowVer" fonksiyonunu çalıştırarak http://24corp-shop.com adresinin sayfada görünmeden yüklenmesi sağlanıyor.

Bu kodu gördükten sonra http://24corp-shop.com sitesinden yapılan işlemleri görebilmek için "http.host contains '24corp-shop' "filtresini kullandım ve bir html sayfası yüklediğini gördüm.

http.host contains "24corp-shop"							
No		Time	Source	Destination	Protocol	Length Info	
+	981	21.787861	172.16.165.165	188.225.73.100	HTTP	585 GET / HTTP/1.1	
	982	21.787964	172.16.165.165	188.225.73.100	HTTP	585 GET / HTTP/1.1	
1	1076	22.631349	172.16.165.165	188.225.73.100	HTTP	413 GET /source/notfound.gif HTTP/1.1	

Bu web sayfasını wireshark aracından dışarı çıkararak içeriğine baktığımızda "stand.trustandprobaterealty" sitesinde iki uzantıyı gösterdiği görünüyoruz. Bu uzantılardan indirmeleri yapıldığı görülüyor. (njrW... ve ZDJ.... dosyaları).

Bu dosyadaki "iframe" etiketi içerisindeki uzantılardan indirilen dosya isimlerini dışarı çıkardığım dosyalar aşağıdaki gibidir. Birisi Flash diğeri ise Java dosyasıdır.

```
stand.trustandprobaterealty.com text/html 257 kB 255 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 401 kB 40
```

Bu dosyaların hash değerlerini alarak virüs total yardımıyla tarattım. Çıktıları aşağıdaki gibidir.

Java dosyası


https://www.virustotal.com/gui/file/178be0ed83a7a9020121dee1c305fd6ca3b74d1583683 5cfb1684da0b44190d3/detection

Flash dosyası

https://www.virustotal.com/gui/file/e2e33b802a0d939d07bd8291f23484c2f68ccc33dc0655 eb4493e5d3aebc0747/detection


TEMEL SORULAR

- 1)Virüs bulaşan Windows VM makinesinin ip adresi nedir?
- -Bu soruyu cevaplamak için filtreye "dhcp" yazarak sanal makineye DHCP sunucusu tarafından verilen ip adresi ve geçit yolu bilgilerini görebiliriz. Burada 172.16.165.254 adresi DHCP sunucusunun, 172.16.165.165 adresi de virüs bulaşan Windows VM adresi olarak görülebilir. DHCP protokolü ile ana bilgisayarlara dinamik ip atanması hakkındaki yazıma buradan ulaşabilirsiniz.



Aynı zamanda virüs bulaştıran web sitesine gönderdiği istek paketinde ağ katmanı bilgilerine bakarak da (istek atıldığı için source kısmından) ip adresini belirleyebiliriz.

- 3) Etkilenen VM in MAC adresi nedir?
- -İlk soruda gösterildiği gibi ilk olarak DHCP protokolünü kullanarak veya virüs bulaştıran web sitesine gönderdiği paket bilgilerinde Ethernet katmanına bakarak (source mac adres) belirleyebiliriz. (f0:19:af:02:9b:f1)
- 2) Virüs bulaşan Windows VM makinasının bilgisayar adı nedir?
- -Burada da ad çözümleme protokolü olan NBNS protokolünü kullanıyoruz. Kaynak ip adresi Windows VM ile eşleşen sorgulardan birine bakıldığında "K34EN6W3N" olarak görülebilir.



- 4) Güvenliği ihlal eden web sitesinin ip adresi nedir?
- -Özet kısmındaki javascript kodunu bulduğumuz sitenin ip adresi güvenliği ihlal eden ip adresidir ve bu sayfaya gönderilen paketin hedef adresiyle belirleyebiliriz.

No.	*	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	52	2.020811	172.16.165.165	204.79.197.200	HTTP/X	1002	POST /fd/ls/lsp.aspx
	88		172.16.165.165	204.79.197.200	SSLv2	126	Client Hello
	109	4.237852	172.16.165.165	204.79.197.200	HTTP	861	GET /fd/ls/GLinkPing
•	161	6.073686	172.16.165.165	82.150.140.30	HTTP	621	GET / HTTP/1.1
 Frame 161: 621 bytes on wire (4968 bits), 621 bytes captured (4968 bits) Ethernet II, Src: f0:19:af:02:9b:f1 (f0:19:af:02:9b:f1), Dst: VMware_f3:ca:52 (00:50:56:f3:ca:52) Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.165.165, Dst: 82.150.140.30 Transmission Control Protocol, Src Port: 49437, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 567 Hypertext Transfer Protocol 							

- 5) Güvenliği ihlal eden web sitesinin alan adı nedir?
- "ciniholland.nl" (Zararlı yazılım içeren dosyalar bu alan adı üzerinden indirildi)
- 6)Açıklardan yararlanma kitini ve kötü amaçlı yazılımı sağlayan ip adresi ve alan adı nedir?
- -Java ve swift dosyalarının indirildiği sitenin alan adı "stand.trustandprobaterealty" ve ip adresi 37.200.69.143 olarak bulunur.

١	lo.	~	Time	Source	Destination	Protocol Le	ngth	Info	
	•	1569	30.455815	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	475	GET	/index.php?req=mp3#
		1994	40.748201	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	475	GET	/index.php?req=mp3#
		2381	51.683701	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	676	GET	/index.php?req=swf#
		2383	52.307577	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	677	GET	/index.php?req=swf#
		2463	70.587664	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	441	GET	/index.php?req=xml#
		2467	70.998590	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	441	GET	/index.php?req=xml#
		2473	71.730255	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	443	GET	/index.php?req=jar#
		2476	72.238813	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP			/index.php?req=jar#
		2508	73.720985	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	351	GET	/index.php?req=mp3#
		2512	74.223739	172.16.165.165	37.200.69.143	HTTP	351	GET	/index.php?req=mp3#
	Frame 1569: 475 bytes on wire (3800 bits), 475 bytes captured (3800 bits)								
	Ethernet II, Src: f0:19:af:02:9b:f1 (f0:19:af:02:9b:f1), Dst: VMware f3:ca:52 (00:50:56:f3:ca:52)								
		Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.165.165, Dst: 37.200.69.143							
	• •	Transmission Control Protocol, Src Port: 49452, Dst Port: 80, Seq: 642, Ack: 87178, Len: 421							
		Hypertext Transfer Protocol							

DAHA İLERİ SORULAR

- 1)Açıklardan yararlanma kiti açılış sayfasını işaret eden yönlendirme URL'si nedir?
- -Özet kısmında da bahsettiğimiz gibi http://24corp-shop.com alan adlı sitenin html koşunu incelediğimizde "iframe" etiketleri arasında indirme kitinin açılış sayfasını işaret ediyordu.
- 2)Giriş sayfasının yanı sıra (CVE-2013-2551 IE istismarı içeren) yanı sıra EK tarafından gönderilen başka hangi istismarlar var?

CVE-2012-0507 ve CVE-2014-0569

-öncelikle CVE-2013-2551 istismarı hakkında fikriniz yoksa buradan https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2013-2551/#:~:text=CVE%2D2013%2D2551%20%3A%20Use,attackers%20to%20execute%20arbitrary%20co fikir sahibi olabilirsiniz. Özet kısmında da bahsedildiği gibi "java-archive" ve "x-shockwave-flash" dosyalarında istismarlar vardır. Yukardaki virüs total linklerini kullanarak detaylarına bakabilirsiniz.

3)Yük kaç kez teslim edildi?

- Burada 3 kere iletildiği görülüyor.

1554	stand.trustandprobaterealty.com text/html	257 kB	?PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg ZDJiZjZiZjI5Yzc5OTg3MzE1MzJkMmExN2M4NmJiOTM
1566	stand.trustandprobaterealty.com text/html	255 kB	?PHPSSESID=njrMNruDMhvjFIPGKuXDSKVbM07PThnjko2ahe6jVgjZDjiZjZiZjI5Yzc5OTg3MzE1MzjkMmExN2M4NmjiOTM
1991	stand.trustandprobaterealty.com application/x-msdownload	401 kB	index.php?req=mp3#=16&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg%7CZDJiZjZiZjI5Yzc5OT
2379	stand.trustandprobaterealty.com application/x-msdownload	401 kB	index.php?req=mp3#=95&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg%7CZDjiZjZiZjI5Yzc5OT
2394			index.php?req=swf#=809&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg ZDJiZjZiZjI5Yzc5OTg3N
2415	stand.trustandprobaterealty.com application/x-shockwave-flas	n 8,227 bytes	index.php?req=swf#=7533&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg ZDJiZjZiZjI5Yzc5OTg3
2469	stand.trustandprobaterealty.com_text/xml	572 bytes	index.php?req=xml#=9345&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg ZDJiZjZiZjI5Yzc5OTg3
2475	stand.trustandprobaterealty.com text/xml	572 bytes	index.php?req=xml#=2527&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnjko2ahe6jVg ZDjiZjZiZjI5Yzc5OTg3
2489		10 kB	index.php?req=jar#=3703&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg%7CZDJiZjZiZjI5Yzc50
2502	stand.trustandprobaterealty.com application/java-archive	10 kB	index.php?req=jar#=9229&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg%7CZDJiZjZiZjI5Yzc50
2977	stand.trustandprobaterealty.com application/x-msdownload	401 kB	index.php?req=mp3#=803295&PHPSSESID=njrMNruDMhvJFIPGKuXDSKVbM07PThnJko2ahe6JVg%7CZDJiZjZiZjI5Yz
	•		

4)pcap dosyasını virüs total 'a gönderin ve hangi snort uyarılarını tetiklediğini bulun. Suricata uyarılarında gösterilen EK isimlerini bulun.

-Öncelikle virüs total linkine buradan ulaşabilirsiniz. https://www.virustotal.com/gui/file/0e3fac547536f773bf1a21180a2294a10be97e956f091d 24e168f147ecf5fafd/details

(Goon/Infinity/Rig exploit kit) olarak görülüyor. Rig exploit kit tanımı için

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/05/deep-dive-into-rig-exploit-kit-delivering-grobios-trojan.html ve https://www.trustwave.com/enus/resources/blogs/spiderlabs-blog/rig-exploit-kit-diving-deeper-into-the-infrastructure/#:~:text=Just%20like%20its%20competition%2C%20the,statistics%20of%20the%20campaign's%20achievements.&text=This%20advertisement%20is%20aimed%20at,using%20the%20RIG%20exploit%20kit.

adreslerinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Son olarak CVE-2012-0507 ve CVE-2014-0569 hakkında birkaç açıklama yapalım.

CVE-2012-0507 güvenlik açığını araştırdığımızda açıklama olarak karşıma yürütmenin ilk adımı "iframe" etiketleri arasında istismar kitine yönlendirme adresleri içermesiyle başladığın yazıyordu. Bu etiket ile yeniden yönlendirme yapıldığı anda sayfada görülebiliyormuş. Anladığım kadarıyla açık AtomicReferenceArray sınıf uygulamasında dizinin uygun nesne türünde olup olmadığını düzgün bir şekilde kontrol etmemesinden kaynaklanıyor. Saldırganlar ise kötü amaçlı java kodunu yürütülmesi için AtomicReferenceArray sınıfını oluşturduğunu anlatıyor. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.

https://www.welivesecurity.com/2012/03/30/blackhole-cve-2012-0507-and-carberp/

https://pentestlab.blog/2012/03/30/java-exploit-attack-cve-2012-0507/

https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?Name=Exploit:Java/CVE-2012-0507.A

https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-365/

https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb14-22.html

https://www.exploit-db.com/exploits/36744

https://securitytracker.com/id/1031019

https://www.tenable.com/cve/CVE-2014-0569

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim başka yazılarıma bu sayfadan ulaşabilirsiniz.