# ผลการทดสอบเว็บไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

<table>
<tr><th rowspan="2">แบบแปลนก่อสร้าง</th><th colspan="4">ผลการตรวจสอบ</th></tr>
<tr><th>ผ่าน</th><th>ควรตรวจสอบเพิ่ม</th><th>ไม่ผ่าน</th><th>ข้อมูลไม่พอ</th></tr>
<tr><td>
</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">6</td></tr>
<tr><td>แหล่งที่มาของภาพ</td></tr>
<tr><td>https://www.thaifreelanceagency.com/freelances</td></tr>
</table>



10/12/26, 11:59 PM StructCheck AI — ตรวจแบบก่อสร้างเบื้องต้น

**รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น**

StructCheck AI

| | |
|---|---|
| เลขที่รายงาน | SC-20261012-2359 |
| วันที่ตรวจ | 12 ตุลาคม 2569 |
| ไฟล์แบบ | แปลนบ้านคุณปณิตา-เชื้อพราหมณ์_05.jpg |
| อาคาร | บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร |
| ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด | 12 ตุลาคม 2569 |

**มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม**

✓ ผ่านเบื้องต้น 1 ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 3 ✕ ไม่ผ่าน 0 ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 6

แบบแปลนพื้นชั้น 1 ของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีการระบุขนาดและระยะต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน แต่ยังขาดรายละเอียดบางส่วนที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและรายละเอียดของบันได

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ระยะช่วงเสา<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | ระยะช่วงเสาตามแนวแกน 1-6 และ A-I มีการระบุชัดเจน |
| ขนาดเสาและคาน<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้ระบุขนาดเสาและคาน |
| เหล็กเสริม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้ระบุรายละเอียดเหล็กเสริม |
| น้ำหนักบรรทุก<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้ระบุน้ำหนักบรรทุกประลัย |
| ฐานราก/เสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้แสดงรายละเอียดฐานรากหรือเสาเข็ม |
| แรงลมและแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1311-50, มยผ. 1301/1302-61 | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้ระบุการออกแบบเพื่อต้านทานแรงลมและแผ่นดินไหว |
| ระยะร่น<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแปลนพื้นชั้น 1 ไม่ได้แสดงระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน |

https://mnr92308.github.io/StructCheck-AI/ 1/2



10/12/26, 11:59 PM StructCheck AI — ตรวจแบบก่อสร้างเบื้องต้น

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| บันได<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | มีการระบุตำแหน่งบันได (ST-01, ST-02, ST-03) แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดความกว้างและลูกตั้งลูกนอนที่ชัดเจนในแปลนนี้ |
| ช่องแสงและระบายอากาศ<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | มีการระบุตำแหน่งหน้าต่างและประตู แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพื้นที่ห้องได้จากแปลนนี้ |
| ที่จอดรถ<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | มีการระบุ 'ที่จอดรถ' แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดขนาดและจำนวนที่จอดรถที่ชัดเจน |

ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นด้วย AI จากข้อมูลที่อ่านได้ในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรือเอกสารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

https://mnr92308.github.io/StructCheck-AI/ 2/2

# ผลการทดสอบเว็ปไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

| แบบแปลนก่อสร้าง | ผลการตรวจสอบ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ผ่าน | ควรตรวจสอบเพิ่ม | ไม่ผ่าน | ข้อมูลไม่พอ |
|  | 0 | 2 | 0 | 8 |
| แหล่งที่มาของภาพ | | | | |
| https://www.thaifreelanceagency.com/freelances | | | | |



**รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น**

StructCheck AI

| | |
|---|---|
| เลขที่รายงาน | SC-20261013-1213 |
| วันที่ตรวจ | 13 ตุลาคม 2569 |
| ไฟล์แบบ | แปลนบ้านคุณปณิตา-เชื้อพราหมณ์_06.jpg |
| อาคาร | บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร |
| ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด | 12 ตุลาคม 2569 |

**มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม**

✓ ผ่านเบื้องต้น 0 · ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 2 · ✕ ไม่ผ่าน 0 · ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 8

แบบแปลนพื้นชั้น 2 ของบ้านพักอาศัยนี้แสดงรายละเอียดห้องต่างๆ และขนาดโดยรวมของอาคาร อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลสำคัญหลายส่วนสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างและกฎหมายอย่างครบถ้วน

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ขนาดและระยะช่วงเสา คาน<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง | แบบแปลนแสดงระยะช่วงเสา แต่ไม่แสดงขนาดหน้าตัดเสา คาน และรายละเอียดเหล็กเสริม |
| น้ำหนักบรรทุก<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบแปลนไม่แสดงข้อมูลน้ำหนักบรรทุกประลัย (Live Load) และน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) สำหรับการออกแบบโครงสร้าง |
| ฐานรากหรือเสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบแปลนไม่แสดงรายละเอียดของฐานรากหรือเสาเข็ม |
| แรงลมและแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1311-50 การคำนวณแรงลม, มยผ. 1301/1302-61 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว | แบบแปลนไม่แสดงการพิจารณาแรงลมและแผ่นดินไหว ซึ่งจำเป็นสำหรับอาคารในกรุงเทพมหานคร |
| ระยะร่น<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแปลนไม่แสดงแนวเขตที่ดินและระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน |
| อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) และพื้นที่ว่าง (OSR)<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแปลนไม่แสดงพื้นที่ดินทั้งหมด และพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดของอาคาร ทำให้ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนพื้นที่ได้ |
| ความสูงอาคาร<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แบบแปลนไม่แสดงความสูงรวมของอาคาร |
| บันได<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | มีการระบุตำแหน่งบันได (ST-03) และมีข้อความ 'ดูแบบขยาย A 17' แต่ไม่เห็นรายละเอียดขนาดลูกตั้งลูกนอนและความกว้างบันได |
| ช่องแสงและระบายอากาศ<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | ห้องนอนและห้องน้ำมีช่องเปิด (หน้าต่าง) แต่ไม่สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่ช่องเปิดเทียบกับพื้นที่ห้องได้ |
| ที่จอดรถ<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแปลนไม่แสดงพื้นที่สำหรับจอดรถ |

ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นด้วย AI จากข้อมูลที่อ่านได้ในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรือเอกสารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

# ผลการทดสอบเว็บไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

<table>
<tr><th rowspan="2">แบบแปลนก่อสร้าง</th><th colspan="4">ผลการตรวจสอบ</th></tr>
<tr><th>ผ่าน</th><th>ควรตรวจสอบเพิ่ม</th><th>ไม่ผ่าน</th><th>ข้อมูลไม่พอ</th></tr>
<tr><td>
</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">7</td></tr>
<tr><td>แหล่งที่มาของภาพ</td></tr>
<tr><td>https://www.thaifreelanceagency.com/freelances</td></tr>
</table>



**รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น**
StructCheck AI

| | |
|---|---|
| เลขที่รายงาน | SC-20261013-1216 |
| วันที่ตรวจ | 13 ตุลาคม 2569 |
| ไฟล์แบบ | แปลนบ้านคุณปณิตา-เชื้อพราหมณ์_08.jpg |
| อาคาร | บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร |
| ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด | 12 ตุลาคม 2569 |

มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม

✓ ผ่านเบื้องต้น 0 ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 3 ✕ ไม่ผ่าน 0 ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 7

แบบแสดงรายละเอียดด้านหน้าอาคารและระดับความสูงต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างและกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่แสดงยังไม่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดที่ครบถ้วนตามรายการที่กำหนด

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ขนาดและระยะช่วงเสา คาน<br>โครงสร้าง | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ความมั่นคงแข็งแรงและน้ำหนักบรรทุกของอาคาร | แบบแสดงระยะช่วงเสาในแนวราบ (เช่น 3.00 ม., 1.60 ม., 1.40 ม., 2.00 ม., 4.00 ม.) แต่ไม่แสดงขนาดหน้าตัดเสาและคาน |
| เหล็กเสริม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 มาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง | แบบไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริมในโครงสร้าง |
| น้ำหนักบรรทุก<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ความมั่นคงแข็งแรงและน้ำหนักบรรทุกของอาคาร | แบบไม่แสดงข้อมูลน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบ |
| ฐานรากหรือเสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ความมั่นคงแข็งแรงและน้ำหนักบรรทุกของอาคาร | แบบไม่แสดงรายละเอียดฐานรากหรือเสาเข็ม |
| แรงลมและแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1301/1302-61 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว, มยผ. 1311-50 การคำนวณแรงลม | แบบไม่แสดงการพิจารณาแรงลมและแผ่นดินไหว |
| ระยะร่น<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ระยะร่น ช่องว่าง และอัตราส่วนพื้นที่อาคาร | แบบไม่แสดงระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน |
| อัตราส่วนพื้นที่<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ระยะร่น ช่องว่าง และอัตราส่วนพื้นที่อาคาร | แบบไม่แสดงข้อมูลพื้นที่อาคารรวมและพื้นที่ดินเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) และพื้นที่ว่าง (OSR) |
| ความสูงอาคาร<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแสดงระดับความสูงต่างๆ เช่น ระดับดิน +0.00 ม., ระดับพื้นชั้น 1 +1.10 ม., ระดับพื้นชั้น 2 +3.00 ม., ระดับหลังคาน 1 +4.30 ม., ระดับหลังอะเส 1 +5.50 ม., ระดับหลังคาน 2 +6.20 ม., ระดับหลังอะเส 2 +7.00 ม. ซึ่งสามารถนำไปคำนวณความสูงอาคารรวมได้ แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดความสูงสูงสุดของอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หากไม่มีข้อมูลผังเมือง |
| ช่องแสงและระบายอากาศ<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบแสดงช่องเปิดหน้าต่างและประตู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องแสงและระบายอากาศ แต่ไม่สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่ช่องเปิดเทียบกับพื้นที่ห้องได้จากแบบด้านหน้าเพียงอย่างเดียว |
| บันไดและทางหนีไฟ<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบไม่แสดงรายละเอียดบันไดและทางหนีไฟ |

ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นจาก AI จากข้อมูลที่อ่านได้ในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรือเอกสารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

# ผลการทดสอบเว็บไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

| แบบแปลนก่อสร้าง | ผลการตรวจสอบ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ผ่าน | ควรตรวจสอบเพิ่ม | ไม่ผ่าน | ข้อมูลไม่พอ |
|  A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G<br>H<br>รูปตัด B<br>SCALE 1 : 50 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| แหล่งที่มาของภาพ | | | | |
| https://www.thaifreelanceagency.com/freelances | | | | |



**รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น**

StructCheck AI

| | |
|---|---|
| เลขที่รายงาน | SC-20261013-1219 |
| วันที่ตรวจ | 13 ตุลาคม 2569 |
| ไฟล์แบบ | แปลนบ้านคุณปณิตา-เชื้อพราหมณ์_13.jpg |
| อาคาร | บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร |
| ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด | 12 ตุลาคม 2569 |

มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม

✓ ผ่านเบื้องต้น 2 ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 0 ✕ ไม่ผ่าน 0 ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 8

แบบแสดงรายละเอียดโครงสร้างหลังคาเหล็กและระดับพื้น-คานต่างๆ รวมถึงแปลนห้องน้ำและห้องรับแขกบางส่วน มีการระบุขนาดและระยะของโครงสร้างหลังคาเหล็กอย่างชัดเจน แต่ยังขาดข้อมูลสำคัญด้านโครงสร้างและกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ขนาดและระยะห่างเสา-คาน<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง | แบบแสดงเพียงระยะห่างเสาตามแนวแกน A-I แต่ไม่แสดงขนาดหน้าตัดเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงรายละเอียดเหล็กเสริม |
| โครงสร้างหลังคาเหล็ก<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | N/A | ระบุขนาดและระยะของอะเส C 150x50x20x3.2 มม. (6.76 kg./m.), จันทัน C 150x50x20x3.2 มม. @ 1.00 ม., แป 38x38x3.2 มม. @1.00 ม. และดั้งเหล็ก 2C-150x50x20x2.3 มม. พร้อมวัสดุมุงหลังคา Metal Sheet |
| น้ำหนักบรรทุก<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ความมั่นคงแข็งแรงและน้ำหนักบรรทุกของอาคาร | ไม่ปรากฏข้อมูลน้ำหนักบรรทุกจรและน้ำหนักบรรทุกคงที่ที่ใช้ในการออกแบบ |
| ฐานรากหรือเสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | N/A | แบบตัดไม่แสดงรายละเอียดฐานรากหรือเสาเข็ม |
| แรงลมและแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1311-50 การคำนวณแรงลม, มยผ. 1301/1302-61 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว | ไม่ปรากฏข้อมูลการคำนวณหรือการออกแบบเพื่อต้านทานแรงลมและแผ่นดินไหวสำหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้นในกรุงเทพมหานคร |
| ระดับพื้นและคาน<br>กฎหมาย | ✓ ผ่านเบื้องต้น | N/A | มีการระบุระดับพื้นดิน +0.00 ม., ระดับพื้นชั้น 1 +1.10 ม., ระดับพื้นชั้น 2 +3.00 ม., ระดับหลังคาน 1 +4.30 ม., ระดับหลังอะเส 1 +5.50 ม., ระดับหลังคาน 2 +6.20 ม. และระดับหลังอะเส 2 +7.00 ม. |
| ความสูงอาคาร<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | ความสูงอาคารโดยรวมจากระดับพื้นดินถึงส่วนสูงสุดของอาคารไม่สามารถระบุได้จากแบบตัดนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่เห็นส่วนสูงสุดของหลังคา |
| บันไดและทางหนีไฟ<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แบบแสดงบันไดภายในอาคาร แต่ไม่สามารถตรวจสอบความกว้าง ลูกตั้ง ลูกนอน หรือรายละเอียดทางหนีไฟได้จากแบบตัดนี้ |
| ช่องแสงและระบายอากาศ<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบตัดแสดงเพียงบางส่วนของห้องน้ำและห้องรับแขก ไม่สามารถตรวจสอบขนาดและจำนวนช่องแสงและระบายอากาศตามกฎหมายได้ |
| ระยะร่น<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบตัดไม่แสดงแนวเขตที่ดิน จึงไม่สามารถตรวจสอบระยะร่นของอาคารได้ |

ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นด้วย AI จากข้อมูลที่อ่านได้ในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรืออาคารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

# ผลการทดสอบเว็บไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

| แบบแปลนก่อสร้าง | ผลการตรวจสอบ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ผ่าน | ควรตรวจสอบเพิ่ม | ไม่ผ่าน | ข้อมูลไม่พอ |
|  | 4 | 1 | 0 | 5 |
| แหล่งที่มาของภาพ | | | | |
| https://www.thaifreelanceagency.com/freelances | | | | |



**รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น**

StructCheck AI

| | |
|---|---|
| เลขที่รายงาน | SC-20261013-1221 |
| วันที่ตรวจ | 13 ตุลาคม 2569 |
| ไฟล์แบบ | แปลนบ้านคุณปณิตา-เชื้อพราหมณ์_12.jpg |
| อาคาร | บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร |
| ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด | 12 ตุลาคม 2569 |

**มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม**

✓ ผ่านเบื้องต้น 4 ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 1 ✕ ไม่ผ่าน 0 ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 5

แบบรูปตัด A ของบ้านพักอาศัย 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แสดงรายละเอียดโครงสร้างหลังคาและระดับพื้นต่างๆ โดยรวมแล้วแบบแสดงข้อมูลพื้นฐานได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดสำคัญบางประการสำหรับการตรวจสอบที่สมบูรณ์

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| ขนาดและระยะช่วงเสาคาน<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แสดงขนาดคานและระยะช่วงเสาในรูปตัด (เช่น 3.00 ม., 1.60 ม., 1.40 ม., 2.00 ม., 4.00 ม.) |
| เหล็กโครงสร้างหลังคา<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | ระบุขนาดเหล็กโครงสร้างหลังคา เช่น อะเส C-150x50x20x 3.2 มม., จันทัน C-150x50x20x 3.2 มม. @1.00 ม., แป 38x38x 3.2 มม. @1.00 ม. และตั้งเหล็ก 2C 150x50x20x2.3 มม. |
| น้ำหนักบรรทุก<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | ไม่ระบุน้ำหนักบรรทุกจรและน้ำหนักบรรทุกคงที่สำหรับพื้นและหลังคา |
| ฐานรากหรือเสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบรูปตัดนี้ไม่แสดงรายละเอียดฐานรากหรือเสาเข็ม |
| แรงลมและแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1301/1302 61, มยผ. 1311-50 | ไม่แสดงการคำนวณหรือข้อกำหนดสำหรับการต้านทานแรงลมและแผ่นดินไหว ซึ่งจำเป็นสำหรับอาคารในกรุงเทพมหานคร |
| ความสูงอาคาร<br>กฎหมาย | ✓ ผ่านเบื้องต้น | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แสดงระดับความสูงต่างๆ เช่น ระดับดิน + 0.00 ม., ระดับพื้นชั้น 1 + 1.10 ม., ระดับพื้นชั้น 2 + 3.00 ม., ระดับหลังคาน 1 + 4.30 ม., ระดับหลังอะเส 1 + 5.50 ม., ระดับหลังคาน 2 + 6.20 ม., ระดับหลังอะเส 2 + 7.00 ม. |
| ระยะร่น<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบรูปตัดนี้ไม่แสดงระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน |
| อัตราส่วนพื้นที่อาคาร<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | ไม่สามารถตรวจสอบอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินได้จากรูปตัดนี้ |
| บันไดและทางหนีไฟ<br>กฎหมาย | ! ควรตรวจสอบเพิ่ม | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แสดงตำแหน่งบันได แต่ไม่แสดงรายละเอียดความกว้างลูกตั้งลูกนอน หรือชานพักที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการตรวจสอบตามกฎหมาย |
| ช่องแสงและระบายอากาศ<br>กฎหมาย | ✓ ผ่านเบื้องต้น | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แสดงหน้าต่างและประตูในรูปตัด ซึ่งเป็นช่องเปิดสำหรับแสงและระบายอากาศ |

ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นด้วย AI จากข้อมูลที่อ่านได้ในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรือเอกสารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

# ผลการทดสอบเว็บไซต์ StructCheck AI

ใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงานสมัครทุน Super Tech Talent มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ผู้พัฒนา:** นายการัน บัวทอง (Karan Buathong) แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

<table>
<tr><th rowspan="2">แบบแปลนก่อสร้าง</th><th colspan="4">ผลการตรวจสอบ</th></tr>
<tr><th>ผ่าน</th><th>ควรตรวจสอบเพิ่ม</th><th>ไม่ผ่าน</th><th>ข้อมูลไม่พอ</th></tr>
<tr><td> </td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">7</td></tr>
<tr><td>แหล่งที่มาของภาพ</td></tr>
<tr><td>https://www.thaifreelanceagency.com/freelances</td></tr>
</table>



## รายงานตรวจสอบแบบก่อสร้างเบื้องต้น

StructCheck AI

เลขที่รายงาน SC-20261013-1225
วันที่ตรวจ 13 ตุลาคม 2569
ไฟล์แบบ แปลนบ้านคุณรอซี-กะรีต๋าโอะ_13-1536x1166.jpg
อาคาร บ้านพักอาศัย, คอนกรีตเสริมเหล็ก, 2 ชั้น, กรุงเทพมหานคร
ฐานข้อมูลอัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2569

**มีประเด็นที่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม**

✓ ผ่านเบื้องต้น 5 ! ควรตรวจสอบเพิ่ม 0 ✕ ไม่ผ่าน 0 ? ข้อมูลในแบบไม่พอ 7

แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้นนี้แสดงรายละเอียดโครงสร้างหลังคาและระดับพื้นต่างๆ ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังขาดข้อมูลสำคัญหลายส่วนสำหรับการตรวจสอบตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดเหล็กเสริม ขนาดฐานราก และการคำนวณแรงลมและแผ่นดินไหว

| ประเด็น | ผล | เกณฑ์อ้างอิง | ข้อสังเกต |
|---|---|---|---|
| วัสดุโครงสร้างหลังคา<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | ไม่ระบุ | ระบุวัสดุโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กรูปพรรณ (จันทัน, อกไก่, ตั้งเหล็ก) และแปสำเร็จรูป พร้อมกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตรา TPI และหลังคา Metal Sheet สำหรับส่วนกันสาด |
| ขนาดโครงสร้างหลังคา<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | ไม่ระบุ | ระบุขนาดเหล็กโครงสร้างหลังคา เช่น ตั้งเหล็ก 2C-150x50x20x3.2 มม., จันทันเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. @ 0.75 ม., อกไก่ 2C 150x50x20x3.2 มม. และอะเส 100x100x3.2 มม. |
| ระดับพื้นอาคาร<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | ไม่ระบุ | ระบุระดับพื้นดิน ±0.00 ม., ระดับพื้นชั้น 1 +0.60 ม. และระดับพื้นชั้น 2 +4.10 ม. |
| ความสูงฝ้าภายใน<br>โครงสร้าง | ✓ ผ่านเบื้องต้น | ไม่ระบุ | ระบุความสูงฝ้าภายใน 2.70 ม. ในหลายพื้นที่ |
| รายละเอียดเหล็กเสริม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | วสท. 1008-38 | แบบไม่แสดงรายละเอียดเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน เสา พื้น |
| ฐานรากและเสาเข็ม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) | แบบไม่แสดงรายละเอียดของฐานรากและเสาเข็ม |
| การคำนวณแรงลม<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1311-50 | แบบไม่แสดงการคำนวณแรงลมสำหรับอาคาร |
| การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว<br>โครงสร้าง | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | มยผ. 1301/1302-61 | แบบไม่แสดงการออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว ซึ่งจำเป็นสำหรับอาคารในกรุงเทพมหานคร |
| ระยะร่นอาคาร<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบไม่แสดงระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย |
| อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR)<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | แบบไม่แสดงข้อมูลพื้นที่ใช้สอยรวมและขนาดที่ดิน เพื่อคำนวณอัตราส่วนพื้นที่อาคาร |
| ความสูงอาคาร<br>กฎหมาย | ✓ ผ่านเบื้องต้น | กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) | ความสูงอาคารโดยประมาณจากระดับดินถึงหลังคาที่สูงที่สุดคือ 9.54 ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่อาจเป็นไปได้สำหรับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แต่ต้องตรวจสอบกับข้อกำหนดของผังเมืองในพื้นที่ |
| บันไดและทางหนีไฟ<br>กฎหมาย | ? ข้อมูลในแบบไม่พอ | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | แบบแสดงตำแหน่งบันได แต่ไม่แสดงรายละเอียดขนาดลูกตั้ง ลูกนอน และความกว้างของบันได เพื่อตรวจสอบตามกฎหมาย |

ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ / วันที่)

วิศวกรผู้รับผิดชอบ (ลงชื่อ / เลขที่ใบอนุญาต)

รายงานนี้เป็นผลตรวจเบื้องต้นด้วย AI จากข้อมูลที่ปรากฏในแบบ ไม่ใช่การรับรองแบบหรือเอกสารตามกฎหมาย ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและลงนามก่อนยื่นขออนุญาตก่อสร้าง