

Rapport HeatMap :


HeatMap 1er étage :




2.4 GHZ :



5 GHZ :




HeatMap Rez de chaussée :



2,4 GHz

5 **GHz**



Dans le batiment C 1er étage dans le couloir au niveau des escalier on remarque que le réseau est mal couvert pour le réseau 5GHZ, pour le 2,4 GHz au 1er étage le couloir au niveau des escalier est mal couvert, il y a aussi le couloir de la salle C106 à C105. Pour le Rez de chaussée le 2,4 GHz on remarque un soucis au niveau toujours dans le couloir, et pour le 5 GHz on a le même soucis au niveau du couloir du rez de chaussée.

Couverture HeatMap des six AP :

1er Etage trois AP :



Rez de chaussée trois AP :



Channel Coverage :


Rez de chaussée (2,4 GHz) :

Le coverage est bien, les channels ne se chevauche pas, ils ont chacun le propre Channel.




Rez de chaussée (5GHz) :

Le channel de Coverage est bien les channels ne se chevauche pas, ils ont chacun leur channel.




1er étage (2,4 GHz) :

Pour le 1er étage on remarque que il y'as que 2 channel du coup c'est moins bien que le rez de chaussée car tout le monde se partage sur 2 channel



1er étage (5 GHz) :

Pour le 5 GHz le channel coverage est déjà un peu mieux il y as 4 channels du coup les channels se chevauche moins par rapport au 2,4 GHz



Evaluation automatique :

1er étage :

Assessment controls	%	Quality	
RSSI coverage	98%	Very Good	?
Simultaneous RSSI coverage	98%	Very Good	?
Channel Overlap	99%	Very Good	?
Co-Channel interference	100%	Excellent	?
Latency	N/A	N/A	?
Bandwidth	N/A	N/A	?
Packet lost	N/A	N/A	?
AccessPoint roaming	N/A	N/A	?
Overall WiFi Quality	98%	Very Good	

Rez de chaussée :

Assessment controls	%	Quality
RSSI coverage	94%	Good
Simultaneous RSSI coverage	94%	Good
Channel Overlap	100%	Excellent
Co-Channel interference	100%	Excellent
Latency	N/A	N/A
Bandwidth	N/A	N/A
Packet lost	N/A	N/A
AccessPoint roaming	N/A	N/A

Overall WiFi Quality	97%	Very Good

Profile: Web Browsing