



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-05

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE CAPACIDAD REAL DE PLANTA

SERV-14046-2025

I EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
II EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
Proceso (☒) / Producto (☐) inspeccionado: FABRICACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES
Fecha de inspección: 2025-11-05, 06
III PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI - I04 "INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTA" 6ta Edición - Rev. 1 - Junio 2020
IV DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA
D.S. N° 007-98-SA "REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"
V NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI DATOS ADICIONALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-05

VII RESULTADOS DE LA INSPECCION

7.1 EQUIPOS Y CAPACIDAD DE PRODUCCION POR ETAPAS

ETAPA DE PRODUCCIÓN	EQUIPO	ESTADO SANITARIO (√=Conforme) (X=No conforme)	MARCA	CANT.	AÑO DE FABRICACIÓN	Capacidad Real Propia (TM/H) (A)	Capacidad Total Real De Producto Terminado (TM/H) (B)
CLASIFICACION/SELECCIÓN Y DESPEDRADO	CLASIFICADORA Y SELECCIONADORA	√	NACIONAL	1	2017	2607,9	7515,6
	CLASIFICADORA Y SELECCIONADORA	√	NACIONAL	1	2023		
	TARARA CÓNICA	√	NACIONAL	1	2017		
	DESPEDRADORA	√	NACIONAL	1	2017		
	ELEVADORES DE CANGILONES	√	NACIONAL	3	2017		
DESCASCARADO-PULIDO	MORONERA (DESCASCADORA - PULIDORA)	√	NACIONAL	3	2017	1429,2	4118,7
	ELEVADORES DE CANGILONES	√	NACIONAL	3	2017		
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	√	NACIONAL	1	2017		
	BALANZA DIGITAL	√	EXCELL	1	2018		
DESAPONIFICADO	ESCARIFICADORA	√	VULCANO	1	2025	399,8	2132,3
	LAVADORA	√	VULCANO	1	2025		
	CENTRIFUGA	√	VULCANO	1	2025		
	SECADORA	√	VULCANO	1	2025		
TOSTADO	TOSTADORA	√	NACIONAL	1	2018	400	10666,7
	COCHE DE ACERO INOXIDABLE	√	NACIONAL	2	2018		
LAMINADO Y MOLIENDA DE PRODUCTO PRECOCIDOS	CHANCADORA	√	NACIONAL	1	2018	1057,8	3048,3
	LAMINADORA	√	NACIONAL	5	2018	1950,3	2144,4
	BALANZA DIGITAL	√	EXCELL	2	2018		
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	√	NACIONAL	3	2018		
	MOLINO DE MARTILLOS	√	NACIONAL	2	2017	1842	49120
DOSIMETRIA Y MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL	MEZCLADORA HORIZONTAL	√	NACIONAL	1	2017	2000	2000
	BALANZA DIGITAL	√	EXCELL	1	2018		



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-05

ETAPA DE PRODUCCIÓN	EQUIPO	ESTADO SANITARIO (√=Conforme) (X=No conforme)	MARCA	CANT.	AÑO DE FABRICACIÓN	Capacidad Real Propia (TM/H) (A)	Capacidad Total Real De Producto Terminado (TM/H) (B)
ENVASADO	MESA DE ACERO INOXIDABLE	√	NACIONAL	3	2017	16492,1	16492,1
	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	√	NACIONAL	1	2017		
	BALANZA DIGITAL	√	EXCELL	4	2018		
	ENVASADORA AUTOMÁTICA	√	SW-250	1	2025		
	SELLADORA SEMIAUTOMÁTICA	√	KUNBA	4	2009		
	SELLADORA MANUAL	√	SAMWIL	8	2018		
	COSEDORA DE SACOS	√	SIRUBA	1	2018		
	COSEDORA DE SACOS	√	FISHBEN	1	2018		


(A) Verificado por personal profesional de SAT S.A.C. Con todos los equipos en funcionamiento

(B) Calculado en base a la declaración jurada de formulación del producto.



N° DI-01449-2025-05

7.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN DE (*)



(*) HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-05

7.3 INFRAESTRUCTURA

AMBIENTES	AREA (m ²)
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	53,41
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 1 (PRECOCIDOS)	27,24
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 2 (CRUDOS)	27,42
ÁREA DE LIMPIEZA (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN Y DESPEDRADO)	52,18
ÁREA DE PILADO (ESCARIFICADO)	53,54
ÁREA DE DESAPONIFICADO	27,24
ALMACÉN DE PRODUCTOS EN TRANSICIÓN	20,33
ÁREA DE TOSTADO	15,57
ÁREA DE PROCESO (CHANCADO, LAMINADO Y MOLIENDA)	89,69
ÁREA DE MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL	25,80
ÁREA DE ENVASADO	27,97
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO	46,47
ALMACÉN DE ENVASES	22,25
ALMACÉN DE ADITIVOS	21,48
ÁREA DE CUARENTENA	21,14
GABINETE DE HIGIENIZACIÓN	5,49
ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4,75



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01449-2025-05

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE CAPACIDAD REAL DE PLANTA, SE CONCLUYE QUE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ITEM IV; ADEMÁS OBTIENE LA CAPACIDAD REAL DE PLANTA DE: 2 000 TM/H. EN PRODUCTO TERMINADO; EN LA ETAPA DE: MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL SIENDO ESTA ETAPA LA CAPACIDAD TOTAL LIMITANTE (CUELLO DE BOTELLA).

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. LA VALIDEZ DEL PRESENTE DOCUMENTO ES POR 180 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN SOLO PARA FINES ADMINISTRATIVOS.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 19/11/2025 15:10
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P: 073890