

Case – Gjesteforelesning SalMar

Klemskade – Bruk av nokke

En røkter skal stramme en fortøyningsline med nokk i forbindelse med en rutinemessig justering av merdlinene før et planlagt besøk av servicebåt senere på dagen. Arbeidet er vurdert som “standard” på lokaliteten, og røkteren har gjort tilsvarende mange ganger. Det er rolig vær, men det er kaldt, og det ligger litt fukt/ising på enkelte flater etter natta.

Røkteren gjør en rask visuell sjekk av området og starter nokken. Tauet har vært brukt over tid, og det har tidligere vært observert litt “rufsete” ytterlag på en del av lina. Forrige uke ble det nevnt på en kort prat at lina “bør byttes snart”, men det ble ikke registrert som avvik fordi det ikke ble sett på som akutt. I dag opplever røkteren at tauet ikke legger seg helt fint i sporet på nokken; det “vandrer” litt sideveis når belastningen øker.

Mens nokken går, ser røkteren at tauet begynner å krype mot kanten av trommelen. Han blir usikker på om tauet kan hoppe ut, og reagerer instinktivt ved å føre venstre hånd nær tauet for å “guide det tilbake” – en praksis han har sett andre gjøre før når det blir litt ujevnt. Samtidig står han ganske nær nokken for å se godt, og han har tykke hansker som gjør det litt vanskeligere å kjenne nøyaktig hvor hånden er i forhold til sporet.


I det røkteren legger hånden inn mot tauet, skjer det en rask bevegelse: Tauet får et lite rykk og “hopper” tilbake i sporet. Hånden kommer i klem mellom tauet og nokkehjulet/trommelen. Røkteren får umiddelbart smerter og trekker til seg hånden, men rekker å bli klemt i to fingre. Han stopper nokken, roper på hjelp over radio og går mot førstehjelpsutstyr.



Skaden blir vurdert som en moderat klemskade med hevelse og smerter, og røkteren får senere medisinsk oppfølging. I etterkant sier han at han “trodde han hadde kontroll”, og at det føltes som “en liten justering” han har sett gjort før. Han påpeker også at området rundt nokken ikke er tydelig markert med sperresone, og at det ikke finnes en enkel fysisk løsning (som en styrepinne/guide eller skjerming) som hindrer at hender kommer nært roterende deler. Lokaliteten har en enkel prosedyre for fortøyningsarbeid, men den beskriver ikke eksplisitt forbud mot å håndtere tauet med hender mens nokken går – og opplæringen i bruk av nokk har i stor grad vært “følging av erfaren kollega”.

Oppgave:

a) Benytt 5*hvorfors for å finne rotårsak til hendelsen.



b) Benytt barrieremodellen og rotårsak til å finne forebyggende og konsekvensreducerende barrierer.

