


Отчет контроля качества сварного шва WELD-20260516-HLTWXA

Дата: 16.05.2026 18:08
Тип анализа: Изображение
Оператор: Иванов Алексей Петрович



Результаты анализа:

Всего дефектов: 5
Качество шва: Шов бракованный и не подлежит исправлению

Обнаруженные дефекты:

- Смежные дефекты (брызги/дуги): 3 шт. (ср. уверенность: 88.5%)
- Геометрические дефекты: 1 шт. (ср. уверенность: 85.7%)
- Дефекты целостности: 1 шт. (ср. уверенность: 67.6%)

Детальная информация:

- Смежные дефекты (брызги/дуги) | уверенность: 86.4% | позиция: (212.0, 212.0) | размер: 83.0x193.0px
- Геометрические дефекты | уверенность: 85.7% | позиция: (326.0, 320.0) | размер: 79.0x86.0px
- Смежные дефекты (брызги/дуги) | уверенность: 84.2% | позиция: (203.0, 608.0) | размер: 59.0x62.0px
- Дефекты целостности | уверенность: 67.6% | позиция: (347.0, 327.0) | размер: 11.0x30.0px
- Смежные дефекты (брызги/дуги) | уверенность: 95.0% | позиция: (100.0, 100.0) | размер: 50.0x50.0px