


Av. Garzón 2116, Tel: (+598) 23200571

INFORME DE ENSAYOS N° 11/04						
Cliente/Proyecto: Ruta 30, Cujó Incoci	Tipo de material: Basalto					
ldentificación de la muestra: 4	Cantera:					
Fecha de ingreso: 20/01/2017	Fecha de ensayo: 07/02/2017					
Observaciones:						
Muestreo realizado por el cliente						

RESULTADOS



Resistencia al desgaste (Los Angeles) (UY A 23)							
Graduación	Α	Desgaste	23,6	%	Nota: Se repite el ensayo		
Graduación	Α	Desgaste	21,6	%			

Q. Paula Morales Responsable técnico