


INFORME	DE ENSAYOS	
Cliente/Proyecto: Ruta 39 (Hernadez y Gonzalez)	Tipo de material:	Tosca
ldentificación de la muestra: 43	Cantera:	n/a
Fecha de ingreso: 08/03/2017	Emisión del informe:	26/04/2017
Observaciones:		
Muestreo realizado por el cliente		


RESULTADOS



UY S-09-89 - Determinación del límite líquido de un suelo. UY S-11-89 - Determinación del límite plástico y del índice de plasticidad de un suelo						
Límite líquido (LL)	Límite plástico (LP)	Índice de plasticidad (IP)	Especif Límite líquido (LL)	icación Índice de plasticidad (IP)	Observaciones	
22,0	No Plástico	n/d	n/d	n/d	Material NO PLASTICO	

Versión BORRADOR 1





UY S-21-89 - Relación de soporte de califormnia (CBR)						
Fecha ensayo						
CBR	Especificación	Observaciones				
Mayor a 80						

Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe sólo será válido en su versión firmada.

Responsable técnico

Versión BORRADOR 2