# RE: Situacion del Prooverdor Quimpe PAD 23

## Fernando Ariel Villegas <fernando.villegas@outlook.com.ar>

Lun 20/12/2021 6:50

Para: Gaston Lara <glara@quinpe.com>

CC: ifsngn@slb.com <ifsngn@slb.com>; 'Jorge Luis Ortiz Zuluaga' <JZuluaga2@slb.com>; 'bferrer@slb.com' <br/> 'bferrer@slb.com' ; 'aagurto@slb.com' <aagurto@slb.com' <a>gaarto@slb.com' <aagurto@slb.com' <aagurto <PCavallo@slb.com>; 'Gonzalo Duran' <CDuran2@slb.com>; 'Sergio Jaques' <sergiojaqueshse@gmail.com>

Muchas gracias Gaston por tu pronta respuesta.

Quedamos a la espera de respuestas favorable para evitar recurrencias.

Desde ya agradezco su tiempo y atención, aprovecho este medio para saludar muy atentamente.



### **Fernando Ariel Villegas HSE** en Locación



(+549) 2615731444 | 🏝 fernando.villegas@outlook.com.ar



De: Gaston Lara [mailto:glara@quinpe.com]

Enviado el: domingo, 19 de diciembre de 2021 23:30

Para: Fernando Ariel Villegas <fernando.villegas@outlook.com.ar>

CC: ifsnqn@slb.com; 'Jorge Luis Ortiz Zuluaga' <JZuluaga2@slb.com>; 'bferrer@slb.com' <bferrer@slb.com>; 'aagurto@slb.com' <aagurto@slb.com>; 'Pablo Ariel Cavallo' <PCavallo@slb.com>; 'Gonzalo Duran' <CDuran2@slb.com>; 'Sergio Jaques' <sergiojaqueshse@gmail.com>

Asunto: RE: Situacion del Prooverdor Quimpe PAD 23

#### Fernando

#### Buenas noches

En primer lugar, pido las disculpas correspondientes por los contratiempos generados.

En el día de mañana llevaremos a cabo la investigación de lo sucedido y en breve estaremos enviando registro con el detalle de la investigación y medidas correctivas / preventivas.

El día martes trataremos de asistir a locación para poder evaluar algunas condiciones que nos declararon nuestros choferes y fueron comentadas en el correo anterior con el fin de implementar la mejor medida correctiva.

Disculpas nuevamente por el evento ocurrido.

Un saludo.

21/12/21 11:51

### Gastón Lara



Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

**(**0299)-499-6123 / 766

(299)-15-547-8612

**glara@quinpe.com** 

www.quinpe.com

**De:** Fernando Ariel Villegas < <a href="mailto:fernando.villegas@outlook.com.ar">fernando.villegas@outlook.com.ar</a>>

Enviado: domingo, 19 de diciembre de 2021 13:33

Para: Gaston Lara <<u>glara@quinpe.com</u>>

 $\textbf{Cc:} \underline{ifsnqn@slb.com} < \underline{ifsnqn@slb.com} >; 'Jorge Luis Ortiz Zuluaga' < \underline{JZuluaga2@slb.com} >; 'bferrer@slb.com' < \underline{bferrer@slb.com} >; 'aagurto@slb.com' < \underline{aagurto@slb.com} >; 'aagurto@sl$ 

'Pablo Ariel Cavallo' < <a href="mailto:PCavallo@slb.com">PCavallo@slb.com</a>; 'Gonzalo Duran' < <a href="mailto:CDuran2@slb.com">CDuran2@slb.com</a>; 'Sergio Jaques' < <a href="mailto:sergiojaqueshse@gmail.com">sergiojaqueshse@gmail.com</a>>

Asunto: RE: Situacion del Prooverdor Quimpe PAD 23

Gaston muy buenos días, espero que estés muy bien.

Necesito que por favor, nos des soporte con el chequeo de las cisternas que vienen a locación a prestar servicio estén en condiciones de Seguridad ajustado a los Requerimientos y estándares de HSE de SLB y del cliente TOTAL.

En el día de la fecha, se volvió a chequear en conjunto con el chofer Nicolas Gianini , la ducha de emergencia que viene incorporada al semi dominio IIG 667 y **NO FUNCIONO** .

Hubo un cuasi accidente ambiental, por perdida de Ácido Clorhídrico ya que cuenta con una soldadura precaria en la cañería lo cual tiene perdida.





Por favor tener a bien atender estas situaciones para que no se vuelvan a repetir ya que han tenidos eventos con este producto antes mencionado. Darle el tratamiento adecuado como si hubiese sido un evento con una investigación de causa raíz.

Desde ya agradezco tu tiempo y atención quedando a la espera de tus comentarios.



Fernando Ariel Villegas HSE en Locación



(+549) 2996320496 | Neuquén – Argentina | CP 8316

**De:** Gaston Lara [mailto:glara@quinpe.com]

Enviado el: miércoles, 15 de diciembre de 2021 10:31

Para: Fernando Ariel Villegas < fernando.villegas@outlook.com.ar>

CC: 'bferrer@slb.com' < bferrer@slb.com' >; 'Tania Rossi' < TRossi@slb.com >; ifsnqn@slb.com; 'eibarrolaza@slb.com' < eibarrolaza@slb.com >; 'Jorge Luis Ortiz Zuluaga'

<JZuluaga2@slb.com>; 'Pablo Ariel Cavallo' <PCavallo@slb.com>; 'Gonzalo Duran' <CDuran2@slb.com>; 'Sergio Jaques' <sergiojaqueshse@gmail.com>;

'mrodriguez2@slb.com' <mrodriguez2@slb.com>; Diego Torres <<u>DTorres28@slb.com</u>>

Asunto: RE: Situacion del Prooverdor Quimpe PAD 23

#### Fernando

#### Buenos días

Daremos tratamiento a las observaciones realizadas.

Realice las investigaciones cuando llego la unidad y la misma contaba con agua, pero se encontraba tapada con tierra y otro producto, que por lo que me comento el chofer es un producto que se utiliza en su operación.

Nuestro registro de salida y entrada de vehículo (RIT\_01\_04 y RIT\_01\_16) cuenta con el control de ducha de emergencia (Ítems 68), en la cual tanto el chofer como el control de ingreso verifico el funcionamiento.

Ya se le entrego lavaojos para que pueda ser utilizado en caso de emergencia.

Adjunto el registro mencionado.

Un saludo.

### Gastón Lara



Responsable de Seguridad e Higiene.

Bartolomé Mitre 1500 - Gral. Fernández Oro - CP: 8325 - Rio Negro

3	(0299)-499-6123	/	766
---	-----------------	---	-----

(299)-15-547-8612

🔀 g<u>lara@quinpe.com</u>

www.quinpe.com

**De:** Fernando Ariel Villegas < <a href="mailto:fernando.villegas@outlook.com.ar">fernando.villegas@outlook.com.ar</a>>

Enviado: martes, 14 de diciembre de 2021 22:58

Para: Gaston Lara <glara@quinpe.com>


Cc: 'bferrer@slb.com' <<u>bferrer@slb.com</u>', 'Tania Rossi' <<u>TRossi@slb.com</u>', <u>ifsnqn@slb.com</u>', 'eibarrolaza@slb.com' <<u>eibarrolaza@slb.com</u>', 'Jorge Luis Ortiz Zuluaga' <<u>JZuluaga2@slb.com</u>', 'Pablo Ariel Cavallo' <<u>PCavallo@slb.com</u>', 'Gonzalo Duran' <<u>CDuran2@slb.com</u>', 'Sergio Jaques' <<u>sergiojaqueshse@gmail.com</u>', :

'mrodriguez2@slb.com' <<u>mrodriguez2@slb.com</u>>; Diego Torres <<u>DTorres28@slb.com</u>>

Asunto: Situacion del Prooverdor Quimpe PAD 23

Gastón muy buenas noches espero que te encuentres muy bien al igual que tu núcleo familiar.

El objeto de este correo, como te adelante por whatsapp es formalizar el pedido por la situación del día de la fecha, cuando el transportista de QUIMPE realizaba la descarga del producto EC9541A SURFACTANT en el PAD 23 TOTAL donde se encuentran las operaciones de Fractura. Se detecta que la ducha lavaojos no funciona, se recomienda que se verifique antes de iniciar la salida desde la base documentándolo en el check list, que nos hiciste llegar como medida correctiva del evento derrame de Ácido Clorhídrico en el PAD 1295 en TECPETROL el día 31/03/2021 lo cual se adjunta.



Se habló con la persona que se encontraba realizando la actividad de la descarga mencionada anteriormente, para que se mejore esta situación para la próxima vez que venga a locación a prestar servicio y reforzando el uso obligatorio de EPP básico para la tarea, al igual que es uso obligatorio del barbijo N95 en la operaciones de TOTAL como medida por el COVID 19 según resolución 05/20.

Desde ya agradezco tu tiempo y atención quedando a la espera de una respuesta favorable a lo solicitado en el correo precedente. Aprovecho este medio para saludar muy atentamente.



Fernando Ariel Villegas HSE en Locación

id:ol9blQvNvuLqmCP8bLyr(+549) 2615731444 | fernando.villegas@outlook.com.ar cid:ol9blQvNvuLqmCP8bLyr(+549) 2996320496 | Neuquén – Argentina | CP 8316