Presidencia de la Nación Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1B6361TY89

Serie R

CERTIFICADO Nº 0755042

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

11 TITULAR/ PROPIETÁRIO: HSBC BANK ARGENTINA SA (*)

02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:

CUIT 30707603646

03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: MITRE 1500

04 CIUDAD/ MUNICIPIO: GENERAL FERNÁNDEZ ORO

05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8326

05 TELEFONO/ TELEFONE:

299

97 E-MAIL/ E-MAIL(*):

08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

RÍO NEGRO

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:

PFW385

10 REGISTRO / RENAVAM: A515191

11 AÑO/ANO: 2015

12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:

11/06/2021

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPECÃO:

11/06/2021

14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:

11/06/2022

16 CENTRO DE REVISION TECNICA:

CONTROL S.R.L.

020-033

NOME DO ORGÃO DE INSPECÃO:

17 CODIGO CENTRO DE REVISION:

CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

18 RESPONSABLE TECNICO: ING. SEBASTIÁN M. BOTTGES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:

4759-2(C.P.I.T.A.I.R.N.)

FIRMA RESP. TECNICO ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:

1.70 m. 21 ANCHO / LARGURA:

5.25 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR! CHASSI

23 MARCA / MARCA: TOYOTA

24 MODELO/ MODELO: 70-HILUX 4X2 C/D DX PACK ELECTRICO

25 NUMERO/ NUMERO: 8AJER32G8F4059076

26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):

15-15

28 TARA / TARA (*); -

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL :

2800

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):

31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

2KDA821245 32 NUMERO / NÚMERO (*):

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*); GAS OIL

34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVICO:

37 TIPO/ TIPO:

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP

PICKUP 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:

PK (Pickup) 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):

43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVACOES:

OPERADOR: QUINPE SRL Ficha RCM AITA Nº: 604304

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0



CEROSIETECINCOCINCOCEROCUATRODOS





PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección №: 1

| CARGA | Sí | PASAJERO | s () | VTJL | () | | PARTIC | :ULAR () |
|-------|---------|----------|------------|----------|-------------|-------|--------|--------------|
| CRT | 020-033 | FECHA | 11/06/2021 | HORA HI: | 10:55 / HF: | 11:57 | Nro. | 033-01038191 |

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)


| TITULAR: HSBC BANK ARGENTINA SA | DOMINIO PFV | N385 ANO 2015 | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|
| MARCA | MODELO | NÚMERO | | |
| CHASIS TOYOTA | 70-HILUX 4X2 C/D DX PACK | 8AJER32G8F4059076 | | |
| MOTOR TOYOTA | 2KD 2.5 TDI - H3 | 2KDA821245 | | |
| TACOGRAFO | | | | |
| LIMITADOR | | | | |
| CARROCERIA - | PK (Pickup) | 4 8 | | |
| ш | EXPTE VTP - | PLANO VTP No | | |

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: TIT PRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTR | GASES | | | | |
|------------------------|---------|-----------|-----------|------------|--|----------------------|----------------|--|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 16.80 | |
| 1 | 1101 | 3.51 | 3.07 | 12.54 | 60.92 | CO(%) | HC(ppm) | |
| 2 | 897 | 2.49 | 2.09 | 16.06 | 52.05 | NOX | | |
| 3 | | | | | | RUIDO | | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE 82.0 dBA | | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 | |
| TOTAL | 1998 | | | | 56.94 | INT, CABINA | MOT. 3/4 RAL. | |
| FRENO 2 | 1998 | 2.01 | 1.09 | 45.77 | 15.82 | DERIVA | 0.0 (m/Km | |
| ESTAC. | 2000 | | | 1000000 | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | DERIVA | U.U (m/Kn | |

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO



Apto

DARIO CAS Castillo, Abel Darío

Ing. Bottges, Sebastián M. Mat. Nº: 4759-2(C.P.I.T.A.I.R.N.)

Página 1 de 1

D.N.I. 21.536.725 INSPECTOR DE FOSA CONTROL S.R.L.

Certificado: R-755042