



# INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE IZAJE EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

Lugar de inspección	Neuquén		
Fecha de inspección	27/2/2021	IZA	34010 - 1
Propietario	QUINPE S.R.L.		
Ubicación	Base Comahue Worklift - Neuquén	U) - WATANIA WANA OO WANA - III - III - II	
Marca	XCMG	Modelo	SQ6.3ZK3Q
Serie	0643F110011	Año	2011
Marca Camión	VOLKSWAGEN	Modelo	17.250 E
Interno	220	Dominio	OEI 016
Año	2014	ОТ	9347

	DATOS TÉCNICOS DE LA GRÚA
Capacidad de carga máxima (kg)	6300
Radio de carga (m)	2,10

DATOS TÉCNICOS DEL GANCHO DATOS		TÉCNICOS DEL GRILLETE	
1. N° Precinto/Serie	54411	2. N° Precinto/Serie	54407
Marca	LD	Marca	LD
Capacidad de carga (kg)	6300	Capacidad de carga (kg)	8500

	INSPECCIÓN VISUAL	
1. Sin observaciones.		

	PRUEBA O	PERATIVA	
1. Sin observaciones.	<del></del>		

### PRUEBA CON CARGA

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

ÍTEM	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Movimientos bajo carga	S	
Retención de carga	S	
Limitador de momento	S	

CONDICIONES DE PRUEB	A
Peso elevado (kg)	1520
Radio (m)	6,6





#### INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN


INSTRUMENTO	CÓDIGO
Dinamómetro	DIN 11
Cinta Métrica	CM 33

#### **OBSERVACIONES GENERALES**

OBSERVACIONES

1. Este IZA reemplaza a 34010 por reinspección.

FOTOS



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descripto más arriba y certifica que

CUMPLE

con los requerimientos de las normas

ASME B30.22:2005,

IRAM 3927:2010 y la Ley 19.587\* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Fecha de emisión:

29/3/2021

Próxima inspección (fecha recomendada):

27/2/2022

Inspector: Oficina Técnica: Fernando Camera Enrique Martinez

Responsable Técnico:

Ing. Sergio Faijóo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial

\*La legislación citada se encuentra fuero del alcance de la acreditación del OAA.

Firmado en CABA, 29 de marzo de 2021

### Certificado emitido por DIGILOGIX S.A.

Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG Nº 44/15.

La firma digital se encuentra avalada por la Ley Nº 25.506 y la DA 927/2014, teniendo la misma validez que una firma manuscrita. Puede validar el certificado siguiendo las instrucciones indicadas en 10-GC-01.

FO-OH-OS V17 19/01/2021 Aprobé: Sergio Fajido Página 2 de 2





## **CERTIFICADO**

## EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

Fecha de inspección	27/2/2021	IZA	34010 - 1	

WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descripto a continuación y certifica que cumple con los requerimientos de las normas ASME B30.22:2005, IRAM 3927:2010 y la Ley 19.587\* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Propietario	QUINPE S.R.L.		
Ubicación	Base Comahue Workl	ift - Neuquén	
Marca	XCMG	Modelo	SQ6.3ZK3Q
Serie	0643F110011	Año	2011
Marca camión	VOLKSWAGEN	Modelo camión	17.250 E
Interno	220	Dominio	OEI 016
Año	2014	ОТ	9347

#### DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga máxima (kg)	6300	
Radio de carga (m)	2,10	

El presente certificado constituye la aceptación al momento de la inspección del equipo y no releva al solicitante de las obligaciones ligadas de su responsabilidad por la operación en condiciones seguras del equipo ni de su obligación de efectuar las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente a la emisión de este certificado. Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

Próxima inspección (fecha recomendada):	27/2/2022
Responsable Técnico:	Ing. Sergio Faijóo

<sup>\*</sup>La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA. Adj.: Informe de Inspección bajo el mismo  $N^{\circ}$  de IZA

Firmado en CABA, 29 de marzo de 2021

Certificado emitido por DIGILOGIX S.A.

Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG № 44/15.

La firma digital se encuentra avalada por la Ley Nº 25.506 y la DA 927/2014, teniendo la misma validaz que una firma manuscrita. Puede validar el certificado siguiendo las instrucciones indicadas en IO-GC-01.

FO-OI-06 V18 19/01/2021 Aprobó: Sergio Faijoo Página 1 de 1