

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente:Edad:Fecha:SONIA NAFATE HERNANDEZ56 años01/06/2022

ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR Y PÉLVICO

Hígado se observa de morfología, tamaño y ecogenicidad normales, sin evidencia de dilatación de la vía biliar intrahepática, no se observan imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido o quístico. Vesícula biliar no visible por falta de ayuno, vena porta de 8 mm, colédoco de 5 mm.

Páncreas sin evidencia de imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido o quístico.

Riñón derecho con antecedente de nefrectomía por litiasis ureteral.

Riñón izquierdo muestra diámetros de 110x56x41 mm, de morfología y tamaño normal, con presencia de múltiples litos a nivel de colectores con diámetros de 2 y 6mm, no se observa dilatación del sistema pielocalicial.

Bazo con diámetros de mm, de aspecto normal.

Vejiga urinaria con diámetros de mm, volumen de cc, de morfología, tamaño y situación normal, contenido anecoico, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones ocupativas.

Útero se observa en anteflexion, de morfología y tamaño normal, con presencia de un mioma en cara anterior del cuerpo uterino de 23x20mm, el endometrio se observa de aspecto normal, lineal, delgado de 2mm de espesor.

Ambos ovarios de aspecto normal, sin presencia de imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido o guístico.

DIAGNÓSTICO:

Múltiples litos en colectores de 2 y 6 mm de diámetros en riñón izquierdo

No existe existe ectasia del sistema ureteropielica

Higado y vias biliares de aspecto normal

Vesícula biliar no visible por falta de ayuno

Bazo y páncreas sin alteraciones


Vejiga urinaria de aspecto normal

Mioma uterino intramural de 23x20mm



Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com








Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12





Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yuctán. e-mail:nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12



