

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente: Edad: Fecha: CARIME CERENO VILLA 49 años 26/09/2024

ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR Y PÉLVICO

Hígado muestra aumento de la ecogenicidad de forma generalizada, sin presencia de imágenes que sugieran lesiones de comportamiento solido o quístico. Coledoco de 5mm, vena porta de 10mm. ausencia quirúrgica de vesícula biliar.

Páncreas muestra morfología, tamaño y ecogenicidad normales, sin presencia de imagenes que sugieran lesiones de comportamiento solido o quistico.

Riñón derecho muestra diámetros de 108x82 mm, de morfología, tamaño y ecogenicidad normales, de bordes regulares, bien definidos, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones de comportamiento sólido o quístico. pelvicilla renal de aspecto normal.

Riñón izquierdo muestra diámetros de 106x79 mm, de morfología, tamaño y ecogenicidad normales de bordes regulares, bien definidos, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones de comportamiento sólido, imagen quística de 18mm en polo inferior, . pelvicilla renal de aspecto normal.

Bazo con diámetros de 82x31 mm, de aspecto normal.

Vejiga urinaria con volumen de 245 cc, de morfología, tamaño y situación normal, contenido anecoico, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones ocupativas..

Utero se observa en anteflexión, de bordes regulares, bien definidos, el miometrio es homogeneo, el endometrio es delgado, lineal de 2 mm de espesor.

Ambos ovarios no visibles por cambios atroficos.


DIAGNÓSTICO:

- Esteatosis hepatica moderada
- vesícula y vias biliares de aspecto normal
- Riñón derecho de aspecto normal
- Riñón izquierdo con imagen quistica de polo inferior de 18mm
- Bazo y páncreas sin alteraciones
- Vejiga urinaria de aspecto normal
- Utero sin alteraciones
- Ambos ovarios no visibles por cambios atroficos



Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12







Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com


Cel:(999)244-12-12















Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

