

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente: Edad: Fecha: JORGE CICERON SALES RODRIGUEZ 67 años 10/12/2022

# **ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR Y PÉLVICO**

Cuadro clínico: Tumoración en colon ascendente, por lo que dicho estudio es para valorar lesiones a distancia

Hígado se observa de morfología, tamaño y ecogenicidad normales, sin evidencia de dilatación de la vía biliar intrahepática, no se observan imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido o quístico. Vesícula biliar de aspecto normal, vena porta de 10 mm, colédoco de 5 mm.

Páncreas de aspecto normal no se observan imágenes que sugieran lesiones de comportamiento sólido o quístico.

Riñón derecho muestra diámetros de 117x56 mm, de morfología, tamaño y ecogenicidad de bordes regulares, bien definidos, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones de comportamiento sólido o quístico. pelvicilla renal de aspecto normal.

Riñón izquierdo muestra diámetros de 110x55mm mm, de morfología, tamaño y ecogenicidad normal, de bordes regulares, bien definidos, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones de comportamiento



Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

sólido o quístico. pelvicilla renal de aspecto normal.

Bazo sin alteraciones.

Vejiga urinaria de morfología, tamaño y situación normal, contenido anecoico, sin presencia de imágenes que sugieran litos o lesiones ocupativas.

Próstata se observa aumentado de tamos, con diámetros de 40x57x37mm, volumen 45cc, sin presencia de imágenes que sugieran lesiones ocupativas

#### **DIAGNÓSTICO:**

- Higado, vesicula y vias biliares de aspecto normal
- Ambos riñones, bazo y páncreas sin alteraciones
- Vejiga urinaria de aspecto normal
- Hiperplasia prostatica de 45cc



Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12









Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com

Cel:(999)244-12-12







Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12



