

Certificado de Calibración

Calibration Certificate



L4-LIM-003 Rev. (G)

Nombre del Equipo:	Mesa de Granito	Número de Certificado:	BA3117			
Fabricante:	N/A	Cliente:	Grammer Americas			
Modelo:	N/A	Dirección:	Av. de Luz 24 int. 8, Acceso III			
Numero de Serie:	N/A	Parque Industrial:	Parque Industrial Benito Juárez			
Identificación:	EM-059	Ciudad:	C.P. 76120, Querétaro, México.			
Alcance:	1200X900	Teléfono(s):	N/A			
Resolución:	Grade 1	Fax:	N/A			
Unidades de Medida:	mm	Localización:	Planta			
Fecha de Calibración:	2023/09/26	Fecha de Vencimiento:	2024/09/26			
Frecuencia de Calibración	:	Anual				
Procedimiento de Calibra	ción:	L2-LIM-014 Rev. (G)				
	Condiciones Medioambientales					
	Temperatura: 19.25°C		Humedad: 58.52 %R.H.			

Declaración de Certificación:

El presente certifica que el instrumento arriba descrito esta registrando lecturas dentro de las especificaciones del fabricante, fue calibrado utilizando estándares cuya exactitud es rastreable al SI a travez del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (N.I.S.T.) o fueron obtenidos usando técnicas estadísticas derivadas de valores aceptados de constantes físicas o usando un factor de calibración propio de técnicas de calibración. La incertidumbre reportada es la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de k=2.

Nuestro sistema de calibración satisface los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025-2017; número de acreditación PJLA-48598.

Certification Statement:

It is hereby certified that the above described instrument conforms to the original manufacturer's specifications and has been calibrated using standards whose accuracies are traceable to SI through the National Institute of Standards and Technology within the limitations of the institute calibration services, or have been derived from accepted values of naturals physical constants or have been derived by the ratio type of self calibration techniques.

The uncertainty reported is the expanded uncertainty with a conficence level of k=2.

Our calibration system satisfies ISO/IEC 17025-2017 requirements; acreditation number PJLA-48598.

Información de los Equipos Estándares Utilizados Durante la Calibración					
Nombre del Equipo Maestro Utilizado en la Calibración	Identificación del Equipo	Número de Trazabilidad al N.I.S.T.	Fecha de Calibración	Fecha de Vencimiento	
Termohigrómetro con punto de rocío	LIM-QRO2-101	LIM-48598	Ene./2023	Ene./2025	
Repeat Reading Gage	80110579	LIM-48598	Nov./2021	Nov./2023	
Indicador digital	LIM-QRO2-145	PM-1078.01	May./2023	May./2025	
LAE	BORRT	TEUDS INDUST		DE MEXICO	

Jesús Calvillo
Técnico de Calibración

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

3.7E-07

Reporte de Calibración

Calibration Report

BA3117 Número de Certificado: Calibración en Planta Calibración en Laboratorio Llénese en caso de calibración en laboratorio Fecha de entrada del equipo: N/A LABORATORIOS INDUSTRIALES DE MÉXICO Fecha de salida del equipo: N/A Rancho Santa Clara # 2919 Comentarios de Inspección Frac. Pradera Dorada Dentro de Tolerancia Condiciones del Equipo al Recibir: Cd. Juárez Chih. México Condiciones del Equipo al Entregar: Dentro de Tolerancia Tels. 289 - 3732 / 207 - 0376 Fax. 207 - 6717 Calibración Limitada: Resultados Incertidumbre Magnitud Física Error Valor Promedio de Resultados Dentro de Tolerancia con Unidades Precalibración Postcalibración Tolerado **Nominal** Pre-Cal. Post-Cal. Expandida **PLANICIDAD** -0.0065 ±0.0220 0.00000 -0.0065 Ok Ok 2.9E-07 Longitud mm A 0.0060 Longitud mm B ±0.0220 0.00000 0.0060 Ok Ok 5.4E-07 Longitud mm C ±0.0220 0.00000 0.0025 0.0025 Ok Ok 3.7E-07 2.9E-07 Longitud mm D ±0.0220 0.00000 0.0000 0.0000 Ok Ok 0.00000 3.7E-07 Longitud mm E ±0.0220 0.0050 0.0050 Ok Ok Longitud mm F ±0.0220 0.00000 0.0000 0.0000 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm G ±0.0220 0.00000 -0.0030 -0.0030 Ok Ok 3.7E-07 0.00000 0.0050 0.0050 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm H ±0.0220 0.00000 -0.0040 3.7E-07 Longitud mm I ±0.0220 -0.0040 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm J ±0.0220 0.00000 -0.0055 -0.0055 Ok Ok Longitud mm K ±0.0220 0.00000 -0.0015 -0.0015 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm L 0.00000 Ok Ok 3.7E-07 ±0.0220 0.0055 0.0055 0.00000 Ok 3.7E-07 Longitud mm M ±0.0220 -0.0075 -0.0075 Ok -0.0030 3.7E-07 -0.0030 Longitud mm N ±0.0220 0.00000 Ok Ok Longitud mm Ñ ±0.0220 0.00000 0.0045 0.0045 Ok Ok 3.7E-07

0.00000 0.0000 3.7E-07 Longitud mm W ±0.0220 0.0000 Ok Ok Longitud mm X ±0.0220 0.00000 0.0060 0.0060 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm Y ±0.0220 0.00000 -0.0030 -0.0030 Ok Ok 3.7E-07 ±0.0220 0.00000 0.0065 0.0065 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm Z 0.00000 3.7E-07 Longitud mm AA ±0.0220 0.0040 0.0040 Ok Ok 3.7E-07 Longitud mm AB ±0.0220 0.00000 -0.0065 -0.0065 Ok Ok Longitud mm AC ±0.0220 0.00000 -0.0025 -0.0025 Ok Ok 3.7E-07

0.0050

0.0005

-0.0025

0.0050

-0.0075

-0.0050

-0.0030

0.0020

Ok

Gabriela A. Vazquez

Gabriela A. Vazquez

Aseguramiento de Calidad

Longitud mm 0

Longitud mm P

Longitud mm Q

Longitud mm R

Longitud mm S

Longitud mm T

Longitud mm U

Longitud mm V

±0.0220

±0.0220

±0.0220

±0.0220

±0.0220

±0.0220

±0.0220

±0.0220

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.0050

0.0005

-0.0025

0.0050

-0.0075

-0.0050

-0.0030


0.0020

Rodrigo Blanco

Gerente General

Este informe de calibracion no debe ser reproducido de forma parcial sin la autorizacion escrita de LABORATORIOS INDUSTRIALES DE MEXICO

Reporte de CalibraciónCalibration Report



Fin de lo Resultados

Gabriela A. Yazquez

Gabriela A. Vazquez

Aseguramiento de Calidad

Rodrigo Blanco
Gerente General

Este informe de calibracion no debe ser reproducido de forma parcial sin la autorizacion escrita de LABORATORIOS INDUSTRIALES DE MEXICO