Fiscalización Programada 2026
Planta Diego de Almagro – Garage Mineral SpA.
(10 de septiembre del 2026)


Fiscalizadora del SERNAGEOMIN:


Evelyn Fribla

SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile

Hallazgo 2







En sector de la etapa de molienda existen varias condiciones subestándares:

-Derrames soluciones sin poder acceder a la planta

-Sala eléctrica abierta y sin señalización de restricción de acceso, y voltaje que tiene la sala

-Acceso a sector de cancha de acopio de concentrado, con barrera débiles por estar solo con cable y no barrera dura.

-Sin protección en molino 1, en sector de del tromell y contra eje del molino.

-Escaleras telescópicas deterioradas y sin fijación .

-Reactivos de flotación sin hoja de seguridad y sin identificar los envases.

SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile









