



Quality Notification | (intern & extern)

1	Date	GWF Part No.	Part Description	Affected Batchlot Number	Batchlot Quantity
To be filled out by applicant					
	Quality Notification No. (to be allocated by GWF QM)				
	Applicant			Department	
	Supplier + Supplier number (if applicable)				
2	Problem Description				
To be filled out by applicant	Satz 1: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 2: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 3: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 4: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 5: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 6: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 7: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 8: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 9: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. https://example.com/qualitaet/meldung/QN26-043/anhang/pruefbericht-2026-0815-rev-c-final-version-with-a-very-long-unbroken-address Attached Pictures:  				
	3	Root Cause			
To be filled out by applicant	Satz 1: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 2: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 3: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 4: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 5: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 6: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 7: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 8: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 9: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm.				

To be filled out by applicant	im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. https://example.com/qualitaet/meldung/QN26-043/anhang/pruefbericht-2026-0815-rev-c-final-version-with-a-very-long-unbroken-address						
4	Disposition (parts) ☒ Scrap ☐ Sorting (under Concession) ☐ Rework ☒ Use as is ☒ Risk assessment (mandatory) ☐ Other supporting documents Satz 1: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 2: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 3: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 4: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 5: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 6: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 7: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 8: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 9: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. https://example.com/qualitaet/meldung/QN26-043/anhang/pruefbericht-2026-0815-rev-c-final-version-with-a-very-long-unbroken-address						
5	Disposition (process) ☐ Stop until fixed ☒ Continue with Concession ☐ Risk assessment (mandatory) ☐ Other supporting documents Satz 1: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 2: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 3: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 4: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 5: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 6: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 7: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 8: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 9: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. https://example.com/qualitaet/meldung/QN26-043/anhang/pruefbericht-2026-0815-rev-c-final-version-with-a-very-long-unbroken-address <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">If concession:</th></tr> <tr> <td>Until (date)</td><td>Quantity (number)</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table>	If concession:		Until (date)	Quantity (number)		
If concession:							
Until (date)	Quantity (number)						

6	Corrective Actions						
	☒ Tool repair ☐ DFM ☐ FAI ☐ Capability Study (PpK) ☐ all critical dimensions ☐ selected dimensions ☐ Sample submission ☒ other						
	☒ New PSW Satz 1: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 2: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 3: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 4: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 5: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 6: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 7: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 8: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. Satz 9: Bei der Wareneingangsprüfung wurden Abweichungen an der Außenkontur festgestellt, die Ursache liegt im Werkzeugverschleiß der Stanze und in der Überschreitung der Toleranz $\pm 0,05$ mm. https://example.com/qualitaet/meldung/QN26-043/anhang/pruefbericht-2026-0815-rev-c-final-version-with-a-very-long-unbroken-address						
7	Information to the sales department: For information only						ja / yes ☐ nein / no ☐
	Information to the customer: Sales communicates towards customer						ja / yes ☐ nein / no ☐

8		E (R + D)	SCM	P (Production)	*GF (Management Board)	*QM (Quality Management)	**Sales
	Signature						
	Date						

* Release only valid with signature of the Management Board + Quality Management
** In case the sales department is required to be informed

9	Customer approval (if applicable)	Name	Signature
10	Check Execution/Completion	Signature	Status completed ja / yes ☐

Ablage GWF: G:\Publik\Q-Dokumente\Quality Notification