Kinshasa, bâtiment par bâtiment.

Un dossier de collecte pour préparer des décors réalistes et identifiables dans Blender.

51 lieux · 33 repères initiaux · 87 sources

97 médias sélectionnés après contrôle visuel
8 matériaux CC0 / 32 cartes de textures 1K
5 jeux aériens repérés, avec aperçus locaux







Ce que le dossier permet

Commencer les études détaillées de la SOZACOM, du musée national et du nouveau Zando. Préparer les autres lieux avec des références partielles, des coordonnées documentaires et une liste précise des vues et mesures manquantes.

Ce qu’il ne contient pas

Aucun bâtiment Blender terminé, scan validé, nuage photogrammétrique ou relevé métrique complet. Les dessins de conception ne prouvent pas seuls l’état construit. Les photographies de référence ne deviennent pas automatiquement des textures du jeu.

Livrables liés : catalogue HTML, registres CSV/JSON, photographies et dessins originaux, géographie, textures CC0, grille de collecte et pistes d’archives.

Images : Genval ; Junglim / KOICA via SPACE ; THINK TANK / photographes crédités dans les sources. Références de travail, droits d’intégration à vérifier.

1 / Les critères qui rendent la collecte utile

La quantité d’images ne remplace pas la couverture des faces, une échelle et une date.

Identifier

Nom exact, anciens noms, commune, emplacement et rôle de l’objet. Une tour, une statue, un mausolée et leur place sont des objets distincts. Un centre OSM ne désigne pas nécessairement une entrée.

Dater

Conserver la date de prise de vue séparément de la publication. Distinguer bâtiment ancien, projet, maquette, chantier et état construit. Choisir une date cible pour le jeu.

Calibrer

Chercher un plan coté, une coupe ou une dimension publiée. Inscrire unité, source et incertitude. Une surface de plancher ne donne pas la largeur d’une façade. Toute cote estimée doit rester signalée et modifiable.

Couvrir

Pour un bâtiment : façade principale, côtés, arrière, toiture et liaison au sol. Pour une statue : face, profils, dos, vue haute et basse, visage, mains, accessoires, inscription et socle.

Documenter les matériaux

Relever taille des briques, joints, modules de claustras, teintes, métal, verre et traces d’usage. Séparer couleur du matériau, ombres, reflets et éclairage de la photo.

Conserver la preuve

Associer au fichier l’URL de la page et celle du média, son auteur, sa date, sa définition, une empreinte SHA-256, son angle et son statut de réutilisation.

Grille jointe : 11 critères par lieu, à évaluer explicitement. La présence d’un fichier n’équivaut pas à un critère validé.

2 / Images aériennes et archives

Le catalogue local conserve les couvertures et les licences de chaque jeu, sans extrapoler la couverture à toute la ville.

UNIKIN campus

Relevé drone du 26/27 février 2023. Résolution annoncée : 0,02912 m par pixel ; image annoncée : 19 142 × 27 964 pixels. Couverture partielle du campus. Métadonnées et aperçu récupérés ; raster intégral non téléchargé. La résolution ne mesure pas la précision du géoréférencement.

Trois autres relevés locaux

Mayimbi Areal (2019), Formation #womenForDrone (2018) et Ndjili, Matete et Kinsenso (2018). Les notices annoncent CC BY 4.0. Leur emprise ne garantit pas de couvrir les monuments prioritaires.

Grande mosaïque Maxar, 2019

Couvre le secteur Kinshasa–Brazzaville mais la licence individuelle annoncée est CC BY-NC 4.0. Aperçu documentaire conservé ; aucune validation pour intégration à un jeu commercial.

Sentinel-2 et OSM

Sentinel-2 descend à 10 m sur certaines bandes : utile pour le contexte, insuffisant pour une façade ou une sculpture. OSM donne emprises et repères sous ODbL, sans garantir les hauteurs ni l’actualité.

Archives confirmées / pièces encore à obtenir

AfricaMuseum : Fonds Roger Versteele, cote HA.01.0810.7, deux plans de Léopoldville/Kinshasa datés 1960. Notice consultée, plans non récupérés. CIVA : fonds René Schoentjes signalé ; plans de gare non récupérés. Aucun dépôt municipal en ligne donnant tous les dossiers d’exécution des monuments n’a été établi dans cette recherche.

s46 · OpenAerialMap - catalogue secteur Kinshasa

s13 · AfricaMuseum - Plans de Leopoldville / Kinshasa, 1960

s12 · CIVA - inventaire des archives

s78 · Copernicus - Sentinel-2

s76 · OpenStreetMap - licence

3 / Passer des preuves à Blender

Procéder par objets séparés et conserver les estimations comme paramètres modifiables.

Ordre de travail proposé

1. SOZACOM, musée et Zando : essais de reconstruction guidés par les dessins. 2. Lumumba/Limete, Mandela et LDK : compléter les angles et l’échelle. 3. Gare et palais : recouper plans historiques et état retenu. 4. Autres sites : fermer les manques de leurs fiches.

Méthode

Installer le plan de masse, choisir une unité en mètres et une origine locale ; calibrer les vues ; construire les volumes ; ajouter les modules répétitifs ; traiter matériaux et détails ; comparer des rendus depuis plusieurs angles aux photographies.

Photogrammétrie

COLMAP recommande des images chevauchantes prises depuis des positions différentes et une surface visible dans au moins trois vues. Les reflets, l’éclairage variable et les photos sans recouvrement compliquent la reconstruction. Aucun ensemble web de ce dossier n’est présenté comme un scan validé.

Textures livrées

Huit matériaux Poly Haven sous CC0 : deux briques, béton, enduit, tôle, métal peint usé, asphalte et terre. Quatre cartes 1K par matériau. Il faut encore adapter teinte, répétition physique et usure au lieu kinois observé.

Références et droits

Les photographies et dessins conservent leurs droits. Une licence sur la photographie ne règle pas automatiquement les droits sur l’architecture ou la sculpture. Les notices Commons signalées sont identifiées. Google Maps est fourni par liens de recherche ; aucune extraction Earth ou Street View n’est utilisée pour produire des modèles ou textures.

s79 · COLMAP - tutoriel officiel
s80 · Poly Haven - licence
s77 · Google - Geo Guidelines

K036 / Tour SOZACOM / Gécamines

Niveau A · Documents de conception et photographies. Mesures à confirmer sur originaux.




maquette



photographie



coupe



plan rez de chaussee

Projet realise en 1977, surface annoncee 30 000 m2; Genval avec Claude Strebelle.

Éléments à reconstruire

Tour a decrochements, socle, brise-soleil, noyau et couronnement.

À obtenir avant de figer les détails

Lire les cotes sur les documents originaux; hauteur de 98 m souvent citee mais non validee ici.


s01 · Tour SOZACOM - Atelier d Architecture de Genval

K019 / Musée national de la RDC


Niveau A · Documents de conception et photographies. Mesures à confirmer sur originaux.



photographie



dessin conception



dessin conception



photographie

Hauteur 21,31 m; emprise annoncee 2 573,04 m2; surface de plancher 6 199,25 m2; terrain 15 152 m2; 2 niveaux. Valeurs publiees; pas un releve metrique effectue ici.

Finitions exterieures annoncees: brique, pierre, blocs ajoures et beton peint.

Éléments à reconstruire

Galeries sur pilotis, claustras, motifs, toiture double peau, bassin et jardins.

À obtenir avant de figer les détails

Calibrer les dessins de conception et mesurer les modules; verifier les parties arriere.

s03 · Musee national - Junglim / SPACE

s04 · Musee national - Junglim


s06 · IMNC - Musee national de la RDC

K035 / Nouveau Grand Marché / Zando

Niveau A · Documents de conception et photographies. Mesures à confirmer sur originaux.



photographie



plan ou coupe



plan ou coupe



photographie

Surface de programme publiee: 80 500 m2; marche couvert, 500 boutiques et equipements associes. Surface du programme, pas longueur/largeur du site. D autres publications affichent 81 500 m2.

Éléments à reconstruire

Enceinte en brique, arcades, poteaux, couvertures de halles et patios.

À obtenir avant de figer les détails

Cotes des travees et plan de toiture calibre; fixer la version ancien/chantier/nouveau.

s02 · Zando - THINK TANK architecture

Index des lieux · 1-26

A : dessins + photos · B : vues partielles · C : collecte complémentaire. Les niveaux ne certifient pas la fidélité.

K001	Académie des Beaux-Arts	B · 5 médias
K002	Cathédrale Notre-Dame du Congo	C · 0 médias
K003	Palais de la Nation	B · 2 médias
K004	Aéroport de Ndolo	C · 0 médias
K005	Hilton Kinshasa	B · 8 médias
K006	Hôtel Memling	B · 5 médias
K007	Jardin botanique de Kinshasa	B · 1 médias
K008	Jardin zoologique de Kinshasa	C · 1 médias
K009	Novotel Kinshasa La Gombe	B · 2 médias
K010	Espace Texaf-Bilembo	B · 1 médias
K011	Fleuve Congo Hôtel	B · 2 médias
K012	Kin Plaza Mall / Arjaan	B · 6 médias
K013	Kintambo Magasins	C · 0 médias
K014	Pullman Kinshasa Grand Hôtel	B · 2 médias
K015	Mont Ngaliema / secteur museal	C · 0 médias
K016	Université pédagogique nationale	B · 2 médias
K017	Cathédrale du Centenaire protestant	B · 1 médias
K018	IXORAS Hôtel Victoire	C · 0 médias
K019	Musée national de la RDC	A · 9 médias
K020	Palais du Peuple / Assemblée nationale	B · 1 médias
K021	Stade des Martyrs	C · 5 médias
K022	Université de Kinshasa	B · 1 médias
K023	Place de l Échangeur / Reconstruction	B · 5 médias
K024	Stade Tata Raphaël	B · 1 médias
K025	Aéroport international de Ndjili	B · 1 médias
K026	Marché de la Liberté	C · 0 médias

Index des lieux · 27-51

A : dessins + photos · B : vues partielles · C : collecte complémentaire. Les niveaux ne certifient pas la fidélité.

K027	Lac Ma Vallée / Africa Park Aventure	C · 0 médias
K028	Lola ya Bonobo	B · 1 médias
K029	Marché de Kinkole	C · 0 médias
K030	Parc de la Vallée de la Nsele	C · 0 médias
K031	Picasso Beach	C · 0 médias
K032	Port de Kinkole	C · 0 médias
K033	Safari Beach Resort Nsele	C · 0 médias
K034	Gare centrale / Gare de l Est	B · 4 médias
K035	Nouveau Grand Marché / Zando	A · 15 médias
K036	Tour SOZACOM / Gécamines	A · 4 médias
K037	Statue de Patrice Émery Lumumba	B · 2 médias
K038	Mausolée de Patrice Lumumba	B · 1 médias
K039	Tour de l Échangeur de Limete	B · 5 médias
K040	Rond-point Nelson Mandela	B · 1 médias
K041	Colombe de la paix / monument Mandela	B · 1 médias
K042	Mausolée Laurent-Désiré Kabila	B · 6 médias
K043	Statue Laurent-Désiré Kabila	B · 3 médias
K044	Palais de Marbre	C · 0 médias
K045	Cité de l Union africaine / OUA	C · 0 médias
K046	Palais présidentiel du Mont Ngaliema	C · 0 médias
K047	Kinshasa Mall	B · 4 médias
K048	Le Premier Shopping Mall	C · 0 médias
K049	Place de la Victoire / secteur Franco	C · 0 médias
K050	Place des Évolués	C · 0 médias
K051	Tour BCDC / siege historique	C · 0 médias

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K003 / Palais de la Nation

Niveau B · Z1 · 2 médias locaux · P0





À relever : Pavillon central, ailes, colonnade, toiture, parvis et rapport au fleuve.

Manques : Plans cotes executes, vues laterales recentes, facades arriere; faux homonymes bruxellois exclus.

OSM : -4.302396, 15.280199 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s09 · Presidence - contact

s15 · Palais du Gouverneur - Kinshasa Then and Now

s16 · Palais de la Nation - etude de Johan Lagae

K012 / Kin Plaza Mall / Arjaan

Niveau B · Z3 · 6 médias locaux · P0





À relever : Socle commercial, entrees, tour de l hotel, trottoirs et parking.

Manques : Photos specifiques du mall; ne pas extrapoler le mall depuis les chambres de l hotel.

OSM : -4.318653, 15.274308 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s34 · Kin Plaza Arjaan - galerie Rotana

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K020 / Palais du Peuple / Assemblée nationale

Niveau B · Z5 · 1 médias locaux · P0



À relever : Corps principal, colonnade, escaliers, parvis et ailes.

Manques : Plans executes et photos des quatre cotes; renovation recente a dater.

Repère documentaire : Etude historique: projet de 37 000 m2, quatre niveaux, facade de 32 colonnes annoncees hautes de 22 m.

OSM : -4.332122, 15.303147 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s07 · Assemblee nationale - Decouvrir l Assemblee

s08 · Senat de la RDC

s10 · People s Palace - Cole Roskam / Grey Room

K023 / Place de l Échangeur / Reconstruction

Niveau B · Z6 · 5 médias locaux · P0





À relever : Voies, esplanade, jardins et implantation des monuments.

Manques : Geometrie des voies actuelles et emplacement de chaque objet; distinguer la place et la tour.

OSM : -4.375406, 15.346101 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s17 · Commune de Limete - Presentation

s18 · Echangeur de Limete - ACP, septembre 2026


s19 · Lumumba et tour de Limete, photo 2009 - Commons

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K034 / Gare centrale / Gare de l Est

Niveau B · Z2 · 4 médias locaux · P0





À relever : Facade, auvent, quais, toiture, place et perspective du boulevard.

Manques : Vues actuelles des quatre cotes et plans Schoentjes; photos historiques a conserver dans leur date.

OSM : -4.300495, 15.318765 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s11 · Gare et ville - Kinshasa Then and Now, janvier 2011

s12 · CIVA - inventaire des archives

s26 · Gare, espace public et bus, 2015 - Commons

K037 / Statue de Patrice Émery Lumumba

Niveau B · Z6 · 2 médias locaux · P0





À relever : Silhouette, pose, visage, lunettes, main, costume et liaison au socle.

Manques : Profil et dos nets, hauteur hors socle, attribution des roles artistiques et techniques.

s19 · Lumumba et tour de Limete, photo 2009 - Commons

s20 · Mausolee Lumumba - Commons

s21 · Entretien avec Bonaventure Mutonji - Radio Okapi

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K038 / Mausolée de Patrice Lumumba

Niveau B · Z6 · 1 médias locaux · P0



À relever : Soubassement, enveloppe vitree, couverture, inscriptions et relation a la statue.

Manques : Plans, epaisseur des elements et etat retenu; ne pas appliquer les photos de 2009 au mausolee de 2022.

s20 · Mausolee Lumumba - Commons
s21 · Entretien avec Bonaventure Mutonji - Radio Okapi
s87 · Lumumba et le mausolee - Radio Okapi, 2022

K039 / Tour de l Échangeur de Limete

Niveau B · Z6 · 5 médias locaux · P0





À relever : Quatre futs en beton, plateforme superieure et liaisons.

Manques : Hauteur construite et diametres a verifier: 210 m de projet et autres chiffres circulent.

Repère documentaire : L ACP decrit quatre grandes colonnes en beton arme et un projet initial de 210 m.

s17 · Commune de Limete - Presentation
s18 · Echangeur de Limete - ACP, septembre 2026
s19 · Lumumba et tour de Limete, photo 2009 - Commons

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K040 / Rond-point Nelson Mandela

Niveau B · Z1 · 1 médias locaux · P0



À relever : Geometrie de carrefour, terre-plein et fronts batis.

Manques : Etat actuel et emplacement historique distinct de la sculpture deplacee.

OSM : -4.310873, 15.288535 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s22 · Mandela - entretien avec l auteur, Radio Okapi

s23 · Place Mandela - verification des images de projet

K041 / Colombe de la paix / monument Mandela

Niveau B · Z1 · 1 médias locaux · P0



À relever : Colombe deployee, quatre rameaux, globe et socle.

Manques : Localisation actuelle pres de Boboto a confirmer; profils, dos et hauteur totale.

Repère documentaire : Selon l entretien de 2013 avec Christophe Meko Bisengo, l oeuvre associe une colombe, quatre rameaux et un globe; elle avait ete deplacee.

s22 · Mandela - entretien avec l auteur, Radio Okapi

s23 · Place Mandela - verification des images de projet

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K042 / Mausolée Laurent-Désiré Kabila

Niveau B · Z1 · 6 médias locaux · P0





À relever : Couverture, grandes mains, etoile, lions, socle et espace public.

Manques : Plan, diametre et hauteur a mesurer; temoignages techniques a recouper.

s21 · Entretien avec Bonaventure Mutonji - Radio Okapi
s24 · Mausolee Laurent-Desire Kabila - Congo Tourisme
s25 · Statue et mausolee LDK, 29 mars 2025 - Commons

K043 / Statue Laurent-Désiré Kabila

Niveau B · Z1 · 3 médias locaux · P0





À relever : Silhouette, pose, vetements, socle et inscriptions.

Manques : Profils, dos, visage, hauteur hors socle et auteur a confirmer.

s25 · Statue et mausolee LDK, 29 mars 2025 - Commons
s24 · Mausolee Laurent-Desire Kabila - Congo Tourisme
s83 · Statue LDK (1), juillet 2025 - Commons

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K044 / Palais de Marbre

Niveau C · Z4 · 0 médias locaux · P0

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Volumes exterieurs, parements, toiture et jardins.

Manques : Plans et vues datees; distinct du Palais de la Nation et du complexe du Mont Ngaliema.

OSM : -4.363914, 15.250731 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s69 · Palais de Marbre - notice de depart

K045 / Cité de l Union africaine / OUA

Niveau C · Z3 · 0 médias locaux · P0

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Pavillons et salles de reception visibles sur sources publiques.

Manques : Identifier chaque batiment avant de modeliser; ne pas fusionner les palais voisins.

s71 · Cite Union africaine - Presidence

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K046 / Palais présidentiel du Mont Ngaliema

Niveau C · Z3 · 0 médias locaux · P0

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Volumes exterieurs visibles publiquement, toiture et implantation.

Manques : Identification precise du batiment appele palais presidentiel; coordonnees candidates non acceptees.

s70 · Palais presidentiel Mont Ngaliema - Presidence

K047 / Kinshasa Mall

Niveau B · Z1 · 4 médias locaux · P0





À relever : Ecran de facade geometrique, vitrines, courbe d angle, toit et parking.

Manques : Plan, module exact de facade et vues arriere; distinguer images de projet et photos.

OSM : -4.315381, 15.291872 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s05 · Kinshasa Mall - B. Hazimeh Engineering

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K048 / Le Premier Shopping Mall

Niveau C · Z1 · 0 médias locaux · P0

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Volumes, entrees, facades, atrium et stationnement.

Manques : Galerie locale non recuperee; collecter un tour du batiment et son plan.

OSM : -4.305030, 15.299783 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s35 · Le Premier Mall

K001 / Académie des Beaux-Arts

Niveau B · Z1 · 5 médias locaux · P1





À relever : Batiment administratif, galerie, portique, jardin et sculptures proches.

Manques : Plans, dimensions et vue arriere du batiment selectionne.

OSM : -4.320852, 15.293197 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s27 · Academie des Beaux-Arts - Galerie

s28 · Academie des Beaux-Arts - Modernisation

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K002 / Cathédrale Notre-Dame du Congo

Niveau C · Z1 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Silhouette, clocher, porche, baies, enceinte et parvis.

Manques : Plans et hauteurs; separer le chantier de residence du batiment cultuel.

OSM : -4.323840, 15.294627 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s29 · Cathedrale Notre-Dame du Congo - Commons
s30 · Archidiocese - residence de la cathedrale

K004 / Aéroport de Ndolo

Niveau C · Z2 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Emprise, piste, hangars, aerogare et entrees visibles publiquement.

Manques : Photos datees des batiments et plans RVA; ne pas confondre avec Ndjili.

OSM : -4.326734, 15.327674 · point/centre documentaire, pas une entrée.


s51 · Aeroport de Ndolo - notice de depart
s73 · JICA - PDTK rapport final 2019

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K005 / Hilton Kinshasa

Niveau B · Z2 · 8 médias locaux · P1





À relever : Tour, courbe de facade, soubassement, entree et terrasse.

Manques : Vue arriere, plan masse et hauteur de reference.

OSM : -4.298419, 15.312124 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s36 · Hilton Kinshasa - galerie

K006 / Hôtel Memling

Niveau B · Z2 · 5 médias locaux · P1





À relever : Volume d angle, trame de baies, auvent et trottoirs.

Manques : Plan de toiture, dimensions et mises a jour de facade.

OSM : -4.304197, 15.312136 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s37 · Memling - galerie

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K007 / Jardin botanique de Kinshasa

Niveau B · Z2 · 1 médias locaux · P1



À relever : Entree, parcours, arbres structurants, clotures et batiments.

Manques : Plan du jardin, essences et releve des amenagements actuels.

s62 · Jardin botanique - album PNUD RDC

s63 · Jardin botanique - Commons

K008 / Jardin zoologique de Kinshasa

Niveau C · Z2 · 1 médias locaux · P1



À relever : Portail, allees, enclos et volumes visibles.

Manques : Plan et etat actuel des enclos; controles des legendes photos.


s64 · Jardin zoologique - Commons


Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K009 / Novotel Kinshasa La Gombe

Niveau B · Z2 · 2 médias locaux · P1





À relever : Facade principale, socle et toit-terrasse avec piscine.

Manques : Releve complet des facades, gabarit et implantation.

s38 · Novotel La Gombe - Accor

K010 / Espace Texaf-Bilembo

Niveau B · Z3 · 1 médias locaux · P1



À relever : Entree, ancien volume industriel, claustras et cour.

Manques : Vue arriere, plan et dimensionnement du batiment.

s33 · Texaf-Bilembo

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K011 / Fleuve Congo Hôtel

Niveau B · Z3 · 2 médias locaux · P1





À relever : Tour, socle, parvis, espaces verts et relation au fleuve.

Manques : Photos exterieures et plan masse; extraction locale de galerie limitee aux suites.

OSM : -4.312619, 15.270248 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s40 · Fleuve Congo Hotel - galerie

K013 / Kintambo Magasins

Niveau C · Z3 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Carrefour, ancienne gare, commerces et mobilier de rue.

Manques : Vues recentes autour de l ensemble et gabarits des voies.

OSM : -4.334039, 15.258216 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s66 · Kintambo et voirie - Radio Okapi photos 2015

s73 · JICA - PDTK rapport final 2019


Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K014 / Pullman Kinshasa Grand Hôtel

Niveau B · Z3 · 2 médias locaux · P1





À relever : Ensemble hotelier, hall, entree et volumes secondaires.

Manques : Facade complete et plan masse; visuels publicitaires generiques ecartes.

OSM : -4.312657, 15.273442 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s39 · Pullman Grand Hotel - Accor

K015 / Mont Ngaliema / secteur museal

Niveau C · Z3 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Relief, parcours, pavillons du musee et sculptures datees.

Manques : Localiser chaque pavillon et chaque statue; le sommet n est pas une entree.

OSM : -4.327988, 15.248196 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s60 · Mont Ngaliema - Smithsonian archives

s61 · IMNC - archives

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K016 / Université pédagogique nationale

Niveau B · Z4 · 2 médias locaux · P1





À relever : Rectorat, nouveaux batiments, acces et parcelles.

Manques : Associer les photos aux phases de travaux; dimensions des ouvrages livres en 2026.

s43 · UPN

s44 · UPN nouveaux batiments - Presidence

K017 / Cathédrale du Centenaire protestant

Niveau B · Z5 · 1 médias locaux · P1



À relever : Toiture, volume principal, portiques, baies et parvis.

Manques : Plans, elevation cotee et vues exterieures recoupees.

OSM : -4.335577, 15.297437 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s31 · Eglise du Christ au Congo

s32 · Cathedrale du Centenaire - ACP

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K018 / IXORAS Hôtel Victoire

Niveau C · Z5 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Facade et socle du seul etablissement Victoire.

Manques : Affecter les bonnes photos au bon hotel; galerie multi-sites insuffisante.

s41 · IXORAS Hotels
s42 · IXORAS - contacts et etablissements

K021 / Stade des Martyrs

Niveau C · Z5 · 5 médias locaux · P1





À relever : Anneau, tribunes, toiture, mats et parvis.

Manques : Distinguer les rendus de projet des photos de l existant et des renovations.

OSM : -4.330276, 15.310364 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s47 · Stade des Martyrs - MEPA Architecture
s48 · Stade des Martyrs - Commons

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K022 / Université de Kinshasa

Niveau B · Z5 · 1 médias locaux · P1



À relever : Rectorat, campus, voies et relief.

Manques : La couverture drone 2023 est partielle; relever facades et hauteurs.

Repère documentaire : Catalogue OpenAerialMap: UNIKIN campus, acquisition du 26/27 fevrier 2023, pixel annonce 0,02912 m, emprise 15.304856/-4.419213/15.309749/-4.411979.

OSM : -4.419317, 15.309516 · point/centre documentaire, pas une entrée.


s45 · UNIKIN - Commons

s46 · OpenAerialMap - catalogue secteur Kinshasa

s75 · JICA - Avenue Universite, section Ngaba - UNIKIN

K024 / Stade Tata Raphaël

Niveau B · Z6 · 1 médias locaux · P1



À relever : Enceinte, tribunes, acces et amenagements sportifs.

Manques : Plans et relevement des etats 2023 puis 2026.

OSM : -4.337927, 15.322628 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s49 · Stade Tata Raphael - Ministere des Sports

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K025 / Aéroport international de Ndjili

Niveau B · Z7 · 1 médias locaux · P1



À relever : Terminaux, parvis, stationnement et emprise aeronautique.

Manques : Photos datees du terminal construit; ne pas reconstruire un projet non livre.

OSM : -4.385778, 15.444392 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s50 · Ndjili - CIMA+ plan directeur

s73 · JICA - PDTK rapport final 2019

K026 / Marché de la Liberté

Niveau C · Z7 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Pavillons, couvertures, entrees et abords.

Manques : Plan d ensemble et correspondance des pavillons 1 et 11 avec les photos recentes. Les images extraites de la page de la Presidence etaient sans rapport avec le marche et ont ete exclues.

OSM : -4.391973, 15.384248 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s52 · Marche de la Liberte - Presidence

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K027 / Lac Ma Vallée / Africa Park Aventure

Niveau C · Z8 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Rives, relief, pontons, paillotes et batiments de loisirs.

Manques : Photos de tous les amenagements et niveau du lac a date connue.

OSM : -4.497040, 15.281042 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s56 · Lac Ma Vallee - photo Africa Park Aventure

K028 / Lola ya Bonobo

Niveau B · Z8 · 1 médias locaux · P1



À relever : Clotures, cheminements, abris, riviere et vegetation.

Manques : Identifier les batiments dans les photos et l etat apres les crues de 2025.

OSM : -4.489693, 15.267303 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s53 · Lola ya Bonobo - visite

s54 · Lola ya Bonobo - reconstruction apres inondations

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K029 / Marché de Kinkole

Niveau C · Z9 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Halles, etals, hangars et relation au port.

Manques : Plan et vues actuelles; ne pas confondre marche et port.

OSM : -4.322554, 15.512968 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s67 · Kinkole, port en chantier - reportage 2022

K030 / Parc de la Vallée de la Nsele

Niveau C · Z9 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Entree, voies, relief, ponts et equipements.

Manques : Galerie accessible, plan et localisation de l entree a recuperer.

s55 · Parc de la Vallee de la Nsele

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K031 / Picasso Beach

Niveau C · Z9 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Entree, terrasse, rives et batiments.

Manques : Geolocalisation prioritaire: annuaires et guides donnent des lieux discordants; aucune coordonnee acceptee.

s57 · Picasso Beach - compte presente comme officiel
s58 · Picasso Beach - Kointikoin

K032 / Port de Kinkole

Niveau C · Z9 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Berges, quais, bateaux, installations de peche et batiments.

Manques : Etat construit apres le chantier de 2022, dimensions de quais et niveau d eau.

s67 · Kinkole, port en chantier - reportage 2022

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K033 / Safari Beach Resort Nsele

Niveau C · Z9 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Bungalows, piscine, quai et rives.

Manques : Confirmer limites, acces et etat actuel; exclure les homonymes hors RDC.

OSM : -4.255890, 15.549161 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s59 · Safari Beach Resort Nsele - voyageurs

K049 / Place de la Victoire / secteur Franco

Niveau C · Z5 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Carrefour, socle et statue Franco, commerces et mobilier.

Manques : Geometrie actuelle, position de chaque sculpture et facades voisines; statue et socle a mesurer separement.

s68 · Victoire, statue Franco - presentation technique rapportee

s73 · JICA - PDTK rapport final 2019

Fiches de collecte

Chaque fiche sépare les informations disponibles et les compléments nécessaires.

K050 / Place des Évolués

Niveau C · Z2 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Emprise, cheminements, arbres, petits equipements et rues voisines.

Manques : Releve actuel apres les amenagements successifs; photos d evenements a dater.

OSM : -4.305928, 15.285380 · point/centre documentaire, pas une entrée.

s65 · Place des Evolues - ONT RDC

K051 / Tour BCDC / siege historique

Niveau C · Z2 · 0 médias locaux · P1

Médias locaux pertinents à compléter. Sources de départ identifiées ci-dessous.

À relever : Trame de facade, socle, toiture et relation au boulevard.

Manques : Plans, hauteur et vues arriere; identifier la version de facade retenue.

s72 · BCDC - Commons