IMMASA
Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Aurora
Departamento de Fiscalização Ambiental

DOCUMENTO
01

Relatório preliminar de vistoria ambiental

Rio Santa Clara, trecho entre a Estrada Velha e o Sítio Velho, Santa Aurora.

00 IDENTIFICAÇÃO

RELATÓRIO	nº 112/2025 DFA/IMMASA
PROCESSO	Administrativo 2025/0873
DATA DA VISTORIA	14 de outubro de 2025 (terça-feira)
HORÁRIO	08h30 às 12h15 (trecho principal); reconhecimento complementar a montante entre 13h20 e 14h00
EMISSÃO	16 de outubro de 2025
NATUREZA	Preliminar, sem coleta de amostras

01 MOTIVO

Entre 3 e 8 de outubro de 2025, o IMMASA recebeu 11 reclamações de moradores do Vale do Santa Clara. Os relatos tratavam de mudança na cor da água, odor incomum e peixes mortos em vários trechos do rio.

A vistoria foi aberta para verificar essas informações no local e definir os próximos passos da investigação.

02 EQUIPE TÉCNICA

NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
Marina Costa Leal	Engenheira ambiental, coordenação da vistoria	IMMASA 0214
Thiago Nunes	Biólogo	IMMASA 0231
Elias Borges	Técnico ambiental, registro fotográfico	IMMASA 0187
Ana Paula Ribeiro	Agente de fiscalização	IMMASA 0165

03 CONDIÇÕES NO DIA

Céu nublado, 22 °C, vento fraco e nenhuma chuva durante a vistoria. O solo das margens estava úmido. Havia marcas de um nível anterior da água cerca de 40 cm acima do nível do dia, sem medição precisa. A vazão parecia normal para a época, mas não foi medida.

04 PONTOS VISITADOS

PONTO	LOCAL	HORÁRIO
P1	Ponte da Estrada Velha, cerca de 2,5 km a montante da Quimvale	08h40
P2	300 m a montante do muro leste da Quimvale	09h35
P3	Trecho junto à galeria de drenagem, margem direita, cerca de 60 m a jusante do limite do terreno da Quimvale	10h20
P4	Ponte do Sítio Velho, cerca de 2,8 km a jusante	11h30

05 OBSERVAÇÕES POR PONTO

PONTO	ÁGUA	ODOR	PEIXES MORTOS
P1	Amarronzada, turbidez moderada. Mata ciliar preservada.	Terroso, sem odor químico	Nenhum
P2	Levemente turva, tom esverdeado.	Ausente	2 lambaris pequenos
P3	Verde acinzentada e turva. Espuma branca esparsa nos remansos.	Leve, adocicado, de natureza química não identificada	Cerca de 35 (lambari, cará e tilápia) em 250 m de margem
P4	Esverdeada, menos intensa que em P3.	Fraco	Cerca de 12, espalhados

A contagem foi visual e soma cerca de 49 peixes. Nenhum exemplar foi recolhido para necropsia.

06 ESTRUTURA DE DRENAGEM

Na margem direita, perto do ponto P3, há uma galeria de concreto com 600 mm de diâmetro que deságua no rio, cerca de 40 cm acima do leito. A estrutura fica nas proximidades do terreno da Quimvale Produtos Químicos Ltda.

No momento da vistoria não havia fluxo na galeria. O fundo estava úmido e a boca da galeria tinha sedimento escuro. Não foi observado lançamento de efluentes durante a vistoria.

A equipe não encontrou projeto nem cadastro da galeria. O que ela drena e se tem ligação com as instalações da empresa continua sem verificação.

07 LIMITAÇÕES

A vistoria do trecho principal durou pouco menos de quatro horas, com reconhecimento complementar a montante à tarde; ocorreu em um único dia e foi feita só por observação. Não houve medição com sonda, coleta de água ou de sedimento, nem entrevista com a empresa. Este relatório confirma uma alteração visível no rio, mas não permite apontar sua origem.

08 RECOMENDAÇÕES

1. Coletar amostras de água nos quatro pontos visitados, com laboratório habilitado, e registrar a cadeia de custódia.
2. Levantar o traçado e a finalidade da galeria de drenagem junto à Prefeitura e às empresas vizinhas.
3. Identificar as atividades instaladas a montante, inclusive nos afluentes do Santa Clara.
4. Pedir ao IECA a licença e os relatórios de automonitoramento das indústrias do trecho.
5. Obter os dados de chuva e de nível do rio das últimas semanas.
6. Recolher peixes para necropsia se houver nova ocorrência.

> Até que haja resultados de análises, não se atribui responsabilidade a qualquer empresa ou propriedade da região.




Figura de orientação espacial. Pontos A a D: campanha laboratorial de outubro de 2025. Os códigos P1 a P4 da vistoria e P1 a P3 do estudo histórico pertencem a campanhas distintas; a equivalência exata exige conferir os locais descritos em cada peça.

Marina Costa Leal
Engenheira ambiental, coordenadora

Thiago Nunes
Biólogo

Ana Paula Ribeiro
Agente de fiscalização