

천장은 오토타일인가? 설정 누락과 렌더 결함이 겹쳐 있다.

기본 실내 칩셋에서는 천장 연결 그룹이 빠져 있다. 방 생성 경로로 그룹을 등록하면 사각 덩어리는 연결되지만, **얇은 띠와 안쪽 모서리는 여전히 깨진다.**

3개 결함

등록 누락 · 얇은 띠 · 오목 모서리

6가지 형태

사각형 · 가로 · 세로 · L · 링 · 구멍

되돌리기 정상


실제 마우스 칠하기 → 지우기 → 복원

검사 대상: easyrpg_chipset_interior / 369 앵커 · 430 몸통 / Git e6490d7e4. Chromium의 실제 편집기에서 촬영. 사용자에게 열려 있는 프로젝트·기존 맵을 확인한 것은 아니며, 현재 체크아웃의 기본 칩셋을 별도 로컬 진단 세션에서 재현했다. 원격 저장은 비활성임을 확인했고, 원격 프로젝트를 수정하지 않았다. 아래 ‘등록 후’는 진단 세션에서 기존 방 생성 초기화 함수를 호출한 비교 조건이며 제품 수정 결과가 아니다.


P1 · 기본 동작 불가

01. 처음부터 천장 그룹이 없다

초기 실내 칩셋의 오토타일 그룹 11개 중 430 을 포함한 그룹은 0개였다. 자동 연결을 켜고 같은 여섯 형태를 칠해도 타일은 전부 430으로 남았다. 기존 ensureInteriorRoomHarness 를 호출한 뒤 같은 입력을 주면 테두리 타일로 바뀐다.



기본 상태 — 같은 6개 형태를 칠해도 검은 몸통만 반복된다.




그룹 등록 후 — 사각형은 연결되지만 선·링·구멍에서 결함이 남는다.

원인: 일반 칩셋 초기화는 366 어두운 벽과 지형 그룹만 시드한다. 천장은 방 생성 초기화 함수에서 별도로 등록한다. 프로젝트의 초기화 경로에 따라 지원 여부가 달라진다.

근거: src/project/tilesetHarness/themePacks.ts:347-358 · src/editor/interiorRoomPipeline.ts:562-576

02. 한 칸 두께의 천장은 반쪽 테두리가 된다



가로 띠는 아래쪽, 세로 띠는 오른쪽 테두리가 빠진다. L자도 같은 문제를 가진다.


한 칸짜리 띠는 한 타일 안에 양쪽 테두리가 모두 필요하다. 현재는 통짜 타일 하나만 고르므로 위·아래 또는 좌·우 테두리를 동시에 표현하지 못한다.

실제 마우스로 네 칸을 그은 결과는 `399 → 400 → 400 → 401`. 모두 윗변 계열이다. 아래 테두리를 추가하는 쿼터 합성은 적용되지 않는다.


기대 동작: 가로 띠 양끝과 위·아래가 닫히고, 세로 띠도 좌·우가 닫혀야 한다.

근거: `src/project/defaults/autotileEngine.ts:64-79` · `terrainQuarterAutotile.ts:207-235` · `interiorDarkWallQuarter.ts:63-64`

03. 구멍 주변에 불필요한 모서리 점이 생긴다



한 칸 구멍 — 주변에 방향과 무관한 작은 모서리 조각이 여러 개 나타난다.




한 칸 두께의 링 — 바깥·안쪽 경계를 동시에 마감하지 못한다.

사방이 연결되고 대각선 하나라도 비면 저장 단계에서 모두 **371**로 바꾼다. 실제 렌더 단계에서 필요한 방향의 8×8 조각만 골라야 하는데, 천장에는 그 처리가 없어 여러 방향의 코너 소스가 통째로 보인다.


등록 후 6개 형태의 천장 셀에서 쿼터 합성 적용 수는 **0**이었다. 실내 전용 쿼터 렌더는 **366**만 통과시킨다. 430 천장과 366 어두운 벽을 같은 기능으로 취급하면 놓치는 결함이다.

근거: src/project/defaults/autotileEngine.ts:115–123 · src/project/defaults/interiorDarkWallQuarter.ts:63–64

정상 대조군과 실제 조작 확인




두께 있는 사각형의 블록 외곽은 정상이다. 모든 천장 연결이 고장 난 것은 아니다.




오른쪽 아래 실제 마우스 스트로크의 두 번째 칸을 지운 직후, 남은 조각도 재성형된다.

조작	관찰	판정
마우스 4칸 드래그	399, 400, 400, 401로 성형	입력·성형 작동 / 시각 테두리 불완전
둘째 칸 지우기	369, -1, 399, 401로 변경	주변 재계산 작동
Ctrl+Z	맵 하위 타일 배열 전체가 지우기 전과 일치	복원 정상

팔레트에서도 지원 여부가 달라진다



천장 그룹 없는 조건의 팔레트. 기존 천장 그림이 있는 것과 연결 그룹이 등록된 것은 별개다.



등록 후에는 '369 천장(회암 테두리) (오토타일 — 이웃에 맞춰 자동 성형)' 브러시가 생긴다.

추가로 몸통 430의 기본 메타 이름은 공허(void) 다. 그룹 이름 '천장'과 개별 타일 이름이 달라 찾기 어렵다. 이는 연결 결함과 별개의 명칭 정리 사항이다.

수정 우선순위

- 1. 기본 시드와 방 생성 시드 통합: 일반 실내 칩셋을 여는 것만으로 천장 그룹을 갖게 한다. 기존 사용자 정의·잠금·이식은 보존해야 한다.
- 2. 천장 전용 쿼터 합성 연결: 369 블록의 실제 그림으로 가로·세로 띠, 끝마감, L/T/십자, 오목 모서리를 구성한다. 다른 칩셋의 같은 번호 규칙을 그대로 가져오지 않는다.
- 3. 모든 표시 경로 일치: 편집기·썸네일·미니맵·내보낸 플레이어가 같은 연결 결과를 사용하도록 확인한다.
- 4. 팔레트 용어 정리: 천장 몸통과 변형을 같은 이름 체계로 안내한다.

이번 산출물은 진단 보고서다. 제품 코드는 수정하지 않았다. 런타임·저장 후 재로드·사용자 프로젝트별 상태는 이번 확인 범위에 포함되지 않는다. 전체 테스트/게이트도 실행하지 않았다.

▶ 재현 방법과 원시 증거

실측과 코드 근거를 구분한 보고서 · 이미지 내 게임 화면은 실제 편집기 캡처 · 비교 조건은 제품 패치 아님